



Національний університет
водного господарства
та природокористування

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та
природокористування
Кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справи

03-06-97

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з навчальної дисципліни «**Застосування КОМПАС у
проектуванні водопостачання і водовідведення»**
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та
водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна
інженерія» всіх форм навчання

Рекомендовано науково-
методичною радою з якості
Навчально-наукового інституту
будівництва та архітектури
Протокол № 1 від 10.10.2019 р.

Рівне – 2019



Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Застосування КОМПАС у проєктуванні водопостачання і водовідведення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання [Електронне видання] / Мартинов С. Ю. – Рівне : НУВГП, 2019. – 72 с.

Укладач: Мартинов С. Ю., докт. тех. наук, доцент, завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи.

Відповідальний за випуск – Мартинов С. Ю., докт. тех. наук, доцент, завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи.

Керівник групи забезпечення спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – Є. М. Бабич, докт. тех. наук, професор.



Національний університет
водного господарства
та природокористування

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ..	3
1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни	3
1.2. Навчально-методичні матеріали дисципліни.....	3
2. ТЕМИ ТА ЗМІСТ КУРСУ	4
Лекція 1. ІНТЕРФЕЙС КОМПАС. ЗАСОБИ ТОЧНОГО КРЕСЛЕННЯ	4
Лекція 2. РОБОТА З ОБ'ЄКТАМИ КОМПАС	23
Лекція 3. ЗАСОБИ ПОСТАНОВКИ РОЗМІРІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТУ	41
Лекція 4. СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ	51



1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Застосування Компас у проектуванні водопостачання і водовідведення» є оволодіння студентами основ автоматизованого проектування водопостачання та водовідведення у графічно-текстовому редакторі Компас 3D.

Основне завдання навчальної дисципліни «Застосування Компас у проектуванні водопостачання і водовідведення» – навчити студенів практичним прийомам роботи в Компас 3D по створенню графічної документації у водопостачанні та водовідведенні.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен **знати** структуру та можливості Компас 3D, оптимальні файлові операції для побудови двовимірних зображень предметів, деталей, методи отримання твердої копії (на паперовому носії) креслення або текстового документу.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен **вміти** використовувати текстового редактора Компас 3D при розробці проектно-кошторисної документації у водопостачанні та водовідведенні, застосовувати Компас 3D при розробці графічної частини документації систем водопостачання та водовідведення.

1.2. Навчально-методичні матеріали дисципліни

1. Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. Водопостачання та водовідведення : підручник. К. : Знання, 2011. 359 с.
2. Сайт ТОВ «АСКОН» URL: <http://www.ascon.kiev.ua/> (дата звернення: 05.08.2019).
3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). URL: <http://lib.nuwm.edu.ua/> (дата звернення: 05.08.2019).
4. Кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи НУВГП. URL: <http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-vvbs> (дата звернення: 05.08.2019).



2. ТЕМИ ТА ЗМІСТ КУРСУ

Лекція 1. ІНТЕРФЕЙС КОМПАС. ЗАСОБИ ТОЧНОГО КРЕСЛЕННЯ.

1. Основні елементи інтерфейсу
2. Основні типи документів
3. Управління масштабом зображення у вікні документа
4. Одиниці вимірювання та системи координат
5. Управління переміщенням курсору
6. Використання прив'язок

1. Основні елементи інтерфейсу

Система Компас є стандартним додатком Windows. Вона запускається аналогічно іншим додаткам Windows (→Пуск →Все програмы →АСКОН →Компас-3D → Компас-3D).

При роботі в Компас потрібно раціонально використовувати екран комп'ютера. Для цього вікно програми потрібно розгорнути в повноекранний режим.

Область вікон документів (рис. 1.). Ця область займає основну частину вікна програми **Компас**. Тут розміщаються вікна відкритих документів. У них виконуються всі операції створення і редагування документів системи.

Заголовок вікна програми. Заголовок розташований у верхній частині вікна програми. У ньому відображається наступна інформація:

- назва та номер версії програми;
- тип відкритого документа (креслення, фрагмент тощо);
- повний шлях до файлу (послідовність папок, що визначають положення файлу на жорсткому диску комп'ютера);
- ім'я файлу.

Якщо відкритий документ є листом креслення, то додатково відображається інформація про ім'я поточного виду.

Рядок меню. Рядок меню розташований у верхній частині вікна програми, нижче заголовка. В ньому розташовані сторінки головного меню системи, які містять команди.




Рис. 1. Загальний вигляд вікна «Компас-3Д»

Інструментальна панель. Команди створення та редагування геометричних об'єктів можуть бути викликані за допомогою кнопок, розташованих на інструментальній панелі, або за допомогою клавіатурних комбінацій. При цьому необхідно, щоб поточна розкладка клавіатури відповідати назві гарячих клавіш.

Панель Стандартная. Ця панель за замовчуванням розташована у верхній частині вікна програми нижче за Рядок меню. На цій панелі розташовані кнопки, що дозволяють викликати деякі команди Компас, загальні для всіх типів документів: створення, відкриття і збереження документів, вивід на друк тощо.

Склад панелі **Стандартная** (як і будь-якої іншої панелі) можна змінити з допомогою команди →Сервис →Настройка интерфейса. Команди, кнопки виклику яких знаходяться на



панелі **Стандартная**, доступні також через **Рядок меню**. Наприклад, команди роботи з буфером обміну **Вырезать**, **Копировать**, **Вставить** можна викликати з меню **Редактор**. При роботі можна використовувати обидва способи виклику команд.

Рядок повідомлень. Рядок повідомлень розташовується в нижній частині програмного вікна Компас-3D. У ньому відображаються різні повідомлення та запити системи:

- коротка інформація про той елемент екрану, до якого підведений курсор;
- повідомлення про те, введення яких даних чекає система в даний момент;
- коротка інформація про поточну дію, що виконується системою.

Необхідно постійно стежити за станом **Рядка повідомлень**. Це допоможе правильно реагувати на запити системи та уникнути помилок при виконанні побудов.

Панель Поточний стан. Панель **Поточний стан** за замовчуванням знаходитьться у верхній частині вікна програми (рис. 1). На ній відображаються параметри системи та поточного документа – поточний вид (якщо документ є листом креслення), шар, масштаб відображення, крок курсору при його переміщенні клавішами, поточні координати курсору і ряд інших параметрів.

2. Основні типи документів

Система **Компас** дозволяє розробляти шість видів документів:

- **Зборка (Сборка)** – це електронний документ, що дозволяє виконувати в аксонометрії складальні одиниці із твердотілих деталей. Файл документа **Зборка** має розширення *.a3d.
- **Деталь (Деталь)** – це електронний документ, що дозволяє створювати твердотілі моделі. Файл документа **Деталь** має розширення *.m3d.
- **Аркуш (Чертеж)** – це електронний аркуш креслення, оформленний відповідно до ГОСТ 2.104-68. **Креслення** в Компас – це документ, що може містити в собі довільну кількість видів



(під видом розуміється проекція, виносний розріз або переріз чи інше зображення), технічні вимоги, рамку й основний напис (штамп), а також різні спеціальні позначення (шорсткості, зварених швів, допусків) тощо. Для кожного виду можна задавати власний масштаб (наприклад, основні проекції можуть виконуватися в масштабі 1:2, а виносний переріз – у масштабі 4:1). Файл документа **Аркуш** має розширення *.cdw.




Рис. 2. Вікно «Новий документ»

- **Фрагмент (Фрагмент)** – це чистий електронний аркуш без рамок, на якому виконуються графічні роботи, тобто **Фрагмент** відрізняється від креслення відсутністю об'єктів оформлення. Фрагмент підходить для зберігання зображень, які не потрібно оформляти як аркуш креслення (ескізні прорисовки, розробки тощо). Крім того, у фрагментах зручно зберігати створені типові рішення та конструкції для наступного використання в інших документах. Таким чином, фрагмент можна зрівняти із кресленням, у якого є всього один вид у масштабі 1:1, а всі об'єкти оформлення креслення (рамка та штамп, технічні вимоги тощо) відсутні. Фрагменти дуже зручні для обміну геометричною інформацією між різними кресленнями, а також для збереження типових конструктивних рішень, які за якимсь причинами незручно оформляти у вигляді закінченого креслення. Файл документа **Фрагмент** має розширення *.frw.
- **Текстовый документ (Текстовый документ)** – це електронний аркуш, оформленний відповідно до ГОСТ 2.104-68 з основним написом для текстових документів. **Текстово-**



графічний документ може складатися з довільної кількості сторінок тексту, що супроводжуються ілюстраціями у форматі креслень або фрагментів **Компас**. Для зручної роботи з текстово-графічними документами до складу **Компас** включений потужний текстовий редактор, всі його можливості доступні та при звичайному введенні текстових написів на поле креслення, а також при створенні технічних вимог. Файл **Текстовий документ** має розширення *.kdw.

• **Специфікація (Спецификация)** – це електронний документ, оформленний відповідно до ГОСТ 2.108-68. Файл документа **Специфікація** має розширення *.cpw.

3. Управління масштабом зображення у вікні документа

Перше, з чим стикається користувач при створенні документа на комп’ютері – це різниця в розмірах кульмана й екрану комп’ютера. При роботі на кульмані проектант завжди бачить своє креслення цілком, але в кожен момент часу працює, як правило на відносно невеликій його ділянці.

Екран комп’ютера за своїми розмірами значно менше кульмана. Проте засоби Компас-3D дозволяють зручно працювати з кресленнями самих різних форматів.

Це досягається за рахунок можливості збільшення або зменшення масштабу відображення креслення у вікні документа, причому ці зміни не впливають на реальні розміри геометричних об’єктів.

Команди управління зображенням в Компас-3D згруповані в меню **Вид** (рис. 3. а), яке знаходиться в **Рядку меню** (рис. 1.) або на панелі **Вид** (рис. 3. б).

Засоби Компас-3D дозволяють виконувати наступні управління масштабом зображення (потрібно зауважити, що вказані нижче комбінації клавіш можуть відрізнятися в різних версіях):

1. перегляд поточного документа цілком (F9);
2. збільшення масштабу відображення за допомогою рамки . Побудову рамки можна почати з будь-якого кута. Швидко виконати цю команду та без звернення до меню або панелі **Вид**



можна, натиснувши комбінацію клавіш (**Alt+b+m+y**). Перед виконанням команди можна змінити форму курсору з мішені на перехрестя за допомогою комбінації клавіш (**Ctrl+l**). Це допоможе правильно вибрати початкову та кінцеву точки рамки. Під час виконання натискань миша повинна бути нерухома;




Рис. 3. Управління зображенням
а) Меню Вид; б) Панель Вид

3. зміна масштабу відображення виділених об'єктів . При роботі в **Компас** буває необхідно виконувати дії, пов'язані з виділенням об'єктів на кресленні. Використовуючи процедури виділення, користувач вказує системі, які саме об'єкти повинні бути змінені (видалені, переміщені, повернуті тощо). Команда →**Вид** →**Масштаб** →**По выделенным объектам** дозволяє автоматично змінити масштаб відображення в активному вікні так, щоб в ньому повністю поміщалися всі виділені об'єкти в



максимально можливому масштабі. Якщо ні один об'єкт не виділений, команда буде недоступна. За замовчуванням дана кнопка на панель **Вид** не винесена;

4. Попередній і наступний масштаб . При роботі над кресленням часто доводиться багато разів виконувати одну і ту ж послідовність команд, пов'язаних із зміною масштабу зображення: збільшувати певну ділянку документа, потім повернутися до його повного відображення. Для цього зручно використовувати команди **Предыдущий масштаб** і **Последующий масштаб** з меню **Вид**;
5. Задання точного масштабу відображення документа . При виконанні вищенаведених операцій зміни масштабу, коефіцієнт масштабування задавався автоматично. Масштаб зображення можна задавати явно, вводячи значення коефіцієнта масштабування в поле **Текущий масштаб изображения** на панелі **Вид**. При цьому за центр нового зображення буде взятий центр попереднього;
6. Плавна зміна масштабу відображення . Всі розглянуті вище команди управління масштабом зображення змінюють його дискретно. При необхідності можна плавно міняти масштаб, наближаючи або віддаляючи зображення. Для цього потрібно скористатися командою **Приблизить/отдалить** на панелі **Вид**. При виконанні цієї операції повинна утримуватися ліва кнопка миші. Центром панорамування буде точка, в якій знаходився курсор при натисненні лівої кнопки миші. Данна команда також виконується при повороті колеса миші;
7. Дискретна зміна масштабу відображення, тобто збільшення або зменшення масштабу зображення з фіксованим коефіцієнтом (за замовчуванням він рівний 1,2). Для цього потрібно використовувати кнопки **Увеличить масштаб** та **Уменьшить масштаб** на панелі **Вид**. При використанні даних команд за центр кожного нового зображення береться центр попереднього.

На практиці часто виникає необхідність проглядати різні ділянки креслення при незмінному масштабі. У таких випадках потрібно користуватися засобами зсуву зображення у вікнах



документів.

Зсув зображення можна виконувати наступними способами
(знаходяться в меню та панелі Вид):

1. Лінійки прокрутки (як для додатків Windows) – за замовчуванням не встановлена. Для активізації лінійки прокрутки необхідно зайти: →Сервис →Параметри →Система →Лінійки прокрутки;
2. Команда зсув зображення (Alt+в+н);
3. Зсув зображення за допомогою миші (без використання кнопок та меню):
4. Зсув зображення за допомогою клавіатури.

Кнопка **Перестроить** (F5) дозволяє перебудувати види поточного креслення. Як правило, використовується при роботі з асоціативними видами.

Оновлення зображення у вікні документа (Ctrl+F9). При виконанні команд, пов’язаних з редагуванням зображення (видалення, зсувом, деформацією об’єктів, редагування текстів тощо), на екрані можуть виникати невеликі спотворення (роздріви, зайві точки або лінії), які носять тимчасовий характер і не мають відношення до реального стану поточного документа. Щоб усунути такі спотворення, необхідно виконати процедуру регенерації зображення екрана. Для цього необхідно натиснути кнопку **Обновить изображение** на панелі **Вид**. При цьому буде очищено вікно документа та наново перерисовані всі об’єкти креслення.

4. Одиниці вимірювання та системи координат

У Компас використаються декартові праві системи координат (СК). Напрямок осей координат і відліку кутів показано на рис. 4.

Початок абсолютної системи координат креслення завжди знаходиться в лівій нижній точці габаритної рамки формату і представлений спеціальним системним символом початку координат –



Якщо в кресленні створені один або кілька видів, то кожен вид буде мати свою систему координат. Крім того, у документі



можна створювати довільну кількість локальних систем координат із оперативно переміщатися між ними.




Рис. 4. Система координат Компас

Зрозуміло, що **поточною** у кожен момент часу може бути тільки одна система координат, і на екрані буде відображатися тільки один символ початку координат.

Початок системи координат фрагмента не має такої чіткої прив'язки, як у випадку креслення. Тому, коли відкривається новий фрагмент, точка початку його системи координат автоматично відображається в центрі вікна.

У **Компас** використається метрична система мір. Відстані між точками на кресленнях і фрагментах обчислюються та відображаються в міліметрах. Розміри лінійних величин також завжди вводяться в міліметрах. Кутові величини вводяться в градусах. І ті й інші можна вводити тільки у вигляді десяткових чисел. Ціла частина числа від дробової відокремлюється символом **крапка**.

У професійній версії можна вибирати одиниці вимірювання (міліметри, сантиметри або метри), у яких потрібно відобразити параметри команд (наприклад, довжину або радіус).



Лінійні та кутові величини можуть бути додатними та від'ємними. В останньому випадку перед числом записується знак - (мінус). Для додатних величин знак + можна не проставляти.

Якщо необхідно ввести кутову величину 37 градусів і 38 хвилин, потрібно перетворити її в десяткове число 37.633. Для цього достатньо в поле Рядка параметрів ввести вираз **(37*60+38)/60** і система сама зробить відповідні обчислення.

5. Управління переміщенням курсору

При роботі з Компас основним інструментом є **Курсор** – графічний елемент, який можна пересувати по екрану за допомогою миші. Залежно від того, яка дія виконується в системі, змінюється зовнішній вигляд курсору (стрілка, перехрестя, знак питання зі стрілкою тощо). З його допомогою можна вибирати команди з **Рядка меню**, натискати кнопки на **Панелі управління** та **Інструментальній панелі**, активізувати поля в **Рядку параметрів**. При вказівці на елементи екрана Компас особливої точності не потрібно. Крім того, курсор бере активну участь у процесі створення геометричних об'єктів креслення й об'єктів оформлення.

При класичному кресленні за допомогою олівця та лінійки інженер визначає координати точок, довжину відрізків, радіуси кола та дуг з тією точністю, що можуть забезпечити креслярські інструменти. Дійсні розміри та положення елементів на полі креслення задаються за допомогою розмірів: лінійних, кутових, діаметральних і радіальних.

У машинній графіці все інакше. Засоби графічних систем дозволяють задавати параметри геометричних елементів з абсолютною точністю й одержувати ідеальну геометрію креслення. Ця особливість комп’ютерного креслення має величезні переваги. Саме точність комп’ютерних креслень дає можливість передавати геометрію деталей безпосередньо в технологічні системи, забезпечувати наскрізні технології проектування та виготовлення. На основі отриманих даних такі



системи генерують керуючі програми для верстатів зі ЧПУ (числовим програмним управлінням).

Поточні координати курсору відображаються в спеціальних полях у правій частині Рядка поточного стану (рис. 5). Це абсолютні координати курсору, що відраховуються від початку поточної системи координат. Точка початку поточної системи координат відображається на екрані спеціальним системним значком і завжди має абсолютні координати $X=0; Y=0$.

На аркуші креслення може бути кілька систем координат: система координат креслення (завжди розташована в лівому нижньому куті креслення), системи координат видів, локальні системи координат. Однак поточною в кожен момент часу може бути тільки одна система координат, і на екрані, в кожен момент часу, буде відображатися тільки один значок початку координат.

Компас має повний набір засобів, що дозволяють швидко та точно встановити курсор у будь-яку точку документа.



Рис. 5. Відображення координат в Рядку поточного стану

Переміщення курсору мишею. Переміщувати курсор по документі в різних напрямках можна виконувати за допомогою миші. При цьому змінюються значення поточних координат курсору по осіх X і Y у відповідних полях Рядка поточного стану. При цьому можна швидко перемістити курсор у будь-яку



точку документа. Це основний спосіб переміщення курсору. Однак за допомогою миші неможливо абсолютно точно встановити курсор у потрібну точку, тому що її координати відслідковуються з точністю до 3 знаків після коми, тобто до 1/1000 мм.

Зміна форми подання курсору. За допомогою клавіатурної команди **<Ctrl>+<K>** (англійська розкладка) можна змінити форму представлення курсору зі **Стандартний** (пастка) на **Увеличений** (перехрестя) і назад. Залежно від ситуації зручнішою може виявитися та або інша форма.

Швидке переміщення курсору в початок координат. Час від часу виникає необхідність швидко встановити курсор у початок координат. Для цього використається клавіатурна команда **<Ctrl>+<0>**. Клавішу **<0>** потрібно натискати на розширеній клавіатурі.

Переміщення курсору за допомогою клавіатури. Можна також переміщати курсор, використовуючи клавіші зі стрілками на основній або розширеній клавіатурі. У цьому випадку переміщення буде не довільним, як у випадку використання миші, а дискретним відповідно до поточного кроку курсору. Для зміни кроку курсору використовується поле **Текущий шаг** у Рядку поточного стану. За замовчуванням крок дорівнює 5 мм (рис. 6).




Рис. 6. Зміна кроку переміщення курсору

Змінити значення поточного кроку курсору можна трьома способами:

1. Натиснувши на кнопці **Список шагов** праворуч від вікна поточного кроку в Рядку поточного стану (рис. 5). Розкриється



спісок значень кроків, в якому необхідно вибрати потрібне значення, наприклад **10**.

2. Подвійним натисканням активізувати поле **Текущий шаг** у Рядку стану, при цьому поточне значення буде виділено кольорами. Ввівши нове значення кроку, наприклад **15**, необхідно натиснути клавішу <**Enter**>.

3. Введенням із клавіатури комбінації клавіш <**Alt**>+</>. Поле **Текущий шаг** знову стане активним, в якому необхідно ввести нове значення, наприклад **20**, і натиснути <**Enter**>.

Переміщення курсору в потрібну точку креслення. Поля Рядка поточного стану, у яких відображаються поточні координати курсору, одночасно є і елементами управління. У них можна вводити будь-які значення для точного позицювання курсору. Активізація полів здійснюється за загальними для Рядка поточного стану правилам: або подвійним натисканням миші, або клавіатурними командами <**Alt**>+<x> або <**Alt**>+<y>.

У Компас можна задавати координати точок щодо **поточного положення курсору**. Ознакою введення відносних координат є наявність символу ^ перед значенням координати, наприклад, **^-10.8**.

6. Використання прив'язок

У процесі роботи над кресленням у користувача постійно виникає необхідність точно встановити курсор у різні точки елементів, що вже існують на кресленні, іншими словами, виконати **прив'язку** до точок або об'єктів. Основна помилка користувачів полягає в тому, що вони виконують цю операцію «на око». Поняття прив'язки нерозривно пов'язане з поняттям характерних точок об'єктів. Такими точками в Компас є точки, що визначають геометрію об'єкта або його положення на кресленні. У наведений нижче табл. 1 дані основні геометричні об'єкти Компас і їх характерні точки.

На рис. 7 характерні точки основних геометричних об'єктів, доступні для виконання прив'язок, показані явно. При звичайному кресленні вони, зрозуміло, не видно.



Таблиця 1

Характерні точки геометричних об'єктів

Геометричний об'єкт	Його характерні точки
Точка	Сама точка
Відрізок	Початок відрізка, кінець відрізка
Дуга	Початок дуги, кінець дуги і центр
Коло	4 точки квадрантів і центр
Прямокутник	4 точки в кутах прямокутника
Правильний багатокутник	Точки перетинання сторін і центр
Еліпс	Кінцеві точки півосей і центр
Сплайн	Точки перегину сплайна
Ламана лінія	Точки перегину ламаної
Фаска	Аналогічно відрізу
Скруглення	Аналогічно дузі
Рядок тексту	Точки початку і кінця рядка
Штрихування	Точки в кутах контуру штрихування
Таблиця	Початкові і кінцеві точки всіх відрізків




Рис. 7. Характерні точки основних геометричних об'єктів



Всі інші об'єкти Компас, які в основному відносяться до об'єктів оформлення креслення, так чи інакше є комбінаціями основних геометрических об'єктів з їх характерними точками.

При виконанні операцій прив'язок на основі характерних точок система може обчислити деякі додаткові точки: середні точки відрізків і дуг, точки перетину та торкання об'єктів тощо. (рис. 8).




Рис. 8. Додаткові точки геометрических об'єктів

Компас надає найрізноманітніші команди прив'язок до характерних точок (границні точки, центр) і об'єктів (перетин, по нормальні, по напрямках осей координат тощо). Ці команди об'єднані в три незалежні групи прив'язок: **глобальні**, **локальні** та **клавіатурні**.

Глобальні прив'язки допомагають користувачеві уникнути грубих помилок у кресленнях на етапі освоєння системи. На відміну від всіх інших прив'язок, глобальні прив'язки завжди діють за замовчуванням при виконанні операцій уведення та редактування. Наприклад, якщо включено варіант глобальної прив'язки до перетину, то при введенні точки система автоматично буде виконувати пошук найближчого перетину об'єктів у межах пастки курсору. Якщо перетин буде знайдено,



точка буде зафіксована саме в цьому місці. Важлива особливість глобальних прив'язок полягає в тому, що в Компас можна включати кілька різних глобальних прив'язок до об'єктів і всі вони будуть працювати **одночасно**. При цьому розрахунок точки виконується «на льоту»: на екрані відображається фантом, що відповідає цій точці, і, при необхідності, текст із ім'ям діючої в цей момент прив'язки. Кнопка для виклику діалогу настроювань глобальних прив'язок розташована в Рядку поточного стану (рис. 9).




Рис. 9. Рядку поточного стану

Після натискання цієї кнопки на екрані з'явиться діалогове вікно **Установка глобальных привязок** (рис. 10). Щоб установити потрібну комбінацію глобальних прив'язок, необхідно включити або виключити працпорці в діалоговому вікні. За замовчуванням активна лише прив'язка **Близьшая точка**.



Рис. 10. Вікно «Установка глобальных прив'язок»



Перевірка області креслення навколо поточного положення курсору на відповідність одному з типів прив'язки здійснюється в тому порядку, у якому вони розташовані в діалоговому вікні, тобто спочатку шукаються найближчі точки найближчого елемента. Якщо таких точок немає – починається пошук середньої точки найближчого елемента тощо.

Глобальні прив'язки є корисним інструментом, що дозволяє здійснювати швидку і точну вказівку існуючих точок на кресленні. Однак бувають ситуації, коли одночасна активізація великої кількості прив'язок і близьке розташування характерних точок ускладнюють вибір. У таких випадках можна скористатися іншими прив'язками – локальними.

Локальні прив'язки дозволяють виконувати ті ж самі процедури прив'язки курсору до характерних точок існуючих геометричних об'єктів на кресленні, що і глобальні. Однак вони володіють двома важливими особливостями:

1. Локальна прив'язка є **п'оритетнішою**, ніж глобальна, тобто при виклику якої-небудь її команди вона придуше встановлені глобальні прив'язки на час своєї дії (до введення точки або відмови від уведення).

2. Кожна з них виконується **тільки для одного (поточного) запиту точки**. Після введення поточної точки активізована локальна прив'язка відключається, та система повертається до виконання глобальних прив'язок. Якщо необхідно виконати ще одну локальну прив'язку для чергової точки, прийдеться викликати меню локальних прив'язок заново.

Всі локальні прив'язки зібрані в **меню локальних прив'язок** (рис. 11). Для виклику меню на екран під час виконання команди необхідно натиснути **правою** клавішею миші в будь-якій точці креслення. У динамічному меню, що з'явиться, поставити курсор на каскадне меню **Привязка**, натискання миші при цьому виконувати не потрібно. Після цього вміст меню автоматично розкриється, та буде видно повний список локальних прив'язок.

Активізація потрібної прив'язки здійснюється простим натисканням миші на відповідній команді. Після цього меню прив'язок закриється та продовжується виконання основної



команди побудови або редагування об'єкта. Для обчислення поточної точки система виконав конкретну, зазначену користувачем прив'язку. Після спрацьовування прив'язки точки фіксується натисканням лівої кнопки миші або клавіші <Enter>.




Рис. 11. Меню локальних прив'язок

Клавіатурні прив'язки являють собою команди точного позиціонування курсору та виконуються за допомогою клавіатури при натисканні певних клавіш або їх комбінацій.

Клавіатурні прив'язки мають дві важливі особливості:

1. Локальні та глобальні прив'язки можна використати тільки в той момент, коли система запитує вказівку якої-небудь точки, тобто після того, як активізована яка-небудь команда. Клавіатурні прив'язки можна застосовувати практично в будь-якому режимі роботи редактори.

2. Використання локальної або глобальної прив'язки поєднано з уведенням точки, а використання клавіатурної прив'язки приводить лише до **простого переміщення курсору в потрібну точку**. Процедуру уведення або фіксації точки потрібно виконувати окремо натисканням клавіші <Enter> на клавіатурі. Цей поділ надає додаткову гнучкість управлінням курсором і уведенням точок.

При кресленні клавіатурні прив'язки звичайно використовуються в такій послідовності:

1. Швидко помістити курсор мишею поруч із потрібною точкою або об'єктом. Після цього мишу відпустити.

2. Виконати клавіатурну команду для точного позиціонування курсору (миша не використається).



3. Зафіксувати точку натисканням клавіші <Enter> на клавіатурі (миша не використається).

4. Після цього можна продовжити роботу з мишею.

Таблиця 2

Основні клавіатурні прив'язки

Клавіатурна команда	Реакція системи
<Ctrl>+<.>	Переміщення курсору по нормальні в найближчу точку найближчого елемента (на цифровій клавіатурі при ввімкненій кнопці NumLock)
<Ctrl>+<5>	Переміщення курсору в найближчу характерну точку найближчого елемента
<Shift>+<5>	Переміщення курсору в середину найближчого до положення курсору примітива
<Alt>+<5>	Переміщення курсору в точку перетину двох найближчих до положення курсору примітивів

Професійна версія Компас має ряд додаткових засобів управління командами, розташованих на Панелі спеціального керування. Наприклад, після побудови будь-якого об'єкта система автоматично очищає поля Рядка параметрів, готуючись до введення чергового об'єкта з іншими параметрами. Однак на практиці нерідкі випадки, коли потрібно побудувати кілька об'єктів із частково співпадаючими параметрами, наприклад, кілька кіл з однаковим радіусом, але різними центрами.

Щоб уникнути повторного введення параметрів при побудові серії одинакових об'єктів, у професійній версії є спеціальний засіб фіксації параметрів – кнопка **Запомнить состояние** на панелі Спеціального керування (рис. 12). Вона дозволяє запам'ятати параметри, задані при введенні об'єкта, щоб використати їх при створенні наступних об'єктів. Наприклад, при введенні кола було задане значення радіуса. Якщо до створення цього кола нажати кнопку **Запомнить состояние**, заданий радіус буде автоматично пропонуватися в Рядку параметрів об'єктів при введенні наступного кола:

1. натиснути кнопку побудови кола;



2. вказати у відповідному полі радіус кола та натиснути <Enter>;
3. натиснути кнопку **Запомнить состояние;**
4. вказати центри кола – коло побудоване;
5. на екрані з'явиться фантом кола з раніше зафікованим радіусом і залишиться лише вказати його центр.



Рис. 12. Кнопка Запомнить состояние

Лекція 2. РОБОТА З ОБ’ЄКТАМИ КОМПАС.

1. Виділення та видалення об’єктів
2. Засоби побудови геометричних об’єктів
3. Панель Редагування

1. Виділення та видалення об’єктів

Виділення об’єктів. При проектуванні у КОМПАС неодноразово прийдеться вносити ті або інші зміни в креслення, тобто різними способами виконувати їх редагування.

Виділення об’єктів безпосередньо пов’язане з їх наступним редагуванням. За допомогою процедури виділення вказують системі, які саме об’єкти повинні бути змінені командою редагування. Таким чином, виділення об’єктів передує їх редагуванню.

Однак є виключення. Деякі команди редагування, такі, як команда **Деформация сдвигом** або **Усечь кривую** , діють інакше. Вони не вимагають попереднього виділення об’єктів. Замість цього після їх запуску потрібно спочатку вказати об’єкти, а потім починається виконання власне операції редагування.

У Компас передбачені вичерпні засоби виділення об’єктів. Просте виділення можна виконати мишею. У складніших



випадках необхідно використовувати спеціальні команди з меню **Выделить** в Рядку меню або звернутися до сторінки **Выделение** Інструментальної панелі (рис. 1). Впродовж одного сеансу вибору об'єктів можна вільно використовувати будь-яку комбінацію цих способів виділення. Виділені об'єкти відображаються на екрані спеціальним кольором, який можна змінити в діалозі настроювання системи. За замовчуванням цей колір зелений. Після вибору потрібних об'єктів можна приступати до їх редагування – видалення, переміщення, копіювання тощо. Скасувати виділення об'єктів можна простим натисканням миші в будь-якій вільній області робочої зони.

Самим звичайним способом виділення об'єкта є просте натискання мишею на об'єкті в будь-якій його точці – місце натискання не має ніякого значення. Так можна виділяти тільки базові елементи КОМПАС, а також об'єкти деяких інших типів, наприклад макроелементи. Повний перелік об'єктів, які можна виділити простим натисканням миші, наведений у табл. 1.

Таблиця 1

Об'єкти, які виділяються простим натисканням лівої кнопки миші

Основні геометричні об'єкти			
Точка	Відрізок	Коло	Дуга
Еліпс	Сплайн	Ламана	NURS-крива
Штрихування	Багатокутник	Рядок тексту	Таблиця
Розміри			
Лінійний	Кутовий	Діаметральний	Радіальний
Технологічні позначення			
Шорсткість	База	Лінія виноски	Таврування
Маркування	Позначення позиції	Допуск форми	Лінія розрізу
Напрямок виду			
Інші елементи			
Еквідистанта	Макроелемент		



- Кнопка Выделение

-
- Выделить по свойствам;
 - Выделить все (Ctrl + A);
 - Выделить объекты указанием;
 - Выделить слой указанием;
 - Выделить вид указанием;
 - Выделить рамкой;
 - Выделить вне рамки;
 - Выделить секущей рамкой;
 - Выделить секущей ломаной;
 - Выделить прежний список;
 - Выделить по типу;
 - Выделить по стилю кривой;
 - Выделить группу.

Рис. 1. Панель Выделение

Виділення декількох об'єктів мишею виконується послідовними натисканнями на об'єктах при натиснутій клавіші <Shift> клавіатури. У цьому випадку натискання мишею працює як перемикач. Якщо об'єкт не був виділений, після натискання він виділяється. Якщо він уже був виділений – після натискання виділення скасовується. Так можна виправити помилку, якщо випадково виділили не той об'єкт.



При виділенні об'єкта, крім зміни кольору, на ньому з'являються чорні точки – **вузли управління**. Вони є поданням характерних точок об'єкта, які можна використати для його редагування.

При натисканні на новому об'єкті, виділення попереднього об'єкта автоматично скасовується.

Розглянемо деякі команди виділення:

1. Команда →**Выделить** →**Рамкой** дозволяє виділити об'єкти активного документа за допомогою прямокутної рамки. Потрібно сформувати рамку вибору таким чином, щоб у неї потрапили всі об'єкти, що цікавлять вас. Елементи, що **повністю** потрапили в задану рамку, будуть виділені. Якщо які-небудь об'єкти на кресленні вже були виділені, зазначені за допомогою рамки елементи будуть до них додані. При необхідності, можливо за один сеанс команди послідовно сформувати довільну кількість рамок вибору.

2. При роботі над кресленням іноді виникає необхідність повторно виділити групу об'єктів, які виділялися в попередній раз (елементи колишнього списку). У таких випадках не потрібно повторно формувати рамки вибору, тому що система запам'ятує останню виділену групу об'єктів. Для цього необхідно виконати команду →**Выделить** →**Прежний список**. Система пам'ятає тільки останній список виділених об'єктів. Будь-яке виділення нового об'єкта або об'єктів приводить до автоматичної заміни попереднього списку.

3. Команда →**Выделить** →**Секущей рамкой** дозволяє виділити об'єкти активного документа, які повністю або хоча б що частково потрапили в задану прямокутну рамку. Після виклику команди варто зафіксувати точку першого кута рамки, а потім переміщати курсор до одержання потрібного розміру рамки, після чого зафіксувати другий її кут. Якщо які-небудь об'єкти вже виділені, то зазначені за допомогою січної рамки елементи будуть до них додані. За один виклик команди можна задати довільну кількість січних рамок.

4. Команда →**Выделить** →**Секущей ломаной** дозволяє виділити об'єкти активного документа, перетинаючи їх ламаною лінією. Після виклику команди варто зафіксувати точку початку



ламаної, а потім послідовно фіксувати її наступні точки, домагаючись перетину з тими об'єктами, які повинні бути виділені. Цю команду доцільно використовувати у випадку дуже насиченого креслення.

Для видалення зайвих об'єктів на кресленні їх необхідно попередньо виділити будь-яким способом. Виділені об'єкти можна видалити, нажавши клавішу **<Delete>** на клавіатурі, виконавши команду →**Удалить** →**Выделенные объекты**, або скориставшись кнопкою **Удалить выделенные объекты**  на Панелі управління. За замовчуванням дана кнопка не винесена на Панель управління.

Якщо ви помилилися та випадково видалили не ті об'єкти, ви можете відновити їх за допомогою кнопки **Отменить** на Панелі управління. Вилучені об'єкти будуть негайно відновлені. Відновлення вилучених об'єктів неможливо, якщо була виконана кожна з команд, пов'язаних зі збереженням документа на носії даних. Після відновлення всіх об'єктів кнопка **Отменить** виділяється блідими кольорами. Це значить, що список скасування вичерпаний і подальше скасування неможливе.

Для протилежної дії (повтору команди після її скасування) натисніть кнопку **Повторить**  на Панелі управління. Таким чином можна переміщатися за списком змін в обох напрямках, домагаючись потрібного стану документа.

Система запам'ятує певну кількість команд, які можна скасувати або повторити. Цей системний параметр називається **Кількістю шагов назад**. Ви самі можете задати значення цього параметра. Для цього виконайте команду →**Сервис** →**Параметры** →**Система** →**Графический редактор** →**Редактирование**. Далі в поле **Количество шагов назад** задайте число команд, які потрібно запам'ятати. Не потрібно задавати занадто велике значення кількості дій, що скасовуються. Це приведе до додаткової витрати ресурсів операційної системи та може сповільнити роботу Компас.



2. Засоби побудови геометричних об'єктів

Вибір команди побудови точки здійснюється на панелі **Геометрия** або →**Инструменты** →**Геометрия** →**Точки** →**Точка**. Точки будуються за координатами, які можуть вводитися за допомогою миші або у відповідні поля на Панелі властивостей **Точка** (рис. 2). Крім того, на цій панелі можна вибрати стиль відображення точок (9 стилів).




Рис. 2. Панель властивостей **Точка**

На розширеній панелі **Точка** (рис. 3) присутні наступні команди:




Рис. 3. Розширена панель **Точка**

1. Точки по кривой – дозволяє побудувати декількох точок (вказується кількість ділянок), рівномірно розміщених на кривій.



Рис. 4. Команда Точки по кривой

2. Точки пересечения двух кривых – проставляются точки на перетинах двух кривых.

3. Все точки пересечения кривой – проставляются точки перетину вказаної кривої з усіма іншими.

4. Точка на заданном расстоянии – позволяет побудовывать точки на кривой, что находятся на заданной отдаленности от указанной точки на этой кривой (базовой точки) и один от другого. Має параметри: відстань між точками, кількість точок, координати початкової точки, стиль точок (рис. 5).




Рис. 5. Панель властивостей команди Точка на заданном расстоянии

Відрізок створюється викликом команди **Отрезок** (рис. 6). Побудувати відрізок можливо:

1. за координатами початкової та кінцевої точок;
2. за координатою однієї точки (початкової або кінцевої), довжиною та кутом похилу до додатної осі ОХ.




Рис. 6. Панель властивостей Отрезок

Для будь-яких об'єктів, які створенні за допомогою прямих та відрізків, існує спільна властивість **Стиль лінії**. Ця опція призначена для зміни стилю ліній. Для того щоб змінити тип лінії на панелі властивостей, викликаємо список стилів ліній (рис. 7).




Рис. 7. Список стилів ліній

Для завантаження додаткових стилів ліній використовується менеджер бібліотек стилів ліній (рис. 8), який завантажується при виборі пункту у списку стилів ліній **Другий стиль...**. За допомогою менеджера бібліотеки стилів ліній можна завантажити як системні (вкладка **Системные**), так й з існуючих бібліотек (вкладка **Из библиотек**) стилі.




Рис. 8. Менеджер бібліотеки стилів ліній

На розширеній панелі **Отрезок** (рис. 9) присутні наступні команди:




Рис. 9. Розширена панель **Отрезок**

1. Паралельный отрезок – дозволяє побудувати один або кілька відрізків, паралельних іншим прямолінійним об'єктам.

2. Перпендикулярный отрезок – дозволяє побудувати один або кілька відрізків, перпендикулярних іншим прямолінійним об'єктам.

3. Касательный отрезок через внешнюю точку – дозволяє побудувати відрізок, дотичний до іншого об'єкта.



Рис. 10. Побудова дотичного відрізка

4. Касательный отрезок через точку кривой – дозволяє побудувати один або декілька дотичних відрізків у зазначених точках. На відміну від попередньої команди кут нахилу відрізу визначається вказаною точкою на колі.

5. Отрезок, касательный к 2 кривым – дозволяє побудувати відрізок, дотичний до двох кривих.



Рис. 11. Побудова відрізка дотичного до двох кривих

Коло створюється викликом команди **Окружность**. Викреслюється коло з заданим центром, проходячи через вказану точку. Для побудови вказуємо початкову точку (центр



та природокористування

кола), а потім переміщуємо другу точку, поступово віддаляючись від центру кола.




Рис. 12. Панель властивостей **Окружність**

На розширеній панелі **Окружність** (рис. 13) присутні наступні команди:




Рис. 13. Розширенна панель **Окружність**

1. Окружність по 3 точкам – дозволяє побудувати коло, що проходить через три задані точки.



Рис. 14. Побудова кола за трьома точками

2. Окружність з центром на об'єкті – дозволяє побудувати коло з центром на зазначеній кривій: вказується об'єкт, перша точка, друга точка або радіус.



Рис. 15. Побудова кола з центром на об'єкті



3. Окружность, касательная к 1 кривой – дозволяє побудувати коло, дотичне до заданої кривої. Доступно два основні способи побудови кола, дотичного до заданої кривої:

- завдання двох точок, що належать колу;
- завдання точки центру кола.

Вкажіть об'єкт, якого повинне стосуватися коло. Якщо відомо положення двох точок t_1 і t_2 , через які повинно проходити коло, поспільсво задайте їх. Радіус кола буде визначений автоматично. На екрані з'являться фантомами всіх кіл, дотичних до зазначененої кривої і що проходять через задані точки.




Рис. 16. Побудова кола, дотичного до кривої

4. Окружность касательная к 2 кривым – дозволяє побудувати коло дотичне до двох вказаних кривих.




Рис. 17. Побудова кола, дотичного до двох кривих

5. Окружность касательная к 3 кривым – дозволяє побудувати коло дотичне до трьох вказаних кривих.



Рис. 18. Побудова кола, дотичного до трьох кривих

6. Окружность по 2 точкам – дозволяє побудувати коло, що проходить через дві задані точки: вибирається перша точка, задається радіус, вибирається друга точка. Якщо радіус не задавати, то друга точка вибирається на діаметрі, а радіус (діаметр) визначається автоматично.



Рис. 19. Побудова кола через дві задані точки

Дуга створюється викликом команди **Дуга**. Викresлюється дуга з заданим центром і за двома точками. Для побудови задаємо центральну точку дуги. Потім задаємо початкову точку дуги необхідного радіусу або діаметру і вказуємо кінцеву точку дуги. Основними властивостями даної команди є: координати початкового та кінцевого кутів дуги, та напрямок побудови дуги за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. Як у випадку і з колом, вказуємо спосіб побудови дуги (діаметр або радіус). За замовчуванням напрямок побудови здійснюється за годинниковою стрілкою.




Рис. 20. Панель властивостей **Дуга**




Рис. 21. Розширенна панель Дуга

Дуги можуть також будуватися:

- за трьома точками;
- як дотична до кривої (із заданням двох точок або точки і радіусу);
- за двома точками;
- за двома точками і кутом розтвору.



Рис. 22. Побудова дуги за двома точками і кутом розтвору

Еліпс створюється викликом команди **Эллипс**. Викреслюється еліпс зі заданим центром через дві вказані точки. Для побудови вказуємо початкову точку центру еліпса. Потім вказуємо на певній відстані від центру точку першої півосі та точку другої півосі. Основними властивостями даної команди є: довжина першої та другої півосі, кут повороту еліпсу та наявність осей. Кут повороту еліпсу задається по першій півосі. За замовчуванням дуга будеться без осей. Еліпс створюється викликом команди **Эллипс**.




Рис. 23. Панель властивостей Эллипс

Кут похилу першої напівосі – це кут похилу першої напівосі відносно додатної осі OX.



Рис. 24. Розширенна панель Эллипс



Еліпси можуть також будуватися:

- вписаними в уявний прямокутник, що будується за двома точками його діагоналі;
- за центром і вершиною описаного прямокутника;
- за центром, довжиною напівосі і вершиною описаного прямокутника;
- за трьома вершинами описаного прямокутника;
- за центром та трьома точками;
- дотичними до двох кривих.

Крива Без'є (сплайн) – це крива, яка цілком лежить в опуклій оболонці своїх опорних точок. Ця крива створюється викликом команди Кривая Безье, викреслюється шляхом зазначення в робочій зоні послідовних точок вершин, через які повинна проходить дана крива. Утворюється суцільний об'єкт. Для даної команди існують режими замкнутий або розімкнутий об'єкт.




Рис. 25. Панель властивостей Кривая Безье

Положення характерних точок ліній можна змінювати безпосередньо в процесі креслення. Для цього натискають кнопку Редактировать точки на Панелі спеціального управління (рис. 25), а потім перетаскують курсором потрібні точки лінії (рис. 26). Для виходу з режиму редагування точок виключають кнопку. Для завершення побудови кривої необхідно натиснути <Ctrl>+<Enter>.




Рис. 26. Редагування кривої Без'є



На панелі розширених команд можна вибрати побудову ламаної та NURBS кривих.

Прямокутник створюється викликом команди

Прямоугольник. Викresлюється прямокутник із заданою нижньою лівою та верхньою правою точками. Для побудови вказуємо початкову точку, яка відповідає верхньому лівому куту прямокутника та другу точку, яка віддаляється від першої і буде відповідати нижньому правому куту. Основними властивостями даної команди (рис. 27) є: висота, ширина прямокутника та наявність осей. За замовчуванням прямокутник будеться без осей. Тому, прямокутник можна будувати за координатами однієї вершини та його ширину і довжиною.




Рис. 27. Панель властивостей прямокутника

На панелі розширених команд можна вибрати побудову прямокутника за координатою центра і вершиною. Також на цій панелі є кнопка побудови багатокутника з однаковою довжиною сторін (рівностороннього).





Рис. 28. Розширенна панель **Прямоугольник**



Кут похилу
багатокутника

Рис. 29. Панель властивостей багатокутника

3. Панель Редагування

Часто при розробці в документацію доводиться вносити корективи, які можуть частково або повністю змінити зовнішній вигляд деталі або вузла. Тому поряд із засобами створення геометрії та оформлення креслення важливо частиною будь-



якої графічної системи є наявність у ній засобів редагування, які дозволяють швидко внести зміни в документ, що розробляється.

Іншим аспектом застосування засобів редагування є проектування за зразком. Часто, приступаючи до проектування деталі або вузла, інженер шукає більш-менш близькі їм аналоги в раніше розроблених виробах. При комп'ютерному проектуванні цей прийом дозволяє в кілька разів скоротити час виконання. Замість креслення деталі із самого початку набагато ефективніше взяти раніше розроблене креслення, внести в нього необхідні зміни та зберегти його під новим ім'ям.

У Компас існують чотири основних способи редагування об'єктів:

1. простим переміщенням за допомогою миші;
2. за допомогою спеціальних команд зі сторінки Редактирование Інструментальної панелі;
3. за допомогою зміни положення вузликів управління;
4. шляхом зміни їхніх параметрів.

Спосіб переміщення об'єктів мишею досить простий і не вимагає яких-небудь додаткових коментарів.

Використання спеціальних команд зі сторінки Редактирование (симетрія, деформація, поворот тощо) розглянемо нижче.

У процесі оформлення креслення можна легко редагувати розміри будь-яких типів об'єктів, переміщаючи їхні характерні точки. Припустимо, після виконання креслення деталі та проставлення розмірів вирішили змінити точки прив'язки та положення розмірних написів деяких з них.




Рис. 30. Редагування відрізка

Зміна параметрів існуючого об'єкта виконується наступним чином:



та природокористування

1. подвійним натискання на об'єкті, який потрібно відредактувати;

2. зміна параметрів об'єкта в полях Рядка параметрів;

3. оцінка результатів зміни параметрів за фантомом об'єкта;

4. збереження нових значень параметрів натисканням на кнопці

Создать объект на Панелі спеціального управління або

відмова від них натисканням на кнопці **Прервать команду** .

Так виконується редагування будь-якого об'єкта Компас.

Для зміни (редагування) параметрів об'єкта або спільних параметрів групи об'єктів можливо використовувати вікно **Свойства**. Його можна викликати: →Редактор →Свойства або при відділених об'єктах з меню правої кнопки миші. На рис. 31 представлено вікно **Свойства**. В ньому можна змінити спільні параметри для двох виділених об'єктів – відкізок і дуги. Такими параметрами є: **Слой объекта**, **Стиль**, **Гиперссылка**.




Рис. 31. Вікно **Свойства**

Засоби редагування об'єктів знаходяться на панелі **Редактирование** або в Рядку меню **Редактор** (рис. 32).



Кнопка Редактор




Рис. 32. Панель Редактор

- 1 – Сдвиг, 1.1 – Сдвиг по углу и расстоянию – переміщення виділених об’єктів;
- 2 – Поворот – поворот виділених об’єктів;
- 3 – Масштабирование – масштабування виділених об’єктів
- 4 – Симметрия – симетрія виділених об’єктів
- 5 – Копия указанием, 5.1 – Копия по кривой, 5.2 – Копия по окружности, 5.3 – Копия по сетке, 5.4 – Копия по концентрической сетке – копіювання об’єктів;
- 6 – Деформация сдвигом, 6.1 – Деформация поворотом, 6.2 – Деформация масштабированием – деформація виділених об’єктів;
- 7 – Усечь кривую, 7.1 – Усечь кривую 2 точками – усічення частини кривої;
- 8 – Удлинить до ближайшего объекта, 8.1 – Выровнять по границе – подовження та вирівнювання кривих;
- 9 – Разбить кривую, 9.1 – Разбить кривую на N частей – розбиття кривої на дві та N частин;
- 10 – Удалить фаску/скругление – видалення фаски або округлення;
- 11 – Очистить область – очищенння заданої області;
- 12 – Преобразовать в NURBS – перетворення геометричних об’єктів або тексту в NURBS криву



Лекція 3. ЗАСОБИ ПОСТАНОВКИ РОЗМІРІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТУ.

1. Команди постановки розмірів
2. Введення та редагування тексту
3. Робота з таблицями

1. Команди постановки розмірів

Компас підтримує всі передбачені ЕСКД типи розмірів: лінійні, діаметральні, кутові та радіальні. Кнопки виклику відповідних команд розташовані на сторінці **Разміри** Інструментальної панелі (рис. 1). На панелях розширеніх команд розташовуються різні додаткові варіанти поставлення розмірів.



Рис. 1. Сторінка **Разміри**

1 – авторазмер; 2 – лінейний размер; 3 – диаметральный размер; 4 – радиальный размер; 5 – угловой размер; 6 – размер дуги окружности; 7 – размер высоты

Команда **Авторазмер** дозволяє побудувати розмір, тип якого автоматично визначається системою залежно від того, які об'єкти вказані для поставлення розміру.

На рис. 1 показана Панель розширеніх команд уведення лінійних розмірів. Вона містить у собі:



- лінійний розмір;
- лінійні розміри від загальної бази;
- ланцюговий лінійний розмір;
- лінійний розмір із загальної розмірною лінією;
- лінійний розмір з обривом;
- лінійний розмір від відрізка до точки.

Кнопки **Радиальний размер** і **Угловой размер** мають свої Панелі розширеніх команд.

Компас дозволяє значно скоротити час на проставляння розмірів за рахунок автоматичного виміру їхніх значень (за умови точного виконання геометричних побудов). Саме тому потрібно акуратно вводити координати точок відрізків, кіл, дуг тощо, використовувати механізми клавіатурних, локальних і глобальних прив'язок.

Якщо при побудові розміру його значення не відповідає очікуваному (наприклад, значення розміру було обчислено зі знаками після коми, у той час як воно повинне бути цілим), необхідно в першу чергу перевірити, чи немає помилок у геометрії. До тих же наслідкам приводять помилки при введенні характерних точок розмірів. У цьому випадку прийдеться відрядагувати сам розмір або видалити його та побудувати заново.

У зображення розмірів входять наступні елементи (рис. 2):

- розмірна лінія – лінія зі стрілками на кінцях, виконана паралельно відповідному вимірю. Як правило, розмірні лінії містяться між виносними. Якщо на короткій розмірній лінії не вистачає місця, розмірні стрілки або текст розміщаються зовні залежно від налаштувань. Для кутових розмірів розмірною лінією є дуга;
- розмірні стрілки – стрілки, засічки або довільний маркер для позначення кінців розмірної лінії;
- виносні лінії проводяться від об'єкта до розмірної лінії. Можуть бути побудовані перпендикулярно їй або бути похилими. Формуються тільки для лінійних і кутових розмірів (використовуються, якщо розмірна лінія перебуває поза об'єктом для якого проставляється розмір);



- розмірний текст – текстовий рядок, що містить величину розміру й іншу інформацію (наприклад, позначення діаметра, радіуса, допуску);
- винесення використаються, якщо розмірний текст неможливо розташувати поруч із об'єктом.




Рис. 2. Елементи лінійного розміру

Для зміни параметрів розмірів за замовчуванням в нових документах: **Сервис** → **Новые документы** → **Размеры**.

При активізації команди проставлення лінійних розмірів – **Лінейний размер** у Рядку параметрів відображаються різні поля та кнопки, за допомогою яких можна вводити характерні точки розміру, управляти його орієнтацією та вмістом розмірного напису (рис. 3, 4).




Рис. 3. Панель властивостей команди **Лінейний размер** вкладка
Размер

Орієнтація розмірної лінії може бути: паралельна об'єкту, горизонтальна або вертикальна.



Рис. 4. Панель властивостей команди **Лінейний размер** вкладка
Параметри

1, 5 – наявність початкової та кінцевої виносних ліній; 2, 4 – стиль початкової та кінцевої стрілок (засічка, стрілка, крапка тощо);



3 – розміщення розмірної лінії; 6 – положення розмірного надпису відносно розмірної лінії; 7 – розміщення стрілок (всередині, зоні, авторозміщення); 8 – зазор або довжина виносних ліній

Розміщення розмірної лінії – рис. 5.



Рис. 5. Варіанти розміщення розмірних ліній

Положення розмірного надпису відносно розмірної лінії – рис. 6.




Рис. 6. Варіанти положення розмірного надпису відносно розмірної лінії

Для зміни значення розмірного напису (рис. 3) на нього натискають ліву кнопку миші та з'являється вікно **Задание размерной надписи** (рис. 7). В цьому вікні є наступні елементи:

1. Меню (**Редактор**, **Вставить**, **Формат**) – дозволяє змінювати параметри шрифту, добавляти дроби і спец символи.
2. Поле «Тест до» – дозволяє вставляти написи перед значенням розміру.
3. Група перемикачів «Символ» – дозволяє вставляти спецсимвол перед значенням розміру.



4. Поле «Значення» – числове значення розміру. При введені ручного значення розміру галочка з перемикача «Авто» зникає та при зміні положення точок прив'язки розміру його значення не змінюється.

5. Група квалітет і відхилення призначення для задання квалітету та відхилень розміру.

6. Поле «Еденици измерения» призначено для ручного прописування одиниць вимірювань.

7. Поле «Текст после» призначене для додавання тексту після значення розміру.

8. Група перемикачів відображення тексту.

9. Вікно попереднього перегляду.

10.Перемикач застосування внесених змін у властивості розмірів при їх новому проставленні.

11.Кнопка відображення поля 12 та групи перемикачів 13.

12.Поле «Текст под размерной надписью» використовується для додавання тексту під розмірним написом. В полі попереднього перегляду (поз.9) не відображається.

13.Група перемикачів «Выравнивание текста» служить для вибору варіанту вирівнювання тексту відхилень або граничних значень.

Отже, для поставляння лінійного розміру потрібно:

1. натиснути кнопку **Линейный размер**;
2. вказати точки прив'язки;
3. за необхідністю виконати налаштування окремих параметрів розміру;
4. вказати положення розмірної лінії;
5. вийти з команди проставляння **Линейный размер** одним з відомих способів.

Для проставляння похилого розміру (рис. 8) потрібно:

1. натиснути кнопку **Линейный размер**;
2. відключити автостворення об'єкта на Панелі спеціального управління (рис. 9);
3. вказати точки прив'язки лінійного розміру;
4. натиснути кнопку **Паралельно об'єкту** на вкладці **Размер** Панелі властивостей;



5. розташувати розмірну лінію на потрібній відстані від об'єкта;

6. натисніть кнопку **Наклонить размер** на Панелі спеціального управління. Всі елементи вкладки **Размер** замінюються одним полем **Угол**;

7. ввести в нього значення кута нахилу виносних ліній розміру. Можна також «нахилити» розмір мишею, перетягуючи одну з характерних точок, які з'явилися на екрані;

8. після встановлення потрібного положення виносних ліній віджати кнопку **Наклонить размер**

9. Щоб зафіксувати отриманий похилий розмір, потрібно натиснути кнопку **Создать объект**




Рис. 7. Вікно Задание размерной надписи




Рис. 8. Приклад проставлення розміру з похилими виносними лініями



Команди групи **Угловой размер** дозволяють увести один або декілька кутових розмірів. За замовчуванням система виконує побудову простого кутового розміру. Інші варіанти проставлення кутових розмірів перебувають на Панелі розширених команд (рис. 9).



Рис. 9. Розширенна панель команд побудови кутових розмірів
1 – угловой; 2 – угловой от общей базы; 3 – угловой цепной;
4 – угловой с общей размерной линией; 5 – угловой с обрывом

Команда **Діаметральний размер** дозволяє ввести один або кілька діаметральних розмірів. Після вибору команди потрібно вказати курсором базове коло або дугу, а потім зафіксувати положення розмірного напису.

Порядок уведення кутових, діаметральних розмірів, використання параметрів і управління розмірним написом практично не відрізняється від уведення лінійних розмірів.

2. Введення та редагування тексту

При розробці креслення досить трудомістким виявляється його оформлення. Мається на увазі проставлення ліній-виносок, позицій тощо. Не можна забувати, що введення об'єктів оформлення повинно виконуватися в строгій відповідності з вимогами стандартів. Наявність у Компас засобів швидкого і зручного створення об'єктів оформлення багато в чому визначає ефективність застосування системи при розробці технологічної документації. Ці засоби знаходяться у вкладці **Обозначення** (рис. 10) та **Обозначення для строительства**.

Команда **Текст** на сторінці **Обозначення** дозволяє ввести один або декілька текстових написів на поле креслення. Кожен напис може складатися з довільної кількості рядків. Після виклику команди Компас перемикається в режим роботи з текстом. При цьому змінюється вміст Рядка меню, Панелі управління і Рядка параметрів. У розпорядження користувача



надаються засоби, які значно полегшують оформлення таких елементів технічних текстів, як уведення дробів, верхніх і нижніх індексів, надрядків і підрядків, спеціальних знаків і символів.



Рис. 10. Сторінка **Обозначения**

- 1 – Ввод текста;
- 2 – Ввод таблицы;
- 3 – Линия-выноска;
- 4 – Обозначение позиций;
- 5 – Линия разреза;
- 6 – Стрелка взгляда;
- 7 – Выносной элемент;
- 8 – Осевая линия по двум точкам;
- 9 – Автоосевая;
- 10 – Обозначение центра;
- 11 – Волнистая линия

Для введення тексту вказують курсором положення точки його прив'язки. Потім друкують в рамці, що відкрилася, потрібну кількість рядків, закінчуючи набір кожного з них натисканням клавіші <Enter>.

Для переходу до створення нового тексту фіксують введений текст натисканням на клавішу **Создать объект** на Панелі спеціального управління або натискають ліву кнопку миші в новій точці креслення. Напис буде зафікований, і відкриється нове поле введення тексту в зазначеному вами місці.

При необхідності можна змінювати зовнішній вигляд написів, що вводяться, або окремих їх частин (тип шрифту, його висоту і звуження, колір символів тощо) за допомогою полів у Рядку параметрів об'єктів. (рис. 11) Якщо потрібно поміняти



зображення тільки частини напису, виділяють його мишею або клавішами, а потім призначають потрібні параметри.

Для виходу з режиму введення тексту натискають клавішу <Esc> або кнопку **Прервать команду** на Панелі спеціального управління.



Рис. 11. Панель властивостей команди **Текст** вкладка **Формат**

Для вставки спеціальних знаків використовується кнопка **Вставить специальный знак**.

Якщо в текстовому написі необхідно пронумерувати кілька рядків, не потрібно виконувати цю операцію вручну. Набагато ефективніше скористатися кнопкою **Установить нумерацію**. У такому випадку крім скорочення часу власне на нумерацію, система може автоматично перенумерувати рядки при видаленні зайвого рядка або додаванні нового.

Для введення тексту в певній координаті чи під певним кутом вводяться значення у рядок **Точка привязки текста** (рис. 12).




Рис. 12. Панель властивостей команди **Текст** вкладка **Вставка**

Кут нахилу тексту можна визначити за допомогою Геометричного калькулятора. Для цього необхідно натиснути правою клавішею миші в поле **Угол наклона** в Рядку параметрів (рис. 13).

3. Робота з таблицями

Для створення таблиці необхідно натиснути кнопку **Ввод таблицы** на панелі **Обозначения**. Далі необхідно на запит системи **Укажите точку привязки текста или введите ее координаты** вказати точку лівого верхнього кута таблиці. Після вказівки точки прив'язки на екрані з'явиться діалог **Создать таблицу**. У цьому діалозі потрібно задати параметри таблиці: кількість і ширину стовпців, кількість і висоту рядків та



інформацію про розташування заголовка. У документі буде створена порожня таблиця відповідно до заданих параметрів. Ліва верхня клітинка таблиці є поточною. У ній мигає текстовий курсор. Рядок і стовпець, яким належить поточна клітинка, також називаються поточними.




Рис. 12. Використання геометричного калькулятора

При роботі з таблицею натисканням мишою поза границями цієї таблиці приводить до завершення роботи команди. Змінити параметри клітинки можна тільки для поточної, натиснувши праву кнопку миші та з контекстного меню вибравши **Формат ячейки**. Видалити, вставити, розбити, об'єднати клітинки, стовпчики чи рядки можливо з меню **Таблица**. Для роботи з текстом таблиці (зміна шрифту та його висоти, вирівнювання, вставляння спецсимволів тощо) використовується Панель властивостей. Якщо вводить текст, що, не поміщається в границях клітинки, то символи автоматично будуть звужені. За рахунок цього ширина стовпця залишається постійною.

Для зміни поточної клітинки використовують мишу, клавішу управління курсором або комбінацію клавіш **<Tab>** і **<Shift>+<Tab>**.

Для проставлення виносок та пояснень користуються командою **Линия-Выноска**



У момент заповнення текстових полів система переходить у режим текстового редактора, і є можливість користуватися всіма способами управління текстом і його параметрами. Для скорочення довжини введеного рядка його виділяють за допомогою клавіатурної команди **<Ctrl>+<A>**. Потім натискають на кнопці розкриття списку **Сужение** в Рядку параметрів. У списку, що розкрився, вибирають значення менше 1. Після цього символи в написі змінять свою ширину.

Для введення позначень позицій потрібно використовувати команду **Обозначені позиції** . Для зміни номера позиції користуються діалоговим вікном **Ввод текста**. При необхідності можна ввести будь-який номер позиції вручну або за допомогою кнопок нумерації.

Лекція 4. СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ.

1. Загальні рекомендації щодо створення робочих креслень
2. Заповнення основного напису
3. Управління видами
4. Особливості використання шарів
5. Виведення документа на друк

1. Загальні рекомендації щодо створення робочих креслень

Створення будь-якого робочого креслення починається зі створення нового документа (Аркушу). На даному етапі необхідно визначитися з місцем зберігання документа, його назвою, форматом тощо.

Формат аркуша інженер визначає приблизно, виходячи з габаритів деталі, її масштабу, передбачуваної кількості видів, виносних елементів тощо. Помилка у виборі формату на даному етапі не має ніякого значення, оскільки його можна змінити в будь-який момент.

Після того, як документ створений, він готовий до прийому інформації, тобто креслення. Але не варто забувати про такий



надзвичайно важливий і корисний інструмент Компас, як **види**.

На цьому етапі необхідно проаналізувати, чи потрібні для зображення даної деталі види, і якщо потрібні, то скільки. Якщо зображення перебувають у безпосередньому проекційному зв'язку, логічно поміщати їх в один вид. І останнє питання, яке потрібно вирішити перед створенням виду: у якій точці розмістити початок його координат. При створенні виду поле **Ім'я діалогового вікна Параметри нового вида** не є обов'язковим. Однак краще взяти за правило присвоювати видам імена, наприклад *Головний вид, переріз A-A, виноска B, Таблиця параметрів* тощо. Це може істотно полегшити роботу із кресленням, що містить велику кількість видів.

Після цього можна приступати до введення геометрії креслення. При цьому необхідно враховувати наступні рекомендації:

1. При введенні геометричних об'єктів, що складають деталь, можна потрібно використовувати знання і навички, придбані при кресленні на кульмані, тому що логіка креслення в обох випадках має багато спільного. Комп'ютерне креслення дає користувачеві більші можливості для швидкого виконання типових операцій.

2. Залежно від ситуації креслення можна почати з будь-якого елемента деталі і у будь-якому місці креслення. Можна тимчасово перейти від одного виду до іншого для одержання потрібних елементів, а потім знову повернутися до першого.

3. При необхідності можна накреслити елемент деталі тимчасово в будь-якому вільному місці креслення, а потім перемістити підготовлений елемент у потрібне положення.

4. Якщо складний елемент деталі повинен бути накреслений під кутом, набагато простіше накреслити його на вільному місці креслення у вертикальній або горизонтальній орієнтації, а потім повернути щодо характерної точки на заданий кут і перенести в потрібне місце.

5. Фаски і округлення краще оформляти після уведення основної геометрії, тому що їхнє виконання приводить до втрати деяких характерних точок, які можуть знадобитися для виконання прив'язок.



6. Основну частину розмірів і елементів оформлення найкраще наносити на заключній стадії виконання креслення, тому що може виникнути необхідність зміни масштабу виду. Ale найпринциповіші розміри, що визначають геометрію деталі, потрібно наносити відразу. Вони будуть служити наочним засобом контролю правильності виконаних побудов і допоможуть вчасно виявити помилки, допущені при введенні параметрів об'єктів.

7. Якщо така помилка виявлена, не варто відразу видаляти неправильні елементи і будувати їх заново. У більшості випадків засоби системи дозволяють легко відредактувати місце помилки, буквально за кілька кроків зробити в кресленні досить серйозні зміни геометрії, уникнувши стомлюючого перекреслювання, неминучого при роботі на кульмані.

8. З іншого боку, у деяких ситуаціях набагато легше просто видалити помилково побудовані елементи і ввести їх заново. У кожному разі внесення змін у документ – це творчий процес, і залежно від ситуації і наявного досвіду інженер щораз вирішує цю проблему по-іншому.

9. Не варто забувати про те, що при наявності в деталі декількох однакових елементів, потрібно ретельно накреслити тільки один з них, а інші одержати за допомогою команди **Копія**.

10. Якщо деталь (або окремі її елементи) має симетричні ділянки щодо вертикальної, горизонтальної або похилої осі симетрії, тоді креслять тільки один елемент, а симетричні ділянки будуються за допомогою команди **Симметрія**.

11. Багато креслень часто мають стандартні елементи: різьбові отвори тощо. Такі елементи можуть бути досить складними і трудомісткими для креслення, наприклад болти, гвинти, гайки та інші деталі кріплення, підшипники, пружини тощо. Велика кількість таких елементів зберігається в прикладних бібліотеках Компас, і є можливість дістати з бібліотеки готовий елемент у потрібну точку на кресленні. Ale, робота із прикладними бібліотеками можлива тільки в професійній версії системи.



12. Якщо в кресленнях є однакові або схожі елементи, потрібно, накресливши їх один раз, оформити їх як фрагменти і зберігати в спеціально для цього створених папках на жорсткому диску і при необхідності вставляти в поточний документ. Поступово накопичуючи ці типові елементи, користувач формує свої власні бібліотеки. Починаючи з версії Компас 5.4 ці елементи можуть бути параметричними, що дозволяє коректувати їхні розміри, перебудовуючи під конкретну ситуацію. Але, можливість створення параметричних креслень і фрагментів доступна тільки в професійній версії системи.

13. Ще зручнішими засобом зберігання типових елементів користувача є їхня організація у вигляді бібліотек фрагментів. Використання таких бібліотек дозволяє створювати ієрархічні структури типових елементів і здійснювати їхнє централізоване зберігання і зручний доступ до них. Але, функції створення бібліотек фрагментів користувача доступні тільки в професійній версії системи.

14. Ще раз хотілося б нагадати про принцип **точного креслення** в Компас, що виключає введення параметрів об'єктів «на око». При введенні координат характерних точок елементів та інших параметрів потрібно задавати їхні точні значення в полях **Рядка параметрів**, користуватися прив'язками (глобальним, локальним і клавіатурними) і **Геометричним калькулятором**. Це допоможе не тільки створювати правильну геометрію деталей, але і в подальшому ефективно користуватися напівавтоматичними режимами штрихування і проставляння розмірів.

15. Для виведення на друк різноманітних креслень групи елементів з однаковими кольорами потрібно розміщувати в окремих шарах, задавши цим шарам відповідні кольори.

16. У жодному разі не забувайте про **апарат допоміжних побудов**. Допоміжні прямі повинні стати постійним інструментом при виконанні креслень. Прив'язки допомагають точно позиціонувати курсор щодо характерних точок існуючих елементів, а за допомогою допоміжних побудов можна легко



обчислювати положення будь-яких необхідних точок і далі використати їх як об'єкти прив'язок.

17. Можливо саме головне при комп'ютерному кресленні полягає в тому, що, полегшуючи виконання більшості рутинних операцій, система надає величезні можливості для творчості, стимулює пошук оптимальних рішень.

Після закінчення введення геометрії креслення, приступають до оформлення креслення. Оформлення креслення зводиться до проставлення необхідних розмірів і технологічних позначень, заповнення основного напису (штампа), введення технічних вимог тощо.

2. Заповнення основного напису

При заповненні **основного напису (штампа)** повною мірою проявляється одна з основних переваг Компас – наявність спеціальної моделі основного документа (креслення, текстового документа, специфікації), одним з елементів якої і є штамп. Після активізації він готовий до прийому даних. При цьому користувачеві не потрібно піклуватися про розміщення тексту в клітинках штампа – цю операцію автоматично виконує сама система.

Можна заповнювати тільки вільні клітинки штампа. Клітинки зі стандартним вмістом, не доступні для введення і редагування.

Перед початком роботи зі штампом його необхідно активізувати. Це можна зробити декількома способами:

1. подвійним натисканням миші в будь-якій точці штампа;
2. командою →**Вставка** →**Основная надпись**;
3. натисканням правої клавіші на штампі і вибором з контекстного меню команди **Заполнить основную надпись**.

Ознакою активності штампа є поява в ньому границь клітинок. Крім того, перетвориться інтерфейс системи: зміниться вміст **Рядка меню** і **Панелі управління**, на екрані з'явиться **Панель спеціального управління**, а в **Рядку стану** будуть відображатися стандартні поля управління текстом. У першій клітинці штампа з'явиться мерехтлива похила риса –



текстовий курсор. Перед заповненням штампа бажано збільшити його на весь екран за допомогою команди **Изменить масштаб рамкой**

Клітинки основного напису мають певним «інтелект». При їхньому заповненні система автоматично розташовує текст по центрі клітинки або вирівнює його по лівій границі, підбираючи необхідну висоту і ширину символів для рівномірного заповнення клітинок. Якщо при цьому потрібно додати рядок, необхідно натиснути клавішу **<Enter>**. Система сформує новий порожній рядок у межах поточної клітинки для продовження набору тексту. Однак, якщо певна клітинка не може містити більше одного рядка, додати додатковий рядок не вдасться. Необхідний міжрядковий інтервал також установлюється автоматично. Якщо параметри тексту (висота, ширина та накреслення символів, міжрядковий інтервал, вирівнювання тексту в клітинці тощо), пропоновані системою, не влаштовують, можна поміняти кожен з них за допомогою відповідних полів у Рядку параметрів.

Для заповнення будь-якої клітинки необхідно натисканням миші зробити її поточною і ввести потрібний текст.

Професійна версія системи має у своєму розпорядженні засоби **напівавтоматичного заповнення клітинок**. Більшість рядків зв'язана зі спеціальними довідниками, що містять текстову інформацію, яка часто використовується, тобто **текстовими шаблонами**. Зв'язок клітинок із шаблонами показана на рис. 1. Заповнення клітинок у напівавтоматичному режимі зводиться до виклику з клітинок шаблона і вибору з нього потрібного значення. Уміст всіх шаблонів доступний для зміни користувачем.

3. Управління видами

Після створення нового креслення, присвоєння йому імені і запису його в потрібну папку на диску, можна відразу приступати до креслення. Однак це правило застосовується тільки для тих деталей, які можливо накреслити на аркуші обраного формату в натуральну величину, тобто в масштабі 1:1.




Рис. 1. Напівавтоматичне заповнення штампу

Якщо креслення в масштабі 1:1 занадто дрібне або не поміщається на аркуші обраного формату, то при роботі на кульмані інженер виконує креслення в масштабі, вручну перераховуючи розміри всіх геометричних об'єктів. При виконанні складних креслень на перерахування розмірів іде досить багато часу, а помилки в обчисленнях приводять до неприємних наслідків.

Комп'ютерне креслення повністю звільняє оператора від цієї монотонної і непродуктивної роботи. Після виконання нескладного настроювання креслення, пов'язаного зі створенням одного або декількох **видів**, Компас виконує всі обчислення, пов'язані з перерахунком розмірів елементів.

Поняття виду в Компас відрізняється від прийнятого у звичайному кресленні і трактується трохи ширше. Якщо в кресленні під видом розуміється прямокутна проекція поверненої до спостерігача поверхні предмета на площину



проекцій, то в Компас видом може бути будь-яке ізольоване зображення на кресленні.

Види в Компас – це дуже зручний засіб структурування креслення. Управління ними (створення, видалення, переміщення, зміна параметрів) завжди перебуває під повним контролем оператора.

Кожен створений інженером вид характеризується певним набором параметрів (табл. 1).

Таблиця 1

Параметри та значення виду

Параметр виду	Значення за замовчуванням
Номер	1 і далі по збільшенню
Масштаб	1:1 (залежить від профілю)
Кут повороту в градусах	0
Ім'я	Необов'язковий параметр
Точка прив'язки	Визначається користувачем

Будь-яке креслення Компас складається, принаймні, з одного виду. Справа в тому, що при створенні нового креслення система автоматично формує спеціальний **системний вид** з нульовим номером. Якщо користувач не створював ніяких інших видів, всі об'єкти, що вводяться, автоматично будуть розміщуватися в цьому системному виді. Таким чином, відразу ж після відкриття нового креслення можна приступати до введення і редагування зображення, не піклуючись про створення виду і навіть не підозрюючи про його існування.

Поле **Текущий вид** у Рядку поточного стану використовується для перемикання між існуючими видами. Якщо у документі всього один вид, використання цього поля заборонено – його вміст відображається блідими кольором (рис. 2).




Рис. 2. Рядок поточного стану



Як вже відзначалося, кожен вид має набір параметрів, які задає користувач при його створенні. Будь-який з параметрів виду може бути змінений у будь-який момент, крім системного виду з номером 0. Параметри системного виду наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Параметри системного виду

Параметри системного виду 0	Жорстко зафіксоване значення
Номер	0
Масштаб	1
Кут повороту в градусах	0
Ім'я	Системний вид
Точка прив'язки	Збігається з початком координат аркуша (лівий нижній кут документа)

Отже, будь-яке креслення в Компас складається з одного або декількох видів. При цьому один з них обов'язково є **поточним**. Поточний вид має важливу особливість: всі нові об'єкти розташовуються в поточному виді і логічно належать саме йому. У кожен момент часу поточним може бути тільки один вид на кресленні.

У фрагменті розбивка зображення на види неможливо, тому що фрагмент по своїй суті аналогічний виду з масштабом 1:1.

Створити новий вид можливо з **Менеджера документа** або виконавши операції: →**Вставка** →**Вид**, на екрані з'являться параметри нового виду, яка має дві вкладки: **Параметри** (рис. 3.), **Надпись вида** (рис. 4).

Точка прив'язки виду – це точка на аркуші креслення, у якій буде перебувати **початок координат нового виду**. За початок координат виду звичайно приймається певна **характерна точка** виду. Найчастіше це точка, щодо якої задана основна частина розмірів виду або щодо якої зручно виконувати його побудову.




Рис. 3. Вкладка **Параметри** панелі параметрів нового виду

1 – номер виду; 2 – найменування виду; 3 – колір відображення виду; 4 – масштаб виду (може вибиратися стандартний або задаватися вручну); 5 – не масштабування / масштабування виносних ліній; 6 – вибір базової точки виду (перетин діагоналей габаритного прямокутника або початок координат); 7 – координати базової точки вставки; 8 – кут повороту




Рис. 4. Вкладка **Надпись вида** панелі параметрів нового виду

На рис. 4:

1 – поле, в якому відображається поточний напис виду (при включені або відключені елементів написів вміст вікна перегляду змінюється);

2 – дозволяє створити або змінити в написі виду посилання на позначення об'єкта оформлення – стрілки виду, лінії розрізу / перерізу, впроваджений елемент, вузол. Після того, як посилання буде створена, між видом і об'єктом оформлення, обраним в якості джерела посилання, сформується асоціативний зв'язок. Текст посилання з'явиться у вікні перегляду написи виду на Панелі властивостей. Стануть доступні опції **Ім'я**, **Лист** і **Зона**;

3 – опція, керуюча включенням в напис виду позначення об'єкта оформлення (позначення виносного елемента, лінії розрізу, стрілки погляду, вузла або вузла в перерізі, що є джерелом літерного чи цифрового позначення в написі виду), пов'язаного з цим видом. Вимкнення цієї опції розриває зв'язок виду з об'єктом оформлення, тому подальше включення опції стає неможливим. Щоб сформувати зв'язок заново, потрібно натиснути кнопку **Вставити ссылку** (поз. 2);



4, 5, 6, 7 – опції, керуючі включенням значка «розгорнуто», масштабу, значка «Повернуто», кута повороту в напис виду;

8 – опція, керуюча включенням в напис виду посилання на номер листа креслення, де розташовується пов'язаний з видом об'єктом оформлення. Якщо вид не пов'язаний з об'єктом оформлення, то опція **Лист** недоступна;

9 – опція, керуюча включенням в напис виду посилання на позначення зони креслення, де розташовується пов'язаний з видом об'єктом оформлення. Якщо опція включена, то позначення зони – за умови, що в кресленні включено розбиття на зони – додається в напис. Якщо опція відключена, то позначення зони не додається в напис виду. Якщо вид не пов'язаний з об'єктом оформлення, то опція **Зона** недоступна.

Після створення нового виду на екрані відбуваються наступні зміни:

1. у зазначеній точці з'явився системний символ початку координат – це початок координат новоствореного виду (наприклад, вид 1). Тепер всі абсолютно координати точок будуть відраховувати від цієї точки.

2. зник системний символ початку координат аркуша – системний вид з №0 більше не є поточним.

3. у полі **Текущий вид** у Рядку параметрів з'явилася цифра 1 – номер поточного виду. Тепер можна приступати до креслення і оформлення деталі. Всі об'єкти, що будуть вводитися, будуть відноситися до виду №1 і автоматично масштабуватися відповідно до його масштабу.

Масштабуванню піддаються тільки геометричні об'єкти. Об'єкти оформлення креслення (розміри, тексти тощо) завжди створюються в масштабі 1:1, як того і вимагають стандарти.

Засоби управління видами розташовані в лівому куті Рядка поточного стану і містять у собі кнопку **Состояние видов**, поле **Текущий вид** і кнопку **Список видов** (рис. 5). Відразу після відкриття документа поточним є той його вид, що був поточним в момент виконання останньої операції збереження креслення.



Рис. 5. Рядок поточного стану

Для одержання інформації про види поточного документа потрібно натиснути на кнопці **Состояние видов** у Рядку поточного стану. На екрані з'явиться діалогове вікно **Менеджер документа** (рис. 6).




Рис. 6 Вікно Менеджер документа

У цьому вікні наведена інформація про те, з яких видів складається поточний документ (рис. 7), їхні порядкові номери, імена і стани видів. Наприклад, зараз поточним є вид № 0 під ім'ям **Системний вид** (кнопка стану виду позначена «галочкою»). Із умісту вікна зрозуміло, що в даному кресленні, крім системного виду, було створено 3 додаткових види. У виді № 1 розташовується головний вид вала, у виді № 2 – розріз А-А, у виді №3 – виносні елементи Б і В.

Спробуємо відтворити логіку інженера, що створив дану структуру креслення.


1. У системному виді №0 розміщена таблиця параметрів вала, що завжди створюється і відображається в масштабі 1:1.

2. Основне зображення вала, судячи зі штампа креслення, накреслено в масштабі 1:1. Його цілком можна було накреслити також у системному виді №0, масштаб якого завжди дорівнює 1:1. Однак інженер вирішив створити для вала окремий вид, масштабний коефіцієнт якого дорівнює 1. Можливо, це було зроблено з міркувань зручності компонування креслення, тому що вид можна масштабувати, повернати або переміщати



незалежно від інших видів креслення. Крім того, можливо, інженерові треба було визначити координати окремих точок контуру вала. При його розміщенні в системному виді № 0 відлік виконувався б від лівого нижнього кута креслення, у якому завжди розміщується початок координат виду 0. При розміщенні вала в окремому виді відлік координат виконується від точки початку координат виду, що розташована на лівому торці вала.

Інженер сам визначає, скільки видів повинно включати креслення, які їхні параметри і яка геометрична інформація буде поміщена в кожному з видів.



3. Переріз А-А приведений на кресленні в масштабі 2:1, тому для нього довелося створити окремий вид з масштабним коефіцієнтом 2.

4. Виносні елементи Б і В інженер вирішив накреслити в масштабі 4:1. Тому вони були розміщені у виді з масштабним коефіцієнтом 4.



Кожен вид на кресленні може перебувати в одному із чотирьох можливих станів: поточний, фоновий, погашений й активний.

• **Поточний** вид завжди єдиний у кресленні. У цьому виді можна виконувати будь-які операції по введенню, редагуванню і видаленню об'єктів. Всі нові об'єкти зберігаються саме в поточному виді. Елементи поточного виду завжди відображаються з реальним кольором і стилями ліній.

• **Фонові** види доступні тільки для виконання операцій прив'язки до точок або об'єктів. Ці види не можна переміщати, а їхній уміст недоступний для редагування. Всі елементи фонових видів зображуються на екрані пунктирними лініями.

• **Погашені** види відображаються на кресленні тільки їхніми габаритними рамками, сам уміст видів при цьому не показується. Тому, якщо об'єкти деякого виду не повинні відображатися на екрані, варто оголосити цей вид погашеним (невидимим). Такі види стануть повністю недоступними для виконання будь-яких операцій.

• **Активними** можуть бути відразу кілька видів. Якщо вид не є фоновим або погашеним, то він уважається активним. Поточний вид також є активним. Елементи активних видів доступні для виконання операцій редагування і видалення. Всі об'єкти, що розміщаються в активному непоточному виді, зображуються на екрані одним кольором, установленим для даного виду в діалозі настроювання його параметрів.

У різні моменти роботи із кресленням вид може перебувати в різних станах. Для зміни стану виду потрібно виділити його в списку видів і включити потрібний прaporець. Після встановлення потрібного стану всіх видів варто нажати кнопку **Ok** для закриття діалогу роботи з видами.

У процесі роботи із кресленням може виникнути необхідність змінити деякі параметри виду – назву, масштаб, точку початку системи координат виду тощо. Для зміни параметрів конкретного виду потрібно зробити його поточним. Далі необхідно вибрати в меню **Сервис** команду **Параметри текущего вида...** або натиснути кнопку **Параметри текущего вида** у вкладці **Виды** . Інструментальної панелі У



діалоговому вікні, що з'явиться на екрані (воно дуже схоже на діалог при створенні нового виду) можна відредактувати значення параметрів поточного виду.

Над видами можна виконувати ті ж операції редагування, що і над окремими об'єктами або групами об'єктів, з яких вони складаються. Можна копіювати, видаляти, повертали види цілком за допомогою команд зі сторінки **Редактирование** Інструментальної панелі.

У цьому сенсі особливий інтерес представляє просте переміщення видів, що дозволяє оптимально розташовувати їх на аркуші креслення. Для цього можна використати спосіб простого переміщення об'єктів за допомогою миші. Цей спосіб є універсальним і може бути використаний при переміщенні будь-яких об'єктів, коли вимоги до точності розміщення об'єктів невисокі.

Якщо необхідно виконати будь-яку операцію (переміщення, видалення, копіювання) над видом як єдиним компонентом структури креслення, його необхідно попередньо виділити за допомогою команди →**Выделить** →**Вид**.

4. Особливості використання шарів

Шар можна назвати рівнем, на якому розміщена частина об'єктів фрагмента або виду креслення. Робота в Компас із шарами є повною аналогією використання аркушів кальки, які накладають один на одну при звичайному проектуванні на кульмані.

Будь-яке ображення в кресленні не може існувати поза видом і поза шаром, а у фрагменті – поза шаром. Тому при створенні нового креслення в ньому автоматично формується системний вид, а в ньому – системний шар. При створенні нового фрагмента в ньому автоматично формується системний шар. Якщо користувач не створював ніяких інших видів, і шарів, то всі об'єкти у кресленні будуть міститися в системному виді на системному шарі, а у фрагменті – у системному шарі.

Шар може перебувати в одному з наступних станів:

- активний або фоновий;



- видимий або погашений.

Один із шарів завжди є поточним. У поточному можна виконувати будь-які операції по введенню, редагуванню і видаленню елементів. Всі об'єкти, які створюються, заносяться саме в цей, поточний, шар.

Елементи поточного шару відрисовуються на екрані реальними стилями ліній, точок і штриховок, які призначенні в діалогах настроювання системи. У цьому розумінні зображення поточного шару збігається із зображенням виду або фрагмента, у якому є присутнім тільки один шар. Можна сказати, що поточний шар – це та калька, що перебуває поверх всіх інших і на який у цей момент малює інженер.

Активними можуть бути відразу кілька шарів. Елементи таких шарів доступні для виконання операцій редагування і видалення. Всі об'єкти, що належать активному шару, який не є поточним, зображуються на екрані одним кольором, установленим для даного шару в діалозі настроювання його параметрів. Активні шари можна зрівняти з кальками, у які не вноситься нічого нового, а виконуються лише виправлення раніше намальованих елементів і переміщення самих кальк на кульмані.

У тому випадку, якщо формування об'єктів шару завершено, і він потрібний лише в якості «підкладки» для розміщення зображення інших шарів, можна оголосити його фоновим. Елементи фонових шарів виду доступні тільки для виконання операцій прив'язки до точок або елементів. Ці шари не можна переміщати, а їхній уміст недоступно для редагування. Всі елементи фонових шарів виду зображуються на екрані однаковим стилем. Фонові шари подібні до кальок, закріпленим для базування по них нових елементів креслення або схеми.

Активні і фонові шари поводяться вище описаним чином, якщо вони видимі.

Якщо ж уміст якого-небудь шару не повинен відображатися на екрані, варто оголосити його погашеним (невидимим). Елементи таких шарів не будуть відображатися на екрані і стануть повністю недоступними для будь-яких операцій.



Образно кажучи, можна зняти непотрібні зараз кальки з кульмана.

5. Виведення документа на друк

На заключному етапі остаточно оформленій документ можна вивести на плотер або принтер. При виведенні документів на друк Компас використовує стандартний сервіс операційної системи Windows, надаючи багато додаткових можливостей.

Підготовка документа до друку починається з уведення команди **Просмотр для печати** з меню **Файл** або із натискання на кнопці **Просмотр для печати** на Панелі управління. Після цього повністю зміниться зовнішній вигляд екрана, включаючи вміст Панелі управління (рис. 8) – система перейде в режим виведення документів.

Тепер у головному вікні системи умовно показане **поле виведення**, тобто аркуш паперу, на якому буде роздруковане креслення. На аркуші реалістично відображається сам документ, його розміри і орієнтація.




Рис. 8. Вікно виведення документа на друк



В операційній системі Windows може бути інстальовано кілька друкарських пристріїв (плотерів і принтерів) різних моделей. Компас використовує пристрій, установлений за замовчуванням. Тому, спочатку потрібно переконатися, що виведення буде відбуватися саме на той пристрій, що необхідно. Для цього необхідно подивитися на Рядок повідомлень. У ньому відображається найменування поточного пристрою виведення (наприклад, MF3200).

При необхідності можна використати інший пристрій зі списку підключених до комп'ютера безпосередньо або через локальну мережу (зрозуміло, якщо комп'ютер підключений до неї). Для цього необхідно натиснути на кнопці **Настройка принтера** на Панелі управління (рис. 8), і в цьому вікні розкрити список поля **Ім'я** в групі **Принтер** і вибрати ім'я потрібного пристрою.

Можливо, прийдеться виконати настроювання параметрів обраного пристроя. Тоді необхідно натиснути на кнопці **Свойства**. Для правильного настроювання пристроя необхідно звернутися до супроводжувальної документації на нього.

У першу чергу Компас використає інформацію про розміри аркуша, про його орієнтацію і розміри «мертвих зон». Компонування документа на аркуші завжди виконуються з урахуванням мертвих зон. **Мертві зони** – це ділянки аркуша вздовж його горизонтальних і вертикальних країв, які не можуть бути використані для друку в силу особливостей конструкції друкувального пристроя.

Якщо аркуш креслення (наприклад А3) не може бути виведений на аркуш паперу (наприклад А4) у масштабі 1:1, то Компас автоматично розраховує необхідну кількість аркушів. Ця інформація відображається в Рядку повідомлень, а самі аркуші умовно показуються на полі виведення у вигляді пунктирних ліній.

Якщо необхідно розмістити аркуш креслення, наприклад, формату А3 на одному аркуші формату А4, прийдеться зменшити масштаб документа, задавши потрібне значення в поле **Текущий масштаб отображення активного документа** (рис. 8) у Рядку параметрів. Визначити оптимальний масштаб



для виведення можна за допомогою команди **Подогнать масштаб** з меню **Сервис** (рис. 9).




Рис. 9. Виклик вікна **Подогнать масштаб**

За допомогою діалогового вікна **Подгонка масштаба листов документа** (рис. 10) можна змусити Компас автоматично підібрати масштаб для розміщення зображення на заданій кількості аркушів.

Для розміщення всього документа на одному аркуші наприклад, формату А4, потрібно встановити кількість сторінок рівним 1 для того напрямку, для якого поточне значення потрібної кількості сторінок є максимальним, і система визначить потрібний масштаб. При цьому кількість сторінок по обох напрямках і загальній кількості стануть рівними 1.

За замовчуванням документ завжди притискається до лівого нижнього кута аркуша. Змістити документ дещо вправо і вверх для рівномірнішого заповнення аркуша можливо змінивши у полі **Текущий шаг** значення (за замовчуванням 5 мм) та натиснути відповідну кількість разів на клавіатурі стрілочку вправо та вверх, або вказавши координату нижньої лівої точки креслення в полях **Кордината X**, **Кордината Y** (рис. 8).




Рис. 10. Вікно Подгонка масштаба листов документа

Компас виводить креслення на друк із заздалегідь певною товщиною ліній. Товщина задається окремо для кожного типу ліній і не змінюється автоматично при зміні масштабу документа при його виведенні на друк. Тому, якщо значно зменшити його масштаб (наприклад, в 2 рази та більше), потрібно заздалегідь подбати про те, щоб документ на папері виглядав акуратно, тобто зменшити товщину ліній.

Змінити товщину ліній для виведення на папір можна за допомогою команди →Сервис →Параметры →Система →Графический редактор →Системные линии. Дане меню доступно тільки в режимі роботи з документом, але не в режимі попереднього перегляду. Тому про настроювання товщини ліній потрібно подбати заздалегідь.




Рис. 11. Вікно редагування товщини ліній при виведенні їх на друк

Професійна версія системи має ряд важливих переваг при виведенні документів на друк. До найцікавішим з них відноситься можливість одночасного виведення деяких документів на один аркуш. Масштаб, кут повороту і положення можна задати окремо для кожного документа. Засобами компонування можна вирівнювати аркуші відносно один одного. Засоби фільтрації дозволяють включати або виключати виведення на папір окремих об'єктів креслень і фрагментів (рамок основного напису, видів, шарів, штрихувань, елементів оформлення і геометричних об'єктів різних типів).

Для виклику вікна **Настройки параметров вывода** потрібно: →**Файл** →**Настройка параметров вывода...** (рис. 12). В даному вікні крім інших параметрів, можна задати параметри кольорового друку. Кольоровий друк може виконуватися кольорами видів, шарів або об'єктів. Тому заздалегідь потрібно подбати про відповідне розміщення об'єктів одного кольору у відповідному виді або шарі. Якщо



виводити на друк об'єкти їхніми кольорами, то потрібно наперед створити типи ліній відповідної товщини і кольору.




Рис. 12. Вікно **Настройки параметров вывода**