

666
7-38
Т 38

38

Сортепись
Минчук - 50к

Ч

На правахъ рукописи.

ТЕХНОЛОГІЯ Строительныхъ Матеріаловъ

ПО ЛЕКЦІЯМЪ

Професора Кіевскаго Политехническаго Института
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II

К. Г. Дементьева

и

ЛИТЕРАТУРНЫМЪ ИСТОЧНИКАМЪ.



Издание Студента Инженернаго Отдѣленія

В. А. Гласко.



КІЕВЪ.

Лито-Типографія И. И. Чоколова, Фундукеевская улица, д. № 22.

1904.

W

2198

у 666
T-38

роверено
1966 г.

ЖЕЛЪЗО.

Изъ всѣхъ металловъ, служащихъ для цѣлей техники и строительно дѣла въ частности, желѣзо имѣть наиболѣе широкое примѣненіе, распространяющееся въ послѣдніе время съ поразительной быстротою. Этому способствуютъ съ одной стороны желаніе сдѣлать постройки по возможности несгораемыми и долговѣчными, а съ другой стороны значительное удешевленіе желѣза, зависящее отъ успѣховъ metallurgii и техники въ связи съ постепенно возрастающимъ удорожаніемъ дерева. Въ настоящее время добывается и расходуется ежегодно около 23 миллионовъ тоннъ желѣза, т. е. въ двадцать разъ болѣе всѣхъ прочихъ металловъ. Стоимость же всего нынѣ добываемаго желѣза въ полтора раза превышаетъ стоимость всѣхъ остальныхъ металловъ, не исключая золота и серебра.

Исторический обзоръ. Въ послѣднее время установлено, что въ странахъ, изобиловавшихъ желѣзными рудами, желѣзо было извѣстно ранѣе бронзы, и что, следовательно, бронзовому вѣку предшествовалъ желѣзный, а не наоборотъ, какъ обыкновенно предполагаютъ. Уже древніе греки и римляне добывали значительное количество кованаго желѣза, употребляя его для изготавленія оружія и различныхъ инструментовъ. Они выплавляли желѣзо непосредственно изъ рудъ въ небольшихъ горнахъ. Чугунъ древнимъ народамъ, по всей вѣроятности, не былъ извѣстенъ, и лишь съ начала 16-го столѣтія начали его получать въ Германии въ значительныхъ количествахъ, примѣня доменные печи съ дутьемъ воздуха. Съ этого времени metallurgia желѣза стала непрестанно прогрессировать, параллельно съ возрастаніемъ потребности въ этомъ металлѣ, вызванной изобрѣтеніемъ въ 1769 г. паровой машины и въ 1829 г. желѣзной дороги.

Вотъ въ хронологическомъ порядкѣ краткій перечень наиболѣе важнѣйшихъ усовершенствованій въ области metallurgii желѣза. Въ 1735 году древесный уголь при доменной плавкѣ чугуна замѣненъ болѣе дешевымъ топливомъ—коксомъ, а дутье воздуха мѣхами—воздуходувными машинами. Въ 1829 г. Nellson предложилъ замѣнить хо-

лодное дутье—горячимъ. Въ 1784 году введенъ для превращенія чугуна въ ковкое желѣзо способъ пуддингованія (Cort), вытѣснившій старый и дорогой кричный способъ. Эпоху въ области желѣзного производства составило изобрѣтеніе въ 1855 г. Генри Бесемеромъ нового способа фабрикаціи литого желѣза и стали изъ чугуна, названаго въ честь изобрѣтателя способомъ „бессемерованія“. Дальнѣйшее усовершенствование этого способа представляеть щелочный способъ Томаса (1879 г.). Наконецъ въ послѣднее время широко распространяется мартеновскій способъ получения литого желѣза изъ чугуна, предложенный въ 1858 г. Мартеномъ.

Что касается до исторіи желѣзного производства у насъ въ Россіи, то хотя древніе славяне были уже вооружены желѣзомъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ лѣтописцы, но до 16-го столѣтія производство его имѣло кустарный характеръ и лишь въ первой половинѣ 16-го столѣтія англичане строятъ первый желѣзный заводъ въ вологодской губерніи. Первый опытъ выплавки чугуна на коксѣ былъ сдѣланъ въ Россіи въ 1863 г. и съ этого времени производство желѣза начинаетъ у насъ широко и быстро развиваться. Въ настоящее время Россія производить въ годъ около 180 милл. пуд. чугуна *) и занимаетъ по количеству производимаго желѣза (въ различныхъ его видахъ) пятое мѣсто среди другихъ государствъ.

Первое принадлежитъ Великобританіи. Второе—С.-Американско-Соединеннымъ Штатамъ. Третье—Германіи. Четвертое—Франціи. Желѣзо, имѣющее примѣненіе въ строительной техникѣ, т. е. приготовленное заводскимъ путемъ, не есть чистое желѣзо, но представляеть сплавъ хим. чистаго желѣза съ различными другими элементами, изъ которыхъ наиболѣе важное значеніе имѣетъ углеродъ. Прежде чѣмъ перейти къ описанію различныхъ сортовъ заводскаго желѣза, скажемъ нѣсколько словъ о важнѣйшихъ свойствахъ желѣза химически чистаго и объ ихъ измѣненіяхъ подъ влияніемъ различныхъ постороннихъ примѣсей **).

Химическое чистое желѣзо.

Атомный вѣсъ 56,0 (точнѣе по Лотару Мейеру 55,88). Атомная теплоемкость (произведеніе изъ атомнаго вѣса на теплоемкость=6,3. Температура плавленія по Осмонду 1500, по Кнозе 1600, по Карнели

*) Около 25.000.000 пуд. желѣза въ готовомъ видѣ и около 135.000.000 пуд. стали въ болванкахъ и отливкахъ.

**) Широкое примѣненіе желѣза въ тѣхникѣ и зависитъ отчасти также отъ его способности принимать разнообразныя свойства въ зависимости отъ качества и количества постороннихъ примѣсей, главнымъ образомъ углерода.

1804. Коэффициентъ линейного расширения между 0 и 300°=0,00001469 (Dulong et Petit). Абсолютная теплопроводность $k=16,65$ при 0° и 16,27 при 100° С. Электропроводность (по отношению къ ртути при 0°)=9,685. Твердость 4,5—5. Кристаллизуется въ правильной системѣ (кубахъ или октаэдрахъ и ихъ комбинаціяхъ). Цвѣтъ химически чистаго металлическаго желѣза—серебристо-блѣзій. Во влажномъ воздухѣ желѣзо ржавѣеть, т. е. покрывается слоемъ гидрата окиси желѣза. При накаливаніи желѣзо на воздухѣ оно покрывается слоемъ окалины (Fe_2O_3). Соляная кислота и разбавленная сѣрная кислота растворяютъ желѣзо съ выдѣленіемъ водорода. Разбавленная азотная кислота растворяетъ желѣзо на холodu съ выдѣленіемъ окиси азота, если же раствореніе это происходитъ при нагреваніи, то выдѣляется окись азота. Но если же желѣзо погрузить въ крѣпкую азотную или сѣрную кислоту, то оно не только не растворится въ послѣднихъ, то утрачиваетъ даже способность послѣ дѣйствія крѣпкихъ кислотъ растворяться въ болѣе слабыхъ. Это состояніе желѣза называется пассивнымъ.

Наиболѣе важныя для строительной техники свойства желѣза суть слѣдующія. 1) Значительное сопротивленіе разрыву=62,5 кгр. на кв. мм. (послѣ кобальта 108,0 и никеля 80,0 кгр. желѣзо обладаетъ изъ всѣхъ металловъ наибольшимъ сопротивленіемъ разрыву. 1) Предѣлъ упругости химически чистаго желѣза=32 кгр. на кв. мм.

2) Желѣзо ковко, т. е. способно въ нагрѣтомъ видѣ измѣнять свою форму подъ ударами молота, не обнаруживая трещинъ.

3) Куски желѣза свариваются, т. е. будучи предварительно нагрѣты до размягченія (но не плавленія) способны безъ дальнѣйшей обработки соединиться въ однородное цѣлое, если ихъ прижать другъ къ другу совершенно чистыми поверхностями. Вообще говоря, чѣмъ менѣе желѣзо содержитъ постороннихъ примѣсей тѣмъ выше температура плавленія, и тѣмъ легче желѣзо сваривается.

Какъ было уже сказано, въ заводскомъ желѣзе всегда содержится углеродъ, а также весьма нерѣдко и другія примѣси, именно: кремній, марганецъ, фосфоръ, сѣра, рѣже мѣдь, никель, сурьма, хромъ, мышьякъ и др. Разсмотримъ вліянія этихъ элементовъ на качества желѣза.

Желѣзо и углеродъ. Углеродъ встрѣчается во всѣхъ сортахъ заводскаго желѣза, и отъ отъ его относительного содержанія зависятъ главнымъ образомъ тѣ или другія свойства желѣза. Соединеніе желѣза съ углеродомъ или обуглероживаніе желѣза можетъ совершаться при помощи 1) твердаго углерода—напр. при нагреваніи желѣза съ углемъ (дементациѣ); 2) углеводородовъ (при соприкосновеніи раскаленаго до красна желѣза съ парами нефти или керосина, со свѣтильнымъ газомъ и пр.). 3) газообразнаго синерода и различныхъ синеродистыхъ соединеній (синеродистыхъ щелочей, кровяной соли и пр.). Однако чистое желѣзо можетъ принять самое большое 4,6% углерода (1 атомъ углерода на 4,444 атома желѣза). Правда, въ расплавленномъ состояніи желѣзо можетъ поглощать еще большее количество углерода, но избытокъ

послѣдняго выдѣлится при застыванії въ видѣ т. н. „спѣли“ (графита, выплывающаго на поверхность металла). Способность желѣза поглощать углеродъ значительно измѣняется въ присутствіи иныхъ примѣсей. Напр. присутствіе большинства металлоидовъ и въ особенности кремнія и сѣры и (менѣе очевиднымъ образомъ) фосфора уменьшаетъ способность желѣза поглощать углеродъ. Наоборотъ, металлы: марганецъ и хромъ повышаютъ рассматриваемую способность желѣза. Предполагаютъ, что углеродъ встрѣчается въ желѣзѣ въ различныхъ состояніяхъ: въ видѣ графита, карбиднаго углерода, углерода отжига и углерода закала. Объ этихъ различныхъ состояніяхъ углерода будетъ рѣчь ниже при описаніи составныхъ частей заводскаго желѣза, а теперь разсмотримъ, какое вліяніе оказываетъ углеродъ на свойства желѣза.

- 1) Съ возрастаніемъ содержанія углерода понижается точка плавленія желѣза (желѣзо съ 4,1% углерода плавится при 1085°).
- 2) Углеродъ понижаетъ ковкость желѣза (желѣзо, содержащее 1,8% углерода куется уже трудно).
- 3) Углеродъ понижаетъ свариваемость (при содержаніи 1,75% С. желѣзо уже не сваривается).

4) Вліяніе углерода на механическія свойства желѣза весьма значительно. Въ литомъ желѣзѣ, напр. при повышеніи содержанія углерода съ 0,1% до 0,9%, сопротивленіе разрыву увеличивается почти вдвое; въ томъ же отношеніи почти возрастаетъ и предѣлъ упругости, тогда какъ вязкость уменьшается. При содержаніи углерода немногого болѣе 1% твердость достигаетъ высшаго предѣла; при дальнѣйшемъ увеличеніи содержанія углерода твердость вначалѣ остается почти безъ измѣненія, а затѣмъ начинаетъ постепенно уменьшаться и приближаться къ твердости чугуна (Ледебуръ, „Желѣзо и сталь“ перев. Краснова). Относительно измѣненія механическихъ свойствъ сварочнаго желѣза и стали съ измѣненіемъ содержанія углерода имѣются пока мало провѣренныя данныя. Что касается до отношенія къ сжатію, то, какъ и для другихъ металловъ, это сопротивленія тѣмъ менѣе, чѣмъ большее отношеніе длины испытуемаго стержня къ его поперечному сечению. Вліяніе углерода на сопротивленіе литого желѣза сжатію на глядно видно изъ результатовъ опытовъ Гове, приведенныхъ въ нижеслѣдующай таблицѣ, причемъ l—обозначаетъ длину, d—диаметръ испытуемаго стержня.

- 1) Испытуемые стержни имѣютъ длину $l=8$ д.

Содержаніе углерода.	0,3%	0,6%	0,9%	1,2%
Сопротивленіе давленію въ kigr. на 1 кв. мм. . . .	33,3	59,4	66,8	71,6

2) Общее возрастание сопротивленія давленію въ % первоначальнаго при увеличеніи содержанія углерода и при различныхъ отношеніяхъ длины къ диаметру.

Содержаніе углерода.	0,3% ₀	0,6% ₀	0,9% ₀	1,2% ₀
Отношеніе $\frac{l}{d} = 2$	0	29	43	40
" $\frac{l}{d} = 4$	0	29	44	63
" $\frac{l}{d} = 8$	0	79	106	115

5) Углеродъ понижаетъ электропроводность желѣза.

6) Сообщаетъ желѣзу способность закаливаться.

Желѣзо и кремній. Кремневый ангидридъ SiO_2 не возстанавляется углеродомъ даже при температурѣ бѣлаго каленія, но въ присутствіи желѣза или марганца возстановленіе его до Si происходитъ легко. Поэтому, если нагрѣвать при надлежащей температурѣ кремнеземъ съ желѣзомъ, содержащимъ углеродъ или марганецъ, то возстановившійся кремній образуетъ съ желѣзомъ сплавъ. Вліяніе кремнія на свойства желѣза подобно углероду, но значительно слабѣе, соотвѣтственно отношенію атомныхъ вѣсовъ (Ледебуръ). Такъ напр. присутствіе кремнія немнога понижаетъ температуру плавленія желѣза, уменьшаетъ ковкость и свариваемость, электропроводность и удѣльный вѣсъ. Кремній увеличиваетъ твердость, до извѣстнаго предѣла, повышаетъ крѣпость, уменьшаетъ вязкость. По Торнеру при одинаковомъ содержаніи углерода, въ чугунѣ maximum сопротивленія давленію получается при содержаніи 1%, maximum сопротивленія разрыва — при содержаніи 2% кремнія. Долгое время думали, что кремній дѣлаетъ сталь хрупкой, но затѣмъ убѣдились, что это усиленіе хрупкости происходитъ только въ присутствіи избытка углерода. Содержаніе кремнія, однако, не оказываетъ подобно углероду вліянія на способность желѣза закаливаться. Какъ было уже упомянуто, кремній уменьшаетъ способность желѣза поглощать углеродъ и способствуетъ образованію графита. Кремній также считается врагомъ способности желѣза свариваться *).

*) По Ледебуру вообще въ желѣзѣ, которое идетъ для строительныхъ цѣлей содержаніе кремнія болѣе 0.1% не желательно; но въ стали, идущей на изготовление инструментовъ (напр. тигельной), содержаніе кремнія не рѣдко бываетъ выше 0.5%.

Желѣзо и марганецъ. Марганецъ является постоянной составной частью литого желѣза по причинамъ, указаннымъ ниже; въ сварочномъ же желѣзѣ марганецъ встрѣчается лишь въ незначительномъ количествѣ. Окиси марганца способны возстановляться твердымъ углеродомъ при температурѣ лишь бѣлаго калія. Въ присутствіи желѣза и сильно-основныхъ шлаковъ (въ особенности богатыхъ известью) это возстановленіе идетъ при болѣе низкой t° . При этомъ всегда образуется углеродистый марганецъ (съ 7,5% С). Марганецъ увеличиваетъ способность желѣза удерживать углеродъ въ химически связаннымъ состояніи и такимъ образомъ противодѣйствуетъ выдѣленію графита. Марганецъ является противоядиемъ сѣры. Наравнѣ съ углеродомъ марганецъ повышаетъ твердость и предѣль упругости и уменьшаетъ вязкость и ковкость. Твердость, однако, уменьшается, а не увеличивается, если содержаніе марганца больше 3%. Предполагаютъ, что 4—5 частей марганца оказываютъ такое же вліяніе, какъ 1 часть углерода. По Ледебуру для тѣхъ случаевъ примѣненіе, где требуется желѣзо весьма ковкое и вязкое, содержаніе болѣе 0,3% Mn не желательно. При содержаніи Mn отъ 2,5% до 7% желѣзо вслѣдствіе значительной хрупкости не пригодно ни для какого употребленія, но при содержаніи $> Mn 47\%$ хрупкость исчезаетъ; получается такъ наз. марганцовистая сталь по своей твердости весьма пригодная для изготавленія рѣжущихъ инструментовъ.

Желѣзо и фосфоръ. Фосфорная кислота легко возстанавливается углемъ въ присутствіи желѣза, даже при щелочныхъ шлакахъ. Въ чугунѣ доказано существование соединенія $Fe_3 P$ и $(Mn_3 P_2)$ (Schneider).

Фосфоръ оказываетъ слѣдующія вліянія на свойства желѣза.

1) Фосфоръ понижаетъ температуру плавленія углеродистаго желѣза и дѣлаетъ его жидкокипящимъ.

2) Повышаетъ немного его твердость.

3) Не измѣняетъ способности желѣза принимать закалку.

4) Дѣлаетъ желѣзо хладноломкимъ, т. е. желѣзо, содержащее фосфоръ, подъ вліяніемъ ударовъ и сотрясеній при обыкновенной температурѣ легко ломается, и тѣмъ легче, чѣмъ ниже t° . Это крайне вредное вліяніе форфора объясняется тѣмъ, что фосфоръ способствуетъ образованію въ желѣзѣ крупныхъ кристалловъ, обладающихъ незначительною силой спѣщенія. Однако не слѣдуетъ упускать изъ вниманія, что это свойство фасфора сообщать желѣзу хладноломкость находится въ зависимости отъ большаго или мѣньшаго содержанія связанного углерода въ желѣзѣ. Именно, хладноломкость увеличивается при одномъ и томъ же содержаніи фосфора съ возрастаніемъ содержанія химически соединенного углерода, въ особенности углерода закала. Такимъ образомъ, тогда какъ сѣрый чугунъ, въ особенности богатый кремніемъ, но съ незначительнымъ количествомъ углерода закала можетъ содержать безъ особеннаго вреда около 1% фосфора, богатая, химически связаннымъ углеродомъ сталь даже при 0,01% фосфора обнаруживаетъ уже

хладноломкость. Ковкое желѣзо, бѣдное углеродомъ, можетъ содержать до 0,2% фосфора и вообще, чѣмъ выше содержаніе въ ковкомъ желѣзѣ углерода, тѣмъ менѣе можетъ оно содержать фосфора.

Желѣзо и сѣра. Сѣра веcьма легко соединяется съ желѣзомъ, образуя сѣристое желѣзо. Послѣднее, въ свою очередь, образуетъ съ желѣзомъ сплавъ. Сѣра подобно фосфору является одною изъ наиболѣе вредныхъ примѣсей желѣза. 1) Сѣра хотя и понижаетъ температуру плавленія желѣза, но дѣлаетъ его густоплавкимъ и при застываніи пузыристымъ. Вслѣдствіе этого отливка изъ чугуна, содержащаго даже ничтожныя примѣси сѣры, получается съ неровностями и пустотами. 2) Примѣсь сѣры даже въ количествѣ, не превышающемъ 0,02%, сообщає ковкому желѣзу „красноломкость“ или хрупкость при температурѣ краснаго каленія. При ковкѣ при этой температурѣ, желѣзо содержащее сѣру получаетъ рванины и можетъ даже распасться на куски. При t° бѣлаго каленія „красноломкость“ исчезаетъ. Такжे при обыкновенной температурѣ содержаніе, не превышающее 0,1%, S оказываетъ лишь незначительное вліяніе на прочность металла. Противоядіемъ „красноломкости“ можетъ служить марганецъ *). Ковкое желѣзо, не содержащее вовсе марганца, обнаруживаетъ „красноломкость“ уже при содержаніи 0,02% сѣры, желѣзо съ 0,6% марганца можетъ содержать до 0,1% сѣры, не дѣляясь замѣтно красноломкимъ. Относительное количество углерода повидимому не оказываетъ никакого вліянія на красноломкость, обусловленную присутствіемъ въ желѣзе сѣры. Подобно кремнію сѣра уменьшаетъ способность желѣза растворять углеродъ, но однако не содѣйствуетъ выдѣленію углерода изъ желѣза въ видѣ графита, а напротивъ затрудняетъ этотъ процессъ.

Обратное выдѣленіе сѣры изъ желѣза можетъ быть произведено.

1) Посредствомъ сплавленія съ богатыми известью шлаками и углемъ. Сѣра при этомъ переходитъ въ сѣристый кальцій, нерастворимый въ желѣзѣ, и этотъ переходъ совершаєтся тѣмъ легче, чѣмъ выше температура.

2) Посредствомъ сплавленія съ однимъ углемъ при богатыхъ сѣрою сортахъ желѣза. При высокомъ содержаніи углерода въ желѣзѣ выдѣленіе сѣры можетъ произойти даже путемъ простой переплавки. При сплавленіи съ C вѣроятно образуются летучія соединенія, напр. CS_2 .

3) Помощью плавленія съ кремнеземомъ и древеснымъ углемъ.

4) Сплавленіемъ съ избыткомъ марганца. При этомъ образующійся сѣристый марганецъ, какъ менѣе растворимый въ жидкому желѣзу, чѣмъ сѣристое желѣзо, большую частью выдѣляется. Помощью же однако окисленія кислородомъ воздуха (процессъ фришеванія), сѣру удалить не удается. Помимо сѣры красноломкость ковкаго желѣза, хотя и не въ столь рѣзкой формѣ, вызываютъ еще и примѣси мѣди, мышьяка и др.

*, О причинахъ красноломкости см. В. О. Т. 1903 г. № 9 ст. Еванголова.

яка, сурьмы, олова *) и кислорода **). Явление красноломкости может быть, наконецъ, вызвано и присутствиемъ трудноплавкихъ шлаковъ, не выдѣляющихся при термической обработкѣ.

Желѣзо, мышьякъ, сурьма, висмутъ и олово. Названныя примѣси весьма рѣдко встречаются въ желѣзныхъ рудахъ въ количествахъ, могущихъ оказать влияние на качества желѣза, и это къ счастью, ибо все эти элементы способны сообщать желѣзу хладноломкость и красноломкость. Незначительное содержаніе олова дѣлаетъ металль твердымъ, хладно и красноломкимъ. Поэтому при передѣлкѣ старого желѣза, нужно отбрасывать болѣю жесть, эмальированную желѣзную посуду и вообще куски металла, покрытые оловомъ. Всѣ указанные элементы легко вступаютъ въ соединеніи съ желѣзомъ и никакимъ способомъ не могутъ быть затѣмъ удалены изъ сплавовъ.

Желѣзо и мѣдь. Мѣдь немного повышаетъ прочность, но такъ же какъ сѣра, вызываетъ красноломкость.

Желѣзо и никель, кобальтъ, хромъ. Эти металлы легко восстанавливаются и образуютъ сплавы съ желѣзомъ. Изъ этихъ сплавовъ хромъ легко вновь выдѣляется при окислительной плавкѣ, но Ni и Co, этимъ путемъ выдѣлены быть не могутъ. Незначительныя количества этихъ металловъ вовсе не влияютъ на свойства желѣза; болѣе значительныя—увеличиваютъ твердость и сопротивленіе разрыву, не увеличивая, однако, хрупкость (послѣднее обстоятельство для хрома сомнительно). Вслѣдствіе увеличенія достоинства желѣза, сплавы вышеназванныхъ металловъ съ желѣзомъ получили примѣненіе въ техникѣ (см. ниже „никелевая сталь, хромистое желѣзо“). Сплавъ желѣза съ вольфрамомъ, такъ наз. „вольфрамовое желѣзо“, имѣть также значеніе въ техникѣ, ибо вольфрамъ повышаетъ твердость и прочность желѣза (до известнаго предѣла); болѣе значительныя количества вольфрама уменьшаютъ прочность), увеличивая, однако, хрупкость металла и повышая температуру плавленія.

Желѣзо и алюминій. Умѣренное содержаніе алюминія увеличиваетъ сопротивленіе разрыву, но уменьшаетъ вязкость. Температура плавленія нѣсколько понижается и, что особенно важно, небольшая прибавка алюминія ($0,01—0,25\%$) въ чистомъ видѣ или въ видѣ сплава съ желѣзомъ (ферроалюминій), устраниетъ „пузыристость“ отливокъ. На этомъ свойствѣ алюминія и основанъ, какъ увидимъ ниже, способъ фасонной отливки стали (митисъ).

*) Олово можетъ попасть въ желѣзо вмѣстѣ съ обрѣзками жести.

**) Кислородъ, содержащийся въ литомъ желѣзе, до присадки марганца, обусловливаетъ красноломкость. Главною цѣлью прибавки марганца и является уничтоженіе красноломкости путемъ удаленія кислорода.

Заводское желѣзо.

Какъ было уже сказано, заводское желѣзо не есть химически чистое желѣзо, но содержитъ большее или меньшее количество постороннихъ примѣсей и всегда углеродъ; о вліяніяхъ этихъ примѣсей на свойства желѣза мы только что говорили. Микроскопическія изслѣдованія тонкихъ отшлифованныхъ металлическихъ пластинокъ (такъ наз. шлифовъ) указываютъ намъ, что заводское желѣзо не есть тѣло однородное, но представляетъ весьма сложную мозаику разнообразныхъ сплавовъ, простыхъ и сложныхъ тѣлъ, различныхъ какъ по химическому составу, такъ и по физическимъ свойствамъ: твердости, блеску, цвѣту, кристаллической формѣ и т. д. По своему строенію заводское желѣзо отчасти напоминаетъ гранитъ и другія родственные ему горныя породы. По всей вѣроятности заводское желѣзо въ расплавленномъ состояніи представляетъ однородный сплавъ, который при переходѣ въ твердое состояніе распадается на нѣсколько сплавокъ съ выдѣленіемъ простыхъ и сложныхъ тѣлъ. То есть въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ явлѣніемъ „ликваціи“ *). Изъ жидкой массы расплавленного заводскаго желѣза сперва при охлажденіи должны выдѣлиться болѣе тугоплавкія соединенія, напримѣръ чистое или малоуглеродистое желѣзо; затѣмъ болѣе углеродистое желѣзо и, наконецъ, самые легкоплавкіе сплавы, (сплавы желѣза съ максимальнымъ количествомъ углерода).

Микроскопическія изслѣдованія, подкрѣпляемыя непосредственнымъ химическимъ анализомъ, доказали, что въ различныхъ сортахъ углеродистаго (заводскаго) желѣза существуютъ по крайней мѣрѣ слѣдующія водоизмѣненія собственно желѣза или элементовъ структуры.

Ферритъ или желѣзитъ представляетъ собою болѣе или менѣе чистое желѣзо, выдѣляющееся при остываніи углеродистаго желѣза въ видѣ зеренъ. Главною отличительной чертою желѣзита является его мягкость (онъ—самая мягкая изъ составныхъ частей заводскаго желѣза). Тинктура іода и сильно разбавленная азотная кислота не оказываютъ на желѣзитъ замѣтнаго вліянія.

На фиг. 191 изображены зерна желѣзита мягкой стали съ 0,14% углерода при ленейномъ увеличеніи въ 300 разъ, а фиг. 192 и 193 иллюстрируютъ вліяніе ковки и прокатки на измѣненіе формы и группировки зеренъ желѣзита; первая раздробляетъ ихъ и разсѣиваетъ въ беспорядкѣ въ тѣлѣ углеродистаго желѣза (фиг. 194), а прокатка вытягиваетъ ихъ въ видѣ волоконъ (фиг. 195).

Цементитъ (феррокарбидъ) есть химическое соединеніе желѣза съ углеродомъ, т. е. карбидъ желѣза. Благодаря работамъ Мюллера и

*) Словомъ „ликвація“ обозначаютъ въ наукѣ всѣ явленія распаденія, происходящія при затвердѣваніи металловъ и сплавовъ.

Абеля, удалось изолировать это соединение и исследовать его составъ. Оказалось, что оно соответствуетъ формулы Fe_3C *), гдѣ желѣзо въ некоторыхъ частныхъ случаяхъ можетъ быть отчасти замѣщено хромомъ или марганцомъ. Название свое („цементитъ“) это соединеніе получило потому, что образуетъ въ цементной стали пластины сравнительно крупныхъ размѣровъ, видимыхъ даже, подъ обыкновенной лупой. Фиг. 196 изображаетъ шлифъ цементной стали подъ микроскопомъ (увел. 100:1). Здѣсь ясно видно, что цементитъ образуетъ цѣлые скопленія въ видѣ прямолинейныхъ полосъ. На фиг. 197 видно строеніе цементита въ твердой тигельной стали (0,95% С.) при линейномъ увеличеніи въ 600 разъ. Здѣсь цементитъ является въ видѣ очень твердыхъ, бѣлыхъ, выпуклыхъ, блестящихъ, прямолинейныхъ или чуть извилистыхъ полосокъ, вкрапленныхъ въ тѣло сталита (Ржешотарскій). Отличительное свойство цементита — его твердость, которая по Мюллеру равняется твердости полевого шпата (№ 6 по шкаль Moos'a). Цементитъ самый твердый изъ составныхъ частей заводскаго желѣза. Подобно ферриту онъ не измѣняется подъ влияніемъ слабой азотной кислоты и юдной тинктуры, но отличить другъ отъ друга эти два элемента структуры заводскаго желѣза легко по замѣтной разницѣ въ твердости. При нагреваніи съ азотною кислотою уд. в.—1,2 цементитъ даетъ жидкость, окрашенную вслѣдствіе растворенія углерода въ бурый цветъ, интенсивность котораго зависитъ отъ количества углерода. На этой реакціи основанъ калориметрическій способъ Эггерта опредѣленія углерода.

Перлитъ представляетъ сложную составную часть желѣза и состоитъ изъ феррита и карбида. Послѣднія два тѣла постоянно стремятся соединиться между собою, такъ что при избыткѣ одного изъ нихъ другое не можетъ находиться въ заводскомъ желѣзе въ свободномъ состояніи. Перлитъ отличается отъ феррита и карбида тѣмъ, что окрашивается слабою азотною кислотою или юдною тинктурою, и если элементы, изъ которыхъ онъ составленъ, неодинаково углублены протравкой или полировкой, то при косомъ освѣщеніи подъ микроскопомъ замѣщаются пятна или цѣлые поверхности, отливающіе радужными цветами, напоминающими переливы перламутра, откуда и название „перлитъ“. Нерѣдко также эта составная часть желѣза носить название „сталита“ или „сорбита“ (въ честь изслѣдователя Сорби).

Въ желѣзѣ или въ очень мягкихъ сортахъ стали перлитъ по Ржешотарскому располагается въ видѣ тонкихъ сѣткообразныхъ нитокъ или полосокъ (фиг. 198), разграничающихъ многогранныя зерна желѣзита, и въ этомъ случаѣ сталитъ является оболочкою ядра желѣзита. Такую клѣточку и ей подобная въ сидерографіи безразлично назы-

*) Цементитъ содержитъ среднимъ числомъ 7,2% С. и 92,8% Fe; а формула Fe_3C требуетъ 6,67% углерода и 93,33 желѣза.

ваютъ зерномъ или кристалломъ, хотя слово „кристаллъ“ въ данномъ случаѣ спорно. По изслѣдованіямъ Арнольда сталь, содержащая около 0,8% углерода состоить изъ однихъ перлитовъ; слѣдовательно, можно приблизительно принять, что въ 100 ч. перлита (содержащаго 0,8% С.) содержится приблизительно 12 ч. карбида и 88 ч. феррита. Структура перлита, видимая только при большихъ увеличеніяхъ, напоминаетъ слои дерева (см. фиг. 199).

Закалитъ или иначе мартенситъ, горденитъ, тренинитъ образуетъ существенную составную часть закаленной стали, которая получается при нагреваніи углеродистаго желѣза до высокой температуры и быстрымъ затѣмъ охлажденіи. Составъ закалита въ точности еще не опредѣленъ и въ этомъ отношеніи между учеными существуютъ разногласія. Напр. по Arnold'у онъ представляетъ опредѣленное химическое соединеніе желѣза съ углеродомъ $Fe_{24}C$. (субъ-карбидъ). Въ виду того, что въ закалитѣ содержаніе углерода не постоянно, но колеблется между 0,12 и 0,9, Осмондъ предполагаетъ, что закалитъ не есть какое нибудь опредѣленное соединеніе желѣза съ углеродомъ, но представляетъ собою сплавъ или (растворъ) карбида или углерода (обыкновеннаго, а по мнѣнію другихъ алмазнаго) съ аллотропическимъ видозмѣненіемъ желѣза. По всей вѣроятности закалитъ тождественъ съ углеродистымъ желѣзомъ, составляющимъ главную составную часть бѣлаго чугуна. Подобно закалиту это желѣзо разлагается слабыми кислотами съ выдѣленіемъ углеводородовъ. Этимъ закалитъ отличается отъ карбида и перлита. Другое отличие его состоитъ въ окраскѣ въ желтый или коричневый цвѣтъ при травкѣ слабой азотной кислотой или іодной тиктурой. Наконецъ закалитъ легко отличить отъ другихъ составныхъ элементовъ по игольчатому сложенію. Раньше предполагали, что хорошо закаленная сталь представляется почти аморфною. Но Осмонду на хорошо отполированныхъ шлифахъ закаленной стали удалось различить при увеличеніяхъ въ 800 разъ характерныя группы прямолинейныхъ иголокъ, параллельныхъ между собою и пересѣкающихся въ одной плоскости (см. фиг. 200).

Формы углерода въ заводскомъ желѣзе.

Большую частью принимаютъ въ желѣзѣ слѣдующія формы углерода. 1) Углеродъ въ свободномъ состояніи: графитъ и углеродъ отжига. 2) Углеродъ связанный химически съ желѣзомъ (или въ видѣ сплава): углеродъ карбида, перлита и закала.

Графитъ—явно кристаллическій углеродъ, встрѣчающійся въ видѣ шестиугольныхъ табличекъ. Въ расплавленномъ же онъ не существуетъ, но выдѣляется при остываніи некоторыхъ сортовъ заводскаго желѣза, напр. сѣраго чугуна. Ковкое же не содержитъ графита. Присутствіе кремнія и алюминія такъ же, какъ медленное охлажденіе,

способствуетъ выдѣленію графита, между тѣмъ, какъ быстрое охлажденіе, а такъ же присутствіе марганца и сѣры препятствуетъ этому выдѣленію.

Углеродъ отжига—есть скрытно кристаллическій углеродъ. Онъ образуется въ видѣ мелкихъ черныхъ точекъ при продолжительномъ нагреваніи углеродистаго жѣза до 10° , превосходящей температуру образованія карбида, но низшей, нежели температура выдѣленія графита.

Химически связанный углеродъ иногда называютъ аморфнымъ углеродомъ, углеродъ содержащійся въ закалитѣ—„закаливающимъ“, а углеродъ цементита—карбиднымъ.

Классификація продажныхъ сортовъ заводскаго жѣза.

Въ строительномъ дѣлѣ жѣзо находитъ примѣненіе въ видѣ чугуна и въ видѣ ковкаго жѣза; послѣднее въ свою очередь раздѣляется на собственно жѣзо и сталь. Чугунъ столь рѣзко отличается отъ жѣза и стали, что является какъ бы самостоятельнымъ металломъ. Чугунъ не ковокъ, хрупокъ; при нагреваніи плавится сразу, т. е. переходить изъ твердаго состоянія въ жидкое и наоборотъ безъ предварительного размягченія, поэтому не способенъ свариваться. Плотность чугуна около 7, тогда какъ для ковкаго жѣза оно болѣе 7,5. Значительно легче плавится, чѣмъ жѣзо и сталь. Коэффиціентъ упругости его вдвое менѣе сопротивленія ковкаго жѣза. По химическому составу чугунъ отличается отъ ковкаго жѣза тѣмъ, что содержитъ значительно больше углерода и другихъ постороннихъ примѣсей. Можно принять, что если въ жѣзѣ кромѣ углерода быть замѣтныхъ количествъ другихъ примѣсей, то границу между чугуномъ и ковкимъ жѣзомъ составляетъ металъ, содержащий 2,3% углерода, т. е. жѣзо, содержащее болѣе 2,3% углерода, будетъ обладать свойствомъ чугуна. Эти свойства чугуна жѣзо приобрѣаетъ при сравнительно меньшемъ содержаніи углерода, если одно временно съ послѣднимъ оно содержитъ еще замѣтныя количества, другихъ примѣсей, въ особенности кремнія, сѣры и форфора *). Значительно труднѣе отличить сталь отъ жѣза. Въ Россіи сталью обыкновенно принято называть сортъ ковкаго жѣза, обладающій способностью принимать закалку, т. е. становиться твердымъ и хрупкимъ, послѣ быстрого охлажденія въ нагрѣтомъ состояніи. Подобный металль обыкновенно богаче углеродомъ жѣза, неспособного принимать ясной закалки.

*) Вообще жѣзо получаетъ название чугуна въ томъ случаѣ, если оно содержитъ такое значительное количество постороннихъ примѣсей, при которомъ ковкость, присущая чистому жѣзу, совершенно пропадаетъ, температура же плавленія понижается на нѣсколько сотъ градусовъ (Ледебуръ).

Какъ сталь, такъ и желѣзо получаются изъ чугуна помощью почти одинаковыхъ металлургическихъ пріемовъ и въ однихъ и тѣхъ же аппаратахъ. Постепенно окисляя углеродъ чугуна, получаютъ разнобразныя сорта металла, число которыхъ весьма велико, ибо незначительная измѣненія въ $\%$ содержаніи углерода уже замѣтно вліяютъ на свойства металла. Очевидно, что при постепенномъ выжиганіи углерода, переходъ желѣза въ сталь происходитъ также постепенно, отсюда большое разнобразіе въ сортахъ ковкаго желѣза и затруднительность провести рѣзкую границу, раздѣляющую собственно желѣзо отъ стали. Въ прежнее время это было не трудно сдѣлать, ибо переходные сорта не изготавливались вовсе и свойства желѣза и стали рѣзко различались. Сталю тогда называли материалъ, содержащий больше $0,65\%$ углерода.

Удаленіе изъ чугуна углерода и другихъ примѣсей для полученія ковкаго желѣза можетъ быть совершено: 1) при температурѣ ниже t_0 плавленія самого желѣза (но выше температуры плавленія чугуна); 2) при температурѣ плавленія желѣза. Въ послѣднемъ случаѣ желѣзо получается настолько жидкимъ, что его можно выливать въ формы, между тѣмъ, какъ при первомъ способѣ металлъ получается не въ видѣ жидкой, но тѣстообразной массы, уплотняемой затѣмъ путемъ механической обработки, т. е. путемъ сваривания. Металлъ полученный по первому способу называется *сварочнымъ*, а по второму — *литымъ*. Какъ мы увидимъ впослѣдствіи въ строеніи этихъ двухъ сортовъ ковкаго желѣза существуетъ коренное различіе, обусловливающее также и рѣзкое различіе въ ихъ свойствахъ, независимо отъ того, способенъ ли получаемый металлъ принимать закалку или нетъ. Подраздѣленіе желѣза на сварочное и литое болѣе важно, потому что здѣсь можно провести рѣзкую границу, тогда какъ переходъ отъ стали къ желѣзу весьма постепененъ. Въ Англіи, Соединенныхъ Штатахъ и Франціи желѣзомъ называютъ исключительно сварочный металлъ, а литой — сталью *). Название желѣзо-литейный заводъ совершенно неупотребительно, а заводы, вырабатывающіе мягкое и незакаливающееся желѣзо, обыкновенно называются сталелитейными заводами. Какъ мы говорили выше, собственно между сталью и желѣзомъ нѣть рѣзкой границы, а поэтому приходится довольствоваться условною границею, а такъ какъ условная граница можетъ быть проведена различно, (напр. керолевскими прусскими управлениемъ желѣзныхъ дорогъ „сталью“ считается та разновидность ковкаго желѣза, которая обладаетъ сопротивленіемъ разрыву не менѣе 50 кгр. на 1 кв. мм.), то одинъ и тотъ же металлъ нѣкоторые называютъ „сталью“, другіе „желѣзомъ“.

Для устраненія подобной путаницы въ названіяхъ международная комиссія на всемирной выставкѣ въ Филадельфіи выработала ниже при-

*) Желая однако отличить закаливающееся литое желѣзо, таковое называютъ „мягкою сталью“.

водимую номенклатуру. При установлении этой номенклатуры за основные признаки, разделяющие сорта металла, приняты, во-первыхъ, большее или меньшее содержание углерода, а во-вторыхъ, способъ полученія металла (литой или сварочный).

Придерживаясь этой номенклатуры, мы при дальнѣйшемъ изложении курса будемъ различать:

ЧУГУНЪ.

КОВКОЕ ЖЕЛЪЗО

| сварочное жельзо и литое жельзо,
| сварочную сталь и литую сталь.

причёмъ подъ „сталью“ будемъ подразумѣвать богатое углеродомъ ковкое жельзо, принимающее ясную закалку.

Филадельфийская номенклатура.

ЧУГУНЪ не ковокъ, хрупокъ, при нагреваніи плавится сразу. Содержание углерода (кремнія, фосфора и пр.) не менѣе 2,3%.

КОВКОЕ ЖЕЛЪЗО

ковко и при обыкновенной температурѣ менѣе хрупко, чѣмъ чугунъ. При нагреваніи постепенно размягчается до расплавленія. Содержаніе углерода менѣе 2,3.

Сѣрый чугунъ большая часть углерода при охлажденіи выдѣляется въ видѣ графита. Цвѣтъ поверхности излома сѣрый. При высокомъ содержаніи кремнія онъ называется ферро-силициемъ. Главныя составные части: (ферритъ, перлитъ и графитъ).

Бѣлый чугунъ. Главная часть углерода въ связаннымъ состояніи; цвѣтъ поверхности излома бѣлый, болѣе твердъ и хрупокъ, чѣмъ сѣрый чугунъ. Составъ структуры: карбидъ и закалитъ (углеродистое жельзо).

Сварочное жельзо (получается не въ жидкому, а въ тѣстообразномъ состояніи содер-житъ шлакъ).

Литое жельзо (получается въ жидкому состояніи, не со-держитъ шлака).

Сварочная сталь (болѣе богата углеродомъ—0,6% и болѣе С—твѣрда, принимаетъ зваклку). Состав. части: ферритъ, перлитъ и карбидъ.

Сварочное жельзо (менѣе богато углеродомъ,—0,5%; менѣе твердо, но болѣе вязко и ковко) не принимаетъ ясной закалки. Составные части: ферритъ и перлитъ.

Литая сталь (богаче углеродомъ—0,5% и болѣе; твѣрда, принимаетъ зваклку). Составные части: ферритъ, перлитъ и карбидъ.

Литое жельзо (бѣднѣе углеродомъ—менѣе 0,5%; менѣе твердо, но болѣе вязко и ковко; не принимаетъ ясной закалки). Составные части: ферритъ и перлитъ.

Способы получения различныхъ сортовъ заводскаго жельза.

Чугунъ получается путемъ доменной плавки изъ нѣкоторыхъ соединений жельза, встрѣчаемыхъ въ природѣ. Жельзо же и сталь получаются изъ чугуна, отнимая отъ послѣдняго большее или меньшее количество углерода. Способы непосредственного полученія жельза изъ рудъ хотя и давно извѣстны, но не получили распространенія, ибо не столь выгодны. *) Разсмотримъ прежде всего способы полученія чугуна.

Сырые материалы производства.

Жельзо весьма распространено въ природѣ, въ видѣ различныхъ соединений; въ самородномъ видѣ хотя и встрѣчается, но весьма рѣдко и поэтому для нашей цѣли значенія не имѣть. (Самородное жельзо встрѣчается въ метеоритахъ въ соединеніи съ никелемъ; также найдено Норденшѣльдомъ въ Гренландіи, въ Диско). Обыкновенно же жельзо въ природѣ находится въ соединеніи съ кислородомъ, сѣрою, мышьякомъ и т. д. Эти соединенія обыкновенно сопровождаются примѣсями углекислаго кальція, песка, глины, угля и др. Не всѣ, однако, разнообразныя соединенія жельза пригодны для выплавки чугуна. Для этой цѣли онѣ должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: 1) содержать жельза въ достаточномъ количествѣ, именно не менѣе 25—30%; 2) содержать его въ видѣ соединеній, легко перерабатываемыхъ на металлъ; 3) не содержать нѣкоторыхъ примѣсей, въ количествахъ, могущихъ оказать вредное вліяніе на качества получаемаго жельза. Мы уже знаемъ, что наиболѣе вредными примѣсями являются сѣра и фосфоръ; поэтому встрѣчаемыя въ природѣ въ огромныхъ количествахъ соединенія сѣры съ жельзомъ, т. н. сѣрные колчеданы (FeS_2) вовсе не пригодны для выплавки чугуна. Для этой цѣли служатъ почти исключительно кислородныя соединенія жельза, удовлетворяющія вышеприведеннымъ требованіямъ. Подобныя соединенія носятъ название *рудъ*, а сопровождающія ее обыкновенно кремнекислые, глинистые, известко-

*) Сварочное жельзо и сварочная сталь получались у большинства народовъ еще въ доисторическое время непосредственной выплавкой изъ рудъ, на древесномъ углѣ въ небольшихъ горнахъ задолго до того какъ сдѣлался извѣстнымъ чугунъ. Въ настоящее время найдено болѣе удобнымъ получать изъ руды сначала чугунъ, ибо при этомъ достигается болѣе совершенное выдѣленіе жельза, содержащагося въ рудѣ, чѣмъ при непосредственномъ получении коваго жельза.

выя и др. соединенія—пустою породою. Важнѣйшими желѣзными рудами являются слѣдующія:

Магнитный желѣзникъ. Минералогическій индивидуумъ имѣть составъ Fe_3O_4 , содержитъ 72,4% желѣза и кристаллизуется въ правильной системѣ. Обыкновенно руда содержитъ 40—70% желѣза, довольно тугоплавна, но при отсутствіи сѣры даетъ желѣзо высокихъ качествъ и такъ какъ встрѣчается довольно часто и въ огромныхъ количествахъ, образуя иногда цѣлые горы, то и является одною изъ важнѣйшихъ желѣзныхъ рудъ. Главныя мѣсторожденія магнитнаго желѣзника находятся на Уралѣ (горы Магнитная, Благодать, Качканаръ и Высокая) въ Швеціи (Фалунь, Даннемора) Норвегіи, (Арендаль) и въ Сѣверной Америкѣ. Сопровождается обыкновенно слѣдующими примѣсями: известковымъ шпатомъ, кварцемъ, роговою обманкою и иногда: сѣрнымъ колчеданомъ, свинцовымъ блескомъ и цинковою обманкою. Послѣднія примѣси вредны. Цвѣтъ магнитнаго желѣзника желѣзночерный, черта черная. Твердость 5,5—6,5: уд. вѣсъ 4,9—5,2.

Безводная окись желѣза. Химическій составъ Fe_2O_3 ; въ 100 ч. содержитъ 70,0 ч. желѣза. Это соединеніе встрѣчается въ природѣ въ слѣдующихъ видоизмѣненіяхъ.

Желѣзный блескъ—это самая чистая, богатая желѣзомъ разновидность, ясно кристаллическаго сложенія (гексагональная система), темносѣраго цвѣта съ сильнымъ блескомъ. Встрѣчается между прочимъ на о. Эльбѣ и у насъ въ Россіи, на границѣ Херсонской и Екатеринославской губерній (Кривой Рогъ). Черта вишнево красная.

Красный желѣзникъ или гематитъ. Скрыто-кристалличны кро-вяно-красного или вишнево-красного цвѣта, черта вишнево-красная, блескъ слабый, твердость 3,5; у. в.—4,5—4,9. Примѣси: известковый шпатель, доломитъ, кварцъ и глина. Вредныя примѣси: сѣрный колчеданъ и фосфорно-кислая извѣсть. Содержитъ 30—40% желѣза; иногда до 65%. Большиня залежи находятся въ Херсонской и Олонецкой губерніяхъ.

Бурые желѣзники. Характеризуются содержаніемъ водной окиси желѣза съ 60% Fe; скрыто-кристалличны, даютъ черту и порошокъ бураго цвѣта. Весьма распространены въ природѣ и отличаются легкою восстановляемостью. Содержать отъ 20 до 60% Fe. Примѣси: кварцъ, глина, извѣсть, доломитъ, иногда пиролюзитъ. Изъ вредныхъ примѣсей: сѣрный колчеданъ, свинцовый блескъ, гипсъ, тяжелый шпатель. Въ Россіи бурые желѣзники разрабатываются на Уралѣ, въ нѣкоторыхъ центральныхъ губерніяхъ, въ области Войска Донского, въ Царствѣ Польскомъ и въ Финляндіи. Изъ разновидностей наиболѣе известны.

Болотная и озерная руда—образовалась черезъ осажденіе окиси желѣза изъ стоячихъ водъ; обыкновенно рыхлого сложенія и сравнительно небогата желѣзомъ.

Желковатый или почковидный бурый железннякъ.

Бобовая, гороховая, оолитовая, икряная руда представляетъ скопленія округленныхъ зеренъ отъ величины орѣха до булавочной головки. Въ большихъ массахъ оолитовая руда (Minette) встречается во Франціи, гдѣ главный залежи ея тянутся отъ Нанси черезъ Эльзасъ-Лотарингію до Атуса (Бельгія) и служатъ главнымъ материаломъ для огромнаго желѣзодѣлательного и чугуноплавильного производствъ Эльзасъ-Лотарингіи, Люксембурга и др.

Обыкновенный или плотный бурый железннякъ—мелковернистъ и плотнѣе предыдущихъ разновидностей.

Шпатовый железннякъ. Минералогіческій индивидуумъ, углекислая соль желѣза Fe_2CO_3 , содержитъ въ 100 ч. 48,2 ч. желѣза и представляетъ агрегатъ кристалловъ гексагональной системы желтовато-сераго или желтовато-бураго цвѣта. Руда содержитъ отъ 28 до 42% Fe, рѣдко фосфоръ и поэтому особенно пригодна для добыванія стали. Примѣсі: кварцъ и известковый шпатъ. Вредныя примѣсі: мѣдный колчеданъ, свинцовыи блескъ, рѣже серный колчеданъ и очень рѣдко фосфоръ. Богатыя мѣсторожденія этой руды, дающія желѣзо высокихъ качествъ встречаются въ Австріи (Штирія) и въ Германіи. У насъ встречается на Уралѣ въ Злаутоустовскомъ горномъ округѣ, но значительныхъ залежей желѣзного шпата въ Россіи неизвѣстно. Разновидности шпатового железнняка: *Сферосидеритъ или глинистый железннякъ*, въ видѣ сферическихъ желваковъ съ концентрически-скорлуповатымъ строеніемъ. Богаты примѣсью глины, а также мергеля и песка. Извѣстнѣйшія въ Россіи залежи сферосидерита находятся въ Кромскомъ уѣздѣ, Орловской губ. Въ огромныхъ количествахъ встречается въ Рейнскихъ провинціяхъ, въ Силезіи, Вестфаліи и особенно въ Англіи. Содержаніе же лѣза 25—35%.

Угольный железннякъ, какъ показываетъ само название смѣшанъ съ значительнымъ количествомъ угля (12—35%), а потому чернаго цвѣта. Особенно часто встречается въ Англіи, составляя тамъ основу грандіозной желѣзной промышленности. Около 90% всего желѣза, выпускаемаго англійскими заводами добывается именно изъ этой руды.

У насъ въ Россіи главнѣйшими мѣстами выплавки чугуна, соответственно важнѣйшимъ мѣсторожденіямъ желѣзныхъ рудъ—являются: 1) Ураль, (магнитный железннякъ, бурый железннякъ, красный железннякъ) 2) Донецкій бассейнъ—(красный железннякъ, желѣзный блескъ, магнитный железннякъ (Корсакъ-Могила), бурые железнняки). 3) Приислянскій край (Петроковская и Радомская губ.) (бурые железнняки съ примѣсью цинка, сферосидеритъ и др. 4) Подмосковскій бассейнъ (бурые железнняки и сферосидериты). 5) Финляндія и Сѣверная Россія (болотныи и озерныи руды, магнитный железннякъ и желѣзный блескъ). Затѣмъ весьма многочисленныи залежи желѣзныхъ рудъ встречаются въ Сибири и на Кавказѣ.

Въ заключеніе привожу таблицу анализовъ наиболѣе характерныхъ рудъ Россійской имперіи (по Бунге).

Выплавка чугуна.

Подготовительные работы. Добытая из рудников руды обыкновенно перед плавкой приходится подвергать различным подготовительным операциям. Цель их—съ одной стороны получить куски наивыгоднейшей величины, а съ другой—произвести разрыхление или иноеизменение въ химическомъ составѣ материаловъ, полезныя при послѣдующей операциіи доменной плавки. Чемъ мельче измельчена руда, тѣмъ большая поверхность соприкосновенія материала съ различными агентами; но съ другой стороны слишкомъ мелкая руда, плотно слеживаясь въ печи, можетъ представить значительное сопротивленіе проходу газовъ. Считаютъ за правило для древесноугольныхъ доменныхъ печей—разбивать и сортировать руду до размѣровъ греческаго орѣха, а для коксовыхъ доменныхъ печей—съ кулакъ. Измельченіе рудъ производится иногда въ ручную, но чаще при помощи различныхъ машинъ: въ толчеяхъ, въ вальцахъ, въ камнедробилкахъ и т. п.

Обжигъ. Передъ измельченіемъ руду нерѣдко подвергаютъ обжигу въ кучахъ, стойловыхъ печахъ, шахтныхъ и пламенныхъ. Цель обжига съ одной стороны—разрыхлить руду и тѣмъ облегчить послѣдующее раздробленіе, а съ другой стороны вызвать иноеизмененія въ химическомъ составѣ материала. При обжигѣ улетучивается въ видѣ SO_2 и SO_3 значительная часть сѣры; цинковая обманка ZnS , отчасти превращается въ ZnSO_4 , соединеніе легко растворяющееся въ водѣ. Такжे относится и свинцовый блескъ, PbSi . Наконецъ, при обжигѣ имѣть мѣсто удаленіе гигроскопичной и гидратной воды, превращеніе карбонатовъ желѣза и закисныхъ соединеній въ окисныя. А окись желѣза значительно легче возстановляется углемъ, чѣмъ закись, хотя въ послѣдней заключается менѣе кислорода. Это странное явленіе объясняется разрыхленіемъ руды, имѣющимъ мѣсто при химическомъ процессѣ окисленія во время обжига. Температура, при которой долженъ быть введенъ обжигъ, зависитъ отъ свойства какъ руды, такъ и сопровождающей ея пустой породы. Во всякомъ случаѣ не должна быть настолько высока, чтобы руда спекалась. Для рудъ съ примѣсью кварца температура напр. должна быть ниже, чѣмъ для чистыхъ рудъ. Вообще лучшею температурою для обжига можетъ считаться температура краснаго каленія. Лишь очень плотная руды (магнитный желѣзникъ) съ цѣлью удалить по возможности всю сѣру, приходится обжигать почти при бѣлокалильномъ жарѣ. Тѣ химическія и физическія измѣненія руды которыя совершаются при обжигѣ въ теченіе иѣсколькихъ часовъ, возможно достигнуть также путемъ „выѣтриванія“ (вымораживанія) въ теченіе 2—3 годовъ. Отъ дѣйствія атмосферныхъ агентовъ: воздуха, влажности, а также перемѣны температуръ руды разрыхляются и измѣняютъ свой химическій составъ. Сѣрнистые металлы при этомъ превращаются въ сѣрнокислые, кото-

рые затѣмъ вымываются дождемъ. Иногда естественное вымываніе замѣняется искусственнымъ выщелачиваніемъ. Сравнительно рѣдко желѣзныя руды подвергаютъ операциемъ „механическаго обогащенія“, какъ слишкомъ дорогихъ для сравнительно дешеваго желѣза.

Промывка руды производится иногда съ цѣлью удалить присущие къ ней песокъ и глину. На небольшихъ заводахъ для этой цѣли употребляютъ неподвижные ваншерды или подвижные качающіеся рѣшета, а на большихъ чаше всего желѣзные врачающіеся барабаны.

Подготовленная вышеописаннымъ образомъ руды содержать желѣзо въ видѣ окиси Fe_2O_3 . Окись желѣза при дѣйствіи па нее восстановляющихъ средствъ, напр. углерода, окиси углерода, легко при возвышенной температурѣ отдаетъ свой кислородъ, восстановляясь при этомъ до металлическаго желѣза: $Fe_2O_3 + 3CO = 3CO_2 + Fe_2$. Вслѣдствіе тугоплавкости металлическаго желѣза его невыгодно получать непосредственно изъ руды; получаютъ обыкновенно болѣе легкоплавкій чугунъ, путемъ присоединенія нѣкотораго количества углерода къ желѣзу. Какъ было сказано, руды всегда сопровождаются пустыми породами (напр. глиною, известнякомъ, кварцемъ и др.) Сами по себѣ эти соединенія весьма тугоплавки. Чтобы понизить температуру плавки, къ рудѣ прибавляютъ предварительно различныя вещества, могущія образовать въ доменной печи съ пустою породою легкоплавкіе стеклообразные соединенія (т. н. шлаки). Прибавляемыя вещества называются флюсами или плавнями и самый процессъ смѣшенія ихъ съ рудою, называется „составленіемъ шихты“ или засыпки. Составъ флюсовъ находится въ зависимости отъ состава пустой породы. Если напр. къ рудѣ примѣшана глина, то прибавляютъ извѣстъ; если известнякъ,—то кремнеземъ. Образующіеся при плавкѣ двойные силикаты алюминія и извѣсти въ видѣ жидкаго стекла (шлака), какъ обладающіе значительно меньшимъ удѣльнымъ вѣсомъ, чѣмъ желѣзо, будутъ плавать надъ послѣднимъ и могутъ быть затѣмъ легко удалены. При обработкѣ глинистыхъ и кремнистыхъ рудъ флюсами служитъ извѣстъ или известняки, рѣже доломиты, иногда плавиковый шпатъ. Если руда содержитъ углекальцевую или углемагніевую соль, флюсами—глина, песчаникъ и рѣже чистый кварцъ. Часто прибавляютъ также шлаки отъ предшествующихъ плавокъ. Наконецъ, иногда при составленіи шихты съ цѣлью понизить точку плавленія шлаковъ примѣшиваютъ еще натуральную перекись марганца и др. Относительныя количества прибавляемыхъ флюсовъ зависятъ: 1) отъ свойства и химического состава руды, 2) отъ качествъ получаемаго чугуна и 3) отъ хода самой плавки. Вообще говоря, переработка трудно восстановляющихся рудъ (напр. магнитнаго желѣзняка), получение сѣраго чугуна и выплавка на коксѣ, требуетъ трудноплавкихъ шлаковъ, переработка же легко восстановляющихся рудъ (сидеритъ, бурый желѣзнякъ), получение бѣлаго чугуна и выплавка на древесномъ углѣ—легкоплавкихъ шлаковъ. Обыкновенно берутъ при составленіи шихты флюсы въ такихъ коли-

чествахъ, чтобы получить шлаки, составъ которыхъ лежалъ бы между одно и двухкремнеземами: $2R' \text{SiO}_2$ или $2R_2'' \text{O}_3 \text{SiO}_2$ и $R'' \text{OSiO}_2$ или $R_2'' \text{O}_3 \text{SiO}_2$, и измѣняютъ температуру плавленія ихъ измѣненіемъ отношенія содержанія алюминія и кальція. Температура плавленія большинства шлаковъ 1000—1300°. Привожу средній составъ различныхъ шлаковъ.

Составъ шлаковъ при выплавкѣ.	Кремнезема (SiO_2).	Окись алюминія.	Другія основанія (CaO , MgO , MnO , FeO и пр.).	Отношеніе между кислородомъ кремнезема и основаніемъ.
Сѣраго чугуна на дре- весномъ углѣ . . .	45—65%	10—5%	45—30%	1,1—2,4%
Сѣраго чугуна на коксѣ.	30—35 "	15—10 "	50—55 "	0,8—1,5 "
Бѣлаго чугуна на дре- весномъ углѣ . . .	45—50 "	10—5 "	45—55 "	1,3—1,6 "
Бѣлаго чугуна на коксѣ,	30—40 "	10—5 "	60—55 "	0,8—1,3 "

Отношеніе между количествомъ шлаковъ и чугуна должно = 0,8 : 1 до 0,7 : 1. При этихъ отношеніяхъ объемъ получаемыхъ шлаковъ будетъ въ 2—4 раза болѣе объема выплавляемаго чугуна.

Выплавка чугуна.

Для получения чугуна изъ шихты необходимо во 1-хъ восстановить желѣзо изъ его окисловъ, во 2-хъ соединить его съ углеродомъ для образованія чугуна, въ 3-хъ соединить составныя части шихты до образования легкоплавкихъ шлаковъ и въ 4-хъ, расплавить чугунъ. При этихъ операціяхъ необходимо соблюсти слѣдующее условіе: образование шлаковъ должно начаться лишь по восстановленію окисловъ желѣза. Въ противномъ случаѣ часть окисловъ желѣза перейдетъ въ шлаки. Если еще принять во вниманіе, что восстановленіе окисловъ желѣза углеродомъ и CO происходитъ при температурѣ значительно низшей, нежели образованіе шлаковъ и расплавленіе чугуна, то ясно, что при операціи выплавки чугуна нагреваніе засыпи должно происходить при постепенно возышающейся температурѣ. Вслѣдствіе этого аппаратамъ, въ которыхъ происходитъ выплавка чугуна придаютъ форму шахтныхъ печей, въ которыхъ сверху засыпаются поперемѣнными слоями руда и горючій матеріалъ и въ которыхъ снизу вдувается воз-

дұхъ. Аппараты эти называются „*доменными печами*“. Топливо, служащее для выплавки чугуна должно удовлетворять следующимъ условиямъ: 1) содержать какъ можно менѣе сѣры и фосфора; 2) не давать при нагреваніи паровъ воды и продуктовъ сухой перегонки; 3) не спекаться и не распадаться въ порошокъ и 4) не измѣняться значительно въ своемъ объемѣ. Послѣднія 3 требованія—въ виду обеспечения равномѣрного передвиженія засыпки сверху внизъ и вообще правильного хода плавки. Этимъ условиямъ удовлетворяютъ древесный уголь (Р и S отсутствуютъ) и коксъ съ возможно меньшимъ содержаниемъ фосфора и сѣры. Въ исключительныхъ случаяхъ употребляютъ впрочемъ и другіе сорта топлива: торфяной уголь, нефтяные остатки, антрацитъ и пр.

Доменные печи.

На фиг. 201 представлена въ вертикальномъ разрѣзѣ доменная печь прежняго образца. С—колошникъ, черезъ который забрасывается въ печь шихта и топливо, доставляемыя на мостъ L помощью особыхъ подъемниковъ. D—составленно шахта, E—распоръ; F—заплечики, G—верхній горнъ, H—нижній горнъ или металлокрѣпка. Надъ послѣдними расположены фурмы, черезъ которыхъ вдувается по трубамъ d въ печь воздухъ; а—внутренняя огнеупорная футеровка печи. А—массивный кирпичный наружный кожухъ, для избѣжанія потери теплоты вслѣдствіе лучеиспусканія. Подобная форма печи обусловлена слѣдующими соображеніями. Нижняя часть доменной печи представляетъ собственно газовый генераторъ, работающій съ дутьемъ. Поднимающійся изъ него токъ газовъ передаетъ опускающемуся столбу руды теплоту и возстановляетъ желѣзо (главнымъ образомъ помошью CO). Для того, чтобы воздуваемый воздухъ могъ проникать до оси печи и для достиженія равномѣрного горѣнія, поперечное сѣченіе шахты въ плоскости фурмъ значительно сужено. Затѣмъ, чтобы заставить поднимающійся токъ газовъ по возможности равномѣрно проходить черезъ находящійся надъ ними столбъ шихты, расширяютъ конически шахту надъ поясомъ горѣнія (заплечики). Этимъ удлиняютъ путь газовъ возлѣ стѣнъ печи, ибо здѣсь они встрѣчаютъ наименьшее сопротивление. Основаніемъ для такого расширенія служить еще и то обстоятельство, что объемъ шихты надъ поясомъ горѣнія больше, такъ какъ въ этомъ поясѣ сгораетъ уголь и, кроме того, расплавленное желѣзо и шлакъ занимаютъ меньшій объемъ, чѣмъ руда, изъ которой они получались. Выше самой широкой части заплечиковъ (E—распоръ) печь принимаетъ цилиндрическую форму (или даже снова суживается, но кверху) ибо дальнѣйшее расширение шахты выше распора было бы вредно, такъ какъ обусловливало бы скатываніе болѣе крупныхъ кусковъ шихты къ срединѣ печи; отсюда—неровный ходъ. Такимъ образомъ форма внутренняго продольного сѣченія доменныхъ печей ко-

леблется между формою двухъ усъченныхъ конусовъ, сложенныхъ широкими основаніями и формою бочки. (Фиг. 202). По роду устройства металлопрѣемника, различаютъ домны съ открытою и закрытою грудью. (Фиг. 203), изображаетъ горнъ съ открытою грудью, часто устраиваемый въ прежнее время; теперь значительно рѣже. Здѣсь металлопрѣемникъ продолженъ съ одной стороны наружу, такъ что жидкій металль и плавающій на его поверхности шлакъ видны снаружи. Устройство горна съ открытою грудью (или зумфъ-офена), представляя нѣкоторое удобство въ смыслѣ легкости доступа въ печное пространство, имѣть однако слѣдующіе существенные недостатки: необходимо оставливать дутье передъ выпускомъ чугуна, вслѣдствіе чего съ одной стороны уменьшается производительность печи, а съ другой—имѣть мѣсто охлажденіе горна, обусловливающее разстройство всего процесса, что въ свою очередь связано съ значительнымъ расходомъ топлива для возстановленія нормального хода. Въ виду этого въ настоящее время обыкновенно пользуются печами съ закрытою грудью или такъ наз. blaufenами (фиг. 204). Въ этихъ печахъ горнъ кругомъ закрытъ, за исключениемъ воздушныхъ отверстій; d—отверстіе для выпуска шлаковъ, e—для выпуска расплавленного чугуна.

Новѣйшія усовершенствованія въ устройствѣ доменныхъ печей.

Въ новыхъ доменныхъ печахъ массивный наружный кирпичный кожухъ совершенно отброшенъ и замѣненъ лишь желѣзнымъ кожухомъ, облегающимъ футеровку; иногда же ограничиваются лишь обручами и связями, стягивающими футеровку. Подобнымъ устройствомъ достигли: 1) значительного сокращенія стоимости печи, 2) болѣе значительного наружного охлажденія. На ф. 205 изображена печь новѣйшаго устройства.

Излишне, разумѣется, говорить, что для устройства внутреннихъ частей горна, заплечика и средней части домны необходимо примѣнять материалъ по возможности болѣе огнеупорный. Наибольшее распространение получили основные кирпичи, состоящіе изъ извести или магнезіи или изъ смѣси того и другого основанія. Особенно пригодными для облицовки горна и пода доменъ оказались магнезіальные кирпичи.

Однимъ изъ существенныхъ усовершенствованій доменной плавки является замѣна холоднаго дутья—горячимъ дутьемъ, т. е. предварительное нагреваніе воздуха передъ его впускомъ въ домну. Въ настоящее время „горячее дутье“ распространено повсемѣстно. Предварительное нагреваніе воздуха до 500—800° С. совершаются въ особыхъ аппаратахъ, такъ наз. „воздухонагревателяхъ“. Ихъ два типа. Одни представляютъ собою печь, въ нагревательномъ пространствѣ которой расположены желѣзныя или чугунныя трубы, по которымъ пропускаются нагреваемый воздухъ, другіе устраиваются по типу регенераторовъ Сименса съ огнеупорными кирпичами. Предварительное нагреваніе воздуха увеличиваетъ производительность печи, усиливаетъ пиromетрический эффектъ топлива и на 30% уменьшаетъ расходъ последняго.

Однако не слѣдуетъ упускать изъ вниманія, что сберегая топливо горячимъ дутьемъ мы одновременно уменьшаемъ количества окиси углерода; при доменной плавкѣ можетъ поэтому наступить моментъ, при которомъ образовавшееся при окисленіи углерода топлива количество CO окажется недостаточнымъ для процесса и часть окисловъ желѣза возстановится на счетъ твердаго углерода, что, какъ извѣстно невыгодно въ смыслѣ расхода топлива. Этотъ моментъ при которомъ горячее дутье можетъ оказаться уже невыгоднымъ наступитъ очевидно тѣмъ раньше, чѣмъ легче возстановляются руды, чѣмъ меньше домна чѣмъ легче сгораетъ топливо и, наконецъ, чѣмъ съ меньшимъ содержаниемъ марганца и кремнія мы желаемъ получить чугунъ. Такъ напр. при получении изъ трудно возстановляемыхъ рудъ сырого чугуна въ большихъ коксовыхъ домнахъ, можно производить дутье воздуха съ t° выше 800°, а при получении бѣлаго чугуна изъ легкоплавкихъ рудъ на древесномъ углѣ воздухъ слѣдуетъ нагревать лишь до 300° С.

Одною изъ важнѣйшихъ усовершенствованій чугунно-плавильного дѣла является также утилизациія колошниковыхъ газовъ. Выходящіе изъ колошника газы содержатъ много окиси углерода, которая въ домнахъ старого типа тутъ-же сгорала безъ пользы; въ новѣйшихъ же домнахъ газы эти послѣ предварительной очистки, утилизируются для нагреванія вдуваемаго въ печь воздуха, паровыхъ котловъ и т. п. Для улавливанія колошниковыхъ газовъ можетъ служить приспособленіе, изображенное на ф. 206. Оно состоитъ изъ вставленной въ колошникъ воронки а, нижнее отверстіе которой закрыто металлическимъ конусомъ б, подвѣшаннымъ на коромыслѣ с. д. д.—кольцевой каналъ изъ котораго колошниковые газы отсасываются изъ домны. Ясно, что при подобномъ устройствѣ колошникъ закрывается наглухо сверху и открывается только при засыпкѣ шихты, опусканіемъ конца б. Горячій воздухъ въ домну доставляется помошью трубъ, оканчивающихся соплами. Эти сопла помѣщаются въ такъ наз. фурмы, которыя въ свою очередь вставляются въ фурменные отверстія. Число отверстій для фурмъ зависитъ отъ размѣра печи: отъ 3 до 12. При горячемъ дутьѣ фурмы дѣлаются лучше всего изъ фосфористой бронзы и представляютъ коническую трубки съ двойными стѣнками, въ пространство между которыми непрерывно протекаетъ для охлажденія вода.

Изъ другихъ вспомогательныхъ аппаратовъ домны слѣдуетъ еще упомянуть объ машинахъ для подъема сырыхъ материаловъ и для вдуванія воздуха. Первые чаще всего являются канатными подъемными машинами, приводимыми въ дѣйствіе паровой силою, а вторые—горизонтальными воздуходувками, способными сообщить дутью упругость до 0,5 килогр. на 1 кв. сантим.

Разіѣры домны и расходъ топлива. Въ настоящее время емкость доменныхъ печей большую частью составляетъ отъ 300 до 500 куб. метр. Но существуютъ и очень небольшія домны до 30 куб. метр. (при древесномъ углѣ) и гигантскихъ размѣровъ до 850 куб. метр.

(при коксѣ). Высота древесноугольныхъ доменныхъ печей колеблется между 8 и 12 метр. (въ Россіи до 16 метр.); коксовыя печи большою частью бываютъ высотою въ 18—24 метра при діаметрѣ распора 5—6 метр. На основаніи опыта отношеніе между высотой и поперечникомъ распора дѣлаютъ рѣдко менѣе 3 и болѣе 4. Можно принять что для выплавки 100 пуд. чугуна требуется отъ 65 до 100 пуд. древеснаго угля или отъ 85 до 150 пуд. кокса въ зависимости отъ свойства какъ руды, такъ и получаемаго чугуна.

Производительность домны варьируетъ въ широкихъ предѣлахъ. Въ большинствѣ случаевъ, однако, можно принять при древесномъ углѣ производительность домны въ сутки отъ 12 до 20 тоннъ чугуна, а при коксѣ отъ 70—150 тоннъ чугуна. Существуютъ однако домны, работающія на древесномъ углѣ и дающія въ сутки около 5000 пуд. чугуна, а новѣйшія доменные печи на коксѣ доставляютъ нерѣдко до 20.000 пуд. чугуна въ сутки.

Общий ходъ работы доменной печи.

Пускъ въ ходъ вновь выстроенной или отремонтированной домны называется ея „задувкою“. Передъ задувкой необходимо домну хорошошенько и постепенно просушить сначала путемъ воздушной сушки, а затѣмъ направляя изъ сложенной передъ нею времянки жаръ въ нижнюю часть домны. Когда домна достаточно высушена и прогрѣта, ее постепенно наполняютъ топливомъ, къ которому прибавляютъ некоторое количество извести для ошлакованія золы топлива. По мѣрѣ сжиганія топлива, начинаютъ прибавлять шихту первоначально съ увеличеннымъ содержаніемъ флюса, которое постепенно уменьшается до получения нормального отношенія между количествомъ руды, флюса и топлива въ колоши. Какъ только первый слой руды дойдетъ до уровня фирмъ, начинаютъ вдувать воздухъ, также постепенно усиливая дутье до нормы. Разъ домна пущена въ ходъ—работа идетъ безъ перерыва днемъ и ночью. По мѣрѣ опусканія засыпки въ домну сверху забрасываются чередующими слоями заранѣе отвѣщанныя и поднятые рудные и угольные колоши; *) образующіеся, расплавленные чугунъ и шлаки скапливаются въ нижнемъ горнѣ. Шлаки выпускаются непрерывно струею, а чугунъ периодически (2—6 разъ въ 24 часа) по мѣрѣ его накопленія въ нижнемъ горнѣ. Для выпуска чугуна пробиваются замазанное глиною отверстіе въ стѣнкѣ горна и выпускаютъ расплавленный металль по наклоннымъ бороздамъ въ формы (гнѣзда), образованныя, какъ и самыя борозды въ слоѣ песка, покрывающемъ почву вокругъ

*) При плавкѣ на коксѣ въсъ рудныхъ колоши отъ 350 до 600 пудовъ, коксовыхъ—120—240 пуд.

домны. Въ этихъ гнѣздахъ чугунъ застываетъ, образуя т. н. свинки или штыки—брюски вѣсомъ въ 2—5 пудовъ, составляющіе окончательный продуктъ доменного процесса. Разъ пущенная въ ходъ домна продолжаетъ непрерывно работать день и ночь и останавливается лишь при необходимости произвести капитальный ремонтъ. Периодъ дѣйствія печи отъ задувки до остановки называется ея „кампанией“. Когда домну приходится останавливать на продолжительное время, приступаютъ къ ея „выдувкѣ“. Для этого прекращаютъ засыпку колошъ, продолжая однако дутье до тѣхъ поръ, пока передъ фирмами не исчезнутъ расплавленные массы. Такъ какъ подыщмаюіся газы неохлаждаются болѣе свѣжею загрузкою, то изъ колошника выбрасывается высокій столбъ пламени. Для его прекращенія, засыпаютъ сверху въ колошникъ известнякъ.

Процессы въ доменной печи.

Прослѣдимъ сначала измѣненія въ составѣ вдуваемаго воздуха при его восхожденіи отъ отверстія фирмъ до колошниковаго отверстія. Кислородъ воздуха приходя въ соприкосновеніе съ раскаленнымъ до бѣла углемъ превращается въ окись углерода. Окись углерода, какъ было уже сказано, является главнѣйшимъ факторомъ возстановляющимъ окислы желѣза. При этомъ CO превращается въ угольный ангидридъ CO_2 . Если температура въ верхней части шахты выше нормы, то можетъ имѣть мѣсто обратное получение окиси углерода воздействиемъ твердаго горючаго на углекислоту $\text{CO}_2 + \text{C} = 2\text{CO}$; полученная такимъ образомъ окись углерода можетъ удалиться изъ домны, не вступивъ въ реакцію; увеличится значительно, слѣдовательно, расходъ топлива. Но и при нормальной температурѣ въ верхней части шахты, отработанные газы содержать всегда извѣстный % CO. Это объясняется тѣмъ, что при извѣстномъ отношеніи между количествами окиси углерода и углекислоты, возстановляющей дѣйствіе первого соединенія, нейтрализуются окисляющимъ дѣйствиемъ второго и смѣсь газовъ становится недѣятельною. Главная часть азота воздуха газовъ остается при доменномъ процессѣ безъ измѣненія и лишь незначительная часть дѣйствующа на углеродъ въ присутствіи щелочей, образуетъ синеродистыя соединенія. Охлаждаясь постепенно, колошниковые газы, состоящіе изъ азота, CO, CO_2 , ціанистыхъ соединеній, паровъ воды, колошниковой пыли и пр. оставляютъ домну съ температурою около 180—300° С. Составъ колошниковыхъ газовъ, въ нижеприведенной таблицѣ, доказывается, что они представляютъ весьма цѣнное топливо, не уступающее по своимъ достоинствамъ генераторному газу.

	отъ—до		% по объему.		% по вѣсу.
	отъ—до	среднее.	отъ—до	среднее.	
Азотъ	55—65	60	54—60	58	
Окись углерода (CO) .	20—32	24	22—20	24	
Угольн. ангидридъ (CO ₂)	6—18	12	8—24	17	
Водородъ	1—6	2	0—0,4	0,2	
Углеводороды	0—6	2	0—3	0,8	

Помимо примѣненія для отопленія паровиковъ, для нагрѣванія воздуха, колошниковые газы стали примѣняться въ послѣднее время также непосредственно для газовыхъ двигателей большой силы.

Теперь прослѣдимъ за движениемъ угольныхъ и рудовыхъ колошникъ послѣ ихъ загрузки въ печь черезъ колошники. Въ верхней трети шахты еще не имѣютъ мѣсто восстановительные процессы, ибо температура въ этомъ „подготовительному поясѣ“ печи недостаточно велика. Здѣсь руда, флюсъ и уголь лишь нагрѣваются тепломъ отходящихъ газовъ и теряютъ воду. Возстановленіе окисловъ желѣза начинается лишь при t° около 400 $^{\circ}$ (изъ окиси получается магнитная окись) и оканчивается въ верхней части заплечиковъ при 800 $^{\circ}$, съ образованіемъ желѣза губчатаго сложенія. Но почти одновременно съ указанною протекаетъ и другая важная реакція: $2\text{CO}=\text{C}+\text{CO}_2$, т. е. двѣ частицы окиси углерода, въ соприкосновеніи съ желѣзомъ, содержащимъ закись, распадаются на одну частицу углекислоты и углеродъ, осаждающейся въ видѣ весьма мелкаго порошка на губчатомъ желѣзе, его растворяющемъ; желѣзо при этомъ обуглероживается, т. е. превращается въ чугунъ. Нижняя двѣ трети шахты и верхняя часть заплечиковъ, въ которыхъ эти процессы происходятъ, носятъ название „восстановительного пояса печи“. Въ средней части этого пояса имѣть мѣсто также выдѣленіе CO₂ изъ известняковъ и желѣзного шпата. Плавленіе образовавшагося чугуна, равно какъ и образованіе шлаковъ происходитъ затѣмъ въ нижней половинѣ заплечиковъ и въ верхней части горна (поясъ плавленія), въ которомъ t° колеблется отъ 1600 до 2000 $^{\circ}$ С. Наконецъ въ горнѣ, въ поясѣ сжиганія всегда имѣть мѣсто еще и процессъ прямого восстановленія желѣза углеродомъ, происходящий при весьма высокой температурѣ. Не слѣдуетъ упускать изъ вниманія, что образованіе шлаковъ происходитъ при t° лежашей выше точки плавленія готоваго шлака, а также, что по мѣрѣ обуглероживанія восстано-

вленного желяза, точка плавленія его падаетъ и достигаетъ наконецъ 1100—1200°—т. е. точки плавленія готоваго чугуна. Расплавленные конечные продукты (чугунъ и шлаки) стекаютъ по каплямъ внизъ и собираются въ металлоопрѣемники.

Нижеприводимая таблица даетъ общее понятіе о распределеніи температуры въ доменной печи.

		Площность фурмъ.	0,44	1,47	5,54	7,64	9,83	13,03	Колошникъ.
Мѣсто надъ фурмами.									
Въ серединѣ печи . . .	1200°	1400°	1400°	1200°	955°	850°	680°		140°—290°
Междь серединой и стѣнкой	1500°	1500°	1300°	1000°	700°	525°	433°		
Около стѣнки	1600°	1300°	1400°	1200°	900°	815°	575°		

Примѣненія побочныхъ продуктовъ доменного производства. О примѣненіи колошниковыхъ газовъ было уже сказано, обратимся теперь къ шлакамъ. На каждую единицу объема чугуна получается 2—4 объемовъ шлаковъ. Скопляясь въ столь значительныхъ размѣрахъ возлѣ домны, они разумѣется занимаютъ много мѣста; увозка же ихъ стоитъ дорого. Поэтому неудивительно, что давно уже стремиться утилизировать доменные шлаки.

Шлаки примѣняются: 1) для устройства улицъ и дамбъ. Для этой цѣли употребляютъ шлаки не слишкомъ богатые извѣстью (послѣдніе распадаются на воздухѣ).

- 2) Для фабрикаціи шлакового цемента. (См. техн. растворовъ).
- 3) Для фабрикаціи шлаковой шерсти, употребляемой благодаря своей малой теплопроводности, для защиты паропроводовъ отъ охлажденія и т. п. Для полученія шлаковой шерсти въ вытекающую изъ домны струю расплавленного шлака вдувается струя пара.
- 4) Для фабрикаціи шлаковыхъ кирпичей (см. технологія искусственныхъ камней).
- 5) Для фабрикаціи стекла. Послѣ прибавленія соответствующихъ веществъ (главнымъ образомъ SiO_2) масса сплавляется подобно обыкновенному стеклу въ стеклоплавильныхъ печахъ.

Сорта чугуна и ихъ свойства.

Главнымъ образомъ различаютъ бѣлый и сѣрый чугуны.

Бѣлый чугунъ очень твердъ *) и хрупокъ, **) имѣть бѣлый

*) Не поддается обработкѣ напильникомъ.

**) Въ ступкѣ раздробляется въ порошокъ.

цвѣтъ; удѣльн. вѣсъ (въ среднемъ) 7,6; плавится при 1050—1100° С. Въ бѣломъ чугунѣ углеродъ находится главнымъ образомъ въ видѣ закалита (т. е. въ химическомъ соединеніи съ желѣзомъ). На фиг. 208 изображена микроструктура бѣлаго чугуна (увеличение 1:50). Здѣсь темная штриховка обозначаетъ углеродистое желѣзо, а бѣлая—карбидъ.

Сѣрый чугунъ мягче и вязче бѣлаго, цвѣта отъ свѣтло-сѣраго до чернаго. Удѣльный вѣсъ 7,2, точка плавленія 1100—1200. Сѣрый чугунъ состоитъ главнымъ образомъ изъ феррита, съ кристаллами графита и перлита. Микроструктура его изображена на фиг. 207, гдѣ же лѣзитъ обозначенъ сѣрымъ, перлитъ бѣлыемъ, а графитъ черною штриховкою.

Такимъ образомъ въ бѣломъ чугунѣ углеродъ главнымъ образомъ находится въ химическомъ соединеніи съ желѣзомъ, а въ сѣромъ въ видѣ мелкихъ частичекъ графита, сообщающихъ излому сѣрий цвѣтъ. То или другое состояніе углерода обусловливается не относительнымъ его содержаніемъ, но условіями охлажденія расплавленного металла въ связи съ содержаніемъ нѣкоторыхъ постороннихъ примѣсей, главнымъ образомъ кремнія и марганца. Въ расплавленномъ чугунѣ весь углеродъ находится въ химическомъ соединеніи съ желѣзомъ. При быстромъ охлажденіи, весь углеродъ остается въ такомъ же состояніи — условіе полученія бѣлаго чугуна, а при медленномъ—большая часть углерода успѣваетъ выдѣлиться въ видѣ графита. Присутствіе кремнія содѣйствуетъ выдѣленію графита, т. е. получению сѣраго чугуна, наоборотъ, присутствіе марганца, а также хрома затрудняетъ образованіе графита, т. е. способствуетъ получению бѣлаго чугуна. Въ присутствіи сколько нибудь значительныхъ количествъ марганца, сѣрий чугунъ всегда содержитъ примѣсь кремнія (отъ 0,5—5%), ибо иначе выдѣленіе графита было бы невозможно. Графитъ, какъ постороннее вещество, уменьшаетъ спѣщеніе частицъ металла, а потому сѣрые чугуны слабѣе бѣлыхъ (см. табл.).

Сортъ чугуна.	Плотность его.	Сопротивленіе разрыву клгр на кв. см.
№ 1	7,032	968
№ 2	7,153	1738
№ 3	7,230	2233

Сѣрий чугунъ жидкотекучъ; заполняетъ всѣ мельчайшія углубленія формы и, застывая, переходитъ почти мгновенно изъ жидкаго состоянія въ твердое, тогда какъ бѣлый чугунъ передъ отвердѣваніемъ приобрѣтаетъ консистенцію тѣста, вслѣдствіе чего даетъ неудовлетвори-

тельныя отливки. Затѣмъ сѣрый чугунъ, какъ болѣе мягкой и вязкій допускаетъ обточку и отдѣлку напилкомъ *). Всѣ эти обстоятельства обусловливаютъ преимущественное примѣненіе сѣраго чугуна для отливокъ, это литейный чугунъ, тогда какъ бѣлые чугуны идутъ почти исключительно для переработки на ковкое жѣлѣзо — это передѣльный чугунъ. Углеродъ бѣлаго чугуна, будучи въ химическомъ соединеніи съ жѣлѣзомъ легче окисляется, чѣмъ графитъ сѣраго чугуна. Чѣмъ значительнѣе количество выдѣлившагося графита при охлажденіи расплавленнаго чугуна, тѣмъ темнѣе его цвѣтъ и тѣмъ онъ мягче.

Сорта сѣраго чугуна. Распредѣляя чугунъ по возрастающему содержанію кремнія получаемъ. (Вся масса сѣраго чугуна должна содержать въ себѣ, совмѣстно съ углеродомъ и кремній, количество кото-раго въ рѣдкихъ случаяхъ бываетъ менѣе 1% и въ обыкновенныхъ сортахъ сѣраго чугуна не должна превышать 4%).

1. *Свѣтло сѣрый чугунъ или обыкновенный литейный.* Содержитъ 1,5—2,5% кремнія и менѣе 3,5% углерода.

2. *Темно-сѣрый чугунъ* съ 1—4% кремнія около 3,5% углерода и отъ 0—5% марганца. Въ изломѣ болѣе крупнозернистъ, чѣмъ предъидущій. Употребляется какъ прибавка при переплавкахъ обыкновен-наго чугуна, для возмѣщенія потери кремнія и графита, имѣющихъ мѣсто при этой операциі.

3. *Ферросилицій* или кремнистый чугунъ — 5—17% кремнія твердъ, хрупокъ, употребляется какъ примѣсь къ другимъ сортамъ, когда тре-буется повысить содержаніе кремния. Содержаніе марганца не сущес-твенно.

Сорта бѣлага чугуна (по возрастающему содержанію Mn). Бѣ-лый чугунъ съ весьма незначительнымъ содержаніемъ марганца имѣть мелкозернистую плотную поверхность излома. Это обыкновенный бѣлый чугунъ. При содержаніи въ немъ нѣсколькихъ процентовъ марганца на поверхности излома обнаруживаются лучеобразныя полоски (лучистый чугунъ). При большемъ содержаніи марганца лучи расширяются въ по-лоски и въ изломѣ видно какъ бы зеркальныя, пересѣкающіяся поверх-ности (зеркальный чугунъ). При содержаніи марганца выше 20% зер-кальное строеніе чугуна исчезаетъ и металъ пріобрѣтаетъ снова мел-козернистое строеніе, желтовато-бѣлаго цвѣта (ферромарганъ).

1. *Обыкновенный бѣлый* до 1% марганца и не свыше 3,5% угле-рода. Употребляется главнымъ образомъ для передѣлки на жѣлѣзо и сталь и для полученія ковкаго чугуна.

2. *Лучистый чугунъ.* Mn 1—5%; углерода 3—4%.

*.) Всѣдѣствіе отсутствія въ бѣломъ чугунѣ пластичности вѣ отливкахъ изъ этого чугуна легко могутъ получаться весьма значительныя внутреннія натяженія. Такія отливки легко лопаются отъ маловажныхъ причинъ.

3. *Зеркальный чугунъ.* Mn: 5—20%о; углерода 4—5%о. Чрезвычайно твердъ и хрупокъ. Употребляется обыкновенно при фабрикації литого желяза, для удаленія поглощенаго кислорода.

4. *Ферроманганъ* содержитъ отъ 30—85%о Mn и 7,5—5%о углерода, содержаніе кремнія не существенно.

Встрѣчаются впрочемъ и такие сорта чугуна, въ которыхъ выдѣленіе графита не настолько значительно, чтобы онъ могъ вполнѣ прикрыть собою свѣтлую, основную массу чугуна. Подобный, сравнительно бѣдный графитомъ чугунъ, служащій какъ бы переходною ступенью отъ бѣлаго чугуна къ сѣрому, называется *половинчатымъ чугуномъ*. Смотря по преобладанію того или другого въ смѣси называются чугунъ третнимъ бѣлымъ, или третнымъ жесткимъ и третнымъ сѣрымъ или третнымъ мягкимъ.

Ферросилицій, ферроманганъ, феррохромъ (25—45%о хрома и 3—7%о углерода) называются специальными чугунами. Они самостоятельного примѣненія не имѣютъ, но употребляются главнымъ образомъ для измѣненія и улучшенія качествъ литого желяза.

Строеніе и свойства литого чугуна.

Внутренняя структура, а слѣдовательно и физическія свойства чугуна не всегда одинаковы: на нихъ оказываетъ вліяніе какъ химическій составъ, такъ и болѣе или менѣе быстрое охлажденіе чугуна.

Строеніе чугуна. Чугунъ обыкновенно обладаетъ зернисто-кристаллическимъ строеніемъ съ весьма различно величиною отдѣльныхъ „зеренъ“: отъ нѣсколько милиметровъ въ діаметрѣ до микроскопическихъ. Крупно-зернистое строеніе чугуна какъ уменьшающее его прочность, нежелательно въ чугунныхъ отливкахъ. Важно поэтому прослѣдить отъ какихъ причинъ зависитъ то или другое строеніе чугуна. Чѣмъ богаче чугунъ графитомъ и чѣмъ постепеннѣе шло его охлажденіе, тѣмъ больше получается величина зерна; а такъ какъ содержаніе графита зависитъ не только отъ химического состава, но и въ весьма значительной степени и отъ способа охлажденія (при медленномъ охлажденіи—оно болѣе, чѣмъ при быстромъ, то отсюда становится яснымъ):

1) что болѣе толстая чугунная отливки обладаютъ обыкновенно болѣе крупно-зернистымъ строеніемъ, чѣмъ тонкія, отлитыя изъ того же самаго матеріала;

2) что въ серединѣ отливокъ большаго объема, где охлажденіе происходитъ медленнѣе, получается обыкновенно строеніе болѣе крупно-зернистое, чѣмъ по краямъ;

3) что чугунъ, вылитый въ формы нагрѣтымъ до высокой температуры, въ твердомъ состояніи обладаетъ обыкновенно болѣе крупно-

зернистымъ строеніемъ, чѣмъ тотъ, который былъ нагрѣтъ лишь не-
много выше температуры плавленія;

4) что при каждой переплавкѣ чугуна или уже отлитыхъ издѣ-
лій въ плавильныхъ печахъ чугунно-литейного завода, переплавкѣ, ко-
торая сопровождается обыкновенно уменьшениемъ содержанія кремнія,
вследствіе чего также выдѣляется менѣе графита, чугунъ становится
мелко-зернистымъ. Онъ можетъ бы, наконецъ, сдѣлаться совершенно бѣ-
лымъ и негоднымъ къ отливкѣ предметовъ, если бы при каждой пере-
плавкѣ его, для возмѣщенія потери кремнія, не прибавлялось извѣстное
количество чугуна, богатаго кремніемъ.

Плотность чугуна находится отчасти въ зависимости отъ боль-
шаго или меньшаго содержанія въ немъ графита и, вообще, становится
тѣмъ менѣе, чѣмъ содержаніе послѣдняго значительнѣе. Также вліяетъ
на удѣльный вѣсъ чугуна присутствіе въ отливкахъ внутреннихъ пу-
стотъ и раковинъ. Въ среднемъ удѣльный вѣсъ литого чугуна равенъ
7,2; вѣсъ 1 куб. метра чугуна около 7200 кгр.

Твердость. Изъ трехъ главныхъ составныхъ частей охлажденнаго
чугуна графитъ мягокъ, углеродистое желѣзо—твѣрдо и хрупко; крем-
нистое желѣзо—лишь немногимъ тверже чистаго желѣза. Поэтому бо-
гатый графитомъ чугунъ (медленно охлажденный) обыкновенно мягокъ,
бѣдный же графитомъ (быстро охлажденный) — твѣрдъ. Чѣмъ тверже
металлъ, тѣмъ выше его сопротивляемость механическимъ усиліямъ, но
тѣмъ онъ также и болѣе хрупокъ и ломокъ и труднѣе обрабатывается
рѣжущими инструментами.

Механическія свойства чугуна.

Сопротивленіе чугуна разрыву, изгибу, сжатию и т. д. зависитъ:
1) отъ химического состава чугуна, 2) отъ внутренней структуры. По-
слѣдняя же, какъ намъ уже извѣстно, зависитъ частью отъ условій
охлажденія, частью отъ химического состава. По Ледебуру „вообще
большею прочностью отличаются тѣ сорта чугуна, въ которыхъ содер-
жатся весьма незначительныя количества постороннихъ тѣлъ, не нуж-
ныхъ для образованія чугуна“. Какъ извѣстно, для образованія чугуна
необходимо: желѣзо, углеродъ и кремній. Самые прочные сорта чугуна
содержать обыкновенно отъ 3—3 $\frac{1}{2}$ % углерода. Содержаніе кремнія не
должно выходить изъ предѣловъ отъ 1—2%; большой излишекъ скорѣѣ
уменьшаетъ прочность, чѣмъ увеличиваетъ ее. Что касается до вліянія
содержанія постороннихъ примѣсей на прочность чугуна, то можно за-
мѣтить, это незначительныя количества нѣкоторыхъ постороннихъ тѣлъ
могутъ вызвать увеличеніе прочности: (марганецъ до 1%; мѣдь до 0,3%;
кобальтъ и никель до 0,1%). Но при увеличеніи ихъ содержанія весьма
скоро наступаетъ предѣлъ, за которымъ прочность чугуна уже быстро
уменьшается. Такъ какъ между отдѣльными соприкасающимися гранями

кристалловъ сила сѣщенія весьма незначительна, то ясно, что крупнозернистое строеніе уменьшаетъ степень прочности чугуна.

Коэффициентъ упругости чугуна около 600.000, т. е. вдвое, а иногда и втрое менѣе чѣмъ желѣза и стали, а поэтому тамъ, гдѣ требуется по возможности малое измѣненіе формы, нужно примѣнять не чугунъ, а желѣзо и сталь (Кирпичевъ).

Сопротивленіе чугуна разрыву заключается въ предѣлахъ отъ 600—2200 кил. на кв. см.; въ обычныхъ сортахъ отъ 9—18 кгр. на кв. мм. Такъ какъ графитъ, какъ постороннее вещества, уменьшаетъ сѣщеніе частицъ металла, то сѣрые чугуны обыкновенно слабѣе бѣлыхъ.

СОРТЪ ЧУГУНА.	Плотность его.	Сопротивление разрыву.	Примѣчаніе.
Темно-сѣрий чугунъ	7,032	968	Кгр. на кв. сант.
Свѣтло-сѣрий	7,153	1738	Въ силу соглашенія нѣмецкихъ желѣзозаводчиковъ, сопротивление растяженію чугуна (необработанного) должно быть минимумъ 12 кгр. на кв.мм.
Бѣлый чугунъ	7,230	2233	

Но сѣрий чугунъ болѣе пластиченъ, лучше отливается, а поэтому чаще употребляется въ машиностроеніи и въ строительномъ дѣлѣ. Хрупкость чугуна несомнѣнно опасное свойство въ тѣхъ случаяхъ, когда чугунные части, подвергаются неожиданнымъ толчкамъ или сотрясеніямъ. Въ то время, какъ менѣе хрупкій матеріалъ въ мѣстѣ такого воздействиія поддается, т. е. измѣняетъ свою форму и вслѣдствіе этого ослабляется эффектъ толчка, чугунный предметъ легко разбивается. Вотъ почему въ послѣднєе десятилѣтіе стали замѣнять чугунъ при постройкахъ мостовъ и др. козкимъ желѣзомъ.

Вообще можно принять, что всѣ постороннія тѣла увеличиваютъ хрупкость чугуна, хотя вліянія ихъ и не одинаковы. Химически связанный съ желѣзомъ углеродъ дѣлаетъ чугунъ въ высшей степени хрупкимъ (бѣлый чугунъ). Значительно слабѣе вліяніе кремнія: содержаніе 2—2,5% кремнія оказываетъ менѣе вредное вліяніе, чѣмъ содержаніе химически связанного углерода въ количествѣ около 1%. Содержаніе марганца выше 1% влечетъ за собою также ясное увеличеніе хрупкости. Фосфоръ — наиболѣе опасный врагъ пластичности, какъ чугуна, такъ и ковкаго желѣза. Лучшіе сорта чугуна содержать менѣе 0,3% фосфора, хотя въ большей части чугунныхъ издѣлій содержаніе фосфора колеблется въ предѣлахъ отъ 0,5—1%. При содержаніи фосфора выше 1%, хрупкость однако настолько увеличивается, что изготовленіе изъ подобнаго чугуна литыхъ издѣлій становится совершенно недопустимымъ.

Сопротивление чугуна изгибу. Въ силу соглашения нѣмецкихъ желѣзо- заводчиковъ, архитекторовъ и инженеровъ, сопротивленіе изгибу должно быть таково, чтобы необработанный стержень (квадратнаго сѣченія: 30 мм. въ сторонѣ квадрата), со свободно висящимъ концомъ, длиною въ 1 метръ, могъ бы выдержать, не ломаясь, помѣщенную посерединѣ его нагрузку, постепенно увеличивающуюся до 450 кгр. Такая предѣльная нагрузка даетъ сопротивленіе изгибу въ 2500 кгр. на кв. мм. Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, на основаніи опытовъ Баха, что сопротивленіе изгибу въ отливкахъ изъ одного и того же сорта чугуна, значительно измѣняется въ зависимости отъ формы поперечнаго сѣченія. Длина испытуемаго стержня также оказываетъ вліяніе на его прочность. Почти всегда болѣе короткіе стержни выдерживаютъ большую нагрузку, чѣмъ болѣе длинные. Въ среднемъ на основаніи многочисленныхъ опытовъ можно принять, что сопротивленіе чугуна разрыву колеблется отъ 6—22 кгр. на кв. мм.; въ обыкновенныхъ сортахъ отъ 9—18 кгр. Сопротивленіе же изгибу квадратнаго стержня—отъ 10—50 кгр. Отношеніе сопротивленія изгиба къ сопротивленію разрыва одного и тогоже металла—1,73 (при квадратномъ сѣченіи).

Сопротивленіе раздробленію. Въ отличіе отъ желѣза и стали, чугунъ значительно лучше сопротивляется раздробленію, чѣмъ разрыву: сопротивленіе раздробленію отъ 4 до 8 разъ болѣе сопротивленія разрыву. По произведеннымъ опытаамъ сопротивленіе чугуна сжатію колеблется между 3900—11200 кгр. на кв. см.; въ среднемъ можно принять максимумъ 7000 кгр. Слѣдуетъ также замѣтить, что чѣмъ выше испытуемый предметъ, тѣмъ менѣе его сопротивленіе сжатію. При испытаніяхъ прочности чугуна далеко не безразлично, подвергаютъ ли отлитыя предметы испытанію съ ихъ корой, или же эта кора предварительно удалена механической обработкой. По Баху прочность обработанныхъ чугунныхъ отливокъ на 11—20% болѣе, чѣмъ необработанныхъ. Чугунъ поэтому слѣдуетъ примѣнять главнымъ образомъ тамъ, где нужно выдерживать сжимающія или изгибающія усилия; но не для сопротивленія растяженію и крученію.

Не слѣдуетъ упускать изъ вниманія, что чугунныя отливки весьма часто содержать раковины и пустоты, ослабляющія ихъ сопротивленіе; при испытаніи брусковъ чугуна, отлитыхъ совершенно одинаковымъ образомъ, получается часто огромная разница въ ихъ сопротивленіяхъ. Никакимъ образомъ нельзя быть вполнѣ увѣренными, что еще не обработанная отливка совершенно не имѣть пустотъ. Вообще чугунъ—материалъ ненадежный и поэтому проф. Кирпичевъ советуетъ при расчетѣ прочныхъ размѣровъ чугунныхъ частей, допускать большиe запасы прочности, чѣмъ для другихъ металловъ, а именно назначать шестерной запасъ прочности, тамъ где для желѣза довольствуются четвертымъ (см. Сопротивленіе материаловъ В. Л. Кирпичева). Сопротивленіе сѣраго чугуна, какъ показали опыты увеличивается его переплавкою. Закали-

вание чугуна въ маслѣ увеличиваетъ сопротивленіе разрыву, не измѣня пластичности.

До закалки.

Послѣ закалки.

T_g	2223 к.	T_g	3015
A_g	0,5	A_g	0,5

Отбѣливаніе чугуна.

Отбѣливаніе чугуна состоитъ въ превращеніи сѣраго чугуна въ бѣлый и можетъ быть произведено путемъ окислительной плавки сѣраго чугуна въ отражательной печи, либо путемъ послѣдовательныхъ переплавокъ сѣраго чугуна. При окислительной плавкѣ выгораютъ кремній, способствующій удержанію углерода въ формѣ графита, и углеродъ при охлажденіи переходитъ въ закалить. Пріемъ этотъ въ прежнее время часто примѣняли для полученія очень твердаго матеріала для пушекъ, а также для превращенія сѣраго чугуна въ бѣлый, необходимый для кричнаго процесса. Но такъ какъ получение бѣлаго, бѣднаго кремніемъ чугуна непосредственно путемъ доменной плавки обходится дешевле, чѣмъ получение сначала сѣраго, а затѣмъ превращеніе послѣдняго въ бѣлый, то процессъ отбѣливанія въ настоящее время примѣняется весьма рѣдко и лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда непосредственное получение бѣлаго чугуна изъ руды затруднительно благодаря свойствамъ послѣднихъ. Какъ было уже сказано, отбѣливаніе чугуна можетъ быть произведено также путемъ послѣдовательныхъ переплавокъ. При этомъ послѣдовательно растутъ также плотность, твердость и сопротивленіе чугуна разрыву, что наглядно видно изъ приведенной таблицы.

Которой плавки.	Плотность.	T_g к. на кв. с.	Твердость.
Первоначальный чугунъ . . .	7,032	968	8,48
2-й плавки	7,086	1366	12,16
3-й „	7,189	1927	19,66
4-й „	7,301	2330	29,52

Закаливаніе чугуна.

Иногда является нужнымъ придать поверхностнымъ слоямъ чугунныхъ отливокъ значительную твердость, т. е. превратить ихъ въ бѣ-

лый чугунъ. Съ этою цѣлью часть формы, прилегающей къ закаливаемой поверхности (напр. къ ободу вагонныхъ колесъ) дѣлаются металлическою. Вслѣдствіе быстраго охлажденія, графитъ въ этихъ мѣстахъ не успѣетъ выдѣлиться, внутренняя же часть предмета остается со свойствами мягкаго чугуна. Такой снаружи отбѣленный чугунъ называется **закаленнымъ и нецъ**. Сопротивленіе раздробленію закаленного чугуна доходитъ до 12.000 кгр. на кв. см., но онъ весьма хрупокъ, поэтому интересны опыты, произведенныя одной французской литейной, по которымъ оказалось, что закаливаніе чугуна въ маслѣ, увеличивая сопротивленіе чугуна разрыву, не измѣняетъ однако его пластичности.

До закалки чугунъ имѣеть слѣдующія механическія свойства:

$$T_r = 2223 \text{ к}, A_r = 0,47\%.$$

Послѣ закалки:

$$T_r = 3015 \text{ к}, A_r = 0,5$$

Предѣлъ упругости закаленного чугуна оказался 1300 к.

Ковкій чугунъ.

Какъ намъ извѣстно, чугунъ не обладаетъ ковкостью, т. е. способностью въ нагрѣтомъ состояніи измѣнять свою форму подъ ударами молота. Нѣкоторую ковкость можно однако придать чугуну, а также уменьшить его хрупкость, если его продолжительное время нагрѣвать въ закрытыхъ печахъ, при температурѣ не доходящей до плавленія, осыпавъ его предварительно со всѣхъ сторонъ веществомъ богатымъ кислородомъ и не дѣйствующимъ на желѣзо (берутъ обыкновенно для этой цѣли гематитъ, т. е. красную желѣзную руду). При этой операциіи часть углерода сгораетъ на счетъ кислорода руды, т. е. чугунъ т. с. ожелѣзивается. Такъ какъ подобному окисленію легче поддается лишь химически связанный углеродъ, а графитъ измѣняется съ трудомъ, то для полученія ковкаго чугуна примѣняютъ обыкновенно бѣлый чугунъ, а не сѣрый. Механическія свойства ковкаго чугуна иллюстрируются слѣдующими цифрами, доказывающими, что ковкій чугунъ лучше обыкновеннаго, но значительно уступаетъ по механическимъ свойствамъ желѣзу. По опытамъ Мартенса для ковкаго чугуна:

$$T_r \dots \dots \dots 2460 \text{ кгр. на кв. см.}$$

$$A_r \dots \dots \dots 2,5\% \text{ " " " " }$$

Производство ковкаго чугуна было вызвано соображеніемъ, что легче получать издѣлія сложной формы отливкой и затѣмъ предать ему свойство ковкаго желѣза, чѣмъ непосредственно получать желѣзное издѣліе путемъ дорого стоющей и трудной отковки. Но въ настоящее время въ виду сильного распространенія фасонныхъ стальныхъ отли-

вокъ, издѣлія изъ ковкаго чугуна почти потеряли свое значеніе. Изъ ковкаго чугуна изготавливаютъ части плуговъ, жней, части дверныхъ и оконныхъ приборовъ, ружейные замки, ножи, ножницы и др. мелкие предметы.

Способы формовки чугуна.

Чтобы придать чугуну опредѣленныя очертанія, необходимо его предварительно расплавить и затѣмъ выпить въ соответствующую форму. Для этой цѣли, какъ было уже сказано, употребляется преимущественно сѣрый чугунъ. Для переплавки чугуна обыкновенно служатъ невысокіе цилиндрическія шахтныя печи съ дутьемъ, такъ наз. „вагранки“ и значительно рѣже отражательныя печи и тигли.

Переплавка чугуна въ тигляхъ. Графитные тигли (приготовленные изъ смѣси графита, огнеупорной глины и измельченныхъ старыхъ тиглей) наполняютъ плотно измельченнымъ въ небольшіе куски чугуномъ и нагрѣваютъ въ такъ наз. самодувномъ горнѣ (т. е. работающемъ безъ вентилятора, помошью дымовой трубы). Этотъ горнъ или „волчекъ“ изображенъ на фиг. 208 и устраивается на одинъ или нѣсколько (до 9) тиглей. Топливомъ служить коксъ. Тигли ставятся на глиняной плитѣ, въ свою очередь расположенной на колосникахъ.

Переплавка чугуна въ плавленныхъ или отражательныхъ печахъ. На фиг. 209 изображена подобная печь. Топливомъ обыкновенно служить каменный уголь, дающій длинное пламя, которое отражаясь отъ свода печи, расплавляетъ чугунъ. Подъ сложень изъ огнеупорного материала на подобіе ванны съ углубленіемъ, въ которомъ собирается расплавленный чугунъ и изъ котораго онъ затѣмъ можетъ быть удобно выпущенъ. На каждые 1000 кгр. переплавляемаго чугуна должно приходится 0,5—1,0 кв. метр. площади пода.

Переплавка чугуна въ вагранкахъ. На фиг. 210 изображена вагранка, системы Кригера, наиболѣе распространенная. Она состоитъ изъ шахты А, сложенной изъ огнеупорного материала; шахта имѣть форму цилиндра, обтянутаго желѣзнымъ кожухомъ. Помощью вентиляторовъ Рута или Бекера вдуваетъ въ кольцеобразный каналъ С воздухъ подъ давлениемъ 0,05 кгр. на кв. см. Изъ этого канала воздухъ затѣмъ попадаетъ въ горнъ двумя нисходящими каналами ff. В—отдѣльный металлопріемникъ или „передній“ горнъ; k—отверстіе для наблюденія за ходомъ плавки; e—очко для выпуска шлаковъ, а п—очко для выпуска чугуна. Для прочистки вагранки служить откидное дно d. На каждые 100 кгр. расплавляемаго въ часъ чугуна должно приходится отъ 70—100 кв. см. поперечного сѣченія шахты, а высота шахты на то же количество должно быть отъ 2,5—4,5 м. (Юлтнеръ). Вагранка средней величины переплавляетъ въ часъ отъ 4—6 тоннъ чугуна. Горячее дутье при переплавкахъ чугуна въ вагранкахъ, какъ содѣй-

ствующее образование окиси углерода можетъ принести болѣе вреда чѣмъ пользы. Тогда какъ въ домнахъ мы стремились вести сжиганіе топлива такимъ образомъ, чтобы передъ фирмами превратить по возможности весь углеродъ въ окись углерода—необходимый агентъ для возстановленія окисловъ желѣза, въ вагранкахъ мы должны стремиться къ полному окислению углерода передъ фирмами, т. е. къ получению изъ угля углекислоты, а не СО₂.

Работу въ вагранкахъ ведутъ слѣдующимъ обозомъ. Сначала въ нижней части вагранки зажигаютъ дрова и коксъ, а когда послѣдній разгорится начинаютъ сверху задавать поочередно чугунъ и коксъ, иногда съ прибавкою известняка для ошлакованія золы кокса. Въ это же время пускаютъ въ ходъ вентиляторъ. Самое выгодное топливо для вагранокъ есть коксъ, ибо онъ труднѣе древеснаго угля возстановляетъ угольный ангидридъ въ окись углерода. Поэтому древеснаго угля расходуется вдвое и втрое больше кокса на одно и тоже количество переплавляемаго чугуна.

Сравненіе различныхъ способовъ переплавки чугуна. Наиболѣе употребительный способъ—это переплавка въ вагранкахъ какъ наиболѣе экономичный въ смыслѣ расхода топлива. На 1000 ч. чугуна требуется:

При вагранкахъ.	Въ пламенныхъ печахъ.	Въ тигляхъ.
70—150 ч. кокса.	500—700 ч. угля.	1000 ч. кокса

Кромѣ того въ вагранкахъ возможно по мѣрѣ надобности переплавлять заразъ большія или меньшія количества чугуна. Пламенные печи и тигли употребляются лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Первые, когда желаютъ измѣнить составъ переплавляемаго чугуна (подъ вліяніемъ кислородныхъ газовъ, часть кремнія и марганецъ окисляются и переходятъ въ шлаки ранѣе углерода чугуна), а вторые, когда заразъ приходится переплавлять незначительные количества чугуна и когда желаютъ, чтобы составъ послѣдняго не подвергался значительнымъ измѣненіямъ. Составъ чугуна перетерпѣваетъ измѣненіи и при плавкѣ въ вагранкахъ, но въ меньшей степени, чѣмъ при примѣненіи отражательныхъ печей. Нижеприведенные числа показываютъ потерю чугуна (угаръ) при переплавкахъ въ различныхъ аппаратахъ.

При тигляхъ.	Вагранкахъ.	Пламен. печахъ.
Угаръ въ % вѣса чугуна . 20%	3—6%	5—8%

Расходъ топлива на вторичную переплавку, а также и „угаръ“ чугуна, разумѣется, устраняются при отливкахъ чугуна непосредственно изъ домны, но способъ этотъ примѣняется сравнительно рѣдко. При переплавкахъ, напр. въ вагранкахъ легко получить матеріалъ желаемыхъ качествъ смыщеніемъ различныхъ сортовъ чугуна и кроме того возможно производить отливки въ желаемыхъ размѣрахъ и независимо отъ мѣста нахожденія домны.

Отливка чугуна. Чтобы отлить изъ расплавленного чугуна издѣліе, необходимо приготовить форму, внутренняя поверхность которой точно соотвѣтствовала бы очертаніямъ отливаляемаго предмета. Формы дѣлаются по моделямъ, обыкновенно деревяннымъ, покрытымъ лакомъ для предохраненія отъ сырости. Такъ какъ чугунъ при остываніи имѣть свойство уменьшаться въ объемѣ (усадка), то модели должны дѣлаться соотвѣтственно болѣе издѣлія. Принимаютъ, что линейная, *усадка чугуна* = $\frac{1}{96}$. Материаломъ для формъ обыкновенно служитъ влажный песокъ, иногда и глина, а въ исключительныхъ случаяхъ металль. Примѣняемая глина и песокъ должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: обладать достаточнou для формовки пластичностью; не сплавляться подъ вліяніемъ расплавленного чугуна; обладать достаточнou крѣпостью и въ то же время достаточнou пористостью для газовъ и паровъ.

Тощій формовый песокъ, состоящій изъ кварцевыхъ зеренъ измельчаютъ подъ бѣгунами, просыпаютъ и для увеличенія пластичности и пористости смѣшиваютъ съ нѣкоторымъ количествомъ порошка кокса или древеснаго угля. Жирный формовой песокъ представляетъ собою смѣсь песка съ глиною (8—12%). Формы изъ этого песка, какъ способны сохранять тонкія очертанія и достаточно крѣпкія, употребляются для отливки болѣе сложныхъ предметовъ. Наконецъ формовая глина есть смѣсь глины съ шамотою или ст., пескомъ (въ качествѣ веществъ уменьшающихъ усадку глины) и съ рубленною соломою, волосомъ и т. п. органическими веществами. Сгорая при обжигѣ формы и превращаясь въ газы, органическія вещества увеличиваютъ пористость стѣнокъ формъ, столь полезную для выхода паровъ и газовъ. Наконецъ, какъ мы уже видѣли, формы изъ чугуна (изложницы) примѣняются къ издѣліямъ, поверхность которыхъ должна быть отбѣлена; а также когда приходится отливать за разъ много однородныхъ предметовъ, напр. ядра. Если сообщаемое при отливкѣ въ металлической формѣ „отбѣливаніе“ является не желательнымъ, то предметъ послѣ отливки вновь сильно нагрѣваются и затѣмъ медленно охлаждаются (отпускание). Если отливаемый предметъ долженъ имѣть внутри полость, то для образованія ея формуютъ сердечникъ, называемый при небольшихъ размѣрахъ шишкою. Для наливанія же металла въ форму, въ послѣдней оставляется одинъ или нѣсколько каналовъ (литники). Для наиболѣе простыхъ издѣлій, напр. кухонныхъ плитъ и т. п., ограниченныхъ съ одной стороны плоскостью, модель прямо вдавливается одною стороною въ формовочный песокъ или землю, плотно утрамбованныхъ на полу литейной, это способъ формовки въ „почвѣ“. Для болѣе сложныхъ издѣлій дѣлаютъ форму разъемною, причемъ каждая ея часть состоитъ изъ формовой земли набитой въ деревянный или чугунный бездонные ящики, назыв. *опокой*. Наконецъ болѣе крупные и сложные предметы формуются помощью шаблоновъ отъ руки.

Самую отливку производятъ слѣдующимъ образомъ. Изъ горна вагранки спускаютъ жидкій чугунъ по обмазанному глиною желобу или прямо въ формы, или же онъ раньше поступаетъ въ особые пріемники, смотря по величинѣ называющіеся ложками, ковшами и котлами. Пріемники эти изготавляются изъ жѣза, и котлы и ковши обмазываются внутри глиною. Котлы большихъ размѣровъ передвигаются помошью крановъ. Отлитая вещь послѣ медленнаго охлажденія, вынимается изъ формы (для чего предварительно отрубаются литники) и подвергается затѣмъ механической обработкѣ, состоящей въ срубкѣ швовъ, проишедшихъ отъ стоковъ формы, очисткѣ отъ приставшаго къ поверхности песка проволочными щетками и т. п.

Пороки чугунныхъ отливокъ. Главный недостатокъ чугунныхъ отливокъ—это внутреннія пустоты или раковины. Онъ могутъ образоваться или отъ невыдѣлившихъ изъ чугуна газовъ или же отъ неравномѣрной его усадки. Чтобы избѣжать образованія раковинъ первого рода, чугуну передъ отливкой даютъ нѣсколько времени выстояться въ ковшѣ или въ другихъ пріемникахъ, для выдѣленія растворенныхъ газовъ, а также для всипыванія шлаковъ. Раковины второго рода, такъ наз. усадочные образуются вслѣдствіе неравномѣрнаго охлажденія различныхъ частей отлитаго предмета. Тонкія части, разумѣется, остываютъ быстрѣе болѣе массивныхъ, а послѣднія—скорѣе съ поверхности, чѣмъ внутри. При этомъ металлъ стягивается къ ранѣе застывшимъ частямъ, вслѣдствіе чего внутри предмета могутъ получаться пустоты. Для устраненія этого явленія литникамъ слѣдуетъ придавать столь значительные размѣры, дабы металлъ въ нихъ не скоро застывалъ, но могъ подаваться внутрь формы, по мѣрѣ усадки въ ней чугуна. Затѣмъ при самомъ проектированіи чугунныхъ отливокъ необходимо стараться, чтобы толщина различныхъ частей не измѣнялась въ очень широкихъ размѣрахъ. Въ противномъ случаѣ могутъ также возникнуть опасныя внутреннія напряженія, ибо части ранѣе застывшія будутъ въ этомъ случаѣ препятствовать усадкѣ остальныхъ.

Общія правила для испытанія чугунныхъ издѣлій.

Характеръ испытаній находится въ зависимости отъ специального назначенія предмета. Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что механическія испытанія крѣпости и другихъ свойствъ не всегда возможны въ готовыхъ чугунныхъ издѣліяхъ, а поэтому во многихъ случаяхъ приходится ограничиться тщательнымъ наружнымъ осмотромъ. Весьма часто литейные мастера замазываютъ замазкой или заливаютъ легкоплавкимъ металломъ усадочные и иные раковины или пустоты. Это обстоятельство не слѣдуетъ упускать при осмотрѣ чугунныхъ отливокъ. При отѣственныхъ отливкахъ, впрочемъ, можно требовать пробные бруски изъ того же самаго материала и затѣмъ подвергать ихъ обычнымъ испыт

ніамъ на разрывъ и изгибъ. Никогда, однако, при этомъ сравненіи не слѣдуетъ говоритьъ проф. Ледебуръ, упускать изъ виду факта, что одинъ и тотъ же чугунъ, отлитый въ предметы съ различнымъ поперечнымъ сѣченіемъ, можетъ обладать различною степенью прочности; стержень толщиною въ 30 м.м., будетъ въ большинствѣ случаевъ показывать большую прочность (на 1 кв. м.м.), чѣмъ отлитый изъ того же самаго материала предметъ, толщиною въ 200 или 300 м.м. Такжѣ заслуживаетъ разсмотрѣнія вліяніе, оказываемое обработкой (Ледебуръ „Желѣзо и сталь“ переводъ Краснова). При приемѣ полыхъ чугунныхъ колоннъ, предназначенныхъ для подпоръ, необходимо убѣдиться, имѣютъ ли стѣнки ихъ вездѣ одинаковую толщину. Въ сомнительныхъ случаяхъ въ различныхъ мѣстахъ по длини колоннъ просверливаются тонкія дырочки небольшимъ буравомъ и измѣряютъ толщину ея проволокой. По правиламъ о-ва нѣмецкихъ желѣзо-заводчиковъ, разница въ толщинѣ стѣнокъ для колоннъ до 0,4 метра виѣшняго діаметра и до 4 метр. длины не должна превосходить 5 м.м. Для колоннъ, большихъ размѣровъ, допускаемая разница на каждыя 10 см. діаметра и 1 метръ длины увеличивается не болѣе, какъ на $\frac{1}{2}$ м.м. Толщина же стѣнокъ ни въ коемъ случаѣ не должна быть менѣе 10 м.м. Водопроводныя, газо и паропроводныя трубы подвергаются обыкновенно испытанію на извѣстное давленіе въ самой литеиной мастерской помощью гидравлическаго пресса (газовыя трубы—воздушнымъ насосомъ подъ водою). Водопроводныя трубы подвергаются испытанію при 6—7 атм. давленія. По правиламъ Министерства Путей Сообщенія, чугунъ для опорныхъ частей верхняго строенія мостовъ долженъ быть лучшаго достоинства, второго литья, мягкий, легко обрабатываемый зубиломъ и сверломъ и представлять изломъ мелкозернистый, однородный, безъ малѣйшихъ раковинъ, пузырей и т. п. Ударъ молоткомъ о край чугуна долженъ оставлять впечатлѣніе, причемъ однако, не долженъ крошиться. При пробѣ на разрывъ, чугунъ долженъ выдерживать не менѣе 10 кгр. на кв. мил., причемъ испытанія производятся надъ образцами круглаго сѣченія діаметромъ въ 20 м.м. и длиною между кернами 200 м.м.

Ковкое жѣлѣзо.

Полученіе изъ чугуна ковкаго жѣлѣза.

Мы уже знаемъ, что для полученія изъ чугуна жѣлѣза или стали, необходимо въ немъ уменьшить $\%$ содержаніе углерода. Это уменьшеніе можетъ быть произведено путемъ окисленія кислородомъ воздуха или при весьма возвышенной t° , при которой и само жѣлѣзо настолько жидкое, что его возможно выливать въ формы или 2) при температурѣ, которая выше точки плавленія чугуна, но ниже точки плавленія получаемаго жѣлѣза, которое въ этомъ случаѣ получается въ видѣ тѣстооб-

разной массы, уплотняемой затѣмъ помощью послѣдующей механической обработки. Послѣдняя манипуляція называется свариваніемъ желѣза, а само желѣзо или сталь, получаемая по этому способу,—сварочными, въ отличіе отъ получаемыхъ по первому способу: литого желѣза и литой стали. Такимъ образомъ различаютъ сварочный и литой способъ получения ковкаго желѣза и сварочную сталь и сварочное желѣзо въ отличіе отъ литой стали и литого желѣза. Изъ этихъ способовъ болѣе старый—сварочный, который исключительно примѣнялся до середины 17 столѣтія для получения различныхъ сортовъ ковкаго желѣза. Появленіе литого металла стало возможно лишь съ 1855—1856 г., когда Бессемерь, а затѣмъ Мартенсъ и Сименсъ научили получать дешевымъ и удобнымъ способомъ высокія температуры, необходимыя для превращенія желѣза въ жидкое состояніе.

Литой металль получается въ жидкому состояніи и благодаря этому обстоятельству шлаки, какъ обладающіе меньшимъ сравнительно съ желѣзомъ удѣльнымъ весомъ всплываютъ на поверхность расплавленнаго металла и могутъ быть затѣмъ безъ затрудненія удалены. Литой металль поэтому почти не содержитъ примѣси шлаковъ, чѣмъ существеннымъ образомъ отличается отъ сварочнаго. Правда и въ послѣднемъ дальнѣйшая обработка, проковка и прокатка, между прочимъ способствуетъ выдавливанію шлаковъ, но часть ихъ все же остается. При вытягиваніи металла въ полосы и листы, запутавшіеся шлаки тоже вытягиваются и принимаютъ форму нитей, образуя родъ сѣтки или скелета въ массѣ металла. Хотя содержаніе шлаковъ въ сварочномъ желѣзѣ не очень велико (отъ 0,5—2,5%), но непосредственные опыты доказали, что ихъ присутствіе обусловливаетъ существенное различіе въ свойствахъ металловъ сварочныхъ и литыхъ. Кроме этого на различіе въ свойствахъ оказываетъ несомнѣнно влияніе и болѣе высокая t^o получения литого желѣза. Это различіе въ строеніи и свойствахъ литого и сварочнаго металла, не слѣдуетъ упускать изъ вниманія при примѣненіи ихъ для цѣлей строительства.

Для полученія сварочнаго желѣза примѣняютъ „кричный“ и „пудлинговый“ способы.

КРИЧНЫЙ СПОСОБЪ.

Кричный способъ наиболѣе старый, происходитъ въ такъ наз. кричныхъ горнахъ (фиг. 211). Это небольшіе горны, обложеніе чугунными плитами. Передняя плита а наклонна, а въ задней проѣлано отверстіе, въ которое входить сопло воздушной трубы. Воздухъ вдувается помощью мѣховъ или машины. Въ днѣ горна дѣлается отверстіе для выпуска шлаковъ, а подовая плита охлаждается, снизу водой. С—колпакъ, накрывающій горнъ и направляющій газы въ трубу. Работу въ кричномъ горнѣ ведутъ слѣдующимъ образомъ. Раскалывъ горнъ,

наполняютъ его древеснымъ углемъ и впускаютъ въ ходъ мѣха. Чугунный брусь кладутъ на наклонную плиту ав такимъ образомъ, чтобы струя вдуваемаго воздуха ударяла въ его расплавляющійся конецъ. По мѣрѣ того, какъ конецъ бруска плавится, рабочій подвигаетъ его все далѣе. Капли чугуна, приходя въ соприкосновеніе съ вдуваемымъ воздухомъ окисляются: часть углерода, кремнія и марганца выгораетъ. Если чугунъ имѣется не въ видѣ брусковъ, но въ видѣ мелочи, то послѣднюю прямо укладываютъ на раскаленный древесный уголь и затѣмъ покрываютъ слоемъ угля же. Второй періодъ работы будетъ состоять въ перемѣшиваніи металла желѣзнымъ ломомъ. При этомъ процессъ окисленія будетъ совершаться уже за счетъ кислорода окиси, содержащейся въ шлакахъ; масса по мѣрѣ разуглероживанія болѣе и болѣе густѣеть; сгустки металла прилипая къ лому образуютъ цѣлый комъ, состоящій изъ смѣси желѣза и шлака. Комъ этотъ называется крицею. Когда крица получилась надлежащихъ размѣровъ, ее проковываютъ подъ молотомъ или прокатываютъ между вальцами. При этихъ операций металль сваривается (уплотняется) и большая часть шлаковъ выдавливается.

Здѣсь описанъ одинъ изъ многихъ способовъ работы въ кричномъ горнѣ, извѣстный подъ названіемъ *однократнаго переплавленія*. Онъ примѣняется въ случаѣ чугуна бѣднаго кремніемъ и марганцемъ для получения стали. При переработкѣ, напр. сѣраго чугуна на желѣзо, металлъ плавятъ 3 раза. Послѣ первой плавки сѣрый чугунъ обращается въ бѣлый; во время второй плавки бѣлый чугунъ обращается въ сталь и, наконецъ, послѣ 3 плавки—въ мягкое желѣзо. Первая операция называется „*отбѣливаніемъ*“, вторая „*сырымъ фришованіемъ*“, а послѣдняя—„*спѣльмъ фришованіемъ*“.

Кричный способъ даетъ сварочное желѣзо высокихъ качествъ, обладающее значительной вязкостью и небольшимъ содержаніемъ шлаковъ, но имѣть существенные недостатки: 1) незначительный размѣръ производства: за одинъ разъ обрабатывается всего 6—10 пуд. металла; 2) большой расходъ топлива: на одну часть желѣза расходуютъ отъ 0,8—1,0 ч. угля; требуется чугунъ, не содержащий фосфора и 5) требуется въ качествѣ топлива дорогой древесный уголь, ибо при кричномъ способѣ металль непосредственно соприкосается съ твердымъ горючимъ, а поэтому коксъ содержащей всегда извѣстный % сѣры употреблять нельзя. Всѣ эти обстоятельства обусловили почти полное вытѣсненіе кричнаго способа *)—способомъ *пудлингованія*, при которомъ заразъ получаютъ значительныя количества металла и возможно поль-

*) Полученіе кричнаго желѣза въ настоящее время сосредоточено главнымъ образомъ въ Швеціи; несмотря на значительную стоимость, кричное желѣзо и теперь примѣняется при производствѣ тонкихъ листовъ, проволоки, гвоздей, подковъ и т. п.

зоваться различными сортами топлива, ибо здесь топливо сгорает на отдельной решетке и въ соприкосновение съ расплавленнымъ чугуномъ приходятъ лишь горячие продукты горѣнія. Способъ пудлингованія изобрѣтенъ въ XVIII столѣтіи англичаниномъ Кортомъ.

ПУДЛИНГОВЫЙ СПОСОБЪ.

Пудлинговая печь изображена на фиг. 212. Здесь f—решетка на которой сгораетъ топливо. Отсюда продукты горѣнія протягиваются трубою и боровомъ m черезъ порогъ s (защищающій чугунъ отъ непосредственного соприкосновенія съ топливомъ) поверхъ рабочаго пространства печи. Отдѣленіе это состоить изъ покрытой сводомъ сковороды a, составленной изъ чугунныхъ плитъ, поддерживаемыхъ балками C и рельсами e; для охлажденія стѣнокъ служатъ каналы bb, въ которыхъ циркулируетъ холодный воздухъ, k—рабочее окно, служащее для нагрузки и выгрузки печи. Въ дверцахъ этого окна находится отверстіе m, служащее для наблюденія за ходомъ плавки и для введенія кочерги во время пудлингованія. Первая пудлинговая печь была предложена въ 1784 году Кортомъ, но она не получила примѣненія, ибо подъ ея состояль изъ кремнеземистаго материала, препятствовавшаго образованію шлаковъ, богатыхъ окисью желѣза, вслѣдствіе чего и фришованіе шло въ этой печи весьма медленно. Существеннымъ улучшеніемъ слѣдуетъ считать устройство пода изъ желѣзныхъ плитъ (1818 г. Rodess) и снабженіе этого желѣзного пода футеровкою изъ материала богатаго окисью желѣза (Hall), чѣмъ значительно ускоряется процессъ окисленія. Топливомъ при способѣ пудлингованія чаще всего служить каменный уголь, хотя пользуются также и торфомъ, дровами и газовымъ топливомъ. Хотя работы въ пудлинговой печи, напоминая ходъ работы въ кричномъ горнѣ, также какъ и въ послѣднемъ зависятъ отъ сорта перерабатываемаго чугуна и отъ качества продукта, который желаютъ получить.

Для примѣра я опишу ходъ работы при переработкѣ сырого чугуна на весьма мягкое желѣзо.

Сперва въ печь помѣщаются набойку изъ шлаковъ богатыхъ окисью желѣза и, когда они размягчатся, а печь нагрѣбется до бѣлаго каленія, закладываются чугунъ, который и расплавляютъ при закрытыхъ дверцахъ и сильномъ огнѣ. Уже въ этомъ періодѣ работы происходитъ окисленіе кремнія чугуна пламенными газами, богатыми кислородомъ. Когда, образующіяся шлаки покроютъ поверхность расплавленного металла и тѣмъ предохранятъ его отъ дальнѣйшаго дѣйствія кислорода печныхъ газовъ, необходимо возобновить поверхность, перемѣшивая *)

*) Отсюда и название этого процесса (по англійски *to puddle*—перемѣшивать).

материалъ помошью желѣзной кочерги. Къ окисляющему дѣйствію печныхъ газовъ, присоединяется еще кислородъ шлаковъ и происходитъ окисление сначала остатка кремнія, затѣмъ марганца и наконецъ части углерода. Послѣдній періодъ обозначается появленіемъ синихъ огоньковъ (горѣніе CO). Съ возвышеніемъ температуры выдѣленіе газа становится на столько бурнымъ, что вся масса приходитъ въ кипѣніе. Въ этотъ же періодъ переходить въ шлаки большая часть содержащагося въ чугунѣ фосфора и сѣры. По мѣрѣ сгоранія углерода, масса густѣетъ и отдѣльные куски ковкаго желѣза начинаютъ обнаруживаться въ жидкости, садятся на дно и свариваются вмѣстѣ. Чтобы сообщить материалу большую однородность ихъ вновь раздѣляютъ помошью лома на отдѣльные куски, вновь свариваютъ и операциѣ эту повторяютъ нѣсколько разъ. Приставшую къ лому крицу (вѣсомъ 2—2,5 пуда) подкатываютъ къ порогу S и возвышая температуру до возможнаго предѣла даютъ стечь шлакамъ, послѣ чего крицу при помошіи желѣзныхъ щипцовъ вынимаютъ изъ печи и подвергаютъ затѣмъ механической обработкѣ съ цѣлью выдѣлить по возможности изъ крицы большее количество шлаковъ и сообщить металлу однородность. Прежде всего крицу проковываютъ подъ паровымъ молотомъ, затѣмъ прокатываютъ между вальцами въ полосы. Эти полосы или „мильбарс“ рѣжутъ на куски, связываютъ въ пакеты *), нагреваютъ въ особыхъ печахъ до сварочнаго жара и снова прокатываютъ, повторяя эти манипуляціи 2—3 раза (одно-двухъ-трехъ-сварочное желѣзо). Операциѣ эта называется *рафинированиемъ*. При каждой прокаткѣ зерна желѣза, отдѣленныя другъ отъ друга тончайшимъ слоемъ шлаковъ, все болѣе и болѣе вытягиваются въ волокна. Волокнистое сложеніе сварочнаго желѣза, ясно видное при разсмотриваніи его излома, составляетъ одинъ изъ признаковъ, отличающихъ его отъ литого. При рафинировкѣ всѣ свойства металла улучшаются, сопротивленіе и пластичность возрастаютъ, ибо при этой операциї удаляется значительное количество шлаковъ, и происходитъ какъ бы перемѣшиваніе отдѣльныхъ частей полосы, вслѣдствіе чего получается большая однородность. Такъ напр. полосовое желѣзо, показывающее до рафинировкѣ $T_r = 3000$ кгр. на кв. см., получаетъ послѣ нѣсколькихъ рафинировокъ $T_r = 5000$ и даже 6000. Однако опыты Клей, который одну и ту же полосу рафинировалъ 11 разъ сряду показали, что улучшеніе качествъ желѣза идетъ только до нѣкотораго предѣла, затѣмъ они не измѣняются, а съ дальнѣйшимъ повтореніями той же операциї сопротивленіе желѣза опять падаетъ до первоначальной величины.

Каменнаго угля на 100 ч. желѣза расходуется въ пудлинговой печи болѣе чѣмъ 100 ч. Угаръ, т. е. потеря желѣза, равняется отъ 6—15%

*) Эти пакеты содержать обыкновенно съ сыромѣкнатымъ желѣзомъ также желѣзные обрѣзки и старое желѣзо.

(по вѣсу чугуна) въ зависимости отъ качества чугуна и получаемаго продукта. Въ 24 часа производить 12—16 насадокъ, каждая въ 12—25 пуд. чугуна.

Какъ въ кричномъ горну, такъ и въ пудлинговой печи можно по желанію получить мягкое желѣзо, не принимающее замѣтной закалки, и сталь, въ зависимости отъ степени разуглероживанія чугуна. Сварочная сталь, впрочемъ, въ настоящее время уже не примѣняется для изготавленія частей машинъ и построекъ. Она служить иногда лишь для полученія литой стали, именно тигельной.

Съ цѣлью увеличить производительность пудлинговой печи устраиваютъ иногда печи съ двойнымъ или четвернымъ подомъ. Въ первомъ случаѣ подъ вдвое шире обыкновенного и снабжены двумя противоположно поставленными рабочими отверстіями, около которыхъ работаютъ по одному рабочему. Такъ какъ подобныя широкія печи было бы затруднительно нагрѣвать обыкновеннымъ топливомъ, то ихъ снабжаютъ газовою топкою, а также предварительно подогрѣваютъ чугунъ передъ внесеніемъ его въ пудлинговую печь отходящимъ жаромъ послѣднихъ, что, разумѣется, также способствуетъ увеличенію производительности печи и уменьшенію расхода топлива. Въ подобныхъ печахъ въ сутки возможно получить 600 пуд. желѣза при расходѣ 500 ч. угля на 1000 ч. желѣза.

Чтобы облегчить тяжелую работу пудлинговщика было сдѣлано много попытокъ произвести ее машинами. Устраивали напр. цилиндрическія вращающіяся печи на подобіе вращающихся содовыхъ, но всѣ эти попытки не увенчались успѣхомъ.

Литой металль.

Сюда относятся желѣзо и сталь, получаемыя по способамъ Бессемера, Томаса, Мартена, а также тигельная сталь.

Способъ Бессемера.

Въ 1855 г. англійскій техникъ Генрихъ Бессемеръ предложилъ свой способъ полученія литого желѣза и стали; этотъ способъ въ непроложительномъ времени произвелъ цѣлый переворотъ въ технологіи желѣза, ибо явилась возможность въ короткое время перерабатывать огромныя массы чугуна на ковкій металль. И дѣйствительно переработка, напр. 200—500 пуд. чугуна въ пудлинговой печи происходитъ въ теченіи 24 часовъ, а по способу Бессемера—въ теченіи всего 20 минутъ. Обыкновенно же заразъ перерабатываются въ аппаратахъ Бессемера 300—600 пуд. чугуна. Ни одинъ изъ способовъ полученія желѣза не обладаетъ столь громадной производительностью, какъ бессемерованіе.

Принципъ способа. Вообразимъ себѣ огромный грушевидный сосудъ сдѣланный изъ желѣза и выложенной внутри огнеупорною набойкою. Вообразимъ затѣмъ, что въ этотъ сосудъ или, какъ его обыкновенно называютъ, „конверторъ“ (вслѣдствіе способности опрокидываться) налить предварительно расплавленный чугунъ, черезъ который вдувается сжатый воздухъ. При этомъ сгораетъ не только углеродъ чугуна, но также и другія его примѣси: кремній, фосфоръ, марганецъ, сѣра и т. п. Темпера, выдѣляющаяся при реакціяхъ окисленія этихъ веществъ, настолько велика, что достаточна какъ для удержанія чугуна въ расплавленномъ состояніи во время процесса, такъ и для перевода образовавшаго ковкаго желѣза въ жидкое состояніе. Этимъ процессъ бессемерованія существенно отличается отъ пудлингованія, при которомъ надлежащая t° реакціи поддерживается путемъ сжиганія топлива. Другое отличіе состоитъ въ томъ, что примѣси окисляются непосредственно кислородомъ воздуха, а не при помощи кислорода шлаковъ, какъ это имѣеть мѣсто при процессѣ пудлингованія.

Разсматривая ниже приводимую таблицу легко замѣтить, что окисленіе кремнія и фосфора доставляетъ сравнительно съ другими составными частями чугуна наибольшія количества тепла.

1 кгр. желѣза окисляясь въ закись выдѣляетъ	1352 к.
1 " марганца " " " "	200 "
1 " углерода " " окись "	2473 "
1 " кремня " " SiO_2 "	7830 "
1 " фосфора " " P_2O_5 "	5760 "

по Ледебуру возвышение температуры металла съ температурой 1500° , производимое сгораніемъ одного процента слѣдующихъ тѣлъ:

Желѣза	44°	Кремнія	300°
Марганца	69°	Фосфора	183°
Углерода	6°		

Такимъ образомъ выясняется, что для процесса бессемерованія примѣси кремнія и фосфора въ чугунѣ полезны, скажемъ даже; что до извѣстного предѣла необходимы. Но въ томъ видѣ, въ какомъ способѣ этотъ былъ предложенъ Бессемеромъ оказалось возможнымъ переработать лишь чугуны, богатые кремніемъ, но бѣдные фосфоромъ, ибо при процессѣ выгорали лишь кремній, марганецъ и углеродъ, фосфоръ же и сѣра не могли быть выдѣлены изъ металла. Между тѣмъ мы хорошо знаемъ, что примѣси эти чрезвычайно вредны для желѣза и стали. Бессемеръ снабдилъ свой аппаратъ футеровкою, главную часть которой составляла кремневая кислота. Поэтому хотя фосфоръ и окислялся въ фосфорную кислоту, но послѣдняя не могла оставаться въ шлакахъ вслѣдствіе вытѣсненія ея кремневой кислотою. Вытѣсненная же фосфорная кислота вновь возстановлялась желѣзомъ при высокой t° въ фосфоръ, который вновь затѣмъ растворялся въ желѣзѣ.

Способъ Томаса.

Чтобы избѣгнуть этого недостатка, необходимо было связать образующуюся окисленіемъ фосфора фосфорную кислоту какимъ-либо сильнымъ основаніемъ. Для этой цѣли англичанинъ Томасъ въ 1878 г. предложилъ забрасывать въ конверторахъ изжженную извѣсть, а „кислую“ футеровку замѣнили набойкою „основною“ изъ обожженного доломита, толченаго въ порошокъ и смѣшаннаго для связности съ небольшимъ количествомъ смолы. Это видоизмѣненіе способа Бессемера называется „томасовымъ“ или основнымъ бессемеровымъ процессомъ, въ отличие отъ процесса старого или „кислого бессемерованія“. Намъ теперь ясно, что для томасовскаго процесса можетъ быть примѣненъ чугунъ богатый фосфоромъ, а для кислого бессемерованія богатый кремніемъ, но бѣдный фосфоромъ. При основномъ процессѣ, напр., чугунъ долженъ содержать не менѣе 2% фосфора, (иногда болѣе 3%) и поэтому можетъ содержать менѣе кремнія. Перерабатываются обыкновенно бѣлый чугунъ, ибо углеродъ послѣдняго будучи химически связанъ съ желѣзомъ, легче окисляется, чѣмъ графитъ старого чугуна. При кисломъ же способѣ употребляется сѣрий чугунъ съ возможно меньшимъ содержаніемъ фосфора, но содержащій зато не менѣе 1% кремнія, чаще 1,5—2%, а иногда даже 2,5%.

Нижеслѣдующія таблицы показываютъ измѣненіе состава чугуна при описываемыхъ двухъ процессахъ.

КИСЛЫЙ СПОСОБЪ.			ОСНОВНОЙ СПОСОБЪ.		
Составные части.	Чугунъ.	Желѣзо.	Составные части.	Чугунъ.	Желѣзо.
Углеродъ . . .	4,05	0,02	Углеродъ . . .	3,163	0,018
Кремній . . .	1,125	0,014	Кремній . . .	0,007	—
Фосфоръ . . .	0,024	0,066	Фосфоръ . . .	2,982	0,09
Сѣра . . .	слѣды	слѣды	Сѣра . . .	0,052	0,040
Марганецъ . . .	4,40	0,03	Марганецъ . . .	1,19	0,11

Шлаки, получаемые при основномъ способѣ (такъ наз. томасовскіе шлаки), какъ богатые фосфорно-кислою извѣстью, служить затѣмъ въ качествѣ прекраснаго удобренія для полей.

Привожу для примѣра составъ шлаковъ полученныхъ по кислому и основному способу:

СОСТАВНАЯ ЧАСТИ.	Кислый способъ.	Основной способъ.
Кремнезема SiO_2	47,25	4,42
Фосфорн. кислоты P_2O_5	0,01 (P)	18,25
Глиноzemа Al_2O_3	3,45	не опред.
Окиси желѣза Fe_2O_3	—	5,66
Закиси Fe	15,43	19,46
Закиси Mn	31,89	4,29
Извести CaO	1,23	41,73
Магнезіи MgO	0,61	3,02
Сѣры S	следы	0,11

Устройство аппарата для бессемерованія (группа или конверторъ) (см. фиг. 213 и 214). Конверторъ состоитъ изъ желѣзного кожуха, выложенного извнутри огнеупорной набойкой (кислой или основной). Въ средней части конверторъ цилиндрической формы (для уменьшения потери теплоты отъ лучеиспусканія), а вверху съуженъ съ цѣлью затруднить выбрасываніе жидкаго металла и шлаковъ. Немного ниже середины кожухъ охватывается чугуннымъ кольцомъ съ двумя цапфами, покоющимися на двухъ подшипникахъ. На этихъ подшипникахъ аппаратъ можетъ вращаться вокругъ горизонтальной оси. Для этой цѣли на одну изъ цапфъ надѣта шестерня а, сдѣплающаяся съ зубчатой рейкой d, которая можетъ подниматься и опускаться при помощи гидравлическаго двигателя. Для привода воздуха въ конверторъ цапфа въ дѣлается полною. Изъ полости цапфы воздухъ по трубѣ с поступаетъ въ чугунную коробку с, привинченную ко дну конвертора; изъ коробки воздухъ затѣмъ устремляется по многочисленнымъ узкимъ каналамъ d въ полость конвертора. Изъ рисунка видно, что дно конвертора сдѣлано съемнымъ и привинчено болтами т. п. (фиг. 215) къ кожуху. Набойка дна быстрѣе разрушается сравнительно съ футеровкою другихъ частей груши. Снаружи кожухъ конвертора скрѣпляется помощью прочныхъ обручей а. Набойка для кислого процесса предпочтительна дѣлается изъ глинистаго песчаника (встрѣчающагося, напр. въ окрестностяхъ Шеффальда и Дюссельдорфа; gonister — название песчаника). Песчаникъ измельчаютъ,

смѣшиваются съ водою и формуютъ кирпичи, или же прямо набиваютъ фуперовку изъ тѣста. Для основного процесса обжигаютъ доломитъ, измельчаютъ и полученный порошокъ смѣшиваютъ съ 10% сгущенной газовой смолы. Массу эту также или непосредственно употребляютъ въ дѣло, или предварительно формуютъ кирпичи. Для кислого процесса набойку дѣлать толщиною отъ 0,4—0,5 метр.; для основного отъ 0,55—0,65 м. Что касается размѣровъ самого конвертора, то они варьируютъ въ довольно широкихъ предѣлахъ. При насадкѣ напр. въ 600 пуд. высота конвертора (отъ верхняго края воздушной коробки до верхней кромки желѣзного кожуха при горловинѣ) равна 5 метр., а наружный $d=3,5$ м. При насадкѣ въ 300—350 пуд. $h=4$ метра, а наружный $d=2,3$ м.

Ходъ работы въ конверторахъ. Общее расположение аппаратовъ при бессемеровани (см. фиг. 216). Для того чтобы возможно было вызвать въ конверторѣ процессы, необходимые для превращенія чугуна въ желѣзо, нужно предварительно расплавить чугунъ. Это производится въ отдѣльныхъ вагранкахъ или пламенныхъ плавильныхъ печахъ. Иногда перерабатываемый чугунъ прямо изъ доменной печи подвозится къ конверторамъ въ литьевыхъ чанахъ. Для обезпеченія однородности состава чугуна служатъ такъ наз. коллекторы, въ которыхъ смѣшиваютъ предварительно жидкій чугунъ изъ вышеназванныхъ приборовъ. Коллекторъ—это родъ конвертора, только очень большого размѣра (до 100 тоннъ чугуна) и безъ дутья. Дабы расплавленный чугунъ не охладился, конверторъ, въ которомъ предполагается вести процессъ окисленія, долженъ быть предварительно нагрѣтъ. Съ этой цѣли конверторъ нагружаютъ раскаленнымъ коксомъ и начинаютъ дутье, поставивъ аппаратъ въ положеніе В; выдѣляющіеся при этомъ газы удаляются черезъ колпакъ d въ вытяжную трубу е. Послѣ прогрева, конверторъ кладутъ въ положеніе А, рыльцемъ вверхъ (на спину) и вливаютъ расплавленный чугунъ изъ плавильной печи а а или иного прибора. Теперь вновь приводятъ въ дѣйствіе дутье и коль скоро упругость дутья достигаетъ одной атмосферы, быстро приводятъ конверторъ въ вертикальное положеніе и усиливаютъ дутье. Тотчасъ же начинаются процессы окисленія, различныхъ примѣсей чугуна, причемъ порядокъ ихъ сгоранія различенъ въ зависимости отъ температуры расплавленного чугуна при началѣ дутья и химического состава чугуна. Извѣстно, что сродство кислорода къ углероду увеличивается съ повышениемъ температуры за извѣстный предѣлъ и наконецъ становится сильнѣе сродства его къ Si, Mn. Вслѣдствіе этого при продуваніи воздуха черезъ чугунъ при относительно низкой температурѣ послѣдовательный порядокъ окисленія будетъ слѣдующій: кремній, марганецъ, желѣзо, углеродъ, а если расплавленный чугунъ сильно перегрѣтъ, то прежде этихъ примѣсей сгорить углеродъ.

Затѣмъ, намъ уже извѣстно, что кислый процессъ имѣть мѣсто при чугунахъ богатыхъ кремніемъ и бѣдныхъ фосфоромъ, а основной при обратномъ отношеніи этихъ элементовъ.

Опишемъ для примѣра ходъ работы по кислому процессу. Здѣсь различаются англійскій и нѣмецкій способы.

Англійскій способъ болѣе старый и употребляется для чугуновъ богатыхъ кремніемъ и бѣдныхъ фосфоромъ. Чугунъ при плавленіи нагревается лишь до полученіи жидкой массы (1250 и 1300°). Когда груша по предыдущему наполнена чугуномъ, поставлена въ вертикальное положеніе и дутье усилено—начинаетъ вылетать изъ горла конвертора короткое красноватое пламя—вслѣдствіе начавшагося окисленія кремнія и марганца. Въ этотъ періодъ, внутри конвертора слышно клокотаніе вслѣдствіе прохожденія воздуха черезъ расплавленный металль. По прошествіи 4—6' пламя принимаетъ голубоватый цветъ и начинаетъ сильно свѣтиться: это окисляется углеродъ въ окись углерода, которая при выходѣ изъ конвертора сгораетъ въ CO_2 . Температура возвышается, пламя дѣлается ослѣпительно бѣлымъ, и шумъ внутри конвертора переходитъ въ грохочащій гулъ, вслѣдствіе энергичнаго выдѣленія большихъ массъ окиси углерода. Кипѣніе въ этотъ періодъ настолько сильно, что изъ горла конвертора выбрасываются частицы расплавленного металла и шлаковъ. Далѣе шумъ начинаетъ ослабѣвать, появляется буроватый дымъ, указывающій, что всѣ примѣси сгорѣли и начинаетъ горѣть само желѣзо (бурый дымъ—пары окиси Fe). Для болѣе точнаго опредѣленія конца реacciи и вообще наблюденія за ходомъ процесса прибѣгаютъ къ помощи спектральнаго анализа, изслѣдуя пламя, выбрасываемое конверторомъ при помощи спектроскопа. Англійскій химикъ Roscoe нашелъ, что при началѣ сгоранія углерода спектръ характеризуется появленіемъ нѣсколькихъ группъ яркосвѣтящихъ зеленыхъ линій (окисленіе Mn). Линіи эти исчезаютъ въ моментъ полнаго обезуглероживанія желѣза. Если бы мы желали получить болѣе твердое желѣзо или сталь, то необходимо добавить къ расплавленному металлу углеродъ. Углеродъ обыкновенно прибавляютъ въ видѣ зеркального чугуна (отъ 4—10% по вѣсу перерабатываемаго чугуна). Мы знаемъ, что зеркальный чугунъ содержитъ также значительныя количества марганца. Тогда какъ углеродъ зеркального чугуна увеличить въ желѣзѣ содержаніе углерода до желаемаго предѣла, марганецъ возстановить растворенную въ металль закись желѣза, имѣющую свойство сообщать, подобно сѣры, желѣзу „красноломкость“.

Обратимся вновь къ нашему конвертору, именно къ тому моненту, когда выдѣленіе бураго дыма усилилось и спектральный анализъ указалъ, что обезуглероживаніе достигло желаннаго предѣла. Теперь прекращаютъ дутье, кладутъ конверторъ на спину прибавляютъ къ массѣ желаемое количество расплавленного зеркального чугуна, вновь приводятъ аппаратъ въ вертикальное положеніе ипускаютъ въ ходъ дутье для перемѣшиванія содержимаго конвертора. Черезъ нѣсколько секундъ реакція окончена, грушу кладутъ на спину и готовый металль выпускаютъ въ литеиній чанъ. Изъ этого чана металль затѣмъ уже разливается въ формы (желѣзные конусы или усѣченныя пирамиды,

зарытыя въ землю и смазанныя внутри известковымъ молокомъ). Весь процессъ продолжается 10—20'. Для манипулированія съ ковшомъ служить платформа k, на которомъ ковшъ укрепленъ подвижно. Платформа можетъ вращаться, а также подниматься и опускаться помощью стержня s, стоящаго на поршнѣ гидравлическаго пресса o, и р—рукоятки приводъвъ, помощью которыхъ рабочій, защищенный отъ жара краномъ q, управляетъ движениемъ стола и ковша; п—противовѣсь.

Можно получать сталь и болѣе твердое желѣзо и непосредственно (безъ добавки зеркального марганца), останавливая процессъ когда сгорание кремнія окончится, т. е. не ведутъ разуглероживаніе чугуна до конца, а прекращаютъ дутье въ тотъ моментъ, когда металлъ будетъ содержать желаемое количество углерода. Это такъ наз. „шведскій способъ“ примѣняется сравнительно рѣдко (главнымъ образомъ для чугуновъ очень бѣдныхъ фосфоромъ и богатыхъ углеродомъ), ибо даже помощью спектрального анализа, затруднительно вполнѣ точно определить моментъ желаемой степени разуглероживанія.

Нѣмецкій способъ отличается отъ описанного, англійскаго тѣмъ, что чугунъ передъ впускомъ въ конверторъ сильно перегреваются. Вследствіе этого при вдуваніи воздуха окисляется прежде всего углеродъ, а затѣмъ уже кремній и марганецъ. Поэтому этотъ способъ примѣняютъ, когда желательно, чтобы получаемое желѣзо содержало нѣкоторыя количества кремнія и марганца. Чугунъ для этого способа относительно менѣе богатъ кремніемъ.

Анализы, характеризующіе нѣмецкій способъ работы.

	C.	Si	Mn
Переработанный чугунъ .	3,46	1,93	2,99
По прошествіи 5 мин. .	2,71	1,07	1,92
" 10 мин. .	1,63	0,79	1,36
" 18 мин. .	0,092	0,532	0,538
Послѣ присадки зеркаль- наго чугуна .	0,104	0,346	0,621

Ходъ работы при основномъ способѣ бессемерованія отличается отъ вышеописанныхъ тѣмъ, что, во-1-хъ, въ конверторъ передъ впускомъ чугуна забрасывается известь и, во-2-хъ, тѣмъ, что дутье не прекращаютъ при наступленіи полнаго разуглероживанія, но продолжаютъ далѣе до перехода всего фосфора въ шлаки. Прежде всего сгораетъ углеродъ и кремній, и затѣмъ лишь фосфоръ окисляется въ фос-

форную кислоту, которая связывается съ CaO и MgO въ шлакъ. Получается очень мягкое желѣзо. Для добавленія углерода служить, какъ и при кисломъ способѣ, зеркальный чугунъ, съ тою лишь разницей, что добавлять его въ данномъ случаѣ прямо въ конверторъ нельзя, но слѣдуетъ сливъ сначала шлаки, спустить одновременно въ литьйный чанъ какъ желѣзо изъ конвертора, такъ и необходимое количество зеркального чугуна, расплавленного предварительно въ вагранкѣ. Этимъ устраниется соприкосновеніе шлаковъ съ зеркальнымъ чугуномъ, углеродъ котораго могъ бы обратно возстановить изъ нихъ фосфоръ, а послѣдній затѣмъ вновь перешелъ бы въ металлъ. Вместо зеркального чугуна Darby предложилъ производить насыщеніе углеродомъ помощью твердаго же углерода, который въ расплавленномъ желѣзѣ, (сильно нагрѣтомъ) растворяется столь же быстро, какъ и сахаръ въ водѣ.

Расходъ топлива: 25—45 пуд. на 100 пуд. чугуна (10—15 пудовъ кокса для вагранокъ и пр. и 15—30 пуд. каменного угля для двигателей). Въ сутки въ одномъ конверторѣ можно сдѣлать 20—25 операций. Какъ было уже замѣчено, томасовскіе шлаки употребляются для удобренія. Прежде полагали, что они нуждаются въ предварительной химической обработкѣ (освобожденіе P_2O_5), но теперь убѣдились, что вполнѣ достаточно размолоть лишь шлаки въ муку. Шлаки кислого процесса примѣненія не имѣютъ.

Способъ Мартена.

При бессемеровскомъ процессѣ, какъ мы только что видѣли, превращеніе чугуна въ ковкое желѣзо основано на окисленіи кислородомъ воздуха углерода и другихъ примѣсей расплавленного чугуна. Но уменьшить % содержаніе примѣсей характеризующихъ чугунъ возможно также путемъ сплавленія чугуна съ ковкимъ желѣзомъ. Основной принципъ способа Мартена, предложенного въ 1865 г. бр. Martin во Франціи и состоять въ полученіи средняго продукта путемъ сплавленія чугуна и ковкаго желѣза въ пламенныхъ печахъ подъ окисляющимъ дѣйствиемъ пламени. Но способъ этотъ могъ осуществиться лишь послѣ изобрѣтенія Сименсомъ регенераторовъ для газового топлива, что дало возможность получать безъ особаго затрудненія ту весьма высокую температуру (болѣе 2000°), которая необходима для плавки смѣси чугуна съ желѣзомъ. Поэтому описываемый способъ также зовется способомъ Сименсъ-Мартена. Въ качествѣ желѣза для пониженія % содержанія углерода обыкновенно служать желѣзные обрѣзки, желѣзный ломъ, старые рельсы и т. п. Тамъ гдѣ старого желѣза не хватаетъ, „присаживаютъ“ еще красный желѣзнякъ, отдающій при плавкѣ свой кислородъ углероду желѣза.

Печь Сименсъ - Мартена изображена на фиг. 217. Собственно рабочее пространство состоить изъ корытообразнаго пода пе-

рекрытаго съдлообразнымъ (для лучшаго отраженія жара) сводомъ. Подъ печи дѣлается изъ динасовыхъ кирпичей, покоящихся на толстыхъ чугунныхъ плитахъ, которыя въ свою очередь расположены на кирпичныхъ столбахъ такимъ образомъ, что подъ подомъ образуются каналы для свободнаго прохода наружнаго воздуха. Подобное воздушное охлажденіе устроено также и въ обоихъ порогахъ. Боковыя стѣнки, а также и сводъ дѣлаются изъ лучшаго динаса. Подобно бесемерованію и процессу Мартена можетъ быть „кислымъ“ или „основнымъ“. Въ первомъ случаѣ и футеровка пода должна быть „кислая“. На слой динаса утрамбовываются смѣсь изъ кусковъ кварца съ 2-5% огнеупорной глины. При „основномъ“ подъ на плиты кладутъ слой магнезитового кирпича на которомъ утрамбовываются набойку изъ жженаго доломита и дегтя. При набойкахъ изъ доломита, между послѣдними и динасовыми кирпичами стѣнокъ, слѣдуетъ положить слой хромовыхъ кирпичей. Въ стѣнахъ печи имѣются отверстія, изъ которыхъ среднія служатъ для насадки металла, перемѣшиванія массы ломомъ и т. п. Для выпуска расплавленнаго металла служатъ отверстія, къ которому подъ имѣеть наклонъ. Отверстіе это во время плавки замазывается огнеупорнымъ составомъ.

Регенераторъ Сименса состоитъ изъ 4 камеръ АА и ВВ съ насадкою въ клѣтку изъ огнеупорнаго кирпича. Онъ служитъ вспомогательнымъ аппаратомъ для предварительного нагрѣва генераторнаго газа и воздуха передъ ихъ вступленіемъ въ печь Мартена, помощью теплоты исходящихъ изъ печи газовъ. Предположимъ, что пламя перекидывается по длини печи слѣва направо. Въ этомъ случаѣ газъ поднимается въ печь по каналу а, воздухъ по каналу b; возлѣ порога оба газа перемѣшиваются и смѣсь воспламеняется. Пламя проносится по рабочему пространству печи надъ подомъ, расплавляя металль, а продукты горѣнія выходятъ черезъ каналы а и б съ правой стороны, но не прямо въ дымовую трубу, а пройдя предварительно камеры А и В. Когда кладка въ каналахъ А и В достаточно накалиится, измѣняютъ помощью клапановъ ходъ газовъ такимъ образомъ, что воздухъ и газъ теперь будутъ проходить черезъ кладку правыхъ регенераторовъ, уже накаленныхъ и вступать въ печь предварительно нагрѣтые, отчего пиromетрическій эффектъ горѣнія, очевидно, повысится. Накаливаться исходящимъ жаромъ будетъ теперь уже кладка лѣвыхъ генераторовъ и т. д. Измѣння такимъ образомъ время отъ времени направление газовъ въ печи, можно достигнуть весьма высокихъ температуръ до 2000° и болѣе.

Ходъ работы въ печахъ Сименса Мартена. Различаются, какъ и при конверторахъ кислый и основной процессъ.

Кислый процессъ. Набойка кислая. Хорошо высушенную печь сильно накаливаютъ, вносятъ чугунъ, который расплавляется и сильно перегрѣваютъ. Въ послѣднемъ, затѣмъ, постепенно растворяютъ небольшими порціями мягкое желѣзо. Обыкновенно процессъ ведутъ та-

кимъ образомъ, чтобы въ результатѣ получить почти вполнѣ обезуглероженное желѣзо, которое затѣмъ насыщаются углеродомъ до желаемаго предѣла прибавленіемъ соответствующихъ количествъ зеркального чугуна или ферромангана. Объ окончаніи процесса судятъ по пробамъ, вынимаемымъ время отъ времени. Затѣмъ пробиваются глину въ выпускномъ отверстіи и спускаютъ металлъ въ литьевый чанъ. Необходимо замѣтить, что какъ при бессемеровскомъ такъ и при мартеновскомъ процессѣ расплавленный металлъ всегда поглощаетъ кислородъ (изъ вдуваемаго воздуха или изъ топочныхъ газовъ), который оказываетъ влияніе на свойства получаемаго желѣза, особенно же понижаетъ его ковкость. Добавка зеркального чугуна или ферромангана къ жидкому желѣзу при окончаніи процесса способствуетъ выдѣленію поглощенаго кислорода. Такъ какъ цѣль эта достигается лишь при нѣкоторомъ избыткѣ Mn, то обыкновенное желѣзо, полученное вышеизложенными способами содержитъ отъ 0,2—1% Mn и болѣе.

Основный способъ отличается тѣмъ, что во-1-хъ набойку въ печи дѣлаютъ основною, а также во время обработки металла въ печь прибавляется извѣсть. Этотъ способъ даетъ возможность перерабатывать также чугунъ съ значительнымъ содержаніемъ фосфора. Шлаки кислого процесса иногда употребляются въ качествѣ присадки при доменной плавкѣ, а шлакамъ основнаго не нашли еще вполнѣ удовлетворительного примѣненія.

Размѣры и производительность печей. Длина пода отъ 3,5 метр. до 8 метр. (есть печи съ подомъ и въ 12 метр.). Отношеніе длины пода къ ширинѣ пода колеблется отъ $\frac{2}{1}$ (для малыхъ) до $\frac{2}{3}$ (для большихъ печей). Высота слоя расплавленного металла отъ 0,2—0,6 м.; глубина пода—0,45—0,75 м. Въ сутки въ одной печи можно сдѣлать отъ $2\frac{1}{2}$ —3 плавокъ, каждая отъ 250—1500 пуд. металла. Чаще всего встречаются печи съ плавкою по 500—600 пуд. Расходъ угля на 1000 пуд. полученной стали=300—700 пудовъ въ зависимости отъ тщательности работы и величины печи. Угаръ при способѣ Мартена бываетъ отъ 4—6%.

Въ послѣднее время способъ Мартена сдѣлалъ большіе успѣхи. Значительно увеличена величина печей, что, разумѣется, связано съ уменьшеніемъ расходовъ на производство. Печи на 50 тоннъ встречаются часто: на сталелитейномъ заводѣ Pencoyd (Пенсильванія) работаетъ 75-тонная печь и проектируются новыя печи на 125—150 тоннъ!

Наконецъ, благодаря введенію способа Бертранъ-Тиля, производительность мартеновской печи увеличилась почти въ 4 раза. Этотъ способъ состоитъ въ употребленіи двухъ основныхъ мартеновскихъ печей: небольшой верхней, въ которой плавится чугунъ и подвергается частичному передѣлу рудою, и нижней, въ которой сплавляется весь желѣзный ломъ съ материаломъ, перепущеннымъ изъ верхней печи. Обѣ порціи металла быстро и энергично реагируютъ другъ съ другомъ и

и передѣлъ въ нижней печи совершаются почти мгновенно. Во время перепуска изъ верхней печи въ нижнюю удаляется шлакъ. Быстрота способа Бертрана-Тиля обусловливается быстрымъ передѣломъ въ нижней части. Сильное распространение мартеновского способа обусловливается съ одной стороны возможностью перерабатывать старый желѣзный ломъ, а съ другой стороны высокими качествами получаемаго металла. Мартеновская сталь и желѣзо примѣняется съ большимъ успѣхомъ для фасонныхъ отливокъ, ибо содержитъ въ растворѣ мало газовъ. Подобно сварочному желѣзу мягкое мартеновское желѣзо также хорошо куется и сваривается. Почти всѣ сорта фасоннаго желѣза, употребляемые въ архитектурѣ (главнымъ образомъ двухтавровыя балки), дѣлаются въ настоящее время изъ мартеновской стали.

Цементная сталь.

Еще въ 18 столѣтіи водворился въ Англіи (Шеффельдѣ), а заѣмъ перешелъ на континентъ Европы способъ получения стали, основанный на принципѣ, противуположномъ принципу описанныхъ способовъ. Въ послѣднихъ сталь получалась отнятіемъ отъ чугуна части углерода, а при разсматриваемомъ способѣ основнымъ материаломъ служить мягкое желѣзо, въ которое вводятъ до извѣстнаго предѣла углеродъ. Съ этой цѣлью полосы мягкаго желѣза, пересыпанныя порошкомъ древеснаго угля прокаливаются продолжительное время безъ доступа воздуха при 1000° С. При этомъ процессѣ частицы углерода сначала насыщаются поверхностный слой желѣза, передающій затѣмъ часть своего углерода нижерасположенному и т. д. Этотъ процессъ, называемый цементацией или томленiemъ стали, происходитъ тѣмъ быстрѣ, чѣмъ выше t° . При этомъ также происходитъ возстановленіе закиси желѣза углеродомъ съ выдѣленiemъ окиси углерода, образующей на поверхности цементной стали (или морянки) характерные пузырьки, отчего металлъ этотъ называется по-англійски *blister-steel* (т. е. пузырчатая сталь). Процессъ томленія протекаетъ весьма медленно (21—28 дней) расходъ топлива весьма великъ, *) почему и получаемая цементная сталь, довольно дорога. Послѣднее обстоятельство ограничиваетъ примѣненіе цементной стали, несмотря на большую чистоту цементной сравнительно съ металломъ, получаемымъ изъ чугуна. Сравнительная чистота томлянки вызвана, очевидно, тѣмъ обстоятельствомъ, что исходнымъ материаломъ для фабрикаціи служить не чугунъ, но мягкое желѣзо, изъ котораго удалена уже значительная часть примѣсей при процессѣ обезуглероживания. Цементная сталь примѣняется исключительно для приготовленія высокаго качества напильниковъ, брони и др.

*) Температуру въ 1000° С. держать 7—9 дней.

Томление желѣза производится въ особыхъ длинныхъ ящикахъ (длина=3 метр., ширины 1 м., высоты 1 м.), сложенныхыхъ изъ динаса. Ящики эти, вмѣщающіе заразъ около 600 пуд. полосового желѣза, которое пересыпается порошкомъ древеснаго угля, вставляютъ затѣмъ для нагреванія въ пламенныя печи особаго типа.

Тигельная сталь.

Въ серединѣ XVIII столѣтія близъ Шеффилда впервые начали переплавлять сварочную сталь въ тигляхъ съ цѣлью улучшения ея качествъ. Тигли лѣпятъ изъ смѣси отмученного графита и такого количества огнеупорной глины, чтобы получилась достаточно пластичная масса. Вмѣстимость тигля 10—25 кгр. Ихъ наполняютъ измельченнымъ материаломъ и помѣщаютъ для плавки въ волчекъ или въ пламенныя печи съ газовыми топками. Тигли передъ плавкою закрываются крышкою, въ которой сдѣлано отверстіе, служащее для взятія пробы. Для получения тигельной стали въ настоящее время примѣняютъ сварочную, цементную, мартеновскую и даже бессемеровскую сталь. Необходимо, чтобы материалъ содержалъ по возможности меньше сѣры и фосфора.

Изъ всѣхъ сортовъ литой стали, тигельная занимаетъ по качествамъ первое мѣсто. Зависитъ это отъ большей однородности, приобрѣтаемой металломъ при переплавкѣ; отъ удаленія примѣсей въ шлакъ и безъ того сравнительно чистаго основнаго материала.

Въ прежнее время тигельную сталь исключительно примѣняли для изготошенія предметовъ незначительныхъ размѣровъ: инструментовъ, первьевъ и т. п., когда же Фр. Круппъ въ Эссенѣ доказалъ возможность соединенія содержимаго многихъ тиглей въ одну однообразную болванку, примѣняя для проковыванія ея достаточно сильные паровые молоты,—тигельную сталь стали также примѣнять и для предметовъ значительныхъ размѣровъ, напр. частей машинъ, артиллерійскихъ орудій и т. п. Ухаціусъ предложилъ также получать литую сталь путемъ сплавленія въ тигляхъ чугуна съ желѣзомъ, или чугуна съ рудой; но въ настоящее время „сталь Ухаціуса“ почти не примѣняется.

Съ цѣлью измѣнить въ ту или другую сторону качествъ литой стали къ ней во время плавки въ горшкахъ прибавляютъ тѣ или другие примѣси:

- 1) Съ цѣлью увеличить твердость: феррохромъ или ферровольфрамъ.
- 2) Съ цѣлью увеличить крѣпость и предѣлъ упругости—никель.
- 3) Для уменьшенія отдѣленія газовъ при литьѣ и увеличеніе ковкости—ферромангамъ.
- 4) Съ цѣлью уменьшить твердость—мягкое желѣзо.

Способы формовки желѣза и стали.

Въ настоящее время для формованія желѣза пользуются тремя способами: литьемъ, проковкою и прокаткою. Всѣ эти способы, кромѣ сообщенія издѣлію определенной формы измѣняютъ также, иногда весьма существенно и свойства обрабатываемаго материала,

Отливаніе. Пріемы формовки желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій путемъ отливанія въ общемъ схожи съ отливкою чугуна. Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что получать изъ ковкаго желѣза плотныя и однородныя отливки значительно труднѣе, чѣмъ изъ чугуна. Это зависитъ отъ слѣдующихъ причинъ:

- 1) Желѣзо обладаетъ болѣшими сравнительно съ чугуномъ коэффициентомъ усадки ($=\frac{1}{50}-\frac{1}{72}$ для желѣза и $=\frac{1}{96}$ для чугуна), вслѣдствіе чего легче образуются при остываніи отлитаго издѣлія въ формахъ усадочные раковины.
- 2) Температура плавленія желѣза значительно выше чугуна, слѣдовательно труднѣе получить необходимую для совершенного заполненія всѣхъ углубленій формы степень разжигженности.
- 3) Желѣзо въ расплавленномъ состояніи обладаетъ способностью поглощать различные газы, которые, выдѣляясь при остываніи предмета, обусловливаютъ его пузирчатость.

Это особенно относится до литого металла, полученного путемъ бессемерованія, ибо вслѣдствіе сильного напора струи воздуха, имѣющаго мѣсто при этой операциі, въ расплавленномъ металлѣ растворяется много газовъ. Мартеновскій металлъ обладаетъ этимъ недостаткомъ въ меньшей степени. Если полученное издѣліе должно подвергаться послѣ отливки еще проковкѣ или прокаткѣ, то названные недостатки литого желѣза уничтожаются; пустоты устраниются путемъ „свариванія“ и предметъ становится однороднымъ и болѣе плотнымъ. Но не всякий литой металлъ способенъ свариваться. Литой металлъ вообще хуже сваривается сварочнаго; (мартеновскій лучше бессемеровскаго, тигельная сталь лучше мартеновской). Причины заключаются въ томъ, что для свариванія требуется, чтобы поверхности были свободны отъ ржавчины. Въ сварочномъ металлѣ, какъ мы знаемъ, содержитъ всегда некоторое количество шлаковъ, покрывающихъ зерна металла и предохраняющихъ ихъ отъ окисленія. Затѣмъ полученіе сложныхъ издѣлій путемъ проковки и прокатки значительно дороже, чѣмъ помошью отливанія. Эти обстоятельства заставили выработать особыя мѣры, устраняющія вышеизложенные недостатки желѣзныхъ отливокъ.

- 1) До отливки въ формы, расплавленному желѣзу даютъ отстаиваться достаточное время въ литьевомъ ковшѣ или чанѣ. Во время этого отстаивания часть поглощенныхъ газовъ можетъ выдѣлиться.

2) Наполняютъ форму жидкимъ металломъ не сверху, но снизу. Этотъ пріемъ, облегчающій выдѣленіе газовъ, называется „сифоннымъ отливаніемъ“.

3) Отливаніе съ прибылью. Металлъ отливается съ лишнею верхнею частью, въ которой главнымъ образомъ и скопляются газы. Послѣ остыванія издѣлія прибыль отрубается.

4) Увеличиваютъ, когда это возможно, размѣръ издѣлія, дабы оно медленнѣе застывало.

5) Сжимаютъ отлитыя болванки помошью поршня, сверху нагруженного (пріемъ рѣдко примѣняемый).

6) Прибавляютъ различныя вещества, способствующихъ выдѣленію газовъ изъ расплавленного металла и понижающая т° его плавки.

Этотъ пріемъ часто примѣняется. Обыкновенно прибавляютъ ферросилицій, ферроманганисицій и алюминій. Небольшая прибавка алюминія (0,01—0,25%) въ чистомъ видѣ или въ видѣ сплава съ желѣзомъ (ферро-алюминій) кромѣ противодѣйствія образованія пузырей—понижаетъ еще и температуру плавленія, дааетъ расплавленный металлъ ниже. Вѣроятно алюминій раскисляетъ окислы желѣза, имѣющіе свойство сообщать расплавленному металлу большую густоту. Отливки фасонной стали, полученные, помошью алюминія называются „*mitis*“.

Благодаря послѣднему пріему, фасонная отливка стала примѣняться въ настоящее время весьма часто. Мелкія издѣлія, отличаясь большою прочностью и однородностью, нежели соотвѣтствующія издѣлія изъ ковкаго чугуна, вытѣсняютъ послѣднія изъ употребленія. Помощью фасонной отливки готовятъ напр. стальныя колеса паровозовъ и вагоновъ; иногда производятъ и отливки огромныхъ размѣровъ. (Путиловскій заводъ отлилъ для одного броненосца форштевень въсомъ въ 1582 пуда (проф. Кирпичевъ). Передъ отливкой, болванки желѣза или стали, смотря по размѣрамъ получаемаго издѣлія, распиваются въ огнеупорныхъ тигляхъ, помѣщаемыхъ въ горнахъ или волчкахъ, или же употребляются особыя пламенныя печи. При фасонныхъ отливкахъ примѣняются формы изъ смѣси огнеупорной глины съ шамоттой; для отливокъ же болванокъ, предназначенныхъ для дальнѣйшей обработки проковкой или прокаткой употребляются изложницы, т. е. формы, отлитыя изъ чугуна или стали.

Ковка желѣза. Помощью ковки очень часто формуютъ желѣзныя и стальныя издѣлія. Этимъ же пріемомъ пользуются также и для измѣненія свойствъ металла, для удаленія изъ него шлаковъ, для сообщенія ему большей однородности, плотности и т. п. Съ этою цѣлью желѣзо, предварительно нагрѣтое до т° размягченія, подвергается затѣмъ давленію между двумя очень твердыми поверхностями, напр. молотомъ и наковальней, металлическими вальками, въ прессахъ. Всѣ эти операции: проковка подъ молотомъ, прокатка въ вальцахъ, отжиманіе въ прессахъ можно рассматривать, какъ различные виды ковки. Ковка

большихъ предметовъ совершаются помошью паровыхъ молотовъ, вѣсъ которыхъ иногда доходитъ до 7000 пудовъ.

Прокатка производится въ такъ наз. прокатныхъ станкахъ и примѣняется для приготовленія, какъ сортового желѣза (круглое, полосовое, угловое, тавровое) и рельсъ, такъ и проволоки и листового желѣза.

Прокатный станокъ состоитъ изъ станины, въ которой расположены одна или нѣсколько паръ вращающихся горизонтальныхъ стальныхъ или чугунныхъ (закаленныхъ) цилиндровъ, въ промежутокъ между которыми увлекается тренiemъ, нагрѣтый предварительно до надлежащей t° въ сварочной печи, металлъ. При протягиваніи черезъ вальцы увеличивается какъ ширина, такъ и длина металла, т. е. онъ одновременно расплющивается и вытягивается. Если теперь на гладкой поверхности цилиндровъ сдѣлать кольцеобразные углубленія (т. н. ручьи или калибры) сѣченіе которыхъ соотвѣтствуетъ сѣченію окончательного продукта, то мы имѣемъ возможность получать сортовое желѣзо разнобразнаго поперечнаго сѣченія.

Каждый профиль, однако, какъ бы онъ ни былъ простъ, получается не однократнымъ протягиваніемъ черезъ вальцы, но начиная обыкновенно съ брусьевъ, имѣющихъ очертаніе квадрата съ закругленными углами, а затѣмъ переходя постепенно на все болѣе и болѣе мелкие калибры, поперечное сѣченіе которыхъ постепенно приближается къ требуемой формѣ издѣлія. Для прокатки напр. рельса необходимо отъ 16 до 24 калибровъ. Однократной прокаткой нельзя получить издѣлія потому, что потребовалось бы слишкомъ значительное усиленіе. Цилиндры при этомъ не выдержали бы, да и само прокатываемое желѣзо получило бы разрывъ. Готовое издѣліе, послѣ выхода изъ прокатнаго станка, обрѣзывается помошью круглыхъ пилъ по концамъ, и еще сильно нагрѣтое, выпрямляется на чугунной плитѣ ударами молота, очищается проволочными щетками, а иногда удаляютъ окислы металловъ помошью HCl .

Вмѣсто прокатнаго станка съ двумя вальцами иногда примѣняются и 3-хъ вальцовые станки, болѣе удобные въ работѣ, ибо при обыкновенныхъ парныхъ валкахъ, чтобы вложить протянутую полосу въ слѣдующій калибръ, приходится каждый разъ переносить ее на другую сторону. Для полученія листового желѣза, слѣдуетъ, разумѣется, валки дѣлать гладкими, безъ ручьевъ. Для полученія проволоки, желѣзо до опредѣленнаго діаметра также прокатываются между быстро вращающимися вальцами и очищаются затѣмъ отъ окалины соляной кислотой, или помѣщая въ вращающіе барабаны съ крупнымъ пескомъ. Для получения болѣе тонкой проволоки ее затѣмъ наматываютъ на вращающееся мотовило и протаскиваютъ (волочатъ) черезъ постепенно уменьшающіяся отверстія въ стальной доскѣ. Вертикальные вальцы употребляются для прокатыванія цѣликомъ бандажей для колесъ.

Наконецъ слѣдуетъ упомянуть еще и объ „холодной прокаткѣ“. Прокатка желѣза въ ненагрѣтомъ состояніи употребляется, когда желають получить предметъ съ блестящею поверхностью и когда желають значительно увеличить сопротивленіе желѣза (сопротивленіе при этомъ иногда возрастаетъ вдвое). Но не слѣдуетъ упускать изъ вниманія, что послѣ подобной операции металлъ теряетъ почти всю свою пластичность, т. е. становится жесткимъ. Тамъ гдѣ отсутствуютъ значительные удары и сотрясенія, этотъ пріемъ можетъ быть примѣненъ. Напр. приводные валы въ Америкѣ часто изготавливаются по этому способу прокатки. Валы сразу получаются съ правильною полированною поверхностью, вслѣдствіе чего избѣгается дорого стоящее обтачиваніе и полированіе на токарномъ станкѣ. Проковка и прокатка въ горячемъ состояніи также увеличиваетъ сопротивленіе металла, но при этомъ увеличивается и пластичность, и улучшаются другія свойства желѣза. Металлъ отлитой болванки имѣеть крупно-зернистое строеніе; онъ слабъ и жестокъ и не пригоденъ для употребленія. Только послѣ надлежащей проковки металлъ пріобрѣтаетъ надлежащія качества. Значительное вытягивание необходимо для получения металла высокихъ качествъ. Напр. болванка, изъ которой дѣлаются рельсы вытягивается настолько, что длина ихъ увеличивается въ 20 разъ и болѣе (Кирпичевъ). Нижеприведенная таблица наглядно показываетъ постепенное улучшеніе свойствъ металла по мѣрѣ уменьшенія вслѣдствіе прокатки поперечнаго сѣченія (результаты опытовъ Киркальди).

Поперечное сѣченіе.	T _e	T _r	A _r
дюймы.	кгр. на кв. санц.	кгр. на кв. санц.	%
6×6	1981	3866	3,5
5×5	2090	4328	5,6
4×4	2261	5058	13,8
3×3	2506	5151	16,7
2×2	2744	5261	17,9

То же самое слѣдуетъ замѣтить и относительно проволокъ. Чѣмъ тоньше проволока, тѣмъ сопротивленія ея разрыву выше.

Способы соединенія желѣзныхъ частей.

Различаютъ два главныхъ типа: постоянное и разборное соединеніе. Для постояннаго соединенія употребляютъ свариваніе, спаиваніе и склеиваніе частей; для разборнаго: болты, винты и клинья.

Сварка. Мы уже знаемъ въ чёмъ состоитъ сущность сварки. *) Сваривать можно желѣзо и сталь, но не чугунъ. Пріемъ этотъ примѣняется напр. когда необходимо увеличить предметъ въ длину, не увеличивая въ то же время его поперечное сѣченіе, а также при соединеніи частей, пересѣкающихся подъ острымъ угломъ. Необходимое условіе удачной сварки—совершенно чистая безъ слѣдовъ окиси поверхность металла. Предварительная очистка поверхности до сварки не достигаетъ цѣли, ибо при накаливаніи желѣзо опять окислится. Поэтому при сваркѣ употребляютъ слѣдующій пріемъ: свариваемыя поверхности посыпаютъ порошкомъ, который при накаливаніи соединяется съ окислами желѣза, образуя легкоплавкій шлакъ. Этотъ послѣдній предохраняетъ металль отъ окисленія и выдавливается затѣмъ при ковкѣ или прокаткѣ. Вотъ почему желѣзо, полученное кричнымъ способомъ или пудлингованіемъ всегда лучше сваривается литого желѣза. Мы знаемъ, что въ сварочномъ желѣзѣ всегда содержатся шлаки. Для посыпанія желѣза служить обыкновенно чистый кварцевый песокъ. Для стали, которую можно нагрѣть лишь до свѣтло-краснаго каленія примѣняютъ болѣе легкоплавкую смѣсь (8 частей буры, 1 часть напатыря, 1 часть синь-кали).

Не слѣдуетъ однако упускать изъ вниманія, что, какъ бы хорошо ни произведена была операция сварки, прочность сваренныхъ кусковъ никогда не достигаетъ прочности цѣлаго желѣза; пластичность при сваркѣ также уменьшается. Эти обстоятельства подтверждаются результатами опытовъ Киркальди и Баушингера.

Чугунъ, какъ было сказано, не сваривается, но въ случаѣ поломки чугунныхъ предметовъ, части ихъ соединяютъ приплавкою, пріемомъ, похожимъ на сварку. Для приплавки части чугуннаго издѣлія складываютъ вмѣстѣ съ свѣжими изломами, окружаютъ глиняной обмазкой и льютъ сверху расплавленный чугунъ, выходящій снизу черезъ отверстіе въ глиняной обмазкѣ. Это продолжается до тѣхъ поръ, пока поверхность твердаго чугуна не начнетъ плавиться въ точкахъ соприкосновенія съ жидкимъ чугуномъ. Въ этотъ моментъ задѣлываются нижнее отверстіе глиною, и наполняютъ форму до верху.

Ковкій чугунъ также не сваривается, но его можно паять.

*) Двѣ желѣзныя части превращенные высокою t^0 до тѣстообразной массы и сложенные вмѣстѣ соединяются въ одну подъ вліяніемъ давленія (прокатки или удара молота). Это и есть сваривание.

Пайка. Эта родъ соединенія примѣняется исключительно въ слесарныхъ и художественно-кузнецкихъ работахъ, рѣдко въ строительныхъ. Пайка заключается въ соединеніи двухъ металлическихъ частей помошью легкоплавкаго сплава—припойа. Желѣзо часто спаиваютъ мѣдью, также помошью трудноплавкаго припоя (сплавъ мѣди съ цинкомъ). Жесть паяютъ помошью легкоплавкаго припоя (60 ч. олова, 40 ч. свинца; точка плавленія 180°).

Склепываніе. Главное средство для соединенія желѣзныхъ частей сооруженій (для соединенія листового, фасоннаго и полосового желѣза—заклепки. Тамъ гдѣ невозможно или неудобна клепка, заклепки замѣняются болтами. Заклепки дѣлаются изъ мягкаго желѣза самого лучшаго качества. Винты употребляются также, когда матеріалъ соединяемыхъ частей не допускаетъ клепку; напр. при соединеніи желѣза и дерева, желѣза и камня, при соединеніи чугунныхъ частей (чугунные изделия вслѣдствіе хрупкости ломались бы отъ сотрясеній при клепкѣ).

Для образованія разборнаго соединенія употребляютъ винты, болты и клинья. Болтовое (шарнирное) соединеніе часто примѣняется въ строительныхъ фирмахъ. Клинья употребляются большею частью для соединеній круглого желѣза.

Строеніе и свойство ковкаго желѣза.

Основная масса ковкаго желѣза—желѣзитъ. Углеродъ содержится главнымъ образомъ въ видѣ перлита. Фиг. 218, представляетъ снимокъ микроструктуры литого, а фиг. 219 сварочнаго желѣза (при увеличеніи 1 : 50). Свѣтлые штрихи—феритъ, черные—перлитъ, а менѣе темные—шлаки. Въ сварочномъ желѣзѣ различаютъ обыкновенно волокнистое, иногда также крупно-зернистое и мелко-зернистое строеніе. Если желѣзо, бѣдное углеродомъ и не очень богатое фосфоромъ, долгое время подвергалось нагреванію при температурѣ, которая ниже температуры сварки, и затѣмъ проковкѣ или прокаткѣ, то получается металль съ волокнистымъ строеніемъ. Длинно волокнистое строеніе сварочнаго желѣза служитъ обыкновенно признакомъ его вязкости, а крупно-зернистое строеніе считаются признакомъ хрупкаго, склоннаго къ излому желѣза. При руководствѣ указанными признаками не слѣдуетъ однако упускать изъ вниманія, что и у волокнистаго желѣза въ томъ случаѣ, если изломъ произошелъ вслѣдствіе неожиданнаго и сильнаго напряженія, поверхность излома можетъ имѣть крупно-зернистое строеніе. Крупно-зернистость сварочнаго желѣза обусловливается обыкновенно значительнымъ содержаніемъ фосфора, который, какъ извѣстно, и является наиболѣе опаснымъ врагомъ вязкости. Наконецъ, если поверхность излома сварочнаго желѣза имѣеть равномѣрное мелко-зернистое строеніе, то это указываетъ, что оно содержитъ мало фосфора, незначитель-

ное количество шлака и при сравнительно большемъ содержаниі углерода. Подобное же́льзо, отличаясь прочностью и твердостью, не обладает въ то же время свойственномъ волокнистому же́льзу склонностью къ разрыву (Ледебуръ). Литое же́льзо почти всегда имѣеть ясно зернистое строеніе. Какъ и у сварочнаго же́льза и здѣсь величина зеренъ зависитъ отъ химического состава и отъ условіи термической обработки. Фосфоръ сообщаетъ же́льзу крупно-зернистость; вольфрамъ, наоборотъ, мелко зернистое строеніе. Болѣе мелко-зернистымъ становится металль также и съ увеличеніемъ углерода. На фиг. 220 изображено микроскопическое строеніе ковкаго литого, а на фиг. 221—сварочнаго же́льза, при увеличеніи 1 : 50. (Свѣтлыми штрихами обозначенъ ферритъ, чернымъ—перлитъ, а менѣе темнымъ—шлаки).

Объ важнѣйшихъ свойствахъ же́льза: ковкости и способности свариваться было уже сказано въ началѣ настоящаго отдѣла. Мы разсмотрѣли также и вліяніе на эти и иные свойства заводскаго же́льза различныхъ постороннихъ примѣсей.

Ковкое же́льзо плавится при t° 1400—1500 $^{\circ}$ и тѣмъ выше, чѣмъ менѣе содержитъ углерода. Удѣльный вѣсъ ковкаго же́льза 7,6—7,85.

Механическія свойства ковкаго же́льза.

(По Кирпичеву, Ледебуру, Лауэнштейну, Соверу, Ржешотарскому и пр.).

Прежде чѣмъ перейти къ описанію механическихъ свойствъ же́льза и способовъ ихъ опредѣленія, я считаю не лишнимъ напомнить въ краткихъ словахъ нѣкоторыя данныя науки о сопротивленіи материаловъ.

При сужденіи о прочности строительныхъ материаловъ приходится имѣть дѣло со слѣдующими физическими постоянными.

1) Если материалъ долженъ подвергаться растягивающимъ усилиямъ необходимо знать: а) сопротивленіе разрыву T_r , б) коэффиціентъ упругости E , с) предѣлъ упругости T_e . Всѣ эти данные опредѣляютъ степень сопротивленія материала лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда усилия прилагаются безъ ударовъ и сотрясеній. При наличии послѣднихъ сопротивленіе опредѣляется величинами живыхъ сопротивленій.

2) При дѣйствіи сжимающихъ усилий сопротивленіе опредѣляется тѣми же данными, что и при растяженіи.

3) При изслѣдованіяхъ явленія изгиба необходимо знать: а) предѣлъ упругости, б) сопротивленіе излому, с) діаграмму изгиба.

4) При крученіи: а) коэффиціентъ упругости при сдвигѣ, б) предѣлъ упругости, с) сопротивленіе разрушенню, д) діаграмму, выражающую зависимость между углами кручения и величинами крутящей пары.

5) При сдвигѣ необходимо знать еще сопротивленіе срѣзыванію и, наконецъ, во многихъ случаяхъ важно опредѣлять также и твердость материала.

На практикѣ, однако, за недостаткомъ времени обыкновенно нѣтъ возможности опредѣлить всѣ эти величины. Какъ при изготошеніи строительныхъ матеріаловъ, такъ и при ихъ приемѣ ограничиваются обыкновено опредѣленіемъ наиболѣе характерныхъ для даннаго матеріала свойствъ. Такъ для металловъ первенствующее значеніе имѣть сопротивленіе разрыву.

Явленія при разрывѣ и растяженіи тѣла характеризуются слѣдующими двумя равенствами:

$$\frac{P}{\omega} \leq T, \dots \dots \dots (1)$$

гдѣ P — растягивающая сила, ω — поперечное съченіе растягиваемаго бруска, T — величина безопаснаго сопротивленія разрыву.

$$\delta = \frac{Pl}{E\omega}, \dots \dots \dots (2)$$

гдѣ δ — упругое удлиненіе, получаемое подъ вліяніемъ силы P , E — коэффиціентъ упругости при растяженіи.

Если на твердое тѣло въ какихъ-нибудь точкахъ дѣйствуютъ внѣшнія силы, то кромѣ всѣхъ прочихъ явленій, замѣчается еще измѣненіе его формы или такъ наз. деформація, напр. если къ бруску, закрѣпленному въ верхней точкѣ, подвесить снизу грузъ, то брускъ удлинится на нѣкоторую величину. Но пока деформація тѣла не переходитъ извѣстныхъ границъ такъ наз. „предѣла упругости“, удлиненія каждый разъ исчезаютъ вслѣдъ за прекращеніемъ дѣйствія внѣшнихъ силъ, и тѣло вновь принимаетъ свою первоначальную форму. Это свойство тѣла называется ихъ упругостью. Предѣль упругости опредѣляется на практикѣ числомъ килограммовъ, приходящихъ на квадр. сантиметръ поперечного съченія бруска. Онъ имѣеть весьма важное значеніе во всѣхъ вопросахъ, касающихся прочности. Такъ, напр. законы растяженія, выражаемые равенствомъ 2, имѣютъ значеніе лишь до предѣла упругости, т. е. до этого предѣла получаемыя подъ дѣйствіемъ растягивающаго усилия удлиненія (упругія) прямо пропорціональны растягивающимъ силамъ и длинамъ брусковъ и обратно пропорціональны площаціямъ поперечного съченія. Если же внѣшнія силы увеличатся до такой степени, что предѣль упругости матеріала будетъ перейденъ, то по прекращеніи ихъ исчезаетъ не все удлиненіе, но часть его остается въ брускѣ. Въ этомъ случаѣ полное удлиненіе будетъ состоять изъ двухъ частей — исчезающей послѣ прекращенія дѣйствія силы — это „упругое удлиненіе“, ибо оно характеризуетъ упругость тѣла, и остающееся въ брускѣ навсегда — это „пластическое удлиненіе“, ибо соответствуетъ понятію о пластичности, т. е. способности тѣла сохранять форму, которую ему насильно придали. На основаніи вышеприведенного „предѣла упругости“ можно характеризовать слѣдующимъ образомъ: это предѣльный грузъ, послѣ которого прекращается пропорціональ-

ность между удлиненіями и силами. Продолжая увеличивать за предѣломъ упругости величину растягивающагося усилія, мы наконецъ дойдемъ до груза, при которомъ произойдетъ разрывъ бруска. Напряженіе, выражаемое числомъ кгр. на кв. см. поперечнаго сѣченія бруска, при которомъ происходитъ его разрушение, называется „временнымъ сопротивлениемъ разрыву“ (Т_т). Кромѣ временнаго сопротивленія, для практическихъ цѣлей имѣеть еще огромное значение такъ наз. „прочное или безопасное напряженіе“, т. е. то наибольшее напряженіе, которое можно съ безопасностью допустить въ данномъ тѣлѣ. Отношеніе допускаемаго напряженія къ временному сопротивлѣнію называется коэффициентомъ безопасности. Для его опредѣленія необходимо знать и предѣлъ прочности, ибо безопасное напряженіе должно быть всегда меньше предѣла упругости, такъ какъ послѣ появленія остающихся измѣненій, тѣло уже не владѣетъ прежними свойствами *).

Основное правило, котораго слѣдуетъ придерживаться при сужденіи о прочности строительныхъ материаловъ, заключается въ слѣдующемъ: „никогда не долженъ быть перейденъ предѣлъ упругости“.

Въ постройкахъ для желѣзныхъ частей коэффициентъ безопасности принимаютъ отъ $1/4$ до $1/6$, т. е. берутъ величину допускаемаго напряженія съ 4 или 6 кратнымъ запасомъ прочности. Коэффициентъ упругости Е (см. равенство 2) зависитъ только отъ свойствъ данного материала и вполнѣ характеризуетъ его сопротивление растяженію, ибо зная его и величину растягивающей силы—можетъ найти удлиненіе, а когда дано удлиненіе—растягивающую силу, которая его произвела. Изъ формулы 2 имѣемъ:

$$E = \frac{P}{\delta \omega} = \frac{\left(\frac{P}{\omega} \right)}{\left(\frac{\delta}{1} \right)} = \frac{\Pi}{\Delta},$$

т. е. коэффициентъ упругости есть отношеніе растягивающей силы, приходящейся на единицу площади къ относительному удлиненію. Относительное удлиненіе есть величина отвлеченная, слѣдовательно коэффициентъ упругости будетъ выражаться числомъ кгр. на кв. см. для всѣхъ материаловъ. Коэффициентъ упругости при растяженіи=коэффициенту упругости при сжатіи. Его можно характеризовать еще слѣдующимъ образомъ: коэффициентомъ упругости называется такое напряженіе, при которомъ брускъ могъ бы вытянуться или сжаться на свою собственную длину, въ предположеніи, что при этомъ предѣлъ упругости не будетъ перейденъ и материалъ допустить подобное измѣненіе формы, ибо при $\delta = 1$, $E = \frac{P}{\omega}$.

*.) Разстраивается правильное соединеніе и связь частей, и вообще при переходѣ предѣла упругости мы приближаемся къ разрушающемуся усилію.

Изъ уравненія $\delta = \frac{P l}{E \omega}$ видно, что чѣмъ болѣе Е, тѣмъ менѣе

относительное удлиненіе, получаемое брускомъ данной площади попечного сечения при дѣйствіи данной силы, т. е. тѣмъ менѣе растяжимъ рассматриваемый материалъ. Поэтому коэффиціентъ упругости служить основаниемъ при сравненіи растяжимости материаловъ и для тѣхъ частей построекъ, которыя должны очень мало измѣнять свою форму, слѣдуетъ выбирать материалъ съ наибольшимъ коэффиціентомъ упругости. Въ слѣдующей таблицѣ приведены для важнѣйшихъ строительныхъ материаловъ по Лауэнштейну числовыя величины Е, Т_г и Т_с и Т, полученные изъ многочисленныхъ опытовъ.

МАТЕРИАЛЫ.	Модуль (коэф- фиціентъ) упругости Е, у	Временное сопро- тивление Т _г .		Предѣлъ упруг. Т _с .		Прочаго со- противленія Т.	
		Растя- женію.	Сжатию.	Растя- женію.	Сжатию.	Растя- женію.	Сжатию.
Чугунъ . . .	1000000	1200	6000	750	1500	250	500
Ковка желѣза .	2000000	4000	3000	1500	1500	1000	1000
Сталь . . .	2000000	6000	6000	2500	2500	1200	1200
Ель . . .	120000	800	400	270	120	60	50
Сосна . . .	120000	900	450	270	120	100	60
Дубъ и букъ .	120000	1000	500	270	120	100	80
Стекло . . .	750000	250	1500	—	—	—	75
Известнякъ . .	120000	—	300—500	—	—	—	30—50
Песчаникъ . .	100000	—	200—300	—	—	—	20—30
Кирпичъ . . .	—	—	60—120	—	—	—	6—12
Известковый ра- створъ . . .	—	—	40	—	—	—	4
Цементный ра- створъ . . .	—	—	100—150	—	—	—	10—15
Грунтъ (хорошій)	—	—	—	—	—	—	2,5

Для поясненія какимъ образомъ пользоваться этой таблицею привожу два простыхъ примѣра.

Задача 1. Стержень изъ кованаго жельза въ 500 см. длиною, имѣетъ въ поперечномъ сѣченіи прямоугольникъ со сторонами: 3 см. \times 5 см. и находится подъ дѣйствіемъ растягивающаго груза въ 12.000 кгр.

Найти величину удлиненія $\delta = \frac{P l}{E \omega}$; $P = 12.000$; $l = 500$; $E = 20.000.000$; $\omega = 15$; поэтому $\delta = \frac{12.000 \cdot 500}{15 \cdot 2.000.000} = 0,2$ см.

Задача 2. Какъ велика должна быть диаметръ чугуннаго сплошнаго короткаго столба, дабы онъ выдержалъ безопасно нагрузку въ 20.000 кгр.

По уравненію 1 имѣемъ $T = \frac{P}{\omega}$; отсюда $\omega = \frac{P}{T}$; $P = 20000$ кр. T —безопасное сопротивленіе для чугуна (см. таблицу) = 500, отсюда $\omega = \frac{20000}{500} = 40$ кв. см.; $\frac{\pi d^2}{4} = 40$; $d = 7,14$ см.

Въ сравнительномъ недавнее время при испытаніяхъ металловъ опредѣляли только ихъ сопротивленіе разрыву T_r . Въ настоящее время однако общепризнано, что одно это опредѣленіе недостаточно для характеристики материала въ смыслѣ пригодности его для строительныхъ цѣлей, ибо величина T_r указываетъ только на сопротивленіе материала спокойнымъ силамъ, но ничего не говоритъ о сопротивленіи ударамъ. Данный металлъ можетъ прекрасно сопротивляться разрыву, но въ тоже время легко разрушаться при внезапныхъ сотрясеніяхъ и ударахъ, вслѣдствіе хрупкости. Необходимо еще знать достаточно ли материалъ пластиченъ. Имѣемъ ли мы дѣло съ пластическимъ, или хрупкимъ металломъ. Мѣрою пластичности материала служитъ величина остающагося удлиненія (пластического) при разрывѣ бруска A_r . Ее выражаютъ обыкновенно въ его первоначальной длине, если l —первоначальная длина, l' —послѣ разрыва, то $A_r = \frac{l'-l}{l} \times 100$. Сопротивленіе разрыву T_r и мѣра пластичности A_r суть величины достаточныя въ большинствѣ случаевъ для характеристики жельза, какъ строительного материала.

Пластичность—драгоценное свойство металловъ. 1) Пластические металлы значительно лучше хрупкихъ сопротивляются ударамъ. 2) Такъ какъ пластические материалы передъ разрушениемъ замѣтно на глазъ измѣняютъ свою форму, то это обстоятельство даетъ возможность принять своевременно мѣры для предупрежденія несчастій. Подобное явленіе не имѣетъ мѣсто при материалахъ хрупкихъ. 3) Лишь пластический материалъ можетъ выдерживать нѣкоторые приемы, часто применяемые при изготавленіи жельзныхъ издѣлій: загибъ листовъ, образование флянсовъ и др. 4) Пластичность металла весьма облегчаетъ сборку сложныхъ предметовъ. 5) При непластичныхъ материалахъ, въ

тѣлахъ сложной формы, могутъ появиться въ нѣкоторыхъ мѣстахъ напряженія, опасныя для прочности.

Такимъ образомъ лучшій сортъ металла будетъ тотъ, который, обладая большимъ сопротивленіемъ разрыва, въ то же время даетъ и наибольшую цифру пластического удлиненія. Къ сожалѣнію согласовать эти два требованія затруднительно, ибо въ большинствѣ случаевъ тѣ вліянія, которыя увеличиваютъ сопротивленіе разрыва, уменьшаютъ пластичность. Извѣстно, напр., что проковка на холода, вытягивание въ проволоку, холодная прокатка, закаливаніе стали въ водѣ или въ маслѣ увеличиваютъ сопротивленіе разрыва, но всѣ эти материалы въ то же время уменьшаютъ пластичность. Вслѣдствіе этого обстоятельства приходится обыкновенно для строительныхъ цѣлей выбирать материалъ среднихъ качествъ, не очень крѣпкій, но за то достаточно пластичный. Лучшіе сорта сварочнаго желѣза: „Демидовское“ и „Йоркширское“ имѣютъ не особенно высокое сопротивленіе разрыва, но зато они въ значительной степени обладаютъ пластичностью *).

Профессоръ Кирпичевъ приводитъ слѣдующіе примѣры материаловъ, представляющіе замѣчательную комбинацію высокихъ величинъ T_r и A_r . Сюда относятся: 1) сплавъ желѣза съ никелемъ, 2) марганцевая сталь Гэдфильдская (14% Mn) и аллюминиевая бронза (90% Cu и 10% Al). Напр., никелевая сталь (25% Ni) при $0,8\%$ углерода даетъ послѣ закалки въ маслѣ $T_r=8000$ кгр. на кв. см. $A_r=60\%$.

По остроумному замѣчанію В. Л. Кирпичева, величины сопротивленія разрыва T_r и пластичность A_r , представляютъ собою нѣчто въ родѣ механическаго имени для данного металла.

Факторы, вліяющіе на величины T_r и A_r .

Вліяніе постороннихъ примѣсей. Мы уже имѣли случай говорить о вліяніи различныхъ примѣсей на свойства желѣза. Ледебуръ даетъ слѣдующее основное правило относительно вліянія химического состава на механическія свойства желѣза. „Вообще, наиболѣе чистое желѣзо обладаетъ и наибольшою вязкостью, но относительно незначительной твердостью; примѣси постороннихъ веществъ уменьшаютъ вязкость, твердость же первоначально возрастаетъ, пока содержаніе постороннихъ тѣлъ не достигнетъ нѣкотораго предѣла; послѣ же перехода за этотъ предѣль начинать уменьшаться и твердость, причемъ пригодность желѣза уменьшается во всѣхъ отношеніяхъ“. Мы знаемъ, что не только углеродъ, но даже кремній, мар-

*) Будетъ ли болѣе цѣлесообразно употребить весьма твердое желѣзо съ среднею или незначительной вязкостью, или же весьма вязкое, но вслѣдствіе этого и менѣе крѣпкое желѣзо, находится, разумѣется, въ зависимости отъ рода примѣненія.

ганецъ и фосфоръ увеличиваются (по крайней мѣрѣ въ известныхъ предѣлахъ) прочность желѣза и стали. Существуютъ многочисленныя попытки построить формулы, выражаящія соотношеніе между химическимъ составомъ и разрывающимъ усиліемъ. Имѣя подобную формулу, можно было бы не прибегая къ прямымъ опытамъ, но помощью вычисленія опредѣлить величину разрывающаго усилія въ зависимости отъ содержанія углерода и другихъ примѣсей заводскаго желѣза. Но принимая во вниманіе, что механические свойства желѣза зависятъ не только отъ % содержанія углерода и другихъ примѣсей, но и отъ его формы, и что эти свойства меняются въ зависимости отъ различныхъ обстоятельствъ, сопровождающихъ обработку металла (тѣ нагрева, продолжительность его, ковка, прокатка и т. п.) представляется сомнительнымъ, чтобы вообще возможно было отыскать общій законъ, выражающій зависимость между механическими свойствами металла и его химическимъ составомъ. Правда, въ частныхъ случаяхъ, когда имѣемъ дѣло съ болѣе или менѣе однороднымъ матеріаломъ, получающимся при однихъ и тѣхъ же условіяхъ, подвергающимся однообразной обработкѣ, подобные формулы могутъ оказать немаловажную услугу. Такъ на нѣкоторыхъ нѣмецкихъ и французскихъ заводахъ пользуются формулами Юпнера фонъ Іонсторфа для опредѣленія качества стали, вместо прямого механическаго испытанія и лишь по временамъ подвергаютъ ихъ контрольному разрыву.

Вотъ эти формулы:

$$\begin{aligned} p &= A + \frac{20}{3} C + \frac{20}{7} Si + \frac{10}{7} Mn \\ q &= B - (47 C + 20 Si + 10 Mn) \end{aligned}$$

Задѣсь подъ химическими формулами слѣдуетъ подразумѣвать % содержанія углерода кремния и марганца, а А и В—две постоянныя зависящія отъ термическихъ и механическихъ условій обработки стали, отъ иныхъ ея примѣсей и т. п. Для мартеновской стали $A=2,50$ тоннъ, $B=60\%$; р—представляетъ собою разрывающее усиліе въ тоннахъ на 1 кв. см.; q—съуженіе поперечного сѣченія при разрывѣ въ % первоначальной пластичности. На желѣзодѣлательномъ заводѣ въ Пейнѣ пользуются формулой Юпнера, вводя въ нее также и фосфоръ.

$$p = A + \frac{20}{3} C + \frac{20}{7} SiO + \frac{10}{7} Mn + \frac{10}{4} P.$$

Влияніе химического состава на пластичность. Опыты указываютъ, что на пластичность металловъ всѣ примѣси дѣйствуютъ понижющимъ образомъ. Это видно и при разсмотрѣніи формулы Deshayes для стали завода Terre-Noire.

$$A_r = 42 - 36C - 5,5Mn - 6Si,$$

гдѣ A_r удлиненіе при разрывѣ въ % первоначальной длины = 100 мм., а С, Mn и Si вѣсовые проценты соответствующихъ примѣсей.

ЗАКОНЪ РОБЕРТСЪ-ОСТЕНА.

Примѣшивая къ золоту всегда одно и тоже количество (0,2%) примѣси Робертсъ-Остенъ вывелъ слѣдующій законъ. Если атомный объемъ примѣшиваляемаго элемента меньше объема атома золота, то примѣсь увеличиваетъ сопротивление золота разрыву и наоборотъ, если атомный объемъ примѣси больше, чѣмъ объемъ атома *) золота, то примѣсь уменьшаетъ сопротивление золота разрыву. Законъ Робертса-Остена пока еще нельзя считать вполнѣ доказаннымъ, но если бы онъ подтвердился и для другихъ металловъ, напр. для желѣза, то мы имѣли бы чрезвычайно легкій способъ судить объ вліяніи различныхъ примѣсей на сопротивленіе металла разрыву.

Элементы.	Ихъ атомные объемы.	Элементы.	Ихъ атомные объемы.	Элементы.	Ихъ атомные объемы.
Rb . . .	56,1	Mg . . .	13,8	Pt . . .	9,3
K . . .	45,4	P . . .	13,5	Ru . . .	9,2
Sz . . .	34,9	As . . .	13,2	Pd . . .	9,2
Ca . . .	25,4	Cd . . .	12,9	Zu . . .	9,1
Na . . .	23,7	Zi . . .	11,9	Rd . . .	8,6
Zr . . .	21,7	Si . . .	11,2	Cr . . .	7,7
Bi . . .	21,1	Mo . . .	11,1	Fe . . .	7,2
Sb . . .	18,2	Al . . .	10,7	Cu . . .	7,1
Pb . . .	18,1	Au . . .	10,2	Mn . . .	6,9
Tl . . .	17,1	Ag . . .	10,2	Co . . .	6,9
Se . . .	16,9	Wm . . .	9,6	Ni . . .	6,7
Sn . . .	16,1	Ir . . .	9,3	B . . .	4,7
S . . .	16,7	Os . . .	9,3	C . . .	3,6

*) Атомные объемы получаются, раздѣляя атомный вѣс тѣла на ихъ плотность относительно воды.

Такъ, изучая таблицу А. не трудно усмотрѣть, что лишь углеродъ долженъ замѣтно увеличить прочность желѣза. Примѣсь мѣди, марганца, кобальта, никеля та же должна увеличить прочность, но не въ столь замѣтныхъ размѣрахъ, (ихъ атомные объемы близки къ объему атома желѣза). Своимъ закономъ Робертсъ-Остенъ желалъ объяснить вліяніе на прочность металловъ слѣдовъ примѣсей (напр. 0,1% и менѣе). Онъ предполагаетъ, что въ этомъ случаѣ атомы примѣсей находятся въ свободномъ состояніи между атомами металла. Если атомы примѣси имѣютъ значительно больший объемъ, чѣмъ атомы металла, то они располагаясь между атомами послѣдняго, раздвигаютъ ихъ, ослабляя этимъ связь между частичками материала.

Вліяніе температуры на T_r и A_r и другія механическія свойства. Выводы большинства изслѣдователей доказываютъ, что при нагреваніи отъ нуля до 100° или немного болѣе, замѣтного измѣненія механическихъ свойствъ желѣза не происходитъ.

Вліяніе возвышенной температуры. Изъ разсмотрѣнія кривой (ф. 222), изображающей результаты опытовъ Ле-Шателье, легко усмѣтъ, что при нагреваніи отъ обыкновенной температуры до начала красного каленія (525°) сопротивленіе разрыва сначала возрастаетъ, затѣмъ послѣ maximum'a, заключающагося между 100° и 300°, быстро падаетъ. Наоборотъ, пластичность сначала падаетъ, достигаетъ minimum'a между 100° и 300° и затѣмъ вновь возрастаетъ. Это значитъ, что между 100 и 300° существуетъ температура, при которой желѣзо становится жесткимъ и хрупкимъ, оно лѣается, какъ говорятъ, „синеломкимъ“ *). Свойство это становится замѣтнымъ при той температурѣ, когда желѣзо покрывается синюю побѣжалостью. При охлажденіи до обыкновенной t°—синеломкость исчезаетъ, если только оно не было проковано при температурѣ синяго цвѣта. Въ этомъ случаѣ желѣзо и по охлажденіи остается хрупкимъ. Кромѣ того ковка при t° синяго цвѣта можетъ обусловить поломку обрабатываемаго предмета. Разматривая далѣе кривую, мы видѣли, что при нагреваніи выше 300° сопротивленіе желѣза разрыва быстро падаетъ, а пластичность увеличивается. При 500° С. прочность равна едва половинѣ прочности при обыкновенной температурѣ, при 800° (красное каленіе) прочность не болѣе прочности свинца или олова и приближается наконецъ, при желтомъ или бѣломъ каленіи въ зависимости отъ химического состава къ нулю, когда желѣзо переходитъ въ расплавленное состояніе. Это свойство желѣза становится хрупкимъ при t° 100°—300° и слабымъ при красномъ каленіи, особенно слѣдуетъ помнить при уходѣ за паровыми котлами. Если уровень воды котла понизиться значительно, то легко можетъ явиться перегрѣвъ желѣза

*) Синеломкость еще тѣмъ опаснѣе, что образующіяся трещины часто столь тонки, что незамѣтны для глаза.

и разрывъ листа. Затѣмъ, такъ какъ температура пара въ котлахъ заключается въ промежуткѣ между 300° — 100° , то даже и самое лучшее желѣзо, можетъ оказаться хрупкимъ. (Кирпичевъ).

Ковкое желѣзо, подвергнутое въ теченіе долгаго времени дѣйствію повышенной температуры (близкой къ плавленію) безъ послѣдующей механической обработки (проковка, прокатка) претерпѣваетъ ухудшеніе въ своихъ качествахъ, становится хрупкимъ. Въ этомъ случаѣ говорятъ, что желѣзо „пережжено“. Подробнѣе объ этомъ явленіи см. ниже: „влияніе термической обработки на свойства стали“ и теорія Чернова.

Влияніе низкой температуры. Результаты опытовъ, произведенныхъ съ цѣлью опредѣлить влияніе сильныхъ морозовъ на механическія свойства желѣза, не вполнѣ согласны между собою. Можно съ нѣкоторою достовѣрностью принять, что тогда какъ прочность при совершенно спокойной нагрузкѣ и предѣлъ упругости при пониженіи температуры ниже точки замерзанія скорѣе увеличиваются, чѣмъ уменьшаются,—вязкость и способность выдерживать сотрясенія съ понижениемъ температуры уменьшаются, а хрупкость увеличивается. Фактъ высокой важности для желѣзнодорожнаго дѣла. На немецкихъ напр. желѣзныхъ дорогахъ въ 1887 г. наблюдалось 3552 поломки шинъ, изъ которыхъ 2582 произошли въ 6 зимнихъ мѣсяцевъ и лишь 970—въ лѣтніе мѣсяцы. По Зандбергу рельсы, которыя подвергались испытаніямъ на сопротивленіе ударомъ при 10° мороза, посредствомъ падающей бабы, въ среднемъ выдерживали лишь 0,28 той работы, которую они выдерживали лѣтомъ.

ЗАКАЛИВАНІЕ СТАЛИ. Процессъ закаливанія состоіть въ быстрымъ охлажденіи, нагрѣтаго до высокой температуры (раскаленнаго) металла. При сравненіи изломовъ простымъ глазомъ, уже ясно что закалка измѣняетъ строеніе металла. Сталь незакаленная имѣеть сравнительно грубую кристаллизацию, а закаленная—шелковистое, почти аморфное сложеніе. Измѣняются также и элементы структуры. Незакаленная сталь состоіть изъ феррита, перлита и карбида (мягкая). Сталь средней твердости главнымъ образомъ изъ перлита, а твердая (1° С.) не содержитъ феррита, но состоіть изъ перлита и карбида. Закаленная же сталь перлита и желѣзита не содержитъ, но главнымъ образомъ изъ закалита. При закаливаніи углеродъ карбида превращается въ углерода закала. Фиг. 223 изображаетъ незакаленную сталь, ф. 224 закаленную. При такомъ измѣненіи строенія и структуры стали при закалкѣ, разумѣется, не могутъ остаться безъ измѣненія и ея механическія свойства. И дѣйствительно, послѣ закаливанія сопротивленіе разрыву значительно (иногда вдвое) увеличивается; также повышается твердость и предѣлъ упругости, но пластичность сильно понижается. А это значитъ, что металль, бывшій мягкимъ и пластичнымъ, становится послѣ закалки твердымъ, жесткимъ и хрупкимъ. Дѣйствіе закалки тѣмъ интенсивнѣе, чѣмъ быстрѣе происходитъ отнятіе тепла. Холодная во-

да сообщаетъ значительную закалку; болѣе умѣренную сообщаетъ масло, какъ жидкость мало подвижная и обладающая сравнительно съ водою меньшою теплопроводностью. Наименьшую закалку даютъ ванны изъ расплавленнаго свинца, цинка и др. металловъ. Прибавка къ водѣ мыла или известковаго молока уменьшаетъ ея закаливающее дѣйствіе; оно увеличивается отъ прибавки къ водѣ поваренной соли или небольшого количества сѣрной кислоты. Собственно закаливаться способно всякое углеродистое жѣлѣзо, но особенно замѣтной становится закалка при содержаніи углерода съ 0,5% и выше. Такое ковкое жѣлѣзо условились называть сталью, а потому и явленія закалки обыкновенно относятъ къ стали.

Намъ извѣстно, что углеродъ въ ковкомъ жѣлѣзѣ содержитсѧ въ различныхъ видахъ: (графитъ, углеродъ карбида, закала и т. д.), происхожденіе которыхъ зависитъ отъ способа охлажденія. Извѣстно также, что наибольшое вліяніе на твердость именно и оказываетъ углеродъ, но степень повышенія твердости находится въ зависимости отъ вида углерода. Наибольшее повышеніе твердости получается, когда углеродъ, находится въ состояніи углерода закала (въ химическомъ соединеніи съ жѣлѣзомъ), наименьшее—отъ графита. При свѣтло-красномъ каленіи весь углеродъ находится въ химическомъ соединеніи съ жѣлѣзомъ. Если раскаленное при этой t° жѣлѣзо будетъ быстро охлаждено погружениемъ его въ холодную воду, то большая часть углерода останется въ связаннымъ состояніи (въ видѣ углерода закала) и придастъ жѣлѣзу значительную твердость. Если же, наоборотъ, медленно охлаждать жѣлѣзо обыкновеннымъ образомъ, то при t° между 600 и 700° С. происходитъ разложеніе жѣлѣза и углерода. Одновременно жѣлѣзо становится мягче. На этомъ явленіи основана операция „отжиганія“ стали. Подобное же явленіе, т. е. разложеніе соединенія жѣлѣза съ углеродомъ, произойдетъ, если начать вновь нагревать сталь уже закаленную охлажденiemъ въ водѣ. Уже при 200° С. начинается разложеніе соединенія жѣлѣза съ углеродомъ и, чѣмъ дольше продолжается нагреваніе, чѣмъ выше при этомъ температура, тѣмъ бѣднѣе становится основная масса углеродомъ закала, а слѣдовательно и тѣмъ мягче дѣлается сталь. Выше было уже сказано, что переходъ углерода въ связанныю форму происходитъ лишь при t° болѣе 600° С.; отсюда ясно, что если закаленную сталь нагрѣть ниже этой t° и затѣмъ опустить въ воду, чтобы она не стала слишкомъ мягкой, то новой закалки не произойдетъ. Слѣдовательно дѣйствіе сильного охлажденія (закаливаніе) можетъ быть ослаблено или совершенно уничтожено послѣдующимъ умѣреннымъ нагреваніемъ. Эта операция называется „отпускомъ стали“.

Иногда случается послѣ закалки стали въ маслѣ или въ металлическихъ ваннахъ (медленная закалка), что закаленный предметъ оказывается, наоборотъ, болѣе пластичнымъ и мягкимъ чѣмъ незакаленный. Такой результатъ получается при закаливаніи въ маслѣ крупныхъ,

массивныхъ предметовъ и этимъ явлениемъ, называемымъ „отрицательною закалкою“ пользуются для улучшения ихъ качествъ.

ОТЖИГАНИЕ. Если сталь нагрѣть до вишнево-красного каленія ($700-800^{\circ}$) и затѣмъ очень медленно охлаждать (сутки и болѣе), то получаемыя металломъ свойства будутъ противоположны тѣмъ, которыя приобрѣтаются при закаливаніи: 1) сопротивление разрыву уменьшается, 2) предѣлы упругости и твердость сильно понижаются, 3) пластичность сильно увеличивается. При „отжигѣ“ углеродъ закала переходитъ въ углеродъ отжига и также уничтожаются внутреннія напряженія.

Отжиганіемъ часто пользуются напр. для улучшения свойства фасонныхъ и стальныхъ отливокъ. Въ крупныхъ отливкахъ часто имѣютъ мѣсто опасные внутреннія напряженія, уничтожающіяся отжиганіемъ. Для литого металла пробивка дыръ и рѣзка ножницами, действуя подобно закалкѣ вызываетъ мѣстную весьма вредную хрупкость металла. Возвратить металлу вязкость можно способомъ отжиганія. Также отжигаютъ проволоку послѣ ея прокатки. Ф. 225 и 226 изображаютъ микроструктуры закаленной и отожженной стали, а ф. 227 микроскопическое строеніе той же стали неотожженной.

Изъ вышесказанного ясно, что обѣ операции: закалка и отпускъ стали дополняютъ другъ друга, и, комбинируя ихъ надлежащимъ образомъ, возможно придавать стальнымъ предметамъ определенную, наиболѣе подходящую для данной цѣли степень твердости, что особенно важно при изготовлѣніи инструментовъ. Для определенія температуры отпуска закаленной стали, необходимой для полученія желаемой твердости, служать такъ наз. побѣжалости т. е. цвѣтовые эффекты, появляющіеся на гладкой, очищенной отъ окалины поверхности стали между $200-370^{\circ}$ С. вслѣдствіе интерференціи свѣтовыхъ лучей въ образующейся отъ нагрѣванія тончайшей пленкѣ окиси желѣза. Окраски эти появляются въ слѣдующемъ порядке: свѣтло желтая, (t° немногого выше 200°) темно-желтая, темно-красная, пурпурно и карминно-красная, фиолетовая, васильково-голубая, свѣтло-голубая, сѣрая, (температура немного выше 300° С.).

Отпускъ стали, слѣдующій за закалкой можетъ быть произведенъ двояко. Въ первомъ случаѣ сталь охлаждаются въ закаливающей жидкости до температуры ниже температуры побѣжалостей, затѣмъ вторично нагрѣваются до появленія желаемаго побѣжалаго цвѣта и снова охлаждаются. Во второмъ случаѣ вынимаютъ изъ закаливающей жидкости еще горячую сталь и ждутъ появленія желаемой побѣжалости, послѣ чего вновь охлаждаютъ до конца въ жидкости.

Вліяніе механической обработки на свойства ковкаго желѣза.

Вслѣдствіе механической обработки (проковки, прокатки, прессованія и т. д.) происходитъ измѣненіе механическихъ свойствъ желѣза,

различное впрочемъ, въ зависимости отъ температуры, при которой производились обработки (см. ниже теорія Чернова). Правильнымъ образомъ произведенная механическая обработка нагрѣтаго при надлежащей температурѣ желѣза существеннымъ образомъ улучшаетъ качества желѣза: прочность и вязкость возрастаютъ. Холодная обработка, то есть прокатка и проковка при обыкновенной температурѣ повышаетъ предѣль упругости и твердости, но вязкость и ковкость уменьшаются. Слѣдовательно холодная обработка дѣйствуетъ на подобіе закалки. Путемъ накаливанія возможно вновь возвратить желѣзу первоначальныя механическія свойства, измѣнившіяся вслѣдствіе холодной механической обработки.

При сварочномъ желѣзѣ величины сопротивленій механическимъ усиленіямъ зависятъ также и отъ направленія дѣйствующихъ силъ. Такъ напр. сопротивленіе разрыву сварочнаго желѣза всегда больше по направленію прокатки (по длини волоконъ). Сопротивленіе разрыву и пластичность полосового и круглого сварочнаго желѣза по опытамъ Томасса.

- | | T_r | A_r | T_r | A_r |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| a) При растяженіи вдоль волоконъ . | 3460 | 13,5% | | |
| b) При растяженіи поперекъ волоконъ : | 2430 | 1,1% | | |

Шлаки, заключенные между частицами желѣза, уменьшаютъ силу спѣщенія между послѣдними. Къ тому же выводу пришелъ Томассъ и послѣ опытовъ надъ фасоннымъ сварочнымъ желѣзомъ. (См. табл.).

T_r	A_r	Вдоль прокатки.		Поперекъ прокатки.	
		T_r	A_r	T_r	A_r
3736	11,3%	2490	1		
4250	10,0	2390	1,0		
3500	12,8	2190	0,4		

Отсюда слѣдуетъ, что въ постройкахъ полосы желѣза не должны подвергаться растяженію поперекъ волоконъ. Можно принять, что сопротивленіе полосового и круглого сварочнаго желѣза по направленію прокатки заключается между 3500 и 4500 кгр. на кв. см. Для листового желѣза можно принять въ среднемъ сопротивленіе вдоль прокатки 3600 кгр., сопротивленіе поперекъ 3200 кгр., пластичность вдоль прокатки 5%; пластичность поперекъ 1—2%. И здѣсь существуетъ разница, но она не такъ велика, какъ для полосового и фасоннаго желѣза. Вслѣдствіе присутствія шлаковъ и въ листовомъ сварочномъ желѣзѣ, сопро-

тивлениі его срѣзыванію паралельно слоистости листа вдвое менѣе сопротивленія по другимъ направленіямъ. Сопротивленіе проволокъ разрыву тѣмъ больше, чѣмъ тоньше проволока.

При діаметрѣ проволоки = 0,72 милли, $T_r = 6400$

" " " " " " " " $T_r = 9400$

" " " " " " " " $T_r = 12300$

Литое жељзо и сталь болѣе изотропны, чѣмъ сварочное, вслѣдствіе отсутствія въ первыхъ шлакового скелета; по этой же причинѣ въ литомъ металлѣ нѣтъ той слабости по извѣстнымъ направленіямъ, которая замѣчается въ сварочномъ металлѣ. Сортовъ литого металла существуетъ великое множество. Достаточно сказать, что сопротивление разрыву измѣняется въ предѣлахъ отъ 3500 до 30000 кгр., на кв. см., а удлиненіе при разрывѣ отъ 35% до 1% (Кирпичевъ). Это зависитъ отъ той легкости, съ какой при процессахъ бессемерованія и мартенизациіи возможно получать металлъ съ желаемымъ содержаніемъ углерода, а мы уже знаемъ, что отъ относительного содержанія углерода главнымъ образомъ и зависятъ тѣ или другія свойства жељза. Это разнообразіе въ свойствахъ литого металла даетъ возможность примѣнить его для разнообразныхъ цѣлей, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы.

Назначеніе металла.

Содержаніе углерода.

Для котловъ и обыкновенныхъ кузнецкихъ подѣлокъ	0,1 — 0,25%
„ мостовъ	0,25 — 0,2 „
„ рельсъ	0,3 — 0,4 „
„ вагонныхъ осей и пушекъ	0,3 — 0,5 „
На кантовки, матрицы, молота и столовые ножи	0,6 — 0,7 „
На монетныя чеканы, зубила, осадочные молота, штампы, инструменты для обработки дерева, сверла для мягкихъ камней	0,7 — 0,8 „
На долота, большиe рѣзы, сверла для камней	0,8 — 0,9 „
Для большихъ токарныхъ инструментовъ и сверль, и пиль	0,9 — 1 „
На токарные и строгальные инструменты для стали, тонкіе напильники и токарные рѣзы	1 — 1,2 „
Для бритвъ, пиль для металловъ и т. п.	1,2 — 1,4 „

Наконецъ на инструменты для обработки твердыхъ отливокъ и другихъ весьма твердыхъ веществъ идетъ такъ наз. вольфрамовая сталь съ 2—4% вольфрама, при 1,3—1,0% углерода.

Влияніе пробивки отверстій и заклепыванія. Для литого и отчашти и для сварочного металла пробивка дыръ посредствомъ штемпеля,

также рѣзка ножницами, дѣйствуя подобно закалкѣ вызываетъ мѣстную, весьма вредную хрупкость металла.

Если отверстія производятся не пробиваніемъ, а вы сверливаніемъ, то описанного выше вреднаго вліянія на матеріаль не происходитъ. Вследствіе этого желательно при изготавленіи клепаныхъ конструкцій (паровыхъ котловъ, мостовыхъ фермъ, стропиль) дѣлать отверстіе сверлениемъ, или по крайней мѣрѣ расширять пробитое отверстіе затѣмъ сверлениемъ.

Вліяніе величины и профиля поперечного съченія. Желѣзо (особенно сварочное) съ меньшимъ поперечнымъ съченіемъ обладаетъ вообще большимъ коэффиціентомъ прочности, упругости и вязкости, чѣмъ предметы съ большимъ поперечнымъ съченіемъ. Это обстоятельство становится вполнѣ понятнымъ, если вспомнимъ, что механическія свойства вообще улучшаются отъ механической обработки. Изъ опытовъ произведенныхъ по настоянию союза немецкихъ желѣзов заводчиковъ, съ стержнями квадратнаго, прямоугольнаго и круглого съченія, обнаружилось, что форма поперечного съченія вообще оказываетъ незначительное вліяніе на сопротивляемость разрыву.

Вліяніе повторяющихся напряженій. На основаніи опытовъ Велера, Шпангенберга и Баушингера можно вывести слѣдующія правила. 1) Изломъ желѣзного издѣлія можетъ произойти вслѣдствіе часто повторяющихся напряженій, изъ которыхъ каждое въ отдѣльности менѣе величины разрушающаго усилия. 2) Даже при безконечномъ числѣ напряженій изломъ не произойдетъ, если усилия не превосходили извѣстнаго предѣла. Ледебуръ полагаетъ, что выведенное Баушингеромъ на основаніи его изслѣдований по отношенію къ закону Велера правило: „Часто миллионъ разъ повторенное напряженіе не влечетъ за собой никакого измѣненія въ структурѣ желѣза и стали“ можетъ быть признано навсегда неоспоримымъ.

Ломкость отъ протравъ. Если желѣзо подвергается дѣйствію слабыхъ кислотъ (серная, соляная) причемъ выдѣляется водородъ, то имѣеть мѣсто потеря въ гибкости и способности выдерживать изгибающія усилия. Вѣроятно причиной „ломкости отъ протравъ“ является водородъ, который въ моментѣ выдѣленія поглощается желѣзомъ.

Вліяніе термической обработки на свойства стали.

(Теорія проф. Чернова).

Въ 1868 г. нашъ извѣстный металлургъ, профессоръ Д. К. Черновъ сдѣлалъ докладъ техническому обществу подъ заглавіемъ „Критический обзоръ статей гг. Лаврова и Калакуцкаго о стали и стальныхъ орудіяхъ“ и т. д., въ которомъ изложилъ свою самостоятельную теорію относительно измѣненій структуры стали въ зависимости отъ

тѣхъ термическихъ условій, которымъ подвергается металлъ, въ періодъ своей обработки. Въ общихъ чертахъ теорія Д. К. Чернова состоитъ въ слѣдующемъ. Какъ извѣстно, наилучшею сталью въ смыслѣ строительного материала будетъ сталь, которая при значительной твердости имѣть въ то же время и высокій предѣлъ упругости по отношенію къ сопротивленію разрыву, т. е. также и болѣе или менѣе значительную вязкость. Многочисленные опыты доказали, что подобная сталь имѣть мелкое зерно и однородную структуру. При какихъ же условіяхъ термической обработки получаются вздѣлія, удовлетворяющія этимъ требованіямъ? Для уясненія этого вопроса проф. Черновъ сравниваетъ измѣненія, происходящія въ структурѣ стали во время термической обработки, съ явленіемъ кристаллизации солей, напр. квасцовъ. Если нагрѣвать кристаллы квасцовъ въ стеклянной колбѣ при отсутствіи воды, то при извѣстной температурѣ кусокъ квасцовъ дѣлается какъ бы смоченнымъ; хорошо видимые до того кристаллы теперь будутъ казаться склеенными одинъ съ другимъ и, наконецъ, при точкѣ плавленія получается жидкость, представляющая растворъ кристалловъ квасцовъ въ ихъ кристаллизационной водѣ. Если теперь дать этой густой массѣ охладиться, то она вновь закристаллизуется и въ зависимости отъ условій, въ которыхъ будетъ происходить охлажденіе, можно будетъ получать кристаллы различныхъ величинъ, отъ наиболѣе крупныхъ до едва замѣтныхъ простымъ глазомъ. Если охлажденіе происходитъ очень медленно въ условіяхъ полнаго покоя, то получаются наиболѣе крупные и наиболѣе правильные кристаллы. Если охлажденіе совершается все время медленно, но массу постоянно поддерживать въ движеніи, то образующіеся кристаллы будутъ очень мелки. Если охлажденіе происходитъ быстро, но безъ движенія, образуются также мелкіе кристаллы. Наконецъ, наиболѣе неблагопріятныя условія для кристаллизации представляютъ внезапное охлажденіе, сопровождаемое энергичнымъ и непрерывнымъ перемѣшиваніемъ. Тѣ же явленія происходятъ и въ стали, нагрѣтой выше извѣстной температуры.

Если сталь, расплавленную въ тиглѣ постоянно перемѣшивать во все время охлажденія, такъ что всѣ ея частицы будутъ въ движеніи, то слитокъ по охлажденіи будетъ имѣть очень мелкое кристаллическое сложеніе. Если, напротивъ, металлъ охлаждается въ абсолютномъ покой, болванка представить прекрасно сформированные крупные кристаллы. На основаніи своихъ изслѣдований проф. Черновъ доказалъ, что каждый сортъ стали, имѣть двѣ характерныя температуры, такъ наз. критическая, названныя имъ точками а и б. На линіи (фиг. 228), отложены какъ на шкалѣ термометра точки, соотвѣтствующія этимъ температурамъ а и б и, кроме того, точка о, соотвѣтствующая нулю градусовъ, и с—температура плавленія данного сорта стали. Точки а и с не постоянны на шкалѣ, но перемѣщаются сообразно съ качествомъ стали. Эти перемѣщенія для чистой стали зависятъ только отъ

количество содержащегося въ ней углерода. Чѣмъ тверже сталь, тѣмъ больше эти точки приближаются къ точкѣ о и наобороть.

Для твердой и полутвердой стали а соответствуетъ температурѣ вишневаго каленія, а б—нейрко свѣтло-краснаго каленія. Критическая температура а характеризуется тѣмъ, что сталь, нагрѣтая ниже этой температуры не принимаетъ уже закалки; а точка б понимается какъ наименьшая температура стали какъ при медленномъ, такъ и при быстромъ охлажденіи. Проф. Черновъ уподобляетъ здѣсь роль углерода въ стали—кристаллизационной водѣ въ соляхъ и принимаетъ, что лишь начиная отъ t° б углеродъ начинаетъ растворять твердый элементъ соли. Если это такъ, то ясно, чтобы возможно было вообще измѣненіе структуры стали, т. е. передвиженіе ея зеренъ, необходимо нагрѣть ее выше б; а для того чтобы получить сталь съ крупно кристаллическимъ строеніемъ, т. е. другими словами сталь плохихъ качествъ, нужно издѣлію, нагрѣтому выше температуры б,—предоставить спокойно и медленно охлаждаться, и, наоборотъ, мѣшать правильной кристаллизациѣ при желаніи получить мелкокристаллическую сталь.

Въ примѣрѣ съ квасцами мы видѣли, что для этой цѣли служить энергичное перемѣшиваніе раствора, полученнаго плавленіемъ квасцовъ въ ихъ кристаллизационной водѣ. При обработкѣ стальныхъ издѣлій роль перемѣшиванія играетъ проковка фабриката, нагрѣтаго выше температуры б. Ковка при t° высшихъ б служить не только для придания болванкѣ той или другой формы, но мѣшаетъ также частицамъ стали собираться въ крупные и правильно организованные кристаллы. И если продолжать проковывать до тѣхъ поръ, пока температура не опустится ниже точки б, то нѣтъ уже опасности въ получении стали съ неоднороднымъ и крупно-кристаллическимъ строеніемъ, ибо ниже б не можетъ имѣть болѣе мѣсто измѣненіе въ структурѣ стали. Обработанный при этихъ условіяхъ металлъ обладаетъ громадною вязкостью и однороднымъ сложеніемъ. Такова роль механической проковки стали. Сама же по себѣ проковка стали при температурѣ высшей б (а это общій случай при обработкѣ большихъ болванокъ) не имѣть никакого вліянія на структуру стали т. е. на ея физическія свойства, напр. на плотность. Сколько бы, напр., мы не проковывали кусокъ стали въ сварочной печи, имѣющей t° около $1200—1300^{\circ}$, микроскопъ послѣ такой обработки не обнаружилъ бы измѣненія величины зеренъ стальной болванки. Сила, развиваемая ударами молота, слишкомъ мала, чтобы преодолѣть огромную молекулярную силу, которая удерживаетъ при столь высокой t° молекулы металла на опредѣленномъ разстояніи одинъ отъ другихъ.

Вышеописанная термическая обработка, гарантирующая намъ издѣлія съ мелкимъ зерномъ и однородною структурою, возможна однако лишь для издѣлій, имѣющихъ сравнительно незначительные размѣры. Но если бы мы пожелали примѣнить этотъ методъ на практикѣ къ

большимъ болванкамъ, то въ большинствѣ случаевъ получили бы издѣлія съ зерномъ неодинакового строенія и при томъ крупной кристаллизациі, ибо пришлось бы примѣнять слишкомъ сильные паровые молоты, чтобы помѣшать кристаллизациі большихъ болванокъ при тѣмпературахъ близкихъ b . — „Мы достигнемъ однако нашей цѣли, (говорить проф. Черновъ), если, придавъ болванкъ помощью ковки надлежащую форму, сообщимъ ей вновь аморфное состояніе, разогрѣвъ ее снова и зафиксировавъ затѣмъ это состояніе быстрымъ охлажденіемъ до t° ниже b . Напр. нагрѣвъ, оформленную болванку выше b , ее слѣдуетъ погрузить по возможности быстро въ охлаждающуюся среду: воду, масло и т. п.; затѣмъ, когда температура ея опустится ниже точки b , ее слѣдуетъ вынуть и медленно дать охладиться, для того, чтобы избѣгнуть по возможности внутреннихъ натяженій, которыхъ могутъ образоваться вслѣдствіе сильного и неравномѣрного сжатія“.

Вотъ въ общихъ чертахъ теорія проф. Чернова и примѣненія ея для термической обработки стали.

Послѣ Чернова многіе европейскіе ученые занимались изученіемъ віяння нагрѣванія на структуру стали, и ближе выяснили интересующій насъ вопросъ, но всѣ новѣйшія данныя все же опираются и вытекаютъ изъ положеній, высказанныхъ проф. Черновымъ въ 1868 году. Вотъ напр. выводы, къ которымъ пришелъ въ 1893 г. А. Соверъ (инженеръ сталелитейныхъ въ Иллинойсѣ), узучая рельсовую сталь, и которыхъ проф. Осмондъ называлъ „неопровергнутыми“.

Предложеніе I. Медленное и свободное охлажденіе отъ начальной температуры, равной или высшей X , вызываетъ кристаллизацию.

Предложеніе II. Медленное и свободное охлажденіе отъ начальной температуры, низшей X , не вызываетъ кристаллизациі. (фиг. 229).

Слѣдствіе. Стальные предметы, механическая обработка которыхъ закончена при температурѣ низшей X , не имѣютъ кристаллической структуры.

Предложеніе III. Температура X измѣняется съ измѣненіемъ химического состава стали. Различные примѣси, по крайней мѣрѣ углеродъ и фосфоръ, понижаютъ температуру X , хотя въ размѣрахъ весьма различныхъ.

Слѣдствіе I. Углеродъ и фосфоръ, а также вѣроятно и всѣ другія примѣси, по крайней мѣрѣ, если содержаніе ихъ достигаетъ нѣкотораго предѣла, способствуютъ увеличенію размѣровъ зерна, а съ увеличеніемъ размѣровъ зерна вязкость и тягучесть уменьшаются и сталь можетъ сдѣлаться хрупкою, если только не устранить эту причину надлежащей термической обработкой.

Слѣдствіе II. Чѣмъ чище сталь, тѣмъ выше температура, при которой можно закончить прокатку, не вызывая грубой кристаллизациі.

Предложеніе IV. Чѣмъ выше температура, при которой сталь оставлена медленно и спокойно охлаждаться, тѣмъ крупнѣе получается

зерно для данного химического состава стали. Для иллюстрации этого положения могут служить фиг. 230 и 231, представляющие структуру в центрѣ головокъ двухъ рельсовъ, прокатка которыхъ окончена сравнительно горячею (230) и холодною (231).

Предложение V. Чѣмъ медленнѣе охлажденіе, тѣмъ крупнѣе зерно при данномъ химическомъ составѣ стали.

Слѣдствіе изъ предложенийъ IV и V. Зерно обработанного стальнаго издѣлія въ тѣхъ мѣстахъ его крупнѣе, которыя закончены при высшей температурѣ и охлаждались медленнѣе.

Предложение VI. Размеры зерна не зависятъ отъ степени механической обработки.

Предложения Сovera даютъ возможность предвидѣть, что стальной рельсъ долженъ обладать въ различныхъ частяхъ различной структурою. Поверхность рельса, какъ подверженная наиболѣе быстрому охлажденію, приметъ зерно болѣе мелкое, чѣмъ внутрення часть, гдѣ температура выше и охлажденіе идетъ медленнѣе, что, какъ известно, способствуетъ кристаллизации. Стремленіе къ грубой кристаллизациѣ будетъ увеличиваться отъ переферіи къ внутренней части рельса. Затѣмъ предложения, высказанныя Сoverомъ, указываютъ также, что при данномъ химическомъ составѣ въ рельсахъ съ большимъ вѣсомъ кристаллизациѣ будетъ выражена сильнѣе, чѣмъ въ рельсахъ легкихъ, ибо прокатка первыхъ закончится, вообще говоря, въ болѣе горячемъ состояніи. Такъ какъ съ измѣненіемъ структуры неизбѣжно мѣняются и механическія свойства, то слѣдуетъ ожидать также, что, съ точки зрѣнія механическихъ свойствъ, стальной рельсъ не есть тѣло однородное, что особенно должно имѣть мѣсто для рельса, прокатка которыхъ закончена въ слишкомъ горячемъ состояніи. Многочисленныя испытанія, произведенныя Сoverомъ, вполнѣ подтвердили эти выводы.

Полированый и протравленный стальной рельсъ не обнаруживаетъ подъ микроскопомъ одинаковой структуры во всѣхъ своихъ частяхъ. Разрывныя пробы, выточенныя изъ надлежащихъ мѣстъ рельса, указали что кристаллическая структура въ центрѣ головки даетъ меньшее удлиненіе, чѣмъ структура болѣе компактная на сторонахъ головки, особенно въ перьяхъ рельса. Микрографическая снимки (фиг. 232), изображающіе структуру одного и того же рельса въ 21 различныхъ мѣстахъ наглядно свидѣтельствуютъ, какъ компактная структура у поверхности дѣлается болѣе и болѣе грубо кристаллическою по мѣрѣ приближенія къ центру головки рельса. Прокатка рельса была закончена въ достаточно горячемъ состояніи ($1000 - 1300^{\circ}$ С.). Фиг. 229 и 230 взяты изъ рельса, законченного въ горячемъ состояніи, а фиг. 231 изъ рельса той же плавки и того же профиля, но законченного въ холодномъ состояніи ($900 - 750^{\circ}$ С.). „Ясно, говорить Сoverъ, что идеальный рельсъ долженъ имѣть однородную структуру и зерно насколько возможно мельче. Чтобы достигнуть этого, необходимо заканчивать прокатку при достаточно низкой температурѣ

(не доходя однако до холодной накатки) и ускоряя охлаждение; или же нагревая вновь послѣ прокатки, т. е. отжигая до температуры, при которой кристаллизація не развивается въ періодъ послѣдующаго затѣмъ охлажденія".

Изъ вышесказанного наглядно видна удивительная тождественность выводовъ Совера съ положеніями, высказанными проф. Черновымъ за 30 лѣтъ до изслѣдованій, предпринятыхъ американскими инженеромъ. Температура Х Совера, есть очевидно ни что иное, какъ точка въ Чернова. Для стали различного химического состава температура Х имѣть различное значеніе. Надлежащимъ образомъ произведенныи опыты дали бы намъ возможность опредѣлить температуру Х для стали даннаго химического состава, что въ свою очередь дало бы возможность установить, при какой температурѣ слѣдуетъ закончить обработку даннаго сорта стали безъ опасенія, что она приметъ нежелательную кристаллическую структуру. Ясно безъ поясненій, какое огромное практическое значеніе имѣло бы разрѣшеніе подобной задачи.

Въ 1886 г. Pionchon и Le-Chatelier, опредѣляя количество тепла, потребное для нагреванія стали до некоторой температуры, замѣтили, что нагреваніе какъ чистаго жѣза, такъ и твердыхъ сортовъ стали всегда сопровождается значительнымъ поглощеніемъ тепла при достижениіи опредѣленной температуры, во время же охлажденія происходитъ обратное явленіе, т. е. если сталь, нагрѣтую выше опредѣленной температуры, медленно охладить, то сначала пониженіе температуры будетъ идти равномѣрно, но при извѣстной t^0 это пониженіе не только приостанавливается, но даже имѣеть мѣсто повышеніе t^0 до накаливанія стали (рекалесценція; самонакаливаніе). Послѣ этой временнай остановки дальнѣйшее остываніе стали будетъ опять происходить равномѣрно. Ясно, что въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ поглощеніемъ тепла, а во второмъ съ его выдѣленіемъ. Для выясненія этого явленія, французскій учёный проф. Осмондъ произвелъ многочисленныя изслѣдованія какъ надъ химически чистымъ жѣзомъ, такъ и надъ сталью съ различнымъ содержаніемъ углерода. При этихъ опытахъ температура измѣрялась помошью термоэлектрическаго пирометра Le-Chatelier.

Изслѣдованія Осмонда доказали, что: 1) жѣзо съ незначительнымъ содержаніемъ углерода имѣеть двѣ и даже три остановки температуры, или такъ наз. "критическихъ t^0 ", а химическое чистое жѣзо двѣ: одну при 750, другую при 850; жѣзо же съ содержаніемъ углерода отъ 0,8 до 2,5%, т. е. сталь, имѣеть только одну критическую температуру.

2) Что продолжительность остановки A_1 для различныхъ сортовъ углеродистаго жѣза зависитъ отъ содержанія углерода. Для очень мягкаго жѣза она почти неизмѣтна, между тѣмъ для твердой стали она достигаетъ значительной величины. На основаніи этихъ явленій Осмондъ предполагаетъ, что при температурѣ A_1 совершается переходъ углерода изъ одного состоянія въ другое. Когда температура достигаетъ

критической точки A_1 углеродъ, химически связанный съ желѣзомъ карбida, начинаетъ разлагаться и равномѣрно распредѣляться въ желѣзѣ: перлита превращается въ закалитъ. Для разложенія карбида необходимо тепло, поэтому и имѣть мѣсто въ этотъ моментъ остановка въ показаніяхъ термометра. Наоборотъ, при охлажденіи стали имѣть мѣсто при опредѣленной температурѣ образованіе перлита, т. е. углеродъ механически растворенный въ желѣзѣ вступаетъ съ послѣднимъ въ химическое соединеніе. Эта реакція экзотермическая, т. е. сопровождается выдѣленіемъ тепла.

3) При второй главной остановкѣ A_3 желѣзо теряетъ свои магнитныя свойства, и законъ, по которому электрическое сопротивленіе желѣза увеличивается съ температурою, теряетъ свою силу. Эти послѣднія явленія дали возможность Осмонду предположить, что при критическихъ t^0 происходитъ не только превращеніе перлита въ закалитъ, но и одновременное превращеніе самого желѣза изъ одного аллотропического состоянія въ другое. Это подтверждается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что и химически чистое желѣзо, при нагрѣваніи до $800-900^{\circ}$ и быстрымъ затѣмъ охлажденіи приобрѣтаетъ большую вязкость и большую твердость.

При температурѣ A_3 и выше желѣзо находится въ особомъ твердомъ состояніи и приобрѣтаетъ особенные характеристы свойства, которыми сильно отличается отъ мягкаго, тягучаго желѣза, химически соединенного съ углеродомъ. Это послѣднее состояніе получается, если сталь, нагрѣтую до высокой степени, медленнѣ охладимъ ниже точки A_1 . Первое состояніе желѣза Осмондъ назвалъ желѣзомъ β , а второе желѣзомъ α . Желѣзо α господствуетъ въ медленно охлажденной стали, и во время нагрѣванія переходитъ въ β , а при медленномъ остываніи опять возвращается въ положеніе α . Температуру A_3 Осмондъ назвалъ „критической точкой аллотропического или молекулярного превращенія желѣза.“

При сравненіи всѣхъ выводовъ Осмонда съ положеніями теоріи Д. К. Чернова нельзя не прийти къ заключенію, что точка въ Чернова соотвѣтствуетъ критической температурѣ A_3 Осмонда, а точка а—точкѣ A_1 . Имѣя въ рукахъ столь усовершенствованный приборъ, какимъ является пиromетръ Лешателье, Осмондъ имѣлъ возможность выразить эти точки болѣе опредѣленно въ градусахъ, тогда какъ Д. К. Чернову 33 г. назадъ пришлось характеризовать лишь цвѣтами каленія.

Испытаніе заводскаго желѣза.

Для того, чтобы получить полное и правильное понятіе о заводскомъ желѣзе, какъ о строительномъ материалѣ, необходимо подвергнуть его: 1) химическому анализу, 2) механическимъ испытаніямъ и 3) изслѣдованію микроструктуры.

Хіміческий аналізъ и изслѣдованіе микроструктуры.

(См. приложение).

Механическія испытанія желѣза.

Испытанія желѣза на сопротивленіе разрыву и на пластичность. Сопротивленіе разрыву получается, раздѣляя разрывающей грузъ на площадь первоначального поперечного сѣченія бруска. Въ ученіи о Сопротивленіи Материаловъ доказывается, что для полученія сравнимыхъ величинъ T_r и A_r , необходимо, чтобы испытуемые образцы имѣли одинаковую длину, (обыкновенно 200 мм.) Затѣмъ существенно важно, чтобы разрывающая сила была направлена въ точности по оси бруска. Для выполненія этого условія придаютъ испытуемымъ брускамъ форму, изображенную на фиг. 233, т. е. брускъ имѣть форму цилиндра съ коническими головками на концахъ; самый способъ приготовленія его—обточка на токарномъ станкѣ *)—обеспечиваетъ совпаденіе осей средней цилиндрической части и головокъ. Форма головокъ соответствуетъ нормальнымъ сферическимъ вкладышамъ тягъ разрывающей машины, примѣняемыхъ въ испытательныхъ лабораторіяхъ, согласно постановленіямъ мюнхенской конференціи 1884 года. Длина цилиндрической части 1 принята=220 мм., а величина поперечного сѣченія бруска дѣлается различно въ зависимости отъ размѣровъ испытуемаго тѣла и силы имѣющейся машины, а именно $d=10, 15, 20$ и 25 мм. При испытаніи листовъ вырѣзываются плоскіе образцы шириной въ 30 мм., а толщиной въ толщину листа, если послѣдняя менѣе 10 мм. и толщиной въ 10 мм., если листъ толще. Если круглое желѣзо настолько тонко, что изъ него нельзя выточить образецъ описанного типа, то его испытываютъ въ естественномъ видѣ, захватывая его концы при помощи заерщенныхъ вкладышей. Передъ испытаніемъ на выточенныхъ брускахъ наносятъ двѣ точки (керны), разстояніе между которыми точно=200 мм. Помѣстивъ образецъ въ разрывную машину **), подвергаютъ его, постепенно возвращающимъ растягивающимъ усилиемъ до полученія разрыва. При разрывѣ отмѣчаются: разрывающей грузъ и удлиненіе между мѣтками. Наибольшая сила, Р появляющаяся при плавномъ непрерывномъ растяженіи образца, раздѣленная на площадь ω его первоначального сѣченія, даетъ намъ временное сопротивленіе разрыву $T_r=\frac{P}{\omega}$, а отношение

*) При изготавленіи испытуемаго стержня само собою, разумѣется, должна быть исключена всякая обработка проковкой или прокаткой, какъ измѣняющія механическія свойства испытуемаго бруска.

**) Изъ различныхъ разрывныхъ аппаратовъ для нашей цѣли удобенъ приборъ Морга и Федергофа.

удлиненія между мѣтками къ первоначальной длинѣ бруска—относительное удлиненіе или мѣру пластичности A_r . Ее выражаютъ обыкновенно въ % отъ первоначальной длины. Поэтому если l разстояніе между мѣтками до разрыва, l_1 —послѣ разрыва, то мѣра пластичности $= \frac{l_1 - l}{l} \times 100$. При $l = 20$ см., а $l_1 = 22$ см.

$$A_r = \frac{22 - 20}{20} \times 100 = 10\%$$

Иногда выражаютъ мѣру пластичности вмѣсто относительного удлиненія—относительнымъ сжатіемъ $B_r = \frac{u - u_1}{u}$, где u —первоначальная площадь бруска, а u_1 площадь сжатія въ мѣстѣ разрыва.

Когда постоянно приходится имѣть дѣло съ опредѣленнымъ материаломъ, сопротивленіе на разрывъ котораго мало измѣняется, но пластичность колеблется въ широкихъ предѣлахъ, то можно ограничиваться лишь опредѣленіемъ послѣдней. Для этой цѣли служитъ проба на изгибы. Она заключается въ сгибаніи бруска или полосы, пока на выпуклой сторонѣ не появятся трещины. О степени пластичности судятъ по величинѣ угла изгиба α . Для получения сравнимыхъ результатовъ необходимо, чтобы радиусъ искривленія въ мѣстѣ изгиба былъ одинъ и тотъ же для различныхъ испытуемыхъ образцовъ. Это условіе достигается тѣмъ, что металль изгибается вокругъ стержня к опредѣленному диаметру. Очень мягкое желѣзо при подобной пробѣ можно, напр. довести до плотнаго соприкосновенія между собою изгибаемыхъ частей (напр. заклепки для котловъ и котельные листы тоньше 20 милл.) Есть однако случаи, когда опредѣленіе двухъ величинъ T_r и A_r не достаточно для рѣшенія вопроса, годенъ ли материалъ для данной цѣли. Напр. когда испытуемый материалъ долженъ впослѣдствіи подвергаться дѣйствію сильныхъ ударовъ и сотрясеній, кромѣ опредѣленія T_r и A_r , необходимо еще произвести т. н. „ударную“ пробу. Такъ какъ T_r и A_r , какъ мы видѣли, получаются изъ опыта, при которомъ растяженіе производится плавно и медленно, то при рѣзкихъ ударахъ желѣзо можетъ оказаться хрупкимъ, несмотря на значительные величины T_r и A_r . Для вагонныхъ осей примѣняется напр. слѣдующій способъ: ось кладется на двѣ подставки, отстоящія на 4 фута одна отъ другой, и подвергается пяти ударамъ 30-пудовой бабы, падающей съ высоты 15 фут. причемъ послѣ каждого удара ось поворачивается въ противоположную сторону.

Такъ какъ опытами несомнѣнно доказано, что многие сорта жѣлѣза и стали дѣлаются хрупкими на морозѣ, то при приемѣ рельсовъ считается необходимымъ производить ударную пробу при 0° отъ -10°

до -15° R. Въ случаѣ надобности рельсы искусственно замораживаютъ. Кусокъ рельса длиною не менѣе 5 ф. кладется на двѣ опоры, на разстояніи 3,5 фут. другъ отъ друга; высота паденія 30-пудовой бабы измѣняется отъ 6,75 до 8,75 футъ, въ зависимости отъ типа рельса. Ударовъ дѣлается два. (Эвалдъ).

Какъ известно, сталь или жељзо можетъ принимать закалку не только подъ вліяніемъ нагреванія и послѣдующаго быстраго охлажденія, но и отъ приложенія къ нимъ значительныхъ механическихъ усилий. Пробивая въ листахъ дыры колюромъ, или обрѣзывая кромки ножницами, мы закаливаемъ металль въ частяхъ, лежащихъ близъ мѣста приложения усилий. Въ этихъ мѣстахъ материалъ теряетъ часть своей пластичности, т. е. дѣлается болѣе хрупкимъ. Величины T_g и A_g не даютъ указаній на то, способенъ ли испытуемый материалъ закаливаться отъ усилий или нѣтъ. Въ этомъ случаѣ по Кирпичеву слѣдуетъ, пробивъ колюромъ дыры въ пластинкѣ, разорвать ее и, опредѣливъ величины, T_g и A_g , сравнить ихъ съ соответствующими величинами для пластинки, въ которой не пробито дыръ.

Испытаніе на закаливаніе, производится иногда съ цѣлью отлить литое жељзо отъ стали. Напр. литое жељзо, употребляемое для мостовъ, не должно принимать закалки. Для испытанія пробныя полосы нагреваютъ до вишнево-краснаго цвета, охлаждаютъ въ холодной водѣ и подвергаютъ затѣмъ тѣмъ же испытаніямъ на изгибъ, какіе обязательны для полосы въ незакаленномъ состояніи.

Проба вытравливаніемъ примѣняется особенно въ томъ случаѣ, когда подозрѣваютъ въ жељзѣ скрытые внутренніе недостатки—пустоты, трещины, присутствіе шлаковъ и т. п. и состоить въ томъ, что испытуемое мѣсто, предварительно отшлифованное, подвергается дѣйствію кислоты, растворяющей жељзо, (соляной кислоты, смѣси 2-хъ частей (по объему) азотной кислоты съ 1 частию купороснаго масла). При этомъ 1) кислота на болѣе твердое жељзо дѣйствуетъ менѣе сильно нежели на болѣе мягкое (послѣ вытравленія болѣе твердыхъ мѣстъ возвышаются надъ болѣе мягкими) 2) кислота проходитъ во всѣ щели и менѣе плотныхъ мѣстъ. Разъѣдая ихъ она дѣлаетъ ихъ видимыми невооруженнымъ глазомъ. Самое испытаніе производится слѣдующимъ образомъ. Отшлифовавъ (тонкимъ инструментомъ) поверхность поперечнаго съченія испытуемаго жељзного предмета, его вѣшаютъ отшлифованную поверхностью внизъ такъ, чтобы между дномъ сосуда, содержащаго кислоту, и поверхностью стержня было разстояніе *minimum* въ 15 мм., и кромъ того кислота должна вполнѣ покрыть (на нѣсколько мм.) предметъ. Время отъ времени испытуемый стержень вынимается изъ кислоты, хорошо промывается чистою водою, очищается зубною щеткою и снова погружается въ кислоту. Когда дѣйствіе кислоты становиться замѣтнымъ, стержень промываются водою, опускаются на нѣкоторое время въ известковое молоко, затѣмъ въ кипящую воду и затѣмъ высушиваются пропускаюю бумагою.

Для определения качества желѣза какъ строительного материала немаловажное значеніе имѣеть также и *кузнецныя испытанія* желѣза, при которыхъ оно подвергается: ковкѣ, изгибу въ горячемъ состояніи, сваркѣ и т. п. Чѣмъ выше качество желѣза, тѣмъ лучше оно выдерживаетъ подобныя испытанія, не давая трещинъ и не становясь ломкимъ. Напримѣръ горячій изгибъ сварочнаго желѣза производится слѣдующимъ образомъ (см. ф. 234). При свѣтлокрасномъ каленіи въ испытуемой полосѣ на разстояніи 25 м. отъ конца, помошью конической продавки, прибивается по серединѣ отверстіе, діаметромъ равнымъ половинѣ ширины полосы и затѣмъ второе отверстіе по срединѣ на разстояніи 13 м. отъ края первого; затѣмъ концы полосы разсѣкаются вдоль до края первого отверстія, какъ показано на ф. 234 и разсѣчка отворачивается съ обѣихъ сторонъ; при этомъ не должно обнаруживаться никакихъ надрывовъ, разслоеній и трещинъ. При пріемѣ чугуна важное значеніе имѣеть также осмотръ поверхности свѣжаго излома. Чѣмъ темнѣе цвѣтъ и чѣмъ крупнѣе зерна въ изломѣ, тѣмъ болѣе графита содержитъ чугунъ и тѣмъ онъ мягче; тогда какъ свѣтлый цвѣтъ и мелко зернистое зерно свидѣтельствуютъ о большей или меньшей твердости и хрупкости чугуна. Вообще наружный осмотръ металла долженъ предшествовать остальнымъ пробамъ. При этомъ осмотрѣ можно обнаружить также присутствіемъ пленокъ, золоѣдинъ, раковинъ и т. п.

Тамъ, гдѣ приходится дѣлать огромныя заготовки желѣза и гдѣ этотъ материалъ, является особенно отвѣтственнымъ, вырабатываются особыя техническія условія пріемки: „нормы“. Подобныя условія существуютъ напр. въ Германіи и у насъ въ Россіи, при пріемкѣ строительныхъ материаловъ для работъ вѣдомства министерства путей сообщенія (см. сборникъ правилъ для пріемки желѣзнодорожныхъ принадлежностей П. В. Кубасова 1898 г.). Изъ этихъ испытаній главнѣйшия: сопротивленіе разрыву и пластичность, пробы на изгибъ, на закалку и ударная проба.

Нижеслѣдующая таблица, составленная Эвальдомъ на основаніи инструкції М. П. С. 1897 г., даетъ намъ указанія на наименьшія допускаемые предѣлы сопротивленія разрыву и удлиненіе образца (въ % относительно длины въ 200 mm.). Изъ этой таблицы усматриваемъ, что къ сварочному желѣзу, растягиваемому вдоль прокатки, предъявляются болѣе строгія требованія, чѣмъ къ разрываемому поперекъ прокатки. Это зависитъ отъ того, что въ сварочномъ желѣзѣ, шлакѣ, располагающемся при прокаткѣ тонкими нитями, параллельными длинѣ, не оказываетъ на сопротивленіе разрыву замѣтнаго вліянія, тогда какъ они значительно ослабляютъ сопротивленіе силами, растягивающими брускъ поперекъ волоконъ. Въ котельномъ желѣзе разница этихъ двухъ сопротивленій вдоль и поперекъ волоконъ, хотя также существуетъ, но она не такъ велика, какъ въ полосовомъ желѣзе. Отсюда практическій выводъ: 1) полосовое желѣзо не должно въ машинахъ и построй-

кахъ подвергаться растяжению поперекъ волоконъ; 2) если растягивающія силы дѣйствуютъ по двумъ взаимно перпендикулярнымъ направлениемъ, то вместо полосового желѣза слѣдуетъ примѣнять котельное.

РОДЪ МЕТАЛЛА.	Сопротивленіе разрыву = R, не менѣе:	Удлинение = i, не менѣе:	значение R + 2i.
<i>Мостовая сооруженія.</i>			
Листы: литого желѣза 4—8 мм. толщины			
.	35—40	20—15	85
Листы свароч. жел. вдоль прокатки	34	12	—
Листы свароч. жел. поперекъ прокатки	28	3	—
Заклепки: литого желѣза	34—40	25	90
сварочнаго желѣза	36	18	—
<i>Полосовое, фасонное и круглое желѣзо.</i>			
Полосовое, литое при толщинѣ 4—20 mm.	33	20	76
Полосовое, литое при толщинѣ 20—35 mm.	31	16	66
Полосовое, сварочн. 1-го сорта	34—36	14—18	—
" " 2-го "	32—34	10—12	—
<i>Рельсы.</i>			
Стальные рельсы	65	6	82 *)
Накладные (литое жел.).	42	—	75
<i>Скаты.</i>			
Оси (изъ литой, механически уплотненной стали	50—60	15	90 **)
Шины (литая сталь) вагонные	65	8	90
" " " паровозные	70	8	90
<i>Паровозные котлы.</i>			
Листы: сварочные вдоль прокатки	34	15	—
" " " поперекъ "	30	8	—
" литое желѣзо	30—40	25	90 ***)

*) Содерж. С > 0,4%, Р > 0,10%. S < 0,10%.

**) Содерж. Р не > 0,15%.

***) Содерж. Р не > 0,05%. При увеличеніи сопротивленія, на каждый килограммъ свыше 40, удлиненіе должно увеличиваться на 2%, сверхъ 25%.

Торговые сорта желѣза и стали.

Въ строительномъ дѣлѣ наиболѣе употребительны слѣдующіе сорта желѣза и стали.

Листовое желѣзо. Въ зависимости отъ рода примѣненія толщина листовъ листового желѣза измѣняется отъ 0,102 миллиметровъ до 3,5 см. Распредѣляю сорта листового желѣза въ порядкѣ возрастающей толщины.

Кровельное желѣзо. Толщина листовъ измѣняется отъ 0,102 милл. до 7,6 миллим. Ширина листа, обыкновенно 1 аршинъ, длина 2 аршина. Это желѣзо обыкновенно обозначаютъ вѣсомъ въ фунтахъ 2-хъ аршинного листа. Наиболѣе употребительно 10—12 и 13-ти фунтовое желѣзо. Различаютъ глянцевое и матовое кровельное желѣзо. Первое получается прокаткою въ холодномъ состояніи. Толщину листовъ часто опредѣляютъ калибромъ Стубса. Примѣненіе явствуетъ изъ названія.

Замочное желѣзо. Толщина $1\frac{1}{32}$ — $3\frac{3}{16}$ ". Примѣняется для слесарныхъ работъ.

Кубовое ($3\frac{3}{16}$ — $1\frac{1}{4}$ "). Употребляется для изготошенія резервуаровъ (кубовъ) и для обшивки судовъ.

Котельное ($1\frac{1}{4}$ —1"). Изъ него склеиваются паровые котлы и балки.

Кромѣ этихъ сортовъ листового желѣза съ гладкою поверхностью имѣются въ продажѣ еще такъ наз. рифленое или шахматное желѣзо и волнистое желѣзо.

Рифленое желѣзо состоить изъ листовъ, одна сторона, которыхъ гладкая, а на другой выштампованы борозды; борозды идутъ по двумъ пересѣкающимся между собою подъ косымъ или прямымъ угломъ направлениемъ. Такіе листы прокатываются до $1\frac{1}{2}$ метра ширины, при площади до 4 кв. метр. и толщиною отъ 0,4 до 1,5 см. Употребляется на ступени желѣзныхъ лѣстницъ, для пола балконовъ, тротуаровъ, мостовъ и т. п.

Волнистое желѣзо. Различаютъ обыкновенное волнистое желѣзо (низкое) и балочное волнистое желѣзо съ большой высотой волны $h \geq b$. Обыкновенное волнистое желѣзо имѣеть толщину отъ 0,5—2 мм., балочное отъ 1 до 5 мм. Длина толстыхъ сортовъ до 6 метр., тонкихъ до 3 метр., ширина листа отъ 0,5—0,9 метра. Иногда оно, для большей прочности дѣлается выпуклымъ въ продольномъ направлениі (сводчатое желѣзо Bombiert). Примѣняется для устройства потолковъ, кровель, какъ покрытие въ мостахъ. Преимущественно для покрытия небольшихъ пространствъ, сараевъ, корабельныхъ палубъ, подъѣздовъ. Имѣеть ту выгоду, что не требуетъ строительной поддержки, сильно стѣсняющей внутреннее помѣщеніе.

Универсальнымъ желѣзомъ называютъ узкие и длинные сорта кровельного желѣза. Такое желѣзо прокатывается шириной до 6—22 дюймовъ, длиною до 30 до 40 фут., оно особенно удобно для устройства раскосовъ и поясовъ. Листовое желѣзо прокатывается или изъ сварочнаго или изъ мягкихъ сортовъ литого желѣза.

Сортовое желѣзо. отличается отъ листового тѣмъ, что ширина его значительно менѣе длины. Это есть листовое желѣзо ширина котораго=или менѣе 6 дюймовъ (150 мм.). Смотря по фігурѣ поперечнаго сѣченія различаютъ:

Полосовое желѣзо представляетъ въ поперечномъ сѣченіи прямоугольники. Длина до 50 футъ, толщина отъ $\frac{1}{8}$ до $1\frac{1}{2}$ дюйма и ширина до 6 дюйм. Идетъ на строительные связи, хомуты, лѣстничные косоуры (обыкновенное полосовое желѣзо толщина $\frac{1}{2}$ "", ширина 3—4"). Болѣе толстые сорта т. н. **шинное желѣзо** идетъ на изготавленіе шинъ, а тонкіе и мягкие сорта—**обручное желѣзо** на обручи бочекъ, на скрѣпленіе листовъ при постройкахъ и т. п.

Круглое желѣзо. Длиною обыкновенно въ 4—6 м. и различной толщины. Если діаметръ менѣе $\frac{1}{4}$ дюйма, то круглое желѣзо называется проволокою и опредѣляется калибромъ Стубса. Средней толщины желѣзо идетъ на устройства периль—это т. н. „прутковое желѣзо“. Для изготавленія заклепокъ идутъ сорта около $\frac{3}{4}$ " до 1" въ діаметрѣ. Круглое желѣзо, употребляемое какъ тяги въ болтахъ фермы Гау, въ затяжкахъ и струнахъ стропиль—имѣеть обыкновенно діаметръ $\frac{3}{4}$ "—3". Вообще же толщина круглаго желѣза измѣняется на $\frac{1}{32}$ (1 мм.) Эти издѣлія должны быть приготовлены изъ самаго мягкаго и вязкаго желѣза. Вообще же сортовое желѣзо, смотря по назначению, можетъ быть прокатано, какъ изъ мягкихъ, такъ изъ жесткихъ сортовъ желѣза.

Квадратное желѣзо. Длина отъ 15—50 фут., толщина отъ $\frac{1}{4}$ "— $4\frac{1}{2}$ ". Это обыкновенный матеріалъ для кузнецкихъ подѣлокъ (колосники, рѣшетки, лѣстницы, кронштейны и т. п.), а потому этотъ сортъ чаще всего прокатывается изъ сварочнаго желѣза.

Шестиугольное и восьмиугольное (гранное) желѣзо имѣеть въ поперечномъ сѣченіи форму 6 или 8-угольника.

Фасонное желѣзо есть сортовое желѣзо съ болѣе сложными профилемъ поперечнаго сѣченія. Сюда относятся угловое, тавровое желѣзо, двутавровое, корытое, зетовое, рельсы и т. д. Великое разнообразіе въ очертаніяхъ и въ размѣрахъ этихъ сортовъ строительного желѣза заставляло заводчиковъ имѣть огромный запасъ дорого стоящихъ прокатныхъ вальковъ (а иногда и отказываться отъ сдѣланнаго заказа), значительно затрудняло работу при составленіи сметъ и вычисленіяхъ прочныхъ размѣровъ сооруженій. Для облегченія работы какъ инженера, такъ и завода начали вырабатывать особые, однообразные для всѣхъ заводовъ „сортаменты“ фасоннаго желѣза. Первый сортаментъ появился въ 1880 году въ Германіи подъ названіемъ „немецкаго нормального

сортамента". Затѣмъ по примѣру Германіи и другія государства начали вводить нормальные сортаменты.

Въ Россіи первый нормальный, метрическій сортаментъ былъ изданъ въ 1900 г. подъ названіемъ „Русскій нормальный метрическій сортаментъ фасоннаго желѣза". Онъ былъ выработанъ постоянной соѣдѣнительной конторою желѣзозаводчиковъ, совмѣстно съ представителями различныхъ вѣдомствъ. При выработкѣ нормальныхъ профилей стремились распределить материалъ возможно рационально (наибольшая экономія при условіи наименьшаго ослабленія площиади сѣченія).

Примѣненіе чугуна, желѣза и стали въ строительномъ дѣлѣ.

Примѣненіе различныхъ сортовъ чугуна и желѣза въ частныхъ случаяхъ было нами указано попутно съ описаніемъ производства и свойствъ этихъ металловъ. Въ настоящей главѣ я ограничусь поэтому нѣкоторыми общими замѣчаніями.

Чугунъ. Намъ уже извѣстно, что чугунъ по своимъ качествамъ рѣзко отличается отъ желѣза и стали. Такъ напр. сопротивление его разрыву менѣе сопротивленіе желѣза и стали, но зато чугунъ обладаетъ высокимъ сопротивленіемъ сжатію и раздробленію. Въ среднемъ сопротивленіе чугуна раздробленію въ 6 разъ болѣе его сопротивленія растяженію. Поэтому чугунъ главнымъ образомъ примѣняютъ для сопротивленія сжатію, но не для сопротивленія растяженію и крученію. Затѣмъ важно обратить вниманіе на сравнительно небольшой коэффиціентъ упругости чугуна (отъ 600.000—1.200.000), который вдвое, а иногда и втрое менѣе чѣмъ для желѣза и стали. А это значитъ, что тамъ, где требуется по возможности малое измѣненіе формы, нужно примѣнять не чугунъ, а желѣзо и сталь. Чугунъ очень хрупокъ. Въ отливкахъ онъ является вообще ненадежнымъ материаломъ, вслѣдствіе неоднородности, раковинъ и др. изѣяніовъ, при чемъ качество чугуна зависитъ отъ размѣровъ отливки. Чѣмъ крупнѣе массивная отливка, тѣмъ медленнѣе она охлаждается и тѣмъ крупнѣе кристаллическое строеніе металла. А крупнокристалличность, какъ намъ извѣстно, есть какъ въ желѣзе, такъ и въ чугунѣ признакъ слабости. По этой причинѣ чугунная отливка обыкновенно дѣлаются пустотѣлыми, напр. колонны, стойки и т. п.

Ковкое желѣзо. Изъ сортовъ ковкаго желѣза наибольшее примѣненіе въ строительной технике имѣетъ пластическое желѣзо съ сравнительно невысокимъ сопротивленіемъ разрыву. Для постройки машинъ, мостовъ, паровыхъ котловъ, пароходовъ, частей подвижного состава желѣзныхъ дорогъ и т. д. примѣняется обыкновенно металлъ съ небольшимъ содержаніемъ углерода, обладающій очень большою пла-

стичностью, хотя и небольшимъ сопротивлениемъ разрыву. Сталь въ строгомъ смыслѣ этого слова, т. е. ковкое желѣзо, содержащее болѣе 0,5% углерода, употребляется лишь для приготовленія рѣжущихъ и сверлящихъ инструментовъ, для пружинъ и т. п., ибо оно способно принимать закалку, т. е. дѣлается хрупкимъ, мало пластичнымъ даже отъ такихъ причинъ, какъ охолodka раскаленного металла токомъ воздуха, отъ пробиванія дыръ, обрѣзки кромокъ листовъ и т. п. механическихъ усилий. А эти вліянія часто имѣютъ мѣсто при изготавленіи частей желѣзныхъ мостовъ, машинъ и т. д. Слѣдовательно, употребляя въ этомъ случаѣ сталь въ качествѣ строительного материала, мы рискуемъ получить въ нѣкоторыхъ частяхъ сооруженія материалъ весьма хрупкій, мало пластическій. Желѣзо для котловъ, мостовъ и т. д. содержитъ отъ 0,05—0,2% углерода; для осей, валовъ, рельсъ, бандажей 0,2—0,35%.

Литое желѣзо служить исключительно для прокатки листового и фасоннаго желѣза, а также рельсъ. Оно даетъ хорошиe результаты въ примѣненіи къ такимъ частямъ, которые идутъ въ дѣло въ видѣ кусковъ опредѣленной длины (напр. балка) безъ дальнѣйшей обработки. Отверстія для заклепокъ слѣдуетъ просверливать, но не пробивать.

Сварочное желѣзо (а также мягкое Мартеновское) употребляется для производства полосового, круглого и вообще такихъ сортовъ, которые должны подвергаться затѣмъ сварки или ковкѣ. Извѣстный металлургъ проф. Ледебуръ отдаетъ преимущество литому metallu передъ сварочнымъ: литое желѣзо обладаетъ большею прочностью и гибкостью, нежели сварочное, и если въ настоящее время, независимо отъ этого, количество полученного и употребленного въ дѣло сварочнаго и литого желѣза почти одинаково, то это явленіе по Ледебуру объясняется слѣдующимъ обстоятельствомъ.

1) Потребность въ ковкомъ желѣзе далеко не можетъ быть удовлетворена однимъ литымъ желѣзомъ.

2) Большая восприимчивость сортовъ литого желѣза къ различнымъ факторамъ, вызывающимъ измѣненія его механическихъ свойствъ.
а) Синеломкость литого желѣза значительне сварочнаго. б) При выдавливаніи отверстій литое желѣзо теряетъ въ прочности больше, чѣмъ сварочное. с) При слишкомъ быстромъ охлажденіи или нагреваніи въ литомъ желѣзе легко образуются неравномѣрныя внутреннія напряженія (напр. разрывъ парового котла обусловливается нерѣдко быстрымъ разогрѣваніемъ или наливаніемъ холодной воды до полнаго охлажденія).
д) Химическій составъ литого желѣза и зависящія отъ него механическія свойства могутъ колебаться въ болѣе широкихъ предѣлахъ, нежели въ сварочномъ желѣзе, а поэтому выборъ материала надлежашихъ качествъ болѣе затруднителенъ. Въ прежнія времена неудачный выборъ литого металла весьма часто являлся причиной дурныхъ послѣдствій.
е) Сварочное желѣзо извѣстно въ народѣ уже тысячелѣтія и столь же

старъ опытъ, пріобрѣтенный кузнецомъ при манипуляціи со сварочнымъ желѣзомъ, тогда какъ литой металль появился лишь съ половины прошаго столѣтія. Поэтому тамъ, где можно употреблять литое желѣзо, по привычкѣ употребляютъ сварочное, особенно при мелкихъ производствахъ. Проф. Ледебуръ полагаетъ, что едва ли можно сомнѣваться, что окончательное вытѣсненіе сварочнаго желѣза литымъ произойдетъ въ довольно непродолжительномъ времени.

Отношеніе желѣза, какъ строительного материала, къ атмосфернымъ дѣятелямъ и къ высокой температурѣ при пожарахъ.

Самый опасный врагъ желѣзныхъ частей сооруженій это ржавчина, т. е. окисленіе желѣза (а слѣдовательно и его разрушеніе) подъ вліяніемъ кислорода воздуха и влажности. Чугунъ и сталь менѣе подвержены ржавчинѣ, чѣмъ желѣзо *). Для предохраненія желѣза отъ окисленія существуетъ много способовъ, но всѣ они основаны на образованіи на поверхности желѣзного предмета тонкой пленки неизмѣняющейся отъ атмосфернаго вліянія. Къ этимъ способамъ относятся: окраска, оцинкованіе, луженіе, эмальированіе и оксидированіе. Для дѣйствительности всѣхъ этихъ способовъ, необходимо, чтобы поверхность желѣза была предварительно совершенно очищена. Примѣняютъ механическую очистку (стальными щетками) и химическую. Химическая состоить въ раствореніи окисловъ слабою соляною кислотою и въ послѣдующей нейтрализаціи избытка кислоты известковымъ молокомъ. Послѣ этого поверхность промываютъ горячей водою и покрываютъ нѣсколько разъ олифой (т. е. жидкимъ, быстро сохнущимъ варенымъ льнянымъ масломъ).

Окраска составляетъ наиболѣе обычное средство для предохраненія желѣзныхъ частей отъ окисленія. Окрашиванію предшествуетъ загрунтовка и шпаклевка. Для загрунтовки хорошо примѣнять сурикъ на льняномъ маслѣ. Для окончательной окраски поверхъ загрунтовки употребляютъ свинцовыя и цинковыя бѣлила съ примѣсью минеральной краски желаемаго цвѣта. Изъ быстросохнущихъ красокъ можно рекомендовать патентованную краску Ратьена и т. н. алмазную краску (смѣсь графита, олифы и скрипидара). Если желѣзныя части должны

*.) Желѣзныя части мостовъ въ Мюнхенѣ и въ Аугсбургѣ въ теченіе 20 лѣтъ уменьшились въ объемѣ почти на половину. Разумѣется соотвѣтственно уменьшается и сопротивляемость механическимъ усилиямъ.

быть заключены въ цементъ или бетонъ, то, разумѣется, окраска излишняя *).

Гальванизация или *оцинкование* есть самый надежный способ предохранения железныхъ поверхностей отъ ржавчины. Для этого очищенный металлъ подогрѣваютъ и погружаютъ въ ванну съ расплавленнымъ цинкомъ. Тамъ гдѣ въ воздухѣ могутъ оказаться пары серной кислоты или SO_2 (напр. на химич. зав.) цѣлесообразнымъ является послѣдующее освинцовданье оцинкованного железа.

Оксидирование. Оксидирование или способъ Rarff'a есть искусственное получение на поверхности желѣза слоя магнитной окиси (закись-окись), который вполнѣ предохраняетъ металль отъ дѣйствій атмосферы. Этотъ сравнительно новый способъ состоитъ въ дѣйствіи перегрѣтаго пара на накаленное желѣзо.

Лужение придает предметамъ красивый видъ, но составляетъ менѣе надежное средство противъ ржавчины. Наконецъ нѣкоторыя чугунныя части сооруженія, напр. ванны, клозетныя чашки покрываются эмалью. Этотъ способъ дорогъ.

Относительно вліяння вообще высокой т^о и въ частности при пожарахъ на механическія свойства желѣза было изложено выше (см. желѣзо-бетонъ).

^{*)} Для большихъ конструкцій окраски впрочемъ обходятся весьма дорого и продолжительно. Окраска напр. величайшаго въ мірѣ желѣзного моста (Hudsonbrücke—Сѣв. Америка) продолжается 3 года и къ концу этого периода времени, окраска въ первоначальномъ пунктѣ уже разрушена.

ДЕРЕВО.*)

О важномъ значеніи дерева для цѣлей строительства распространяется излишне: оно известно всѣмъ и каждому. Къ свойствамъ, дѣлающимъ дерево особенно цѣннымъ строительнымъ материаломъ, принадлежать: упругость, значительное сопротивление изгибающимъ и сжимающимъ усилиямъ при сравнительно незначительномъ вѣсѣ и, наконецъ, легкость, съ которой оно обрабатывается рѣзющими и иными инструментами въ желаемую форму. Но дерево обладаетъ также и существенными недостатками: оно горюче и подвержено процессамъ гниенія.

Прежде чѣмъ перейти къ описанію дерева какъ строительного материала, я нахожу необходимымъ, хотя бы и въ общихъ чертахъ, познакомить слушателей съ его строеніемъ и съ сущностью его жизненныхъ процессовъ, т. е. слегка коснуться анатоміи и физіологіи дерева. Изъ различныхъ частей живого дерева: корней, ствola, листьевъ, вѣтвей и др. преимущественно употребляется въ строительной техникѣ—стволь, поэтому при дальнѣйшемъ изложеніи настоящей главы, я и буду имѣть главнымъ образомъ его въ виду. Основа жизни растенія—это клѣточка. Ее можно уподобить микроскопической лабораторіи, въ которой вырабатываются необходимыя для жизни растенія вещества. Всякое растеніе образуется изъ безконечного числа отдельныхъ клѣточекъ. Что же представляетъ изъ себя клѣточка, какое ее строеніе и химический составъ?

КЛѢТКА. Разсматривая подъ микроскопомъ разрѣзъ какой-либо части растенія, не трудно усмотрѣть, что клѣтка обыкновенно состоитъ изъ оболочки и содергимаго. Это микроскопический пузырь, наполненный зернистою, тягучей слизью, называемой протоплазмою. Внутри протоплазмы лежитъ ядро съ однимъ или двумя ядерными тѣльцами (ф. 235). Протоплазма имѣетъ первенствующее значеніе для жизни.

*) Анатомія и физіологія дерева по Палладиву, Тимирязеву и др.

растенія. Существуютъ живыя клѣтки безъ оболочки, но съ исчезновеніемъ протоплазмы прекращается и жизнь клѣтки, она умираетъ. Въ одномъ и томъ же деревѣ встрѣчаются клѣтки живыя и умершія. Древесина, т. е. часть дерева собственно имѣющая значеніе для строительства, главнымъ образомъ состоитъ изъ клѣточекъ уже прошедшихъ свой жизненный путь. Въ молодости растенія, когда всѣ жизненные процессы идутъ особенно интенсивно, все содержимое клѣточки состоитъ изъ протоплазмы. Она наполняетъ всю внутреннюю полость клѣтки. Съ теченіемъ роста растенія часть протоплазмы расходуется на ростъ и утолщеніе оболочки; она не можетъ уже наполнять всю клѣтку. Въ ней образуются полости (вакуоли), наполненные клѣточнымъ сокомъ. По мѣрѣ роста клѣточки увеличивается главнымъ образомъ количество сока. На фиг. 236 S—изображены вакуоли. Иногда всѣ вакуоли сливаются въ одну большую вакуолю; тогда протоплазма выстилаетъ лишь внутреннія стѣнки оболочки (ф. 237). Кромѣ упомянутыхъ веществъ въ полости клѣтки нерѣдко замѣчаются и другого рода вещества: безцвѣтныя или окрашенныя зерна, т. н. „пластиды“. Наконецъ въ болѣе позднемъ возрастѣ клѣточки нерѣдко, все ея содержимое исчезаетъ, остается только мертвый скелетъ клѣтки—ея оболочка, наполненная воздухомъ или водою. Сухая, не содержащая соковъ, часть дерева и состоитъ изъ подобныхъ мертвыхъ клѣточекъ.

Протоплазма. Однимъ изъ характерныхъ признаковъ живой протоплазмы является ея способность къ движению. Для этого, однако, необходимо присутствіе кислорода. Въ водѣ или въ атмосферѣ, лишеннѣй кислорода, движение прекращается. Движеніе зернышекъ протоплазмы довольно медленное. Большинство не дѣлаетъ больше 5 мм. въ минуту, многія даже около 1 мм. Фиг. 238 изображаетъ клѣтки Elodea съ движущимися протоплазмою. Движеніе протоплазмы наблюдается также и въ голыхъ клѣткахъ. Вообще предполагаютъ, что способность двигаться принадлежитъ каждому живому протопласту. Познаніе значенія различныхъ протоплазматическихъ движений хотя и оставляетъ желать еще многаго, но все же весьма вѣроятно, что эти движенія находятся въ связи съ питаніемъ и размноженіемъ клѣточекъ. По своему химическому составу протоплазма принадлежитъ къ весьма сложнымъ органическимъ соединеніямъ. Она даетъ всѣ реакціи, свойственные т. н. бѣлковымъ веществомъ, примѣромъ которыхъ можетъ служить бѣлокъ куриного яйца, имѣющій по Либерману слѣдующій составъ: $C_{72}H_{122}N_{18}O_{22}S$; подобно бѣлку куриного яйца протоплазма состоитъ изъ углерода, водорода, азота, кислорода и сѣры.

Ядро. Составъ ядра приближается къ составу протоплазмы, т. е. это также сложное бѣлковое соединеніе. Хотя ядро лежитъ въ протоплазмѣ, оно никогда необразуется изъ послѣдней, но всегда изъ ядра же путемъ дѣленія. Вообще же роль ядра въ жизни клѣточки не вполнѣ еще выяснена. Такъ какъ протоплазма съ ядромъ являются основами

жизни растений, то важно, разумеется, выяснить причины смерти протоплазмы. Вероятнее всего что это явление обусловливается свертыванием белковых веществъ, т. е. переходу ихъ изъ растворимаго состоянія въ нерастворимое. Въ жидкому состояніи протоплазма умираетъ при нагреваніи свыше 50 — 60° С. Кромѣ возвышенной тѣ на протоплазму губительно действуетъ морозъ, гальваническій токъ (сильный), при известной концентраціи спиртъ, кислоты, щелочи, растворы солей и др.

Пластиды. Кромѣ протоплазмы и ядра внутри клѣтки находятся и другія белковыя соединенія, известныя подъ общимъ названіемъ „пластидъ“. Въ зависимости отъ окраски они дѣлятся на три группы: хлорофилловыя зерна, пигментныя зерна и лейкопласти. Окраска всякой зеленої клѣтки зависитъ отъ присутствія въ ея протоплазмѣ хлорофилловыхъ зеренъ; сама же протоплазма безцвѣтна. Хлорофилловыя зерна, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, составляютъ одинъ изъ важнейшихъ органовъ клѣтки.

Пигментныя зерна (хромопласти) окрашиваются въ желтый и красный цветъ цветы и плоды. Въ основѣ пигментныхъ зеренъ также лежитъ белковое вещество. Въ безцвѣтныхъ частяхъ растеній (корни, корневица, клубни) также находятся пластиды — безцвѣтныя: лейкопласти или крахмалообразователи, ибо въ нихъ образуется крахмаль.

Клѣточный сокъ. Какъ было уже замѣчено, въ болѣе старыхъ клѣткахъ образуются вакуоли, наполненные клѣточнымъ сокомъ. Послѣдній представляетъ собой водный растворъ самыхъ разнообразныхъ веществъ: сахара, пигментовъ, алколоидовъ, растворимыхъ белковыхъ веществъ, дубильныхъ веществъ, иногда содержать свободную органическую кислоту (лимонную, щавелевую и т. п.), а также вещества минеральные. Реакція клѣточного сока большою частью кислая, но независимо отъ этого живая протоплазма имѣеть щелочную реакцію. Послѣ смерти протоплазмы все содержимое клѣтки получаетъ общую щелочную реакцію.

Оболочка клѣтки. Какъ было уже замѣчено, древесина сухого дерева состоитъ преимущественно изъ клѣточекъ, въ которыхъ протоплазма исчезла и въ наличности одна лишь оболочка. Слѣдовательно строителю исключительно приходится имѣть дѣло съ веществомъ клѣточной оболочки. Оболочка молодой клѣтки представляетъ собою тонкую, однородную, стеклянно-прозрачную перепонку и состоитъ изъ углевода, особаго вещества, называемаго клѣтчаткою или целлюлозою $C_6(H_2O)_5-C_6H_{10}O_5$. Клѣтчатка имѣеть, слѣдовательно, составъ крахмала, но различная, однако, отъ него свойства. Примѣромъ почти химически чистой клѣтчатки можетъ служить шведская пропускная бумага. Реактивомъ на клѣтчатку является такъ наз. хлорцинкіодъ (водный растворъ хлористаго цинка, іодистаго калія и іода. Онъ окрашиваетъ клѣточные оболочки въ сине-фиолетовый цветъ. Крѣпкая сѣрная кислота, хромовая кислота и амміачный растворъ окиси мѣди растворяютъ клѣтчатку, но лишь послѣдній реактивъ (Швейцера) не измѣняетъ при

растворенія химического состава. Отъ дѣйствія кислотъ клѣтчатка превращается въ другіе углеводы: декстринъ, амилоидъ ($C_6H_{10}O_5$) или въ сахаръ $C_6H_{12}O_6$, въ зависимости отъ продолжительности ихъ дѣйствія. Обладая среднею реакцией, клѣтчатка съ трудомъ вступает въ химическую соединенія. Наиболѣе извѣстенъ изъ послѣднихъ пироксилинъ (тринитроклѣтчатка), получаемый путемъ замѣщенія паевъ водорода группою NO_2 . Составъ пироксилина или бумажного пороха: $C_6H_7(NO_2)_3O_5$. Въ теченіе жизни клѣтчатка подвергается различнымъ измѣненіямъ, какъ механическаго, такъ и химического характера. Въ молодости, какъ было сказано, главная масса оболочки состоитъ изъ целлюлозы. Молодая клѣтчатка растетъ какъ въ поверхность, такъ и въ толщину. Ростъ въ толщину идетъ путемъ наложенія новыхъ слоевъ на болѣе старые (теорія аппозиціи). Въ клѣточной оболочкѣ обнаруживается слоистость. На фиг. 239 изображенъ послѣдовательный ростъ камбіальныхъ клѣточекъ сосны. 1—Тонкія, молодыя клѣтки; 2—клѣтки значительно выросшія въ поверхность, но состоящія пока изъ однѣхъ лишь первичныхъ оболочекъ. Когда ростъ въ поверхность окончится, начинается постепенное отложеніе вторичнаго, затѣмъ третичнаго и т. д. слоя. Въ поверхность ростъ клѣточекъ происходитъ такимъ образомъ, что протоплазма растягиваетъ молодую оболочку и въ образовавшіеся промежутки вставляются новыя частицы. Матеріалъ клѣточной оболочки есть продуктъ распаденія протоплазмы; поэтому отложеніе клѣтчатки сопровождается уменьшеніемъ количества протоплазмы. Кромѣ органическихъ веществъ болѣе старыя клѣтки заключаютъ въ своихъ оболочкахъ всегда болѣе или менѣе значительное количество минеральныхъ веществъ. Кромѣ слоистости въ оболочкахъ клѣтокъ по мѣрѣ ихъ роста обнаруживается также и полосатость въ видѣ косыхъ, перекрещивающихся линій (фиг. 240). Оболочки клѣтокъ утолщаются иногда равномѣрно, иногда же имѣть мѣсто лишь мѣстное утолщеніе. Утолщеніе можетъ быть такъ велико, что полость клѣтки представляется лишь въ видѣ узкаго отверстія (фиг. 241). Иногда полость клѣтки и совершенно исчезаетъ. Мѣстное утолщеніе въ видѣ колецъ, спиральныхъ лентъ, сѣтки и т. п. вообще увеличиваетъ сопротивленіе клѣтокъ внѣшнимъ механическимъ усиліямъ. Клѣточные оболочки, однако не вполнѣ разобщаются содержимое двухъсосѣднихъ клѣтокъ: часть оболочки является неутолщенной настолько, что путемъ діасмоза можетъ безпрепятственно продолжаться обмѣнъ веществъ. Эти тонкія, неутолщенные мѣста оболочекъ называются порами. Послѣднія иногда пронизаны тончайшими каналыцами. Въ этихъ каналыцахъ залегаютъ протоплазматическая нити, соединяющія протоплазмысосѣднихъ клѣтокъ. Слѣдовательно протоплазмы многоклѣточной ткани составляютъ какъ бы одно цѣлое (фиг. 242).

Кромѣ физическихъ измѣненій во время жизни клѣтки ея оболочка подвергается еще различнымъ химическимъ процессамъ, изъ ко-

торыхъ важнѣйшіе: одревенѣніе или одревеснѣніе, опрѣкованіе и ослизненіе.

Одревеснѣніе. Съ химической точки зрѣнія одревеснѣніе обусловливается появленіемъ особаго вещества „лигнина“. Это сложное, безазотистое соединеніе богаче углеродомъ, но бѣднѣе кислородомъ, нежели углеводы. Вслѣдствіе большаго содержанія углерода, одревесневшая клѣтчатка представляется собою лучшій горючій матеріалъ, чѣмъ чистая клѣтчатка. Одревесневшая клѣтчатка окрашивается хлорцинкіодомъ не въ фиолетовый цвѣтъ, но въ желтый. Реактивъ Шульце (смѣсь азотной кислоты съ бертолетовой солью) растворяетъ лигнинъ; слѣдовательно, обработывая клѣтчатку этимъ реактивомъ, мы въ состояніи извлечь продукты одревенѣнія. Одревенѣніе оболочки клѣтчатки сопровождается также измѣненіемъ ея физическихъ свойствъ. Тогда какъ чистая клѣтчатка упруга и эластична, древесина тверда и ломка. Способность впитывать воду и разбухать уменьшаются. Одревесневшая клѣточки увеличиваются крѣпостью всего организма, а такъ какъ крѣпостью долженъ главнымъ образомъ обладать стволъ, то и понятно почему одревенѣніе преимущественно имѣеть мѣсто въ этой части растенія. Слѣдуетъ однако замѣтить, что одревеснѣніе клѣточекъ не влечетъ за собою непремѣнно ихъ смерти. Такъ, напр. нѣкоторыя одревесневшія клѣточки древесины періодически набиваются крахмаломъ, т. е. обнаруживаютъ жизнедѣятельность.

Опрѣкованіе. Это явленіе обусловливается появленіемъ въ оболочкѣ клѣточки особаго вещества „суберина или кутина“. (Составъ кутина не вполнѣ опредѣленъ, известно лишь, что это тѣло еще бѣднѣе кислородомъ, чѣмъ лигнинъ. Суберинъ красится хлорцинкіодомъ въ золотисто-желтый цвѣтъ. Въ пробку можетъ превратится либо вся оболочка клѣточки (и тогда клѣточка неминуемо умираетъ, либо часть ея). По своимъ физическимъ свойствамъ пробка рѣзко отличается отъ целлюлозы и древесины; она прекрасно противостоитъ гніенію и не пропускаетъ черезъ себя ни воды ни газовъ. Отсюда ясно, почему опрѣкованію подвергаются тѣ клѣточки, которыя нуждаются въ защитѣ отъ сильнаго испаренія и вообще отъ неблагопріятныхъ атмосферныхъ условій (напр. на поверхности растеній.)

Ослизненіе выражается превращеніемъ всей оболочки или ея части въ какую либо камедь или слизь. Послѣднія суть углеводы вида $C_6H_{10}O_5$ или близкаго къ нему $C_{12}H_{22}O_{11}$. Въ водѣ ослизневшая оболочки разбухаютъ и растворяются. Поэтому если ослизненію подвергаются часть оболочки, но во всю ея толщину, то получаются отверстія, помошью которыхъ сообщаются между собою полостисосѣднихъ клѣточекъ. Кромѣ нормального ослизненія въ растеніяхъ наблюдается иногда и ослизненіе патологическое, приписываемое дѣйствію особаго грибка. Образованіе вишневаго клея, аравійской камеди—суть примѣры болѣзеннаго ослизненія.

Вышеизложеннымъ химическимъ процессамъ можетъ подвергаться либо вся клѣточная оболочка, либо опредѣленная ея часть. Наконецъ въ одно и то же время различныя части оболочки могутъ подвергаться различнымъ процессамъ. По формамъ клѣточки дѣлятся на „паренхиматическая“—имѣющія всѣ три измѣренія приблизительно одинаковыми; „прозенхиматическая“—сильно вытянутыя по одному направленію и „таблицеобразныя“. Размѣры клѣточекъ: а) паренхиматическихъ 0,0075—1 мм. въ діаметрѣ; діаметръ прозенхиматическихъ 0,015—0,02 мм., длина 2—3 мм.

Размноженіе клѣтокъ. Не такъ давно полагали, что возможно искусственнымъ путемъ приготовить простѣйшіе организмы, напр. бактеріи. Въ младенческій періодъ естествознанія были даже неоднократные попытки приготовить искусственного человѣчка (*homunculus'a*). Но въ настоящее время, благодаря многочисленнымъ наблюденіямъ и опытамъ (особенно Пастера надъ бактеріями), безспорно установлено, что новыя клѣтки возникаютъ не путемъ „произвольного зарожденія“, но исключительно изъ клѣточекъ, ранѣе существовавшихъ, причемъ ядро новой клѣточки получается изъ ядра прежней, протоплазма—изъ протоплазмы. Когда-то въ очень отдаленную отъ насть эпоху организмы появились на землѣ, и изъ нихъ уже путемъ размноженія образовались и въ настоящее время образуются новые. Въ настоящее время извѣстно нѣсколько способовъ размноженія, но въ интересующихъ насть растеніяхъ увеличеніе числа клѣтокъ происходитъ почти исключительно путемъ „дѣленія“, а потому мы скажемъ нѣсколько словъ лишь объ этомъ послѣднемъ методѣ. Въ общихъ чертахъ дѣленіе клѣтокъ состоитъ въ томъ, что ядро клѣтки раздваивается, затѣмъ появляется перегородка, дѣлящая клѣтку на двѣ, причемъ въ каждой находится часть протоплазмы и половинка ядра. Наконецъ обѣ половинки клѣточки обособляются и изъ материнской клѣтки появляются двѣ дочернихъ. На фиг. 243 и 244 изображены послѣдовательныя стадіи дѣленіе ядра и клѣтки.

ТКАНИ. Въ молодыхъ растущихъ частяхъ (напр. въ верхушкѣ стебля) всѣ клѣтки сходны между собою, но разматривая болѣе старыя части растеній мы, поражаемся разнообразiemъ строенія и величины составляющихъ ихъ клѣточекъ. По мѣрѣ роста растенія клѣточки распадаются на нѣсколько группъ, изъ которыхъ каждая беретъ на себя опредѣленный функціи, такъ сказать специализируется, приспособляется къ окружающимъ вицѣнимъ условіямъ. Происходитъ нѣчто въ родѣ раздѣленія труда между отдѣльными группами клѣточекъ. Каждая группа клѣтокъ одинакового строенія, приспособленная для одной какой-либо функціи, составляетъ „ткань“. Ткани дѣлятся на „образовательныя“, „кроющія“, „механическія“ и „проводящія“. Подобно тому какъ изъ отдѣльныхъ кирпичей строится домъ—изъ отдѣльныхъ клѣточекъ воздвигается природою зданіе растенія. Кирпичи въ сооруже-

ніяхъ связаны помошью растворовъ, отдельные клѣточки склеены особымъ веществомъ, называемымъ „межклѣточнымъ“. Это вещество растворяется при кипяченіи въ растворѣ хромовой кислоты. На этомъ приемѣ основано „масерированіе“, т. е. разъединеніе клѣточекъ другъ отъ друга. Въ тѣхъ мѣстахъ, где сходятся нѣсколько клѣточекъ, между послѣдними образуются небольшія полости—межклѣточныя пространства. Сильно развитыя межклѣточныя пространства, имѣющія формы каналовъ называются межклѣточными ходами. Они могутъ быть наполнены смолою (смоляные ходы), воздухомъ или другими газами (воздухоносные межклѣточные ходы) (см. фиг. 244).

1) *Паренхима.* Если рассматривать разрѣзъ верхушки стебля какого-либо растенія подъ микроскопомъ, то можно усмотрѣть, что оно состоитъ изъ клѣтоекъ очень мало отличающихся другъ отъ друга. Клѣтки эти паренхиматическая, богатыя протоплазмой, содержащей ядра. Эти клѣточки образуютъ самостоятельный видъ ткани. Назначеніе ихъ размножаться, т. е. служить для образования прочихъ тканей. Поэтому рассматриваемая ткань носитъ название „первичной паренхимы“ (или меристемы) или „первично образовательной ткани“. Клѣтки первичной паренхимы при дальнѣйшемъ развитіи дифференцируются въ различные ткани. На фиг. 244 изображены клѣточки первичной паренхимы *).

2) *Кроющія ткани* имѣютъ цѣлью защищать различные части растеній отъ неблагопріятныхъ вѣществъ условій. Поэтому клѣтки, составляющая кроющуую ткань рѣзко отличаются отъ остальныхъ клѣтоекъ. Листья и молодые стебли покрыты „эпидермисомъ“. Клѣтки эпидермиса имѣютъ табличный видъ и наружная ихъ стѣнки всегда болѣе или менѣе сильно утолщены. Въ клѣткахъ эпидермиса всегда находится протоплазма и ядро, т. е. это клѣтки живыя, способныя размножаться. У очень многихъ растеній нѣкоторая часть эпидермальныхъ клѣтоекъ разростается въ разнообразные волоски, имѣющія разнообразныя значенія (волоски хмеля—для охватыванія стебля вокругъ котораго онъ вьется; волоски крапивы—для защиты отъ животныхъ). Въ растительномъ царствѣ также встрѣчаются волоски, предохраняющіе растеніе отъ сильного испаренія влаги днемъ и охлажденія ночью и т. п.). Кроющія ткани стебля значительно отличаются отъ соответствующихъ тканей корня. Вѣдь первыя должны защищать стволъ отъ излишнейтраты воды, а вторыя, наоборотъ,—хорошо пропускать черезъ себя воду. Поэтому, тогда какъ кроющающая ткань стебля состоитъ изъ клѣточекъ съ оболочками малопроницаемыми для воды, — кроющающая ткань корня состоитъ изъ клѣтоекъ съ тонкими оболочками клѣтчатки, хорошо пропускающими черезъ себя воду. На этомъ основаніи покровная ткань молодыхъ корней называется также „поглощающею тканью“. По мѣрѣ

*) Паренхиматные клѣтки служатъ также запасными амбарами для отложения питательныхъ веществъ: крахмала, масла и др.

роста растенія па смѣну эпидермиса стебля и корня появляется новая кроющая ткань — „пробковая“, цѣль которой защищать многолѣтніе стебли и корни отъ неблагопріятныхъ климатическихъ условій и механическихъ поврежденій. Мы уже имѣли случай говорить объ „опробкованіи“ оболочки клѣтокъ.

3) *Механическія ткани.* Механическія ткани служатъ для защиты растенія отъ виѣшнихъ механическихъ усилий. Располагаясь извѣстнымъ образомъ между образовательными и иными частями растенія они увеличиваютъ его сопротивлѣніе изгибу и растяженію. Механические элементы дѣлятся на колленхиму и склеренхиму. Группы колленхимы служатъ для увеличенія прочности только молодыхъ, еще растущихъ частей растеній, поэтому они состоять изъ живыхъ клѣтокъ, способныхъ дѣлиться (содержать протоплазму, ядро и хлорофилловыя зерна). Тонкія оболочки колленхиловыхъ клѣтокъ сильно утолщены въ углахъ и плотно соединены между собою (фиг. 245).

Склеренхимныя клѣтки часто очень вытянуты и поэтому носятъ название „волоконъ“. Склеренхимныя волокна состоять почти исключительно изъ мертвыхъ клѣтокъ. Оболочки ихъ сильно утолщены, иногда на столько, что полость клѣтки почти сводится на нѣть (см. фиг. 241). По мѣсту нахожденія склеренхимныя волокна дѣлятся на „лубныя“, находящіяся въ корѣ и „либридформы“ (либридформъ), находящіяся въ древесинѣ. Оболочки лубяныхъ волоконъ обыкновенно состоять изъ болѣе или менѣе чистой клѣтчатки, а оболочки клѣтокъ либридформа подобно древесинѣ, состоять изъ одеревенѣвшей клѣтчатки. Волокна либридформа представляютъ механическій элементъ древеснаго ствола, увеличивающій его сопротивлѣніе изгибу. Произведенныя надъ различными склеренхимными волокнами опыты доказали, что сопротивляемость нѣкоторыхъ изъ нихъ разрыву иногда равны, а иногда даже превосходятъ сопротивляемость желѣза и стали при весьма высокой степени пластичности. Изучая строеніе различныхъ стволовъ, можно усмотрѣть, что въ способѣ распределенія описываемыхъ механическихъ элементовъ, природа обнаружила искусство опытнаго инженера. Такъ какъ наиболѣе часто стволъ подвергается изгибу, то механические элементы послѣдняго распределены въ общей массѣ древесины, подобно распределенію материала въ балкѣ; т. е. достигнута извѣстная прочность при возможно незначительной затратѣ вещества.

4) *Проводящія ткани* служатъ для проведенія питательныхъ веществъ. Нѣкоторыя изъ нихъ служатъ для проведенія влаги изъ почвы черезъ корни къ листамъ, другія для доставленія органическихъ веществъ, вырабатываемыхъ листьями, другимъ частямъ растенія.

Ткани проводящія воду представляютъ группы клѣтокъ сильно вытянутыхъ въ длину, на подобіе капиллярныхъ трубокъ. Это суть мертвые элементы, ибо въ нихъ не замѣчается и слѣдовъ протоплазмы. Для того, чтобы предохранить отъ сплющиваніясосѣдними живыми клѣтками, стѣнкамъ проводящихъ трубокъ придаются различной

формы утолщений: спиральные, сътчатые, кольчатые и др. Элементы, проводящие воду дѣлятся на двѣ группы: на „трахеи“ или сосуды и „трокеиды“. Трахеи происходятъ черезъ сліяне вертикальныхъ рядовъ клѣтокъ въ непрерывную трубку—сосудъ, причемъ поперечные перегородки ихъ вполнѣ или только отчасти исчезаютъ. По длинѣ трахеи почти равняются длинѣ всего растенія. Трахеи или сосуды встрѣчаются въ древесинѣ лиственныхъ деревьевъ; хвойные породы совсѣмъ не имѣютъ сосудовъ, но зато ихъ древесина почти вся цѣликомъ состоитъ изъ трокеидъ. Трокеиды отличаются отъ сосудовъ главнымъ образомъ отсутствиемъ отверстій, соединяющихъ полости однѣхъ клѣтокъ съ полостями другихъ. Такимъ образомъ трокеиды представляютъ изъ себя только очень длинныя клѣтки (до 12 см.) хотя, разумѣется, сосуды гораздо длиннѣе. На фиг. 246 и 247 представлены поперечный и продольный разрѣзъ трокеиды хвойныхъ деревъ съ окаймленными порами. Содержимое трокеидъ, какъ и сосудовъ, состоитъ изъ воды и разрѣженного воздуха.

Ткани, проводящія органическія вещества по растенію. Сюда принадлежать ситовидные трубы и млечные сосуды. Ситовидные трубы получили свое название отъ перегородокъ, продырявленныхъ множествомъ мелкихъ отверстій, на подобіе сита. Черезъ отверстія этихъ поперечныхъ пластинокъ (фиг. 248) содержимое одной клѣтки можетъ сообщаться съ содержимымъ другой. Стѣнки ситовидныхъ трубокъ выложены внутри слоемъ протоплазмы и имѣютъ щелочную реакцію. Млечные сосуды встрѣчаются лишь у растеній съ такъ называемымъ млечнымъ сокомъ (макъ, колокольчиковыя и др.), тогда какъ ситовидные трубы свойственны всѣмъ высшимъ растеніямъ.

Элементы, проводящіе воду и органическія вещества не разбросаны по растеніямъ безъ всякаго порядка, но собраны въ особые кучки, называемыя *сосудисто-волокнистыми пучками*. Волокнистыми наз. потому, что вокругъ сосудовъ обыкновенно располагаются механическіе элементы растенія. Такъ какъ въ строительной техникѣ приходится имѣть дѣло преимущественно съ стволами хвойныхъ и лиственныхъ деревьевъ, то познакомимся нѣсколько подробнѣе съ анатоміей стебля хвойныхъ и двусѣмидольныхъ растеній. Вообразимъ себѣ стебель и начнемъ изслѣдоввать его съ верхушки (съ такъ называемой точки роста) постепенно переходя къ болѣе развитымъ частямъ. Разрѣзъ сдѣланный у верхушки стебля покажетъ намъ, что она состоитъ изъ однородныхъ, живыхъ паренхиматическихъ клѣточекъ. Ткань, составленная изъ этикъ клѣточекъ, какъ намъ извѣстно уже служить исключительно для образования прочихъ тканей и поэтому называется первичною образовательною тканью, первичною паренхимою или меристемой. У многихъ растеній (вѣроятно также у хвойныхъ), сама первичная паренхима есть продуктъ дѣленія одной верхушечной клѣтки *s* (фиг. 249 — разрѣзъ верхушки стебля хвоща). Сдѣлаемъ теперь разрѣзъ нѣсколько ниже; рассматривая его подъ микроскопомъ, мы замѣчаемъ первые признаки дифферен-

цированія, состоящаго въ появленіи отдѣльныхъ группъ вытянутыхъ прозенхиматическихъ клѣтокъ; во всемъ остальномъ эти клѣтки сходны съ первичными. Эти вытянутыя въ длину клѣтки составляютъ такъ наз. „прокамбій“ или „вторично образовательную ткань“. Прокамбій даетъ начало системѣ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, расположенныхъ на разрѣзахъ молодыхъ частей стебля по кругу (фиг. 250). Этими пучками основная паренхиматическая ткань дѣлится на слѣдующія части: „сердцевину“ т или внутреннюю часть, „первичную кору“ г, или наружную часть, наконецъ участки основной ткани, лежащіе между пучками называются „первичными сердцевинными лучами“. Они, слѣдовательно соединяютъ первичную кору съ сердцевиною. Часть сосудисто-волокнистаго пучка, занятая элементами, проводящими воду, т. е. элементами мертвыми (сосуды, трахеиды) называется *ксилемой* или *древесиной*, часть же занятая элементами, проводящими органическія вещества—*флоэмой* или *лубомъ*. Какъ мы уже видѣли, въ составъ послѣднихъ входятъ преимущественно элементы живые, неодревеснѣвшіе. Флоэма пучка обыкновенно бываетъ обращена къ окружности, а ксилема къ центру стебля. На фиг. 250, х предсталяетъ ксилему, р—флоэму. Между ксилемою и флоэмою въ сосудисто-волокнистыхъ пучкахъ бываетъ расположены слой дѣятельной, т. е. способной производить новыя клѣтки, ткани. Клѣтки этой ткани наполнены протоплазмою и вытянутымъ ядромъ. Ткань эта носить название „камбія“ (ф. фиг. 250). Таково первичное строеніе стебля. Съ возрастомъ дерева наступаютъ „вторичные измѣненія“. Прежде всего начинаютъ образоваться изъ паренхимныхъ клѣточекъ первичныхъ сердцевинныхъ лучей новыя клѣтки „межпучковаго камбія“ (фиг. 250 i, с). Оба камбія: пучковый и межпучковый, сливаясь образуютъ такъ наз. камбіальное кольцо. Сплошное кольцо пучковаго камбія, путемъ дѣленія его клѣтокъ, отлагаетъ внутрь сплошнаго кольца ксилемы, а въ наружную сторону—кольца флоэмы. Совокупность сплошныхъ колецъ ксилемы носить название „вторичной древесины“, въ отличіе первичной—ксилемы отдѣльныхъ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ. Утолщеніе стебля и обусловливается этой творческою дѣятельностью камбіального кольца. Наружу отъ камбіального кольца отлагается „вторичная кора“.

Вторичная древесина хвойныхъ почтѣ исключительно состоитъ изъ трахеидъ съ окаймленными порами, смоляныхъ ходовъ и вторичныхъ сердцевинныхъ лучей. Вторичными сердцевинными лучами называются прослойки паренхиматическихъ клѣточекъ, расположенныхъ радиально по ксилемѣ и флоэмѣ. Въ отличіе отъ первичныхъ сердцевинныхъ лучей, они иногда до сердцевины не доходятъ. Строеніе и расположение вторичныхъ сердцевинныхъ лучей видно изъ рис. 251, изображающаго часть ствола старой сосны, разрѣзанной поперечно, радиально и тагентально.

Древесина двусѣмядольныхъ растеній состоитъ изъ значительно большаго числа элементовъ. Къ числу ихъ принадлежать 1) *древесная*

паренхима. Ея паренхиматические клѣточки служатъ главнымъ образомъ для накопленія и передачи питательныхъ веществъ; 2) замѣняющія волокна (иногда замѣняютъ древесную паренхиму). 3) Либридформъ и 4) перегородчатый либридформъ, какъ намъ уже извѣстно представляетъ механическій элементъ. 5) сосуды и трахеиды.

Годичные слои. Слои древесины, образовавшіеся въ теченіе одного года называются „годичными слоями“. Это концентрические слои, которые ясно можно замѣтить и даже сосчитать на поперечномъ разрѣзѣ нѣкоторыхъ деревьевъ, особенно хвойныхъ породъ. Чѣмъ ближе слой къ сердцевинѣ, тѣмъ онъ старше и наоборотъ. По числу отдельныхъ годичныхъ слоевъ можно судить о возрастѣ какъ всего дерева, такъ и его отдельныхъ сучьевъ. Образованіе этихъ колецъ обусловливается періодической остановкой растительныхъ процессовъ зимою. Въ нашемъ климатѣ камбіальное кольцо прекращаетъ къ зимѣ свою дѣятельность, въ теченіе зимы остается бездѣятельнымъ, чтобы вновь съ наступленіемъ весны начать отложеніе клѣточекъ ксилемы и флоэмы. Но ясно, однако, если бы клѣточки, образующіяся въ различныя времена года, ничѣмъ не отличались другъ отъ друга, то мы не имѣли бы возможности отличить одно годовое кольцо отъ другого. Всѣ они сливались бы въ одну сплошную массу. Замѣтная на глазъ граница между двумя соѣднimi годовыми слоями обусловливается рѣзкою разницей въ формѣ осеннихъ и весеннихъ клѣточекъ. Первые толстостѣнны и сплюснуты, вторые почти квадратной формы, стѣнки тонкія, просвѣтъ большой. На фиг. 252 легко усмотрѣть какъ рѣзокъ переходъ отъ осеннихъ клѣточекъ къ весеннимъ. Таковъ разрѣзъ древесины сосны подъ микроскопомъ; простымъ глазомъ въ каждомъ годичномъ кольцѣ можно отличить двѣ части: весеннюю — болѣе свѣтлую и рыхлую, лежащую ближе къ сердцевинѣ и осеннюю — болѣе темную и плотную, лежащую ближе къ корѣ. У лиственныхъ породъ различіе между осенними и весенними клѣточками не столь рѣзко, какъ у деревьевъ породъ хвойныхъ. На ширину годичныхъ слоевъ вліяютъ многіе факторы: климатъ, почва, освѣщеніе, родъ дерева, возрастъ и др. Напримѣръ хвойныя породы, выросшія на сѣверѣ имѣютъ узкіе слои и болѣе плотную древесину, чѣмъ выросшія на югѣ. Обратное явленіе наблюдается у породъ лиственныхъ. Здѣсь чѣмъ шире слой тѣмъ древесина плотнѣе. Сухая почва подобно суровому климату и неблагопріятной погодѣ, способствуетъ образованію болѣе тонкихъ годичныхъ колецъ. Ширина годичныхъ слоевъ зависитъ также отъ природы растенія. Такъ, напр. тисъ обладаетъ весьма узкими слоями, — тополь — широкими. Извѣстно, что стебли, выросшіе въ темнотѣ представляются болѣе водянистыми и менѣе стойкими растеній, выросшихъ въ свѣтломъ мѣстѣ. Свѣтѣ повидимому измѣняетъ направленіе роста: стѣнки клѣточекъ вмѣсто того, чтобы раздаваться, разрастаться по всѣмъ направленіямъ, — утолщаются. Одиночно стоящія деревья образуютъ болѣе широкіе слои, чѣмъ деревья,

подавленныя густою чащей лѣса *). Очень часто древесина вѣсколькихъ послѣднихъ годовъ отличается, какъ цвѣтомъ, такъ и прочностью отъ болѣе старой древесины. Молодая древесина (наружная), болѣе свѣтлая называется заболонью или оболонью, а внутренняя, болѣе темная—ядромъ **). Относительное расположение различныхъ частей вполнѣ развитаго древеснаго ствола выясняется изъ разсмотрѣнія рис. 253.

Процессы питанія и роста дерева.

Познакомимся теперь съ веществами, необходимыми для роста растенія и со способами ихъ воспринятія и переработки организмами растительного царства.

Чтобы решить вопросъ относительно состава питательныхъ веществъ, необходимыхъ для поддержанія жизни растенія, обратимся къ клѣткѣ—этой основѣ всякаго растенія, и постараемся опредѣлить ея химической составъ. Мы уже знаемъ, что всякая живая клѣтка состоитъ изъ оболочки, протоплазмы и ядра. Материаломъ для образованія оболочки является клѣтчатка—состава $C_6H_{10}O_5$; протоплазма есть сложное бѣлковое азотистое вещество; въ составѣ ея входятъ углеродъ, азотъ, водородъ, кислородъ и сѣра. Въ составѣ ядра, кроме названныхъ веществъ входитъ еще и фосфоръ. Затѣмъ мы знаемъ, что въ нѣкоторыхъ клѣткахъ содержится крахмаль, $C_6H_{10}O_6$, сахаристыя вещества $C_6H_{12}O_6$, жиры и летучія масла. Помимо органическихъ веществъ въ составѣ растительныхъ тканей всегда входятъ и элементы минерального царства. Если сжечь, напр. древесину, то въ остаткѣ получимъ золу—смѣсь минеральныхъ солей. Относительное количество золы въ деревѣ колеблется въ предѣлахъ 0,5—1,5%. Затѣмъ въ растеніяхъ всегда содержится и вода. Различные деревья содержать отъ 20 до 60% H_2O . Элементарный составъ дубовой древесины по Шевандье слѣдующій (составъ органическихъ веществъ):

Углерода	50,64%
Кислорода	42,05%

*) Въ стеблѣ растенія, выросшаго въ тѣни, замѣчается уменьшеніе количества механическихъ и проводящихъ элементовъ и преобладаніе тонкостѣнной паренхимы (залеганіе хлѣбовъ). Любопытно однако, что непрерывный свѣтъ оказываетъ также, какъ и недостатокъ его, вредное вліяніе на ростъ растенія. Ночной покой необходимъ для нормального развитія тканей. Въ отсутствіе свѣта и при непрерывномъ освѣщеніи растеній въ пихъ замѣчается уменьшеніе дифференцировки тканей. Растенія получаются съ болѣе простымъ анатомическимъ строеніемъ.

**) Кромѣ ядра и заболони лѣсоводы различаютъ еще спѣлую древесину, которая имѣть цвѣтъ одинаковый съ заболонью, но отличается какъ отъ заболони, такъ и отъ ядра совершенно рѣзко, безъ постепенныхъ переходовъ.

Водорода	6,03%
Азота	1,28%

Въ настоящее время доказано, что изъ переименованныхъ элементовъ углеродъ доставляется растенію именно его листьями изъ воздуха, всѣ же остальные— изъ почвы при помощи корней. Прежде чѣмъ познакомиться съ процессомъ питания растеній, коснемся слегка анатоміи листа и корня—этихъ двухъ органовъ восприятія пищи. Корень служитъ для восприятія пищи изъ почвы, листья—изъ воздуха.

Листъ. Если дать листу вылежаться въ водѣ, то его затѣмъ легко распластать на слои: верхнюю кожицу, среднюю часть и нижнюю кожицу.

Средняя часть листа состоитъ изъ мякоти, прорѣзанной цѣлой сѣткою нѣжныхъ жилокъ. Жилки эти являются продолженіемъ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ стебля и служатъ для проведенія питательныхъ соковъ, кромѣ того исполняютъ и механическую роль, поддерживая листъ въ растянутомъ видѣ. Разматривая разрѣзъ листа подъ микроскопомъ (фиг. 254), мы видимъ, что мякоть состоитъ изъ двоякаго рода клѣточекъ: столбчатыхъ въ верхней части листа, расположенныхъ вертикально къ поверхности листа и неправильной формы ниже лежащихъ. Всѣ клѣточки мякоти, въ особенности же столбчатыя, ближайшія къ верхней поверхности листа, содержатъ мелкія зерна хлорофила, окрашивающія листъ въ зеленый цвѣтъ и играющія, какъ вскорѣ узнаемъ, важную роль въ процессѣ питания. Въ нижней, менѣе зеленої кожицѣ, расположены небольшія отверстія—устыци, помощью которыхъ листъ можетъ сообщаться съ наружною атмосферою.

Корень. Корни служатъ для прикрепленія растенія къ мѣсту, а также для восприятія пищи изъ почвы. Возьмемъ напр. корень сосны или дуба. Мы увидимъ, что онъ состоитъ изъ главнаго (стержневого корня) имѣющаго при основаніи такую же толщину, какъ и нижняя часть ствола, которая затѣмъ быстро уменьшается: корень принимаетъ форму рѣдьки. На главномъ корнѣ вырастаютъ побочныхъ развѣтленія. По внутреннему строенію корни мало чѣмъ отличаются отъ ствола и также покрыты корою. Собственно питаніе происходитъ при помощи такъ наз. „мочекъ“ тонкихъ, нѣжныхъ нитей, выходящихъ изъ молодыхъ частей корня. Мочки эти тянутся по всѣмъ направленіямъ въ землю и занимаютъ огромную поверхность *). Одинъ терпѣливый нѣмецъ вычисдалъ, что общая длина всѣхъ частей корня пшеницы безъ волосковъ= 520 саж., число волосковъ=10 миллион., а общая ихъ длина болѣе 20-ти верстъ.

*) Часть мочки бываетъ часто покрыта множествомъ мелкихъ волосковъ, представляющихъ собственно очень вытянутыя клѣточки. Этими то волосками и воспринимается пища.

Если рассматривать конец мочки подъ микроскопомъ, то легко усмотрѣть, что его нѣжныя, молодыя клѣточки окружены на самомъ концѣ футляромъ („чехликъ“) (фиг. 255) изъ старыхъ, отмирающихъ и загрубѣвшихъ снаружи клѣточекъ. Всякій корень, подобно стеблю, растетъ удлиняясь на своей верхушкѣ. Чехликъ служитъ для защиты молодыхъ клѣточекъ мочки отъ поврежденія. Только толкая предъ сою чехликъ, онъ въ состояніи пролагать себѣ путь среди грубыхъ и острыхъ частичекъ почвы.

Изъ вышеприведенныхъ элементовъ растенія, вода, минеральная соли, азотъ, кислородъ, сѣра и фосфоръ доставляются изъ почвы корнями, углеродъ же листьями воспринимающими его, въ видѣ углекислоты воздуха. Несмотря на содержаніе азота въ огромномъ количествѣ въ воздухѣ, можно съ увѣренностью сказать, что онъ не воспринимается растеніями изъ послѣдняго, но доставляется почвою въ видѣ амміака и солей азотной кислоты. Намъ теперь известны главнѣйшиe элементы растительной клѣточки. Мы знаемъ, что растительная клѣточка представляетъ изъ себя закрытый со всѣхъ сторонъ перепончатый пузырекъ, безъ какихъ либо органовъ хватанія. Какимъ же образомъ въ этотъ пузырекъ проникаетъ пища: газообразная въ видѣ CO_2 , жидкая въ видѣ растворовъ различныхъ солей въ водѣ и даже твердая, нерастворимая въ водѣ въ видѣ напр. углекислой извести, средней фосфорнокальцевой соли и другихъ. Чтобы дать отвѣтъ на этотъ вопросъ, намъ придется обратится на время къ физикѣ, именно къ явленію „диффузіи“. Диффузіей вообще называется способность, стремленіе вещества разсѣиваться, распространяться въ пространствѣ, проникать всюду, гдѣ его еще нѣтъ. Нѣть матеріи безъ движенія. Это движеніе рѣзче всего обнаруживается въ газахъ, затѣмъ въ жидкостяхъ и въ значительно меньшей степени въ твердыхъ тѣлахъ.

Предположимъ, что въ сосудѣ налиты съ известными предосторожностями двѣ жидкости: болѣе тяжелая на дно, а поверхъ ея болѣе легкая. Обѣ жидкости бѣзвѣтны, но при смѣшиваніи другъ съ другомъ образуютъ красный растворъ. Въ началѣ опыта на границѣ обѣихъ жидкостей видна лишь узкая красная полоса; но съ теченіемъ времени полоса становится шире и по прошествіи нѣсколькихъ часовъ вся жидкость равномѣрно окрасится въ красный цвѣтъ. Слѣдовательно, вопреки дѣйствію тяжести, легчайшія частицы опустились внизъ, а ихъ мѣсто заняли болѣе тяжелыя. Диффузія можетъ произойти между двумя жидкостями различной плотности и въ томъ случаѣ, если они разделены плотною оболочкою, напр. изъ растительного пергамента или колloidума, веществъ весьма сходныхъ съ растительной клѣтчаткою. Предположимъ, что въ пузырь изъ подобного вещества налитъ растворъ какой нибудь соли и все погружено въ вѣнчаний цилиндръ, содержащий растворъ соли иной плотности. Жидкости эти, разделенные перепонкою начнутъ переходить черезъ нее и смѣшиваться между собою и все это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ пока въ пузырь не

будеть въ единицу времени выходить столько же частицъ, сколько ихъ будетъ выходить, т. е. пока плотности растворовъ солей, раздѣленныхъ перепонкою не сравняются. Клѣточки мочекъ корней, клѣточки листьевъ представляютъ намъ довольно близкое подобіе описанного прибора. Оболочка клѣточекъ состоять изъ клѣтчатки. Черезъ эту оболочку проникаютъ благодаря диффузіи изъ почвы растворы веществъ, необходимыхъ для жизни растенія. Разумѣется, если бы содержимое клѣточекъ состояло изъ веществъ, столь же легко диффундирующіхъ, какъ и проникающіе изъ почвы растворы, то, какъ и въ вышеприведенномъ примерѣ скоро бы наступило равновѣсіе между обмѣномъ веществъ и цѣль питанія не была бы достигнута. Но извѣстно, однако, что существуютъ тѣла двоякаго рода: одни способны легко диффундировать черезъ перепонки, подобныя оболочкамъ клѣточекъ, другія же—неспособны. Тѣла первой категоріи называются кристаллоидами,—второй—коллоидами.

ГЛАВНІЙ ШІЯ:

Растительные вещества.	Ихъ источники.
Клѣтчатка.	Углекислота.
Крахмаль.	Вода.
Бѣлковые вещества.	Соли.
Масла.	
Тѣла нерастворимыя и коллоиды.	Газы и кристаллоиды.

Въ таблицѣ первой приведены главнѣйшія вещества, содержащіяся въ клѣточкѣ, въ таблицѣ второй ихъ источники. Мы усматриваемъ, что внутри клѣточекъ главнымъ образомъ содержатся или вещества коллоидальные, т. е. трудно проходящія черезъ перепонки (бѣлковые вещества масла, камеди) или же тѣла совершенно нерастворимыя (крахмаль, клѣтчатка), тогда какъ въ теченіе всей своей жизни клѣточки окружены веществами очень легко диффундирующими. Листья—углекислотою, корни—растворомъ солей, т. е. кристаллоидовъ. Попавъ въ клѣточку благодаря диффузіи, газы и растворы кристаллоидовъ, благодаря творческой работѣ, совершающейся внутри клѣточки, превращаются въ вещества коллоидальные, а это превращеніе вызываетъ поступленіе новыхъ и новыхъ количествъ питательныхъ веществъ изъ почвы и воздуха. На основаніи вышесказанного не трудно объяснить и такъ наз. избирательную способность корней. Доказано, напр., что изъ различныхъ веществъ содержащихся въ почвѣ, растенію необходимы: вода, калий, кальций, магний, сѣра, фосфоръ, желѣзо и кремний.

(Для иѣкоторыхъ растеній, особенно живущихъ въ моряхъ, также натрій, іодъ и хлоръ). Невольно возникаетъ вопросъ, почему изъ разнородныхъ веществъ, содержащихся въ почвѣ, они притягиваются именно тѣ, которые нужны растенію. Вообразимъ, что наша клѣточка погружена въ растворъ, содержащий хлористый натрій и селитру. Изъ этихъ солей нужна для растенія селитра. Обѣ соли легко диффундируютъ черезъ оболочки клѣточекъ и, слѣдовательно, попадутъ въ клѣтку. Но здѣсь ихъ ожидаетъ различная участъ. Селитра въ клѣткѣ разложится и ея азотъ послужитъ для образования белковыхъ веществъ — коллоидовъ, вслѣдствіе этого въ клѣтку будутъ проникать все новыя и новыя количества селитры. Но иное дѣло съ повареною солью. Она не разлагается, сокъ въ клѣткѣ єю насыщается, а затѣмъ можетъ наступить и обратная диффузія раствора NaCl въ почвенную воду. Мочки корней могутъ вбирать въ себѣ и вещества нерастворимыя въ водѣ. Это объясняется тѣмъ, что корни выдѣляютъ свободную кислоту (кажется, уксусную), растворяющую эти соединенія. Кромѣ того корни, какъ и проростающія сѣмена „дышатъ“, выдѣляя углекислоту. А известно, что вода содержащая CO_2 способна растворять углекислую извѣстку, фосфорно-кальціевую соль, въ чистой водѣ нерастворимыя. Впитанные корнями растворы питательныхъ веществъ поднимаются по трохеямъ и одеревенѣвшимъ сосудамъ, расположеннымъ въ древесинѣ (въ заболони) и достигаютъ листьевъ, пройдя иногда въ вышину путь свыше 300 футовъ. Какая сила заставляетъ жидкость подниматься на подобную высоту. Вѣроятнѣе всего корневое давленіе, основанное на явленіи „осмоза“, къ которому на помощь приходитъ испаряющее дѣйствіе листьевъ. Дойдя до листьевъ, большая часть воды уходитъ черезъ извѣстныя намъ устьица въ атмосферу. Количество воды, испаряемое листьями огромно. Одна десятина напр. смѣшанной луговой травы испаряетъ за лѣто до 500.000 пуд. воды. Листья испаряютъ воду, вслѣдствіе чего въ ихъ клѣточкахъ образуются болѣе концентрированные растворы заключающихся въ нихъ веществъ. Эти растворы на основаніи законовъ диффузіи притягиваютъ новыя количества воды изъ смѣшанныхъ клѣточекъ и т. д. Корни играютъ роль нагнетающаго насоса, листья — разрѣжающаго. Дѣйствительно можно убѣдиться, что въ проводящихъ воду сосудахъ воздухъ разрѣженъ. Также можно путемъ опыта (монометръ съ ртутью) измѣрить непосредственное корневое давленіе. Опытъ показалъ, что это давленіе можетъ доходить до тридцати шести футовъ водяного столба. Восходящій токъ жидкости на пути къ листямъ отдаетъ необходимыя для питанія растенія минеральная соли, азотъ и сѣру. Кромѣ того такимъ же путемъ доставляется и вода, слѣдовательно водородъ и кислородъ. Остается уще углеродъ — эта основа всякаго органическаго вещества. Этотъ углеродъ растенія получаютъ изъ углекислоты, всегда содержащейся, хотя и въ незначительныхъ количествахъ въ атмосферѣ. Углекислота эта легко диффундируетъ черезъ оболочки клѣточекъ листьевъ. Проникнувъ въ листья

углекислота вступаетъ въ реакцію съ водою, доставляемой изъ почвы восходящимъ токомъ, причемъ съ одной стороны образуется кислородъ, уходящій въ атмосферу, а съ другой углеводъ — крахмаль $6\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 + 6\text{O}_2$. Для того чтобы эта реакція имѣла мѣсто, необходимо одновременное дѣйствие солнечнаго свѣта и зеленыхъ хлорофилловыхъ зеренъ. Въ микроскопической клѣточкѣ листа происходитъ непрерывно одна изъ сокровеннѣйшихъ тайнъ природы: претвореніе простыхъ соединеній (CO_2 и H_2O) въ сложное органическое — крахмаль. Внѣ листа, или, вѣрнѣе, внѣ хлорофилловаго зерна, въ природѣ не существуетъ лабораторіи, гдѣ бы вырабатывались органическія соединенія, т. е. всѣ органическія вещества нашей планеты, прошли черезъ листъ. Прослѣдимъ дальнѣйшую судьбу образовавшагося крахмала. Онъ нерастворимъ въ водѣ. Для возможности выхода его изъ клѣточекъ предполагаютъ, что онъ превращается въ сахаръ растворъ, который странствуя изъ клѣточки въ клѣточку достигаетъ отдаленнѣйшихъ частей растенія. Этотъ нисходящій токъ жидкости (пластическій или образовательный сокъ) спускается по живымъ клѣточкамъ вторичной коры (ближайшей къ камбію), проникаетъ въ растущую клѣточку, въ которой сахаръ вновь превращается сначала въ крахмаль, а затѣмъ послѣдній въ клѣточку — это твердый оставъ растенія. Вотъ схематическое изображеніе процесса питанія растенія. Разумѣется на самомъ дѣлѣ онъ гораздо сложнѣе, и многія его стороны остаются для насъ еще не ясными. Напр. гдѣ образуются бѣлки и жиры мы не знаемъ. Вѣроятно, что сложныя бѣлковыя вещества образуются изъ того же сахара пластическаго сока и амміака. Извѣстно также что бѣлки и жиры могутъ образоваться и въ отсутствіе свѣта и хлорофила.

Продолжительность жизни различныхъ деревьевъ чрезвычайно разнообразна, ибо она зависитъ отъ многихъ условій. Чѣмъ благопріятнѣе условіе жизни, тѣмъ дольше растетъ дерево, но вообще продолжительность жизни дерева несравненно болѣе человѣческой. Даже въ нашемъ суровомъ климатѣ деревья растутъ по 100 — 300 лѣтъ и болѣе. Въ Ковенской губ. былъ срубленъ дубъ, на которомъ насчитали 750 годичныхъ слоевъ. Возлѣ Константинополя есть чинаръ, которому около 4000 лѣтъ.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію главнѣйшихъ видовъ деревьевъ, наиболѣе часто примѣняемыхъ для стройки въ Россіи. Ихъ можно раздѣлить на двѣ группы: хвойные деревья, имѣющія листы въ видѣ иглъ, не опадающихъ на зиму и лиственные деревья, имѣющія листы въ видѣ мягкихъ пластинъ съ черешкомъ, которыя опадаютъ на зиму и вновь выростаютъ весною изъ почекъ. (Исключеніе составляетъ лишь лиственница, каждую осень сбрасывающая свою мягкую хвою).

Хвойные деревья.

Большинство нашихъ русскихъ лѣсовъ состоятъ изъ хвойныхъ деревьевъ. Русскій лѣсъ, по преимуществу, — лѣсъ красный.

Сосна. Изъ различныхъ хвойныхъ деревьевъ наиболѣе важное значеніе для строительного дѣла имѣть сосна, — вслѣдствіе ея прочности, ровнаго и высокаго ствола и широкаго распространенія въ средней и сѣверной полосахъ Россіи. Самые роскошные сосновые лѣса растутъ въ Архангельской, Вологодской, Вятской и Пермской губерніяхъ. На крайнемъ сѣверѣ сосна вырождается изъ высокоствольнаго, стройнаго дерева въ низкорослый кустарникъ. Древесина сѣверной сосны цѣнится выше южной, ибо плотнѣе и смолистѣе послѣдней. Древесина сосны состоить изъ трохеидъ и незначительного количества древесной паренхимы. Если распилить поперекъ сосновое бревно, то, по прошествіи нѣкотораго времени, на распилѣ ясно выдѣлится болѣе темная, внутренняя древесина — ядро и болѣе свѣтлая наружная заболонь. Ядро-вая древесина плотнѣе и прочнѣе (т. е. долѣе сохраняется, не загниваетъ), чѣмъ заболонь. Для благопріятнаго роста сосны особенно пригодна глубокая, рыхлая песчаная почва. Такая сосна называется рудовой, кондовой и имѣеть древесину очень мелкослойную, плотную, смолистую, желто-краснаго цвѣта. Значительно ниже по достоинству сосна, выросшая на мѣстахъ низменныхъ, сырыхъ. Такая сосна называется мяндбовой и имѣеть древесину крупнослойную, не столь крѣпкую и прочную, какъ рудовая. У мяндбовой сосны заболонь бываетъ обыкновенно шире чѣмъ у рудовой, что также говорить не въ пользу первой, ибо заболонь легче ядра загниваетъ.

Примѣненіе сосны. Въ строительномъ дѣлѣ сосна идетъ въ видѣ балокъ, бревенъ, досокъ, драницъ на устройство домовъ; представляеть прекрасный матеріаль также для постройки судовъ. Незамѣтна, какъ дерево, дающее превосходныя мачты для кораблей: сосна высока, упруга и не очень тяжела. Въ огромныхъ размѣрахъ сосна служить также для изготавленія шпалъ. При благопріятныхъ условіяхъ сосна можетъ доживать до глубокой старости. На сѣверо-востокѣ Россіи нерѣдки отдельные сосны старѣе 350 лѣтъ.

Ель во многомъ сходна съ сосною; примѣненіе ея въ строительной практикѣ также значительно, хотя и не такъ велико, какъ сосны, ибо въ качествахъ еловая древесина, нѣсколько уступаетъ сосновой древесинѣ. Еловая древесина менѣе плотна, и значительно менѣе смолиста, а потому и скорѣе загниваетъ нежели древесина сосновая. Затѣмъ въ еловой древесинѣ отсутствуетъ ядро и она на всей площади разрѣза представляется одноцвѣтной: желтовато-блѣлою. Тѣмъ не менѣе ель у насъ употребляется весьма часто, какъ на строевой, такъ и на пильный лѣсъ. Продолжительность жизни ели также очень велика и можетъ достигать 300 лѣтъ и даже болѣе. Ель также какъ и сосна свойственна умеренному и холодному климату. На сѣверѣ она заходить даже за полярный кругъ; на югѣ же распространена гораздо менѣе, чѣмъ сосна. Ель лучше и прямѣе колется, чѣмъ сосна.

Лиственница (*Larix sibirica*, *Larix europaea*). Лиственница сибирская и европейская мало отличаются другъ отъ друга, а поэому мы будемъ говорить о листвиннице вообще. Растетъ лиственница преимущественно въ холодномъ климатѣ, главнымъ образомъ въ Сибири; встречается также на съверо-востокѣ Европейской Россіи. Въ западной Европѣ эта порода произрастаетъ въ естественномъ состояніи лишь на высокихъ альпійскихъ горахъ, въ Тиролѣ, Швейцаріи и др. на высотѣ между 2500 и 7000 фут. Лучше всего растетъ лиственница на рыхлой, свѣжей, каменистой почвѣ, вдоль рѣчныхъ долинъ. Она, особенно въ первые годы жизни, подобно соснѣ, и въ противоположность ели, не выноситъ затѣненія и выказываетъ сильную потребность въ свѣтѣ. Стволъ у лиственницы также какъ и у сосны и ели, стройный, прямой, колоннообразный. Это особенно относится къ сибирской лиственницѣ; европейская склонна къ искривленію. Стволъ достигаетъ въ вышину 18 сажень и болѣе. Лиственница достигаетъ глубокой старости—иногда свыше 500 лѣтъ. Древесина лиственницы превышаетъ по качествамъ древесину даже съверной рудовой сосны. Древесина мелкослойна, красновато-бураго цвѣта, весьма плотная и обильно пропитанная смолою. Послѣднее обстоятельство дѣлаетъ ее чрезвычайно прочною, какъ на воздухѣ, такъ и подъ водою. Червь ее не точить. Любопытно, что подъ водою она не только не портится, но даже со временемъ приобрѣтаетъ большую твердость, превышающую твердость дуба. Есть примѣры, указывающія, что надземные постройки изъ лиственницы простоявали около шести вѣковъ, а подводные сваи около 1700 лѣтъ. Проф. Кайгородовъ приводитъ слѣдующій примѣръ. Въ 1858 году при необычайно низкомъ уровнѣ Дуная, обнаружились изъ-подъ воды, близъ такъ называемыхъ желѣзныхъ воротъ, сваи бывшаго Троянова моста, построенного римлянами 1700 лѣтъ тому назадъ. Сваи эти были изъ лиственницы и дуба, и не только не показывали ни малѣйшихъ признаковъ порчи, но были даже такъ тверды, что обѣ нихъ крошились токарные инструменты. Древесина лиственницы, также какъ сосны и ели, состоитъ изъ трохеидъ и очень небольшого количества древесной паренхимы. (У хорошей лиственницы слой заболони очень узокъ и рѣзко отличается отъ красновато-бураго ядра своимъ болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ. Чѣмъ древесина лиственницы мелкослойнѣе, темнѣе и смолистѣе тѣмъ она выше пѣнится. Надо однако оговорится, что подобную древесину даетъ лишь лиственница, выросшая либо на крайнемъ съверѣ (сибирская), либо на высокихъ горахъ (альпійская). Лиственница выросшая въ тепломъ климатѣ имѣть древесину болѣе рыхлую. Вслѣдствіе своихъ прекрасныхъ качествъ, лиственница могла бы имѣть разнообразное примѣненіе въ строительномъ дѣлѣ; особенно цѣнно ея примѣненіе для кораблестроенія и подводныхъ работъ. Вслѣдствіе незначительного числа сучьевъ и прямизмы ствола, изъ послѣдняго выпиливаются отличныя доски, не коробящіяся и не трескающіяся. Лиственничныя доски представляютъ

вслѣдствіе этихъ качествъ желанный матеріалъ для различныхъ плотничныхъ и столярныхъ работъ: для устройства оконныхъ рамъ, для приготовленія гонта; на желѣзодорожныя шпалы и т. п. Несмотря на высокія техническія качества примѣненіе лиственницы въ строительномъ дѣлѣ у насъ еще довольно ограничено. Это съ одной стороны зависитъ отъ отдаленности мѣстъ произростанія лиственницы отъ болѣе культурныхъ частей Россіи, а съ другой стороны и отъ того обстоятельства, что до 1858 года въ Россіи закономъ запрещалось отпускать лиственницу въ продажу на частное употребленіе, дабы сохранить ее для цѣлей казеннаго кораблестроенія. Нѣтъ сомнѣнія, однако, что съ проведеніемъ Сибирской магистрали, примѣненіе лиственницы должно у насъ значительно развититься.

Сибирскій кедръ (*Pinus sembra*). Родина кедра — Сибирь; подобно лиственницѣ онъ исключительно произрастаетъ въ холодномъ климатѣ. Въ Европейской Россіи кедровыя рощи встречаются въ прилегающихъ къ Уральскому хребту уѣздахъ Пермской и Вологодской губерніяхъ. Въ западной Европѣ растетъ на высокихъ Альпійскихъ горахъ. Кедръ любить почву сырую и глубокую, въ которой влага не исчезаетъ. Продолжительность жизни кедра около 700 лѣтъ. Однако встречаются и экземпляры, которымъ насчитывается болѣе 1000 лѣтъ. Ядро древесины взрослого кедра — свѣтло-буровое, окруженное тонкимъ кольцомъ свѣтло-желтой заболони. Древесина кедра очень красива, тонкослойна и прочна; въ то же время и мягка, поэтому легко обрабатывается ножемъ и столярнымъ инструментомъ. Стволъ кедра, подобно прочимъ хвойнымъ деревьямъ, прямой и правильный; иногда достигаетъ въ высоту болѣе 20 саж. при $2\frac{1}{2}$ арш. толщины. Несмотря на столь существенные достоинства кедровой древесины — она мало примѣняется въ строительномъ дѣлѣ. Причина этому явлению та же, что и для лиственницы. Кедръ растетъ или въ глухихъ мѣстахъ далекаго сѣвера, или же на высокихъ горахъ.

Пихта. Различаютъ пихту сибирскую (*Abies sibirica*) и европейскую или польскую, гребенчатую (*Abies pectinata*). Родина нашей пихты, какъ и кедра и лиственницы — Сибирь. Въ Европейской Россіи она встречается на Уралѣ и въ сѣверовосточныхъ губерніяхъ (Пермской, Вятской и др.). *Abies pectinata* растетъ въ лѣсахъ западной Европы, а также въ Привислянскихъ губерніяхъ. Пихта, особенно въ молодомъ возрастѣ, весьма сходна съ елью. Также и древесины обоихъ деревьевъ представляютъ большое сходство: не имѣть ядра, легко раскалывается, мягка, желтовато-блѣлаго цвѣта. Пихтовая древесина почти не содержитъ смоляныхъ ходовъ, поэтому въ прочности она значительно уступаетъ древесинѣ другихъ хвойныхъ породъ. Вообще техническія достоинства пихтовой древесины ниже даже еловой. Это обстоятельство въ связи съ малою доступностью пихтовыхъ лѣсовъ — объ-

ясяютъ весьма ограниченное примѣненіе пихты для строительныхъ цѣлей.

Лиственный деревья.

(Деревья чернолѣсъ).

Дубъ (*Quercus*). Ботаники различаютъ два вида дуба, растущаго въ лѣсахъ Европейской Россіи: лѣтній дубъ и зимній дубъ. Въ техническомъ отношеніи оба эти вида весьма мало различаются, а потому мы будемъ говорить о древесинѣ дуба вообще. Лѣтній дубъ встрѣчается повсемѣстно въ Россіи къ югу отъ 60° с. широты, зимній же почти исключительно въ западномъ краѣ, къ западу отъ Днѣпра. Кромѣ западнаго края прекрасныя дубовыя лѣса встрѣчаются также въ приволжскихъ губерніяхъ (Казанской и Сибирской). Почву дубъ требуетъ глубокую (корни его сильно углубляются), свѣжую. Средняя продолжительность жизни дуба 500—600 лѣтъ. Въ зависимости отъ мѣста и густоты окружающаго лѣса стволъ дуба бываетъ либо прямой и высокий (дубъ выросшій въ густомъ лѣсу) иногда до 20 и болѣе саж., либо низкій въ 2—3 сажени сучковатый, сильно разросшійся въ толщину.

Техническія качества вполнѣ соответствуютъ прекрасному и величественному наружному виду дуба—этого царя лѣсовъ. Дубовая древесина плотна, прочна, упруга и весьма красива. Имѣеть рѣзко обозначенное ядро — свѣтло-бураго цвѣта и заболонь — грязновато-блѣюю. Древесина дуба сохраняется хорошо не только на воздухѣ и подъ водою, но и при перемежающихся смачиваніи и высушиваніи (во всякомъ случаѣ значительно лучше сосны). Подъ водою чернѣеть и приобрѣтаетъ необыкновенную твердость. Черная окраска дуба, пролежавшаго подъ водою, зависитъ отъ соединенія имѣющейся въ значительномъ количествѣ въ дубовой древесинѣ дубильной кислоты съ растворимыми въ водѣ солями желѣза. Образуется дубильнокислое желѣзо (чернила). Такъ называемый „черный или мареный дубъ“, изъ котораго приготавляется весьма цѣнная мебель, есть ни что иное какъ обыкновенный дубъ, долгое время пролежавшій подъ водою. Благодаря своимъ прекраснымъ техническимъ свойствамъ дубъ имѣеть весьма широкое примѣненіе. Его употребляютъ при устройствѣ мостовъ на наиболѣе ответственные части — подушки и т. п., подверженныя значительнымъ ударамъ, для подводныхъ и подземныхъ работъ, на паркетныя работы, на мебель, колесныя ободья и т. п. Значительное примѣненіе имѣеть дубъ въ кораблестроеніи, для постройки корабельного корпуса; затѣмъ для приготовленія такъ наз. „клѣпки“—дощечки, изъ которой дѣлаются бочки. Кора дуба считается въ кожевенномъ дѣлѣ однимъ изъ лучшихъ

дубильныхъ материаловъ; даже дубовые желуди, какъ известно, находятъ себѣ примѣненіе для питанія животныхъ.

Вязъ (Ильмъ, Илимъ, Ulmus). По техническимъ свойствамъ сходень съ дубомъ, но менѣе употребителенъ. Древесина ильма крѣпка, упруга, чрезвычайно вязка, хорошо противостоитъ удару и давленію, хорошо полируется. Ядро—шоколадного цвѣта, заболонь широкая, желтовато бѣлая. Примѣняется въ значительныхъ размѣрахъ въ машиностроительному, столярномъ и экипажномъ дѣлѣ (вязовыя дуги и оглобли).

Грабъ (бѣлый букъ). Древесина очень жесткая, тяжелая, вязкая, труднорасколимая, [бѣлаго цвѣта]. Ядра нѣтъ. Примѣненіе: на мелкие подѣлки, требующія значительной твердости, напр. на клинья, колодки инструментовъ, на зубья зубчатыхъ колесъ, винты, вообще на разныя части сельско-хозяйственныхъ и иныхъ машинъ. Въ Петербургѣ древесина бѣлага бука продается на вѣсъ, фунтами. Характерный отличительный признакъ для древесины граба составляютъ годичные кольца, которые являются въ видѣ волнистыхъ линій, а не въ видѣ болѣе или менѣе правильныхъ круговъ, какъ у большинства другихъ древесныхъ породъ. Къ недостаткамъ грабовой древесины относится ея малая прочность. На окрытомъ воздухѣ она легко загниваетъ.

Букъ (сѣрий букъ). Древесина красновато сѣрая съ многочисленными и широкими сердцевинными лучами, болѣе темными, чѣмъ остальная масса (характерное отличіе буковой древесины). Вслѣдствіе красоты и легкой обдѣлки находитъ примѣненіе въ экипажномъ и столярномъ дѣлѣ („вѣнская“ гнутая мебель). Но вообще примѣненіе бука у насъ ограничено, вслѣдствіе незначительного распространенія буковыхъ лѣсовъ. Букъ растетъ у насъ только въ лѣсахъ Бессарабіи, Крыма и Кавказа; также въ юго-западныхъ губерніяхъ Царства Польскаго. Въ Западной Европѣ букъ гораздо болѣе распространенъ.

Рябина. Древесина съ красно-бурымъ ядромъ и красновато-бѣлою заболонью, хорошо рѣжется и полируется: блестяща, очень вязка и довольно тверда. Щѣнится столярами; идетъ на рѣзьбу винтовъ и на рукоятки молотовъ и т. п. инструментовъ.

Береза есть растеніе, свойственное умѣренному и холодному климату. На сѣверѣ береза заходитъ до 62° сѣв. широты; южная граница распространенія березы получится, если соединить линіею Царицынъ, Каменецъ-Подольскъ и Славянскъ. Въ сѣверной и средней полосѣ Россіи береза—одно изъ распространеннѣйшихъ деревьевъ. Продолжительность жизни около 100 лѣтъ. Древесина безъ ядра, однородная, бѣлаго цвѣта, легкая, вязкая, довольно крѣпка, но мало прочная, особенности въ сырости и легко коробится. Вслѣдствіе этого береза употребляется на постройки сравнительно рѣдко; лишь за недостаткомъ хвойнаго лѣса. Чѣмъ бѣлѣе березовая древесина, тѣмъ она лучше.

Иногда внутренняя часть древесины окрашена въ шоколадный цветъ (ложное ядро). Это дурной признакъ, указывающій на начало загнивания. Стволъ у березы, въ противоположность большей части остальныхъ нашихъ лиственныхъ породъ, часто прямой, ровный и высокий. Главное примѣненіе березы имѣеть въ домашнемъ быту для изготавленія саней, тѣлегъ, земледѣльческихъ орудій и пр. Кора березы или „беста“ играетъ въ строительномъ дѣлѣ роль изолирующего материала (напр. идетъ для обвертыванія концовъ балокъ) вслѣдствіе того, что не пропускаетъ сырости и не гниетъ. Зависитъ это отъ содержаніи бестою значительного количества березовой смолы.

Особый видъ березы — карельская (встрѣчаемый въ лѣсахъ Финляндіи и сѣверной Россіи) имѣеть красивую древесину съ черными жилками, разсѣянными между волнообразно изгибающимися древесными волокнами. Она идетъ въ столярномъ и токарномъ дѣлѣ для изготавленія разныхъ мелкихъ подѣлокъ (шкатулокъ, ящиковъ и т. п.). Древесина карельской березы значительно тяжелѣе обычновенной и, вслѣдствіе неправильного расположенія волоконъ, почти не раскалывается, она поэтому является удобнымъ материаломъ для выточки напр. шаровъ.

Липа. Древесина липы рыхлая, мягкая, мало прочная, вслѣдствіе чего липа рѣдко употребляется на постройки. Охотно строятся нашими крестьянами липовые бани ради „легкаго пара“. Кора липы имѣеть гораздо большее значеніе чѣмъ превесина. Изъ внутренняго слоя коры изготавливаютъ лубъ и мочало. Также весьма цѣнится липовый уголь. „Лыко“, изъ которого наши крестьяне плетутъ себѣ лапти есть кора молоденькихъ липокъ (отъ 3—10 лѣтъ).

Осина. Древесина мягкая, желтовато-блѣлая, рыхлая. Въ сухомъ мѣстѣ довольно прочна, но въ сыромъ скоро загниваетъ. Ядро отсутствуетъ. Тамъ где мало хвойнаго лѣса осина часто употребляется на постройки (напр. въ Тамбовской и Пензенской губ.). Но главное примѣненіе имѣеть осина для изготавленія, такъ называемаго, „щепнаго товара“ (блюда, ковши, миски, чашки, корыта, лопаты и пр.) благодаря тому, что хорошо рѣжется ножомъ, чисто и легко обтачивается на токарномъ станкѣ, наконецъ мало коробится и трескается.

Ольха. Древесина ольхи, красноватаго цвета, лягка, ломка, сильно коробится; на открытомъ воздухѣ быстро портится, а потому на постройки идетъ весьма рѣдко. Но подъ водой и въ постоянно сырой землѣ ольха весьма прочна, а потому иногда употребляется для устройства колодезныхъ срубовъ, водопроводныхъ трубъ и другихъ подводныхъ сооруженій. Вслѣдствіе легкой обработки столярными инструментами часто употребляется въ столярномъ дѣлѣ.

Ясень. Древесина свѣтло-желтаго цвета, съ шелковистымъ блескомъ на продольномъ разрѣзѣ. Крѣпка, вязка и упруга, но мало

прочна на открытомъ воздухѣ, а потому не употребляется на постройки. Довольно обширное примѣненіе имѣетъ въ столярномъ и экипажномъ дѣлѣ.

Кленъ. Древесина желтовато-блѣлая, тонкаго сложенія, очень красива въ расколѣ, тяжела, тверда, мало коробится и трескается, отлично принимаетъ политуру и легко обрабатывается различными инструментами. Примѣняется главнымъ образомъ въ токарномъ, столярномъ и каретномъ дѣлѣ. На постройки не употребляется вслѣдствіе дороговизны и малой прочности на воздухѣ.

Ива и тополь для построекъ не примѣняется. Упомянемъ лишь, что ива благодаря свойству быстро укореняться употребляется иногда для укрѣпленія откосовъ.

Кромѣ перечисленныхъ породъ отечественныхъ деревьевъ, для декоративной отдѣлки помѣщений и мебели употребляются и нѣкоторыя сорта привозныхъ деревьевъ: красное дерево (не коробится), бакаутъ (очень твердое и тяжелое), полисандръ, черное дерево и т. д.

Техническія свойства дерева.

Важнѣйшая въ строительномъ смыслѣ свойства дерева суть слѣдующія: *влажность, удѣльный вѣсъ, твердость, крѣпость* (сопротивление различнымъ механическимъ усилиямъ) *колкость, гибкость и прочность*. Тѣ или другія свойства дерева бываютъ различны не только у деревьевъ различныхъ породъ, и у различныхъ деревьевъ одной и той же породы, но и у одного и того же дерева въ разныхъ его частяхъ, что обусловливается неодинаковыми климатическими условіями, разнообразными почвами, разностью возраста и назначеніе различныхъ частей дерева. Поэтому и на цифры, иллюстрирующія вышеназванныя свойства, слѣдуетъ смотрѣть, какъ на болѣе или менѣе приблизительны.

Влажность дерева. Свойства дерева находятся въ тѣсной зависимости отъ количества содержащихся въ немъ соковъ, а такъ какъ послѣднія представляютъ собою водный растворъ различныхъ органическихъ и минеральныхъ веществъ, то слѣдовательно и отъ процентнаго отношенія вѣса содержащейся воды къ общему вѣсу дерева, т. е. отъ его влажности. Количество влаги неодинаково въ различныхъ частяхъ одного и того же дерева. Корни наиболѣе влажные части, наименѣе—часть ствола, ближайшая къ сердцевинѣ. Также количество соковъ въ растущемъ деревѣ бываетъ далеко не одинаково въ разное время года. Долгое время полагали, что деревья нашего климата наименѣе сочны зимою и наиболѣе весною, но этотъ взглядъ опровергается данными опытовъ Hartig'a, приведенными въ нижеслѣдующей таблицѣ.

Опыты были произведены надъ 30 различными породами лѣса 16 л. возраста.

	Декабрь. Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Сентябрь.	Ноябрь.
Твердыхъ лиственныхъ породъ: дубъ, красный букъ, ильмъ	41% ₀	38	36	36	39	35	39	38	34
Мягкихъ лиственныхъ породъ: липа, вязъ, каштанъ	53	53	48	47	47	47	50	47	45
Хвойные	60	58	59	54	60	61	60	58	54
Въ среднемъ	51,3	49,6	47,6	46,3	48,6	47,6	49,6	47,6	44,3

Изъ этой таблицы видно, что наибольшая влажность у породъ лиственныхъ приходится на мѣсяцъ январь и февраль, а у породъ хвойныхъ—январь.

Въ среднемъ можно принять, что въ растущемъ деревѣ около 50% влаги; содержаніе же влаги въ свѣже срубленномъ деревѣ выражается слѣдующими цифрами:

Дубъ	24,0	вѣс. %	Осина	43,7	вѣс. %
Береза	30,8	"	Ильмъ	44,5	"
Ель	37,1	"	Пихта	45,2	"
Сосна	37,7	"	Тополь	51,0	"
Красный букъ	39,7	"	Ива	60,0	"
Липа	41,1	"			

Свѣже срубленное дерево на воздухѣ постепенно теряетъ свою влагу: усыхаетъ, но лишь до извѣстного предѣла. Опыты Шевандье показали, что наибольшую потерю влаги обнаруживаетъ дерево послѣ 18 мѣсяцевъ лежанія на открытомъ воздухѣ. При дальнѣйшемъ лежаніи на воздухѣ дерево вновь начинаетъ притягивать влагу изъ атмосферы. Дерево высушенное на вольномъ воздухѣ называется воздушно-сухимъ или полусухимъ. Такое дерево содержитъ еще 20—15% воды. До 8—10% возможно понизить влагу, употребляя для сушки сухой воздухъ при 20° С.; дальнѣйшее же испареніе воды достигается лишь въ искусственныхъ сушильняхъ.

Быстрота просыханія дерева зависитъ отъ многихъ условій: 1) отъ величины испаряющей поверхности: доски сохнутъ быстрѣе бревенъ; дерево въ корѣ высыхаетъ медленнѣе дерева со снятою корою; 2) отъ состояніи погоды: вѣтеръ при жарѣ сильно ускоряетъ сушку; 3) отъ рода и строенія древесины; рыхлая древесина просыхаетъ скорѣе, чѣмъ плотная; заболонь быстрѣе спѣлой древесины. Высушеннное дерево способно на воздухѣ вновь впитать въ себѣ влагу. Искусственно-высушеннное дерево въ теченіе сутокъ поглощаетъ изъ воздуха до 20% влаги. Будучи погружено въ воду, при долгомъ лежаніи, дерево можетъ вдвое увеличиться въ вѣсѣ.

Удѣльный вѣсъ дерева. Собственно древесина безъ поръ, содержащихъ воздухъ тяжелѣе воды. Удѣльный вѣсъ собственно древесины 1,1—1,9. Если же дерево не тонетъ въ водѣ, то благодаря присутствію воздуха въ порахъ, поникающаго ея у. в. Свѣже срубленная древесина тяжелѣе сухой, какъ показываютъ цифры слѣдующей таблицы.

УДѢЛЬНЫЙ ВѢСЪ ДЕРЕВЬЕВЪ

	Свѣжесрубленныхъ.	Высушенныхъ на воздухѣ.
--	-------------------	----------------------------

Дубъ	1,07	0,78
Ель	0,735	0,48
Сосна	0,73	0,57
Липа	0,73	0,46
Тополь	0,86	0,53
Бѣлый букъ	1,0	0,72

Удѣльный вѣсъ дерева находится въ зависимости отъ ширины клѣточекъ и сосудовъ и отъ толщины стѣнокъ ихъ оболочекъ. Съ удѣльнымъ вѣсомъ связаны, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, нѣкоторыя важнѣйшія техническія свойства дерева, какъ-то: крѣпость, твердость, прочность. Изъ хвойныхъ породъ большими удѣльными вѣсомъ обладаютъ породы съ узкими годовыми кольцами, напр. сѣверная сосна плотнѣе южной. Наоборотъ для лиственныхъ породъ широкіе годовые слои и кольцеобразно расположенные поры даютъ указанія на большую плотность. Удѣльный вѣсъ находится также въ зависимости отъ климатическихъ и почвенныхъ условій. Сосна, выросшая на свѣжей песчаной почвѣ рудовая будетъ тяжелѣе мендовской, т. е. выросшей на почвѣ сырой и глинистой. Южная сосна легче сѣверной. Старая деревья тяжелѣе молодыхъ и т. п.

Крѣпость дерева или сопротивляемость его механическимъ усилиямъ. Различаютъ сопротивляемость растяженію, сжатію, изгибу, склоненію, кручению и др. При сужденіяхъ о прочности дерева не слѣдуетъ упускать изъ вниманія, что связь между волокнами гораздо слабѣе самихъ волоконъ. На сопротивленіе дерева оказываютъ вліяніе многія обстоятельства: 1) строеніе древесины; 2) условіе роста (питаніе,

почва, на которой дерево произрастает); 3) время рубки; 4) степень влажности и 5) удельный вес и др. При высушивании дерева сопротивление его ростет. Хвойные деревья срубленные зимой на 20% прочнее срубленных летом (Баушингер). Хорошее питание и подходящая почва увеличивает крепость древесины. Сердцевинная части слабее периферических; плотная древесина представляет большее сопротивление, нежели древесина легкая и рыхлая^{*)}. Такъ какъ сопротивляемость дерева находится въ зависимости отъ % содержания влаги, то при производствѣ опыта, для полученія результатовъ между собою сравнимыхъ, необходимо принимать это обстоятельство во вниманіе. Баушингеръ предлагаетъ за норму принимать содержаніе воды въ 15% (дерево воздушной сушки).

Коэффиціентъ упругости E для ели, сосны, дуба и бука можно принять $= 120.000$; предѣль упругости T_e (при растяжениі) $= 270$; T_e (при сжатіи) $= 120$. Наибольшее упругое удлиненіе $\frac{T_e}{E}$ для дуба $= 0,004$;

для сосны $= 0,002$. Величина $\frac{T_e}{E}$ характеризуетъ пригодность материала для изготавленія пружинъ и рессоръ. Въ этомъ отношеніи дерево занимаетъ среди другихъ строительныхъ материаловъ одно изъ первыхъ мѣсть. Такъ напр. наибольшее упругое удлиненіе рессорной стали около 0,002.

Методы определенія сопротивленій дерева. Такъ какъ въ постройкахъ дерево почти исключительно сопротивляется или сжатію или изгибу, то обыкновенно и испытываютъ его сопротивленіе для этихъ двухъ случаевъ. Для определенія сопротивленія дерева разстяженію разрываются на специальныхъ приборахъ (напр. при помощи машины Вердера) на круглые или плоскіе образцы дерева (фиг. 256 и 257), помѣщая ихъ въ захваты машины. Образцы для испытанія на сжатіе имѣютъ обыкновенно видъ квадратныхъ призмъ съченія 8×8 или 10×10 сант., и 15—20 сант. высоты. Ихъ раздавливаются при помощи гидравлическихъ или иныхъ прессовъ. Для испытанія на изгибъ располагаютъ балку на двухъ опорахъ, нагружаютъ ее посрединѣ и, постепенно увеличивая нагрузку, доводятъ до разрушенія. Для испытанія на кручение одинъ конецъ бруска, обточенного на токарномъ станкѣ, укрепляютъ неподвижно, а къ другому прикладываютъ пару силъ.

Сопротивленіе растяжению. Такъ какъ отдельные волокна значительно крѣпче связи между ними и такъ какъ сопротивленіе иногда еще болѣе ослабляется „сердцевинными лучами“, то различаются: 1) сопротивленіе разрыву вдоль волоконъ, 2) сопротивленіе по направленію сердцевинныхъ лучей (радиальное) и 3) сопротивленіе по направленію касательной къ сердцевиннымъ лучамъ (тangentальное). Сопротивленіе

*) Медленно выросшее дерево крѣпче интенсивной культуры.

дерева разрыву вдоль волоконъ, значительно выше сопротивлениі его поперекъ волоконъ и по направлению сердцевинныхъ лучей. Принимая сопротивление вдоль волоконъ = 1, получаемъ по Nördlinger'у — сопротивление радиальное = 0,1 и тангенциальное = 0,09. Такъ какъ на сопротивлениі дерева вліяеть очень много факторовъ (удѣльный вѣсъ, строеніе древесины, время рубки, порода дерева, климатическая усло-вія, степень влажности и др.) то понятно, что и цифры, выражаящія результаты опытовъ въ данномъ направлении, должны быть весьма разнообразны. Для расчетовъ можно принять временное сопротивление растяженію $T_r = 800$ килгр. на кв. сант. для ели; 900 килгр. для сосны и 1000 — для бука и дуба. Коеффиціентъ прочности *) принимаютъ приблизительно = 10. Поэтому прочное сопротивление для названныхъ породъ выразится слѣдующими цифрами:

	Ель.	Сосна.	Дубъ.	Букъ.
Прочное сопротивление T				
въ килгр. на кв. сант.	60	100	100	100

Сопротивление дерева сжатію. Сопротивление дерева сжатію вдоль волоконъ. Многочисленныя опыты доказали, что сопротивление дерева сжатію почти въ два раза менѣе сопротивление его растяженію. Международная конференція по испытанию материаловъ указали, что пробы на сжатіе и на изгибъ могутъ служить мѣрою крѣпости и рабочей способности дерева. Bauschinger произвелъ многочисленныя изысканія надъ определеніемъ зависимости сопротивленія сжатію отъ степени влажности и удѣльного вѣса.

Опыты эти доказали, что сопротивление сжатію возрастаетъ пропорционально удѣльному вѣсу дерева и тѣмъ болѣе, чѣмъ дерево суще. Зависимость между сопротивлениемъ сжатію β и удѣльнымъ вѣсомъ для хвойныхъ деревьевъ со склоновъ Вогезъ Bauschinger выразилъ слѣдующей формулой $\beta = [1000 \times \delta - 100]$ килгр. на кв. сант. Затѣмъ оказалось (что справедливо также и для сопротивленія растяженію), что сопротивление зависитъ не отъ абсолютной ширины годичного слоя, а отъ относительной ширины весенней и осенней части годичного слоя.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ.

Породы.	Временное сопротивление сжатію T_r	Прочное сопротивление сжатію T .
Ель	400	50
Сосна	450	60
Лубъ	500	80
Букъ	500	80

Сопротивление дерева смятию, т. е. сжатію перпендикулярному къ волокнамъ.—Этотъ вопросъ имѣть серьезное значеніе при испыта-

*) Т. е. отношеніе величины разрушающей нагрузки къ безопасному грузу.

ніяхъ породъ лѣса, предназначенныхъ на желѣзнодорожныя шпалы. Вотъ нѣкоторые результаты большого числа опытовъ произведеныхъ лабораторіей Инженеровъ Путей Сообщенія, съ цѣлью выясненія вопроса относительно сопротивленія шпалъ смятію *).

	a	b
Сосновая шпала	500—318	клгр. на кв. сант. **)
Дубовая шпала (изъ Бельгіи)	400—80	" " "
Буковая шпала (съверъ Франціи)	122—124	" " "
Еловая шпала	24—314	" " "

Таблица, содержащая результаты опытовъ проф. Н. А. Бѣлелюбскаго. Среднія цифры, выражающія сопротивленіе растяженію и раздробленію вдоль и поперекъ волоконъ.

	Сосна.	Ель.	Дубъ.	Береза.	Кедръ.
Сопротивленіе растяженію	384	311	454	442	217
Сопротивленіе раздробленію парал. волок.	194	163	222	226	117
Начало смят. перп. волок.	25	—	70	55	—
Начало раздр. " "	70	—	100	80	22

Сопротивленіе дерева скальванію. Какъ известно, скальваніе дерева есть срѣзываніе его силами параллельными волокнамъ. Въ слѣдующей таблицѣ приведены результаты опытовъ Журавскаго надъ сопротивленіемъ разрыву, сжатію и скальванію дуба и сосны.

	СОПРОТИВЛЕНИЕ.		
	Разрыву.	Раздробленію.	Срѣзыванію.
	Клгр. на кв. сантиметръ.		
Слабая сосна	400	200	50
Дубъ и крѣпкая сосна	800	400	75

*) а—кубки вырѣзанные изъ заболони.

б— " " " сердцевины.

**) Усилие дѣйствовало къ волокнамъ.

Цифры эти указывают, что дерево сопротивляется очень слабо скальванию, что и следовало ожидать въ виду слабой связи между отдельными волокнами дерева. Во всѣхъ употребительныхъ деревянныхъ соединеніяхъ действуютъ силы, стремящіяся произвести скальваніе, вслѣдствіе этого проекты деревянныхъ сооруженій слѣдуетъ составлять такъ, чтобы части ихъ подвергались сжатію, но не растяженію. Действительно, чтобы произвести растягивающіе усилия, необходимо приходится иметь дѣло съ врубками, а следовательно и съ сопротивленіемъ скальванію, тогда какъ сжимающія усилия могутъ быть приложены къ дереву безъ врубокъ (Кирпичевъ). Опыты, произведенны Tetmajerомъ и Bauschingerомъ показали, что сопротивленіе скальванію, а также сопротивленіе сжатію и растяженію, находится въ зависимости отъ удѣльного веса. Кромѣ того сопротивленіе дерева зимней рубки болѣе сопротивленія дерева рубки лѣтней.

Сопротивление дерева изгибу. Вмѣстѣ съ сопротивленіемъ дерева сжатію, сопротивленіе изгибу даетъ, какъ было уже замѣчено, достаточный материалъ для сужденія о крѣпости дерева вообще. Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены некоторые результаты опытовъ Tetmajera надъ изгибомъ деревянныхъ балокъ.

Порода дерева.	Коэффициентъ упругости.	Предѣлъ упругости.	Временное сопротивление.	Влажность въ %.
		Килгр. на кв. сантиметръ.		
Сосна	85.650	188	409	20,9%
Ель	89.340	210	435	15,9%
Дубъ	99.410	216	601	26,2%
Лиственница	105.570	208	542	17,8%
Букъ	132.900	253	720	—

По опытамъ Bauschinger'a коэффициентъ упругости и предѣлъ упругости при изгибѣ возрастаютъ съ увеличеніемъ у. в. сухой древесины. Влажность же уменьшаетъ коэффициентъ упругости и временное сопротивление.

Гибкость. Гибкостью называются способность дерева гнуться до известного предѣла не ломаясь и сохраняя приобрѣтеннную форму. Степень гибкости находится въ тѣсной зависимости отъ содержания влажности. Свѣже срубленные деревья, также молодого возраста и пропитанные водою обладаютъ наибольшою гибкостью. Высушивание какъ естественное на воздухѣ, такъ и искусственное понижаетъ степень гибкости. Всѣмъ известно, что напр. вымачивание и распаривание уве-

личиваетъ эту способность, а поэтому къ нимъ часто прибѣгаютъ, какъ въ техникѣ, такъ и въ общежитіи при изготавленіи обручи, косяковъ, ободьевъ колесъ и т. п. Если принять гибкость дуба за 100, то гибкость другихъ породъ выразится слѣдующими цифрами:

Дубъ.	Букъ.	Ель.	Сосна.
100	95	75	70

Колкость—есть способность дерева расщепляться вдоль волоконъ. Сучковатость уменьшаетъ колкость; сырая древесина колется легче сухой. Замораживаніе уменьшаетъ колкость. Хвойные деревья вообще колются легче лиственныхъ. Наконецъ сопротивленіе раскалыванію меньше (въ 1—3 раза) по направленію сердцевинныхъ лучей, чѣмъ по касательнымъ къ годичнымъ слоямъ.

Твердость дерева служитъ для опредѣленія степени его изнашиванія и относительной пригодности для токарной, столярной и плотничной обработки. Твердость дерева находится въ зависимости отъ его удѣльного вѣса (болѣе или менѣе пропорціонально послѣднему), также отъ степени его влажности. Ядро обыкновенно тверже заболони; осенняя части годичныхъ колецъ тверже весеннихъ. По уменьшающейся твердости деревья располагаются такъ: бакаутъ, кленъ, красный букъ, ильмъ, дубъ, сосна, ель, береза, тополь, ива, липа и т. д.

Прочность дерева. Изъ нѣсколькихъ срубленныхъ (мертвыхъ) деревьевъ то будетъ прочнѣе, которое способно больше сохраняться на воздухѣ или подъ водой не разрушаясь, слѣдовательно не утрачивая своихъ важнѣйшихъ въ техническомъ смыслѣ свойствъ. Прочность дерева находится въ зависимости отъ слѣдующихъ причинъ.

Отъ структуры древесины. Наибольшою прочностью обладаютъ породы съ ядромъ, особенно въ среднемъ возрастѣ (подъ старость ядро легко загниваетъ) съ сильно развитою осеннюю частью годичнаго слоя. Плотная, тяжелая древесина лучше противостоитъ разрушающему дѣйствію атмосферныхъ дѣятелей, нежели древесина легкая и рыхлая. Наиболѣе прочна считается часть древесины между заболонью и сердцевиною. Значительное содержаніе смолы, узкіе слои и мелкія поры хвойныхъ породъ гарантируютъ ихъ прочность. Также увеличиваетъ прочность дерева содержаніе жирныхъ летучихъ масель.

Отъ качествъ растительныхъ соковъ. Растительные соки оказываютъ огромное влияніе на прочность дерева. Какъ мы увидимъ впослѣдствіи, толчекъ къ разложенію древесины даютъ различные микрорганизмы, попадающіе изъ атмосферы. Наилучшимъ питательнымъ материаломъ для этихъ микроорганизмовъ служать органическія (особенно белковыя вещества, содержащіяся въ сокѣ. Спѣлая древесина, какъ содержащая менѣе соковъ труднѣе загниваетъ чѣмъ заболонь.

Отъ условій роста. Дерево, выросшее на просторѣ, при обильномъ солнечномъ свѣтѣ, даетъ древесину болѣе прочную, чѣмъ дерево вырос-

шее въ густомъ насажденіи. Жирная и сырая почва оказываетъ вообще вредное вліяніе на прочность древесины. Мы знаемъ, что особенно прочна оказывается такъ наз. кандовая сосна, выросшая на глубокой и сухой песчаниковой почвѣ.

Отъ удѣльного вѣса. Изъ двухъ деревьевъ одной и той же породы—болѣе тяжелое въ то же время и болѣе прочное. Но при сравненіи древесины разныхъ породъ, оказывается, что удѣльный ея вѣсъ не находится въ связи съ прочностью. Такъ напр. болѣе легкія хвойныя породы прочнѣе породъ тяжелыхъ (напр. бук, березы, клена и др.).

Отъ времени рубки. До сихъ поръ еще не установлено согласіе относительно того, какое дерево прочнѣе: зимней или лѣтней рубки, хотя съ незапамятныхъ временъ у различныхъ народовъ сложилось убѣжденіе, что дерево зимней рубки прочнѣе срубленного весною и лѣтомъ. У нѣмцевъ на этотъ счетъ сложилась даже слѣдующая поговорка:

Wer sein Holz in der Christ nacht fällt,
Dem sein Gebäude zehnfach fällt;
Denn Fabian, Sebastian
Da fängt der Saft schon gehenau.

Повѣрье это не лишено однако вѣроятности. Дѣйствительно, зимою, хотя деревья и содержатъ сравнительно больше соковъ, но послѣдніе состоять почти изъ одной чистой воды. Весною же и лѣтомъ, когда жизнедѣятельность деревьевъ проявляется наиболѣе интенсивно, соки содержать бѣлковыя и другія вещества, весьма склонныя къ загниванію.

Отъ среды, въ которой примѣняется или сохраняется дерево. Въ сырой или умѣренной влажной песчаной или глинистой почвѣ дерево сохраняется долго; въ сухой песчаниковой—короткое время; въ известковой—весма не долго. Особенно вредно дѣйствуетъ не прочность дерева поперемѣнное высыханіе и смачивание грунта. Подъ водою же (если только вода чистая и проточная) дерево сохраняется хорошо. Особенно значительную прочность при храненіи подъ водой обнаруживаютъ бѣлый букъ, дубъ, вязь, сосна. Это явленіе объясняется 1) выщелачиваніемъ водою легко загниваемыхъ бѣлковыхъ веществъ; 2) устраненіе доступа воздуха съ его зародышами микроорганизмовъ и 3) постепеннымъ уплотненіемъ дерева отъ давленія воды.

Въ сухомъ помѣщеніи дерево сохраняется долго. Въ сырьемъ, неотапливаемомъ, съ плохую вентиляціею, т. е. съ малымъ притокомъ свѣжаго воздуха, дерево быстро разрушается въ теченіе какихъ нибудь 4—5 лѣтъ. На открытомъ воздухѣ, при періодическомъ смачиваніи дождемъ и высушиваніи солнечною теплотою дерево также портится очень быстро. Это объясняется тѣмъ, что при этихъ условіяхъ древесина дѣлается болѣе рыхлою, образуются многочисленныя трещины—обстоятельства способствующія, разумѣется, проникновенію различныхъ возбудителей гнили. Ниже приводится таблица Mothes'a, въ которой

приведена прочность различныхъ древесныхъ породъ при различныхъ условіяхъ храненія.

Название породъ.	Подъ водою.	Чередующее смачивание и высыханіе.		Въ посто- янно сухомъ помѣщеніи.
		На воздухѣ.	При отсут- ствіи воздуха.	
Кленъ	20	10	5	1000
Береза	10	5	3	500
Букъ бѣлый	750	80	130	1000
„ красный	10	20	5	800
Дубъ	700	120	200	1800
Ольха	800	5	2	400
Ясень	10	20	3	500
Пихта	60	45	20	900
Сосна	500	80	120	1000
Тополь	10	3	1	500
Ель	70	50	25	900
Вязь	1000	100	180	1500
Ива	20	5	4	600

По этой таблицѣ наиболѣе прочными оказываются дубъ, вязь (ильмъ) и сосна; средней прочности: букъ, ольха, ясень и ель, и мало прочными: береза, тополь и ива.

Пороки дерева.

Къ порокамъ дерева относятся различные уродливости и неправильности въ его строеніи, которыя иногда бросаются въ глаза при поверхностномъ осмотрѣ, но чаще скрытыя наружныя и внутреннія поврежденія, происходящія или отъ ненормальныхъ условій развитія или отъ поврежденія механическими усилиями, также насѣкомыми.

Къ порокамъ дерева относятся:

Трещины. Сердцевинные трещины (изобр. на ф. 258). Онъ происходятъ отъ усыханія части древесины, ближайшой къ сердцевинѣ и идутъ по радиусамъ отъ сердцевины, постепенно утоняясь къ окружности. Сердцевинная трещина, идущая вдоль всего ствола называется „метикомъ“ (ф. 259). Эти трещины на растущемъ деревѣ не замѣтны и усматриваются лишь по снятіи коры. Нерѣдко едва замѣтная на первый взглядъ трещина съ течеіемъ времени увеличивается. Трещины вредны ибо онъ 1) уменьшаютъ количество полезной древесины и 2) облегчаютъ доступъ въ дерево различнымъ паразитамъ и микроорганизмамъ. Сердцевинные трещины порокъ очень распространенный и къ браковкѣ деревьевъ съ подобными пороками слѣдуетъ относиться осторожно. Напримеръ, если бревно предназначено къ распиловкѣ на доски и если направлѣніе трещинъ совпадаетъ съ направлѣніемъ распиловки, то разумѣется подобный деревья браковать не приходится. Другое дѣло, если напр. метикъ не лежитъ въ одной плоскости, но спирально извивается. Подобное дерево не пригодно въ строительномъ дѣлѣ.

Вѣтреницы или **вѣтрянки**—также сердцевинные трещины, но болѣе мелкія и встрѣчающіяся въ большемъ количествѣ. Часто эти трещины бываютъ наполнены рыхлой, трутообразной массой. Предполагаютъ, что они происходятъ вслѣдствіе частаго раскачиванія дерева при уже существующей дряблости послѣдняго.

Морозовины (зяблины, морозобой). Эти трещины (ф. 260) также идутъ по радиусамъ, но начинаются не отъ сердцевины, но отъ коры, постепенно съужаясь и сходя къ сердцевинѣ на нѣтъ. Причиною ихъ служатъ сильные морозы, чередующіеся съ внезапною оттепелью. Эти трещины иногда узнаются по разрывамъ коры; у лиственныхъ же породъ часто по валику, образующемуся у мѣста трещинъ. Часто морозовины затягиваются слѣдующими годичными слоями и тогда ихъ трудно замѣтить.

Облупы или отлупы (ф. 261) суть трещины между отдѣльными годичными кольцами и образуются вѣроятно вслѣдствіе неравномѣрнаго развитія двухъ сосѣднихъ слоевъ. При всякихъ трещинахъ возможность примѣненія дерева къ дѣлу зависитъ отъ величины поврежденія и отъ того, находится ли уже древесина въ состояніи гнилостнаго процесса или нѣтъ.

Неправильности въ расположениіи волоконъ дерева. *Свилеватость.* Если сдѣлать въ деревѣ съ подобнымъ порокомъ продольный разрѣзъ, то усмотримъ, что волокна расположены не по прямой линіи, но волнообразно. При распиловкѣ подобного дерева на балки или доски неизбѣжно перерѣзываются волокна, что въ свою очередь ведетъ къ пониженію крѣпости дерева. Свилеватое дерево очень трудно раскалывается поэтому предпочитается для изготавленія ручекъ инструментовъ. Также цѣнится для нѣкоторыхъ токарныхъ и столярныхъ работъ свилеватое дерево (напр. корельская береза, дикій каштанъ, иногда дубъ).

за красоту узора древесины. Для частей же сооружений, подверженных изгибающимъ усилиямъ, балки и доски изъ свилеватаго дерева, разумѣется, не пригодны.

Косослой. При косослой волокна располагаются въ видѣ спирали около продольной оси ствола. Это весьма часто встрѣчающійся порокъ. Въ нѣкоторыхъ лѣсахъ большая часть деревьевъ страдаетъ этимъ порокомъ. Косослойность можно узнать по спиральному расположению трещинъ. То что было сказано относительно вліянія свилеватости на крѣпость дерева, относится и къ косослойности. Дерево съ подобнымъ порокомъ рациональнѣе примѣнять въ цѣломъ видѣ, а не распиливать. Причина свилеватости и косослойности еще не выяснена.

Оспины суть свилеватыя мѣста, занимающія небольшое мѣсто, напр. у сучка.

Ройки суть углубленія въ нижней части ствола, у корня.

Ненормальности въ развитіи пѣкоторыхъ частей ствола.

Двойная заболонь. Порокъ этотъ состоить въ томъ, что кромѣ нормальной заболони стволъ имѣть еще и вторую, ложную, происшедшую оттого, что нѣсколько слоевъ спѣлой древесины, ближайшихъ къ сердцевинѣ по мягкости и рыхлости напоминаютъ заболонь. Подобная деревья не слѣдуетъ употреблять въ строительномъ дѣлѣ. Изъ нихъ иногда возможно выпилить доски, избѣгая при этомъ захватывать часть древесины съ ложною заболонью. Причина образования двойной заболони лежитъ вѣроятно въ неудовлетворительномъ временномъ питаніи дерева или въ временныхъ же неблагопріятныхъ климатическихъ условіяхъ.

Пояса — отдѣльные годичные кольца или части ихъ, отличающіяся отъ сосѣднихъ физическими свойствами, напр. цвѣтомъ, плотностью и друг.

Сучковатость. Сучки показываютъ присутствіе бывшихъ вѣтвей. Вредъ отъ сучковатости зависитъ отъ размѣровъ и числа сучковъ: мелкие сучки безвредны, крупные же и въ большемъ числѣ помимо того, что уменьшаютъ сопротивленіе изгибу, затрудняютъ еще и обработку. *) Вследствіе этого при пріемкѣ лѣсного материала полезно заранѣе условиться относительно допускаемаго числа сучковъ, ихъ размѣровъ и взаимнаго расположения. Роговыми сучками называются сломанные и заросшіе въ древесинѣ ствола сучья. Вследствіе усушки они часто выпадываютъ; рѣже лишь трескаются. Выпаденіе сучьевъ, которые оставались живыми до свалки дерева, невозможно, ибо каждый годичный слой подобного сучка находится въ связи съ соответствующимъ годичнымъ слоемъ ствола. Сучки легко загниваютъ. Различаютъ нѣсколько видовъ гнили: крашивый сучекъ — губчатая масса бураго

*) Сучки обыкновенно тверже окружающей ихъ древесины.

цвѣта съ бѣлыми крапинками; табачный сучокъ (бурая масса, разсыпающаяся при высыханіи въ порошокъ); ивовый сучокъ (упругая масса). Крапивный сучокъ наиболѣе опасенъ, ибо зараза отъ него легко передается всему дереву. Рекомендуется вырѣзывать сучки изъ дерева и въ образовавшуюся дыру загонять деревянную пробку.

Различного рода пораженія дерева. Къ порокамъ дерева относятся также различного рода пораненія. Слѣдуетъ различать самопроизвольно возникающія раны отъ ранъ и поврежденій обусловленныхъ виѣшними механическими усилиями, напр. ударами топора, отламываніемъ вѣтвей, ударами отъ паденія соѣднаго дерева и т. п. Эти раны, при которыхъ обнажаются внутреннія живыя ткани растеній и которыя могутъ вызвать гніеніе древесины, принадлежать къ разряду патологическихъ. Многочисленныя же самовольно возникающія при жизни растенія пораненія (напр. при произвольномъ опаденіи отдѣльныхъ вѣточекъ, листьевъ, коры и т. д.) безвредны, ибо въ тотъ моментъ, когда образуется рана, готово уже, заранѣе выработанное растеніемъ средство для ея заживленія. Но и раны, причиненныя виѣшними механическими усилиями успѣшно заживаются растеніями безъ замѣтнаго вліянія на ходъ роста, если только онъ не слишкомъ велики. Во всякомъ случаѣ пораненія—явленіе непріятное и нежелательное, ибо оно и въ случаѣ заживленія понижаетъ общую сопротивляемость дерева механическимъ усилиямъ, (въ мѣстахъ зажившихъ слои древесины слабо связаны другъ съ другомъ) и кромѣ того въ обнаженной ранѣ легко можетъ задержаться сырость и попасть изъ атмосферного воздуха возбудители гнилостнаго процесса. Если рана произошла у дерева хвойной породы, то тотчасъ же начинается усиленное выдѣленіе смолы (засмолъ, скрянка), защищающей дерево отъ неблагопріятныхъ виѣшнихъ условій. У лиственныхъ деревьевъ въ этомъ случаѣ съ одной стороны въ сосудахъ возникаютъ особыя, „выполняющія“ клѣтки, которыя ихъ закупориваютъ, такъ что проникновеніе воды извнѣ въ сосуды совершаться не можетъ, а съ другой стороны вблизи раны образуется большое количество камеди, покрывающей, какъ пластырь обнаженную рану. Вотъ предварительная помощь, которую оказываетъ растеніе своему пораненному мѣсту. Всльдѣ за этимъ тотчасъ-же начинается процессъ „заживленія“. При этомъ процессѣ различаютъ два случая. Если камбіальный слой не поврежденъ и не высохъ, то покрытие раны происходитъ исключительно отъ этой ткани. Камбіальный слой выдѣляетъ клѣтки т. н. рубцовой ткани. При непрерывномъ дѣленіи этихъ клѣтокъ черезъ нѣсколько дней образуется затягивающій рану слой. Эта рубцовая ткань, окрашивающаяся подъ вліяніемъ свѣта въ зеленый цвѣтъ, скоро дифференцируется; внутрь отъ нея отлагаются элементы древесины, тогда какъ наружу—элементы луба. Другое дѣло, если камбій на обнаженной древесинѣ ствола засохъ прежде, чмъ онъ успѣлъ образовать „рубцовую“ ткань. Въ этомъ случаѣ воз-

становляющій процессъ идетъ „наплывомъ“ отъ краевъ раны. На краяхъ раны усиленно отлагаются новые слои древесины такимъ образомъ, что края раны постепенно сближаются и по окончательномъ ихъ сближеніи начинается отложеніе уже сплошныхъ слоевъ древесины. Иногда эти наплывы принимаютъ огромные размѣры, и, благодаря красотѣ рисунка слоевъ, такая древесина имѣть извѣстную цѣнность въ столярномъ дѣлѣ.

Поврежденіе дерева животными паразитами. Многочисленные виды перепончато-крыльыхъ и бабочекъ, ихъ гусеницы и личинки, затѣмъ различные жуки являются опасными врагами дерева, поѣдая его листья, устраивая въ древесинѣ жилища и питаясь при этомъ важнѣшими жизненными элементами растенія. Эти враги нападаютъ какъ на растущее дерево, такъ и на дерево срубленное. Для насъ представляютъ особый интересъ тѣ паразиты, которыхъ уничтожаютъ древесину уже срубленного дерева. Въ строительной техникѣ дерево находитъ примѣненіе какъ на поверхности земли, такъ и подъ водою. Къ наиболѣе опаснымъ паразитамъ, нападающимъ на дерево на воздухѣ, относится жукъ-точильщикъ (*Anobium*). Жукъ этотъ кладетъ въ деревѣ свои яйца; образовавшаяся личина затѣмъ пробуравливаетъ въ древесинѣ многочисленные каналы (червоточины), ослабляющія сопротивленіе дерева механическимъ усилиямъ, а иногда и совершенно его разрушающія. *) Наиболѣе опасными водяными врагами дерева являются молюски: свайный червь или шашень (*Teredo nautilus*) и бурильная раковина (*Pholas*). Шашень не выносить холода, а потому встречается лишь въ южныхъ моряхъ, у насть въ Черномъ морѣ, гдѣ приносить огромный вредъ портовымъ сооруженіямъ, быстро разрушая деревянныя сваи. Свайный червь напоминаетъ собою обыкновенного дождевого червя, но голова его покрыта твердою раковиною, которую онъ и производитъ свою разрушительную работу. Длина его около 25 см., толщина 1—1,5 см. Точить этотъ червь дерево по направленію волоконъ и, отличаясь необыкновенно плодовитостью, продѣлываетъ сравнительно въ короткій срокъ въ деревѣ миллионы ходовъ, выложенныхъ известью. На ф. 262 представленъ разрѣзъ древесины, пораженной этимъ паразитомъ. **) Фолады сверлять дерево перпендикулярно направленію волоконъ при помощи твердой раковины, въ которой они

*) Въ Закаспійскомъ краѣ огромный вредъ желѣзнодорожнымъ шпаламъ и телеграфнымъ столбамъ причиняютъ „термиты“—особый видъ бѣлыхъ муравьевъ.

**) Замѣчательно въ порчу шашнемъ дерева то, что ходы, продѣланные разными червями никогда не перекрещиваются; отдѣльныя особи по какому-то инстинкту минуютъ другъ друга, какъ бы они ни были близки.

заключены. Для борьбы съ названными паразитами наилучшимъ средствомъ является пропитываніе дерева консервирующими составами (напр. креозотомъ), о чмъ рѣчь будетъ позже.

Вліяніе влажности и мѣры противъ нея.

Къ числу важныхъ недостатковъ дерева относятся также легкая видоизмѣняемость формы различныхъ деревянныхъ издѣлій подъ вліяніемъ влажности.

Какъ мы уже видѣли, содержаніе влажности въ свѣже срубленномъ деревѣ можетъ доходить до 50% и болѣе его вѣса. При лежаніи на воздухѣ, дерево постепенно теряетъ свою влажность до 20—25% (воздушное сухое дерево). Измѣненіе во влажности дерева отражается на его объемѣ. При уменьшениі влажности объемъ дерева уменьшается, оно „усыхаетъ“. Это явленіе не являлось бы вреднымъ, если бы волокна древесины при этомъ сжимались бы равномѣрно по всѣмъ направлениямъ. Но дѣло въ томъ, что при усыханіи волокна сжимаются всего менѣе въ длину, нѣсколько болѣе по радиусамъ и всего болѣе по окружности годичныхъ колецъ. Въ среднемъ можно принять, что при переходѣ дерева изъ состоянія непосредственно послѣ сушки къ состоянію полусухому укороченіе волоконъ въ длину около 0,1%, по направлению сердцевинныхъ лучей (радіальное) около 5% и по окружности слоя 8—10%. Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены величины усушки (въ %) различныхъ породъ деревьевъ.

Название дерева.	Величина усушки въ процентахъ.		
	Вдоль волоконъ.	По радиусу.	По окружности.
Ель	0,08—0,12	2,4—2,9	6,7—6,2
Сосна	0,12	3,0	5,7
Дубъ	0,13	3,1	7,8
Ильмъ	0,12	2,9	6,7
Грабъ	0,4	6,7	10,9
Букъ	0,20	5,0	8,1

Кромѣ того наружные слои древесины сохнуть быстрѣе внутреннихъ, сжимаютъ послѣднія и могутъ при этомъ разорваться. Указаныя явленія обусловливаютъ появленіе трещинъ и особой деформаціи срубленной древесины, извѣстной подъ названіемъ „коробленія“. Бревно безъ коры растрескивается быстрѣе дерева съ корою, ибо виѣшній заболонный слой при отсутствіи коры быстро и сильно усыхаетъ. Еще легче растрескиваются брусья, т. е. бревна, обтесанныя съ четырехъ сторонъ. При этомъ расположеніе трещинъ зависитъ отъ положенія сердцевины въ фигурѣ поперечнаго сѣченія бруса (см. ф. 263—267). Наконецъ, если сырое бревно распилено на доски, то трещины появляются въ средней доскѣ, содержащей сердцевину ствола въ прочихъ же доскахъ обнаруживается коробленіе, при чемъ отдѣльныя доски обращаются выпуклостью къ центру ствола. Чѣмъ доска дальше отъ сердцевины, тѣмъ интензивнѣе обнаруживается коробленіе, зависящее отъ укороченія годичныхъ слоевъ (см. ф. 268). Высушеннное дерево при лежаніи на воздухѣ вновь притягиваетъ влагу, увеличиваясь при этомъ въ объемѣ. Эта деформація дерева носитъ название „разбуханія“. Также какъ и усыханіе, разбуханіе идетъ неравномѣрно по различнымъ направленіямъ и въ разныхъ частяхъ дерева (вдоль волоконъ разбуханіе наименьшее, а по окружности слоевъ—наибольшее), а потому и при этомъ явленіи имѣеть мѣсто „коробленіе“ дерева, происходящее, однако, въ направленіи обратномъ коробленію отъ усушки.

Разсмотримъ теперь, какія мѣры возможно принять для предупрежденія появленія трещинъ и коробленія, а также для уменьшенія вреда отъ этихъ явленій.

Мѣры противъ появленія трещинъ и коробленія. Какъ намъ уже извѣстно, трещины и коробленіе дерева обусловливаются измѣненіемъ въ немъ содержанія влажности, поэтому избѣгнуть эти недостатки возможно, придавъ дереву заранѣе ту степень сухости, которая будетъ окружать его впослѣдствіи. О способахъ сушки дерева будетъ сказано выше, теперь же замѣчу, что такъ какъ появленіе трещинъ обусловливается еще и скоростью испаренія, то сушка вообще должна вестись постепенно, что особенно относится къ древеснымъ матеріаламъ, идущимъ на столярныя подѣлки. Такъ напр., нѣкоторые сорта досокъ высушиваются вполнѣ лишь по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ. Средствомъ, предупреждающимъ деформацію уже высушеннаго дерева, является закрытие его поръ, т. е. покрытие дерева слоемъ какого-либо вещества, предохраняющаго его отъ проникновенія или выдѣленія влаги. Съ этою цѣлью дерево смолятъ, покрываютъ масляною краскою и лакомъ. Существуетъ еще цѣлый рядъ мѣръ, служащихъ если не для полнаго устраненія рассматриваемыхъ недостатковъ, то для ихъ парализованія въ большей или меньшей степени. Для примѣра мы разсмотримъ нѣсколько изъ нихъ, наиболѣе характерныхъ. 1) Намъ уже извѣстно, что возможно угадать направленіе прогиба бруска при его просыханіи. Если брускъ долженъ нести грузъ, то его кладутъ кверху

той стороной, которая по усушкѣ должна сдѣлаться выпуклою. Силы, коробящія брусья и тяжесть нагрузки взаимно уравновѣшиваются. 2) Положимъ, что поль настланъ изъ не вполнѣ высушенаго лѣса. Если доски прибиты къ полу двумя гвоздями (ф. 269), то неизбѣжно появятся трещины при усыханіи, если однимъ гвоздемъ, посерединѣ доски, то послѣднія покоробятся и между ними образуются щели. (ф. 270). Чтобы избѣгнуть подобныхъ послѣдствій просушки, не слѣдуетъ прибивать доски къ половымъ балкамъ до ихъ высыханія, но лишь сколотить вмѣстѣ и образующейся затѣмъ прозоръ задѣлать рейкою. Чтобы уменьшить коробленіе не прибитыхъ досокъ, концы загоняютъ въ пазы особой обвязочной доски или же доски соединяютъ между собою помощью шиповъ и т. п. При составленіи цѣлыхъ щитовъ изъ досокъ путемъ склеиванія, соотвѣтственнымъ выборомъ направленія волоконъ и расположения сердцевины, въ значительной степени уменьшаются могущее имѣть мѣсто формоизмѣненіе. Этого достигаютъ напр. располагая выпуклости годичныхъ слоевъ въ разныя стороны (ф. 271) или разрѣзая доски пополамъ и располагая отдельные половинки въ разныя стороны (ф. 272). Если бы выпуклость годичныхъ слоевъ досокъ была бы направлена въ одну сторону, то всѣ доски также покоробились бы въ одну сторону и получилась бы значительная деформація. Наконецъ вполнѣ возможно устранить коробленіе, если склеить деревянный щитъ изъ несколькиихъ рядовъ тонкихъ досокъ, положенныхъ другъ на друга такимъ образомъ, чтобы волокна одного ряда шли накрестъ волокнамъ другого (ф. 273).

Методы сушки дерева. Различаютъ сушку на корнѣ и сушку срубленного и раздѣленного на брусья, доски и т. п. дерева.

Сушка на корнѣ. Весною снимаютъ съ дерева часть коры и оставляютъ до слѣдующей зимы на корнѣ, когда его и срубаютъ. Пріемъ основанъ на прекращеніи притока древесныхъ соковъ, тогда какъ ихъ выдѣленіе непрерывно происходитъ透过 листья. Чаще срубаютъ дерево, обнажаютъ часть коры и, не трогая вѣтвей съ листьями, оставляютъ на лѣто лежать.

Сушка сортового лѣса. Различаютъ сушку на воздухѣ и сушку искусственную.

Сушка на воздухѣ состоится въ продолжительномъ храненіи лѣса въ штабеляхъ, защищенныхъ лишь навѣсомъ отъ атмосферныхъ осадковъ. Иногда для этой цѣли устраиваются специальные сараи съ приспособленіями для регулированія движенія воздуха т. е. скорости сушки. При складываніи бревенъ въ штабели необходимо принимать мѣры, дабы бревна между собою не соприкасались. Съ этой цѣлью ихъ перекладываютъ поперечными досками. Такъ какъ испареніе влаги черезъ торцы идетъ быстрѣе другихъ частей бревна, то торцы иногда обмазываютъ глиною, оклеиваютъ бумагою и т. п.

Искусственная сушка состоится въ дѣйствіи на дерево нагрѣтаго искусственнымъ образомъ воздуха или непосредственно продуктовъ го-

рѣнія топлива. Въ этомъ случаѣ устраиваются особыя сушильни-камеры, въ которыхъ высушиваемый лѣсъ либо складывается на нарахъ или въ штабеля, либо ввозится на тѣлежкахъ по рельсамъ, уложенными на днѣ камеры. На фиг. 274 изображена сушильная камера, въ которой лѣсъ сложенный въ штабели нагревается непосредственно продуктомъ горѣнія топлива, сжигаемаго въ гопливнике D, устроенному въ концѣ продолговатаго коридора A. Способъ этотъ весьма экономиченъ, ибо горячіе газы непосредственно дѣйствуютъ на лѣсъ; затѣмъ нѣть надобности въ устройствѣ искусственной вентиляціи, ибо пары воды вмѣстѣ съ продуктами горѣнія удаляются по борову въ дымовую трубу. Но способъ этотъ не безопасенъ въ пожарномъ отношеніи, ибо вмѣстѣ съ дымомъ могутъ залетать въ камеру и искры. Болѣе безопаснъ, но менѣе экономиченъ способъ, при которомъ испареніе влаги происходитъ нагрѣтымъ воздухомъ. Для этой цѣли на полу или въ стѣнахъ камеры устраиваются дымоходы, черезъ стѣнки которыхъ теплота продуктовъ горѣнія передается воздуху камеры или же проводятъ паръ черезъ систему металлическихъ трубъ, расположенныхъ подъ рѣшетчатымъ дномъ камеры. Температура въ подобныхъ сушильняхъ обыкновенно не выше 40° С. Непремѣннымъ условиемъ правильной сушки является какъ постепенное поднятіе, такъ и пониженіе температуры. Продолжительность сушки зависитъ какъ отъ размѣровъ лѣса, такъ и отъ его назначенія (бревна сушатся въ теченіе 15—20 дней, доски 2—3 сутокъ). Наконецъ мелкій, подѣлочный лѣсъ обыкновенно сушится въ самыхъ столярныхъ мастерскихъ съ какою цѣлью въ нихъ подъ потолкомъ устраиваютъ нары, на которыхъ и кладется высушиваемый лѣсъ. Нѣкоторые сорта подѣлочного лѣса сушатся по десяти и болѣе лѣтъ.

Болѣзни дерева.

Подъ болѣзнью дерева подразумѣвается разложеніе, разрушеніе его составныхъ частей вслѣдствіе протекающихъ химическихъ реакцій.

Подобныя разрушенія извѣстны подъ общимъ названіемъ гнили, а процессъ, ихъ обусловливающій, называется „гніеніемъ“.

Гніеніе.

Гніеніе дерева можетъ быть вызвано и поддержано или различными высшими растительными грибами (т. н. паразитными грибами) или же бактеріями—особыми микроорганизмами (пизомицеты). Собственно говоря процессъ гніенія не вполнѣ еще выясненъ; такъ напримѣръ, неизвѣстно, разлагается ли древесина подъ влияніемъ продуктовъ, выдѣляемыхъ микроорганизмами при ихъ развитіи, или портится потому, что микроорганизмы, питаясь составными частями дерева, разлагаютъ ихъ. Одно лишь достовѣрно извѣстно, что всегда процессъ

гніенія сопровождається мікроорганізмами і чи непрем'яннимъ усlovіемъ существоуванія ихъ являється ізвѣстное содер贯穿е влаги и кислорода. Впрочемъ пизомицеты могутъ жить и не въ присутствіи воздуха, получая кислородъ отъ гніючаго вещества. Для строительной практики собственно важно, что дерево портится, разлагается. Чѣмъ же характеризуется гніеніе? Сначала теряется связь между отдѣльными волокнами дерева; послѣдня утрачиваютъ свою гибкость и крѣпость: дерево становится дряблымъ. Затѣмъ съ развитиемъ процесса утрачивается и вообще связь между отдѣльными частицами древесины—она легко распадается въ порошокъ. Одновременно съ измѣненіемъ механическихъ свойствъ дерева, измѣняется также его цвѣтъ и свойственный данной породѣ запахъ. Вообще свѣтлая древесина бурѣеть, краснѣеть, зеленѣеть. (Гниль красная, зеленая, „синева“). Свойственный дубу характерный запахъ дубильной кислоты и хвойнымъ деревьямъ—запахъ скипидара, смолы—исчезаетъ. При нѣкоторыхъ видахъ гніенія древесина разпадается въ сухой порошокъ (сухая гниль). Наконецъ при ізвѣстныхъ усlovіяхъ сгнившая часть можетъ совершенно исчезнуть для глаза, превратившись въ различные газы. Съ химической точки зрѣнія гніеніе состоитъ въ распаденіи клѣтчатки на составныя части. То или другое направлениe реакції (поддерживаемое жизнедѣятельностью мікроорганізмовъ) зависитъ отъ усlovій, при которыхъ происходитъ гніеніе дерева. Клѣтчатка ($C_6H_{10}O_5$) состоитъ изъ углерода, кислорода и водорода. Количество кислорода въ ней недостаточно для превращенія всего углерода въ CO_2 и водорода въ воду, т. е. для полнаго окисленія клѣтчатки. Подобное окисленіе можетъ имѣть мѣсто лишь при доступѣ кислорода извнѣ, напр. изъ атмосферного воздуха. Если оно совершається быстро и при сильномъ повышенніи t° , то процессъ окисленія называется горѣніемъ; медленное же окисленіе клѣтчатки при обильномъ доступѣ воздуха, результатомъ которого является также полное разложеніе на CO_2 и H_2O , называется „тлѣніемъ“. При недостаточномъ количествѣ кислорода, процессъ окисленія составныхъ частей клѣтчатки, разумѣется, не можетъ идти до конца и въ результатаѣ остается углеродистое вещество: перегной или гумусъ. Подобное неполное окисленіе клѣтчатки можетъ въ природѣ совершаться либо на воздухѣ въ присутствіи значительного количества влаги, либо подъ водою, слѣдовательно, безъ доступа воздуха. Первый процессъ, при которомъ выдѣляются H_2O и CO_2 и остается до 60% С. въ видѣ гумуса—называется гумификаціей, а второй, характеризующійся обильнымъ выдѣленіемъ болотнаго газа CH_4 —лимификацией. Результатомъ обоихъ процессовъ, гумификаціи и лимификаціи является напр. образованіе торфа. Если влажность отсутствуетъ, то какъ извѣстно, дерево можетъ сохраняться безъ замѣтныхъ измѣненій въ теченіе тысячелѣтій (ящики изъ подъ египетскихъ мумій). Подобное, крайне замедленное разложение древесины, называется „мумификацией“.

Мы уже замѣтили, что вообще гніеніе немыслимо безъ присутствія микроорганизмовъ (пизомицетовъ). Разсмотримъ теперь условія ихъ жизни и питанія. Влага необходима для поддержанія ихъ жизнедѣятельности: при недостаткѣ влаги въ воздухѣ пизомицеты сохнутъ и дѣятельность ихъ прекращается. Такжѣ останавливаетъ ихъ дѣятельность, но не убиваетъ—низкая т°. Высокая же (свыше 100°) убиваетъ. Убийственно дѣйствуютъ на эти организмы также кислоты и различные минеральные яды (напр. суплема). Пищей для пизомицетовъ служатъ азотистыя (белковыя) вещества, углеводы, различныя минеральныя соли, т. е. какъ разъ составныя части растеній. Необходимо однако запомнить, что свернувшійся бѣлокъ не можетъ составлять для нихъ пищи: Температура наиболѣе благопріятная для развитія пизомицетовъ лежитъ въ предѣлахъ 20—35° С.

Разсмотримъ сначала разрушеніе дерева, вызываемое различными высшими растительными грибами (паразитными грибами). Подобныхъ грибковъ множество и каждый изъ нихъ характеризуется своеобразнымъ разрушениемъ древесины. Въ нашихъ лѣсахъ и строительной технике наиболѣе известна „сосновая губка“ (*Trametes pini*), вызывающая на древесинѣ хвойныхъ деревьевъ „красную гниль“. *Seratestoha piliferum*—грибъ, вызывающій синеву заболони хвойныхъ породъ; *polyporus salicimes* производитъ на осинѣ бѣлую и красную гниль; *Hydnus dinersideus*—бѣлую гниль на дубѣ и букѣ и наконецъ знаменитый „*Merulius lacrimans*“ или „домовый грибъ“. Такъ какъ разрушенія, производимыя послѣднимъ грибомъ въ деревѣ и деревянныхъ постройкахъ, чрезвычайно многочисленны и серьезны, то я изложу нѣсколько подробнѣе какъ строеніе этого грибка, такъ и характеръ его дѣятельности.

Домовый грибъ.

(*Merulius lacrimans*).

Домовый грибъ, какъ и всѣ высшіе грибы, размножается не съменами, но спорами (пылевидныя, мелкія частицы). Изъ споръ развивается нѣсколько тонкихъ нитей гифовъ, дающихъ начало т. н. грибницѣ или мицеллію. Грибница такимъ образомъ представляеть собою вѣтвистое сплетеніе гифовъ, на подобіе паутины. Клѣтка гифовъ рѣзко отличаются отъ обыкновенной растительной клѣтки. Это азотистое вещество, не содержащее пластида и хлорофилла. Мицеллій или грибница служить для принятія пищевыхъ веществъ, для переработки этихъ послѣднихъ и для всѣхъ остальныхъ растительныхъ проявленій. При пораженіи дерева домовымъ грибомъ, вначалѣ замѣщаются лишь бѣлые точки, которыя даютъ начало гифамъ; послѣдніе сплетаются, разростаются и въ концѣ концовъ получается грибница въ видѣ пушки-

стаго, ватообразного скопления. На поверхности грибницы часто замываются мелкие росинки прозрачной, ёдкой жидкости, давшей грибу название „слезящегося“ (*lacrymans*). Через несколько дней на грибнице *Merulius'a* развивается спороплодникъ, т. е. часть растения, на которомъ образуются споры, служащія для размноженія гриба. Грибы, употребляемые въ общежитіи имѣютъ грибницу подъ землею; съѣдобною же частью собственно и является спороплодникъ. Спороплодникъ домового гриба отличается отъ спороплодниковъ другихъ высшихъ грибовъ отсутствиемъ ножки, стержня и шляпки. Въ первой стадіи развитія спороплодникъ *Merulius'a* имѣетъ видъ небольшого бѣлаго пятнышка; разрастаясь, онъ обращается въ лепешку со вздутыми кожистыми бѣлыми краями, между которыми въ срединѣ находится ноздреватая студенистая масса коричневаго цвета, усыпанная спорами. По Гартигу величина спороплодника *Merulius'a* достигаетъ величины до 1 метра въ діаметрѣ. Споры представляютъ собою—розовый или коричневый порошокъ, чрезвычайно легко разсѣивающійся при малѣйшемъ вѣтрѣ или сотрясеніи на большія разстоянія. Зараженіе домовымъ грибомъ и производится помошью этихъ споръ, а также нитями мицелія (гифами). Нити мицелія чрезвычайно живучи. Если грибъ напр. образовался въ погребѣ, то, помошью своихъ нитей онъ можетъ дойти до 5-го этажа, пробираясь черезъ швы кладки. При этомъ шнуръ мицелія, ползущій напр. по каменной стѣнѣ получаетъ влагу и необходимыя питательные вещества отъ грибницы, удаленной отъ него на разстояніи нѣсколькихъ саженей и въ свою очередь питающейся составными частями древесины. Пораженіе дерева домовымъ грибомъ происходитъ слѣдующимъ образомъ. Гифы выдѣляютъ особый ферментъ, растворяющій стѣнки клѣточки и кромѣ того перерабатывающій питательные вещества, заключенные въ послѣдней въ продукты, удобноспринимаемыя грибомъ. Главною пищею служать бѣлковыя вещества и целялюз. Дубильные вещества также представляютъ хорошій питательный матеріала *Merulius'a*; этимъ объясняется исчезновеніе характерного запаха здоровой древесины у дерева, пораженнаго этимъ грибомъ. Наконецъ грибные нити извлекаютъ изъ стѣнокъ также и минеральные вещества, о чёмъ можно напр. судить по обильному выдѣленію ими щавелево-кислой соли. Особенно охотно поражается *Merulius'omъ* древесина хвойныхъ породъ, также дубовая. Инженеръ Баумгартенъ слѣдующимъ образомъ описываетъ картину разрушенія дерева, производимаго домовымъ грибомъ. „По мѣрѣ питанія грибныхъ нитей, стѣнки древесныхъ клѣтокъ утоняются, межклѣточное вещество разрушается, клѣтки теряютъ взаимную связь и разъединяются; при этомъ дерево теряетъ до 41,87% первоначального вѣса, становится гигроскопичнымъ и впитываетъ влагу, подобно губкѣ; поверхность дерева покрывается трещинами, и по всей массѣ древесина получаетъ коричневое, а съ поверхности мѣстами черное окрашиваніе, что придаетъ дереву видъ обугленного; оно становится настолько рыхло, что пальцами растирается въ мелкій поро-

шокъ". Разсмотримъ теперь какія условія благопріятствуютъ жизнедѣятельности домового гриба и какія для него вредны и губительны? Проростаніе споръ Merulius'a происходитъ лишь въ щелочной средѣ, ибо споры эти имѣютъ на своихъ концахъ проростковыя отверстія, закрытыя особою, безцвѣтною пробочкою. Пробочка же эта растворима лишь въ щелочахъ. Затѣмъ необходимымъ условіемъ жизни Merulius'a— это присутствіе влаги. Лишенный послѣдней грибные гифы засыхаютъ и умираютъ. Вообще сырость въ связи съ застоемъ воздуха и недостатокъ свѣта—вотъ условія благопріятствующія развитію гриба. Хорошая вентиляція и свѣтъ быстро уничтожаютъ Merulius: нѣжныя его гифы засыхаютъ. Наиболѣе благопріятной температурой для развитія домового гриба можно считать температуру нашихъ жилыхъ помѣщеній. При температурѣ свыше $+40^{\circ}$ С. грибница погибаетъ. Такжे убиваетъ грибницы и спороплодники тѣ ниже -5° Р. (Баумгартенъ). Споры домового гриба и спороплодники значительно менѣе чувствительны къ сухости воздуха, чѣмъ гифы, ибо ихъ плотные, кожистые покровы защищаютъ отъ высыханія болѣе нѣжныхъ внутреннія части.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію того вреда, который является послѣдствіемъ зараженія дерева домовымъ грибомъ. Послѣдствія эти имѣютъ экономическое и санитарное значеніе. Экономическая сторона вопроса сама собою понятна. Merulius вѣдь быстро разрушаетъ древесину не только живущихъ деревьевъ, но и срубленныхъ, наконецъ цѣлыхъ деревянныхъ постройки. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ настоящее время Merulius является настоящимъ *bête noire* строителей и домовладѣльцевъ.

Первоначальная свѣдѣнія о домовомъ грибѣ, съ указаніемъ на разрушенія, причиняемыя имъ деревяннымъ зданіямъ, появились въ технической литературѣ въ 18 столѣтіи. У насъ въ Россіи особенно заинтересовались этимъ грибомъ съ 1880 г. вслѣдствіе разрушенія имъ построекъ, частныхъ и казенныхъ, въ Брестѣ-Литовскѣ. Въ настоящее время у насъ домовый грибъ особенно распространенъ въ Привислянскомъ краѣ, въ губ. Гродненской и Виленской; наконецъ были случаи разрушенія Merulius'омъ цѣлыхъ построекъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ. По свидѣтельству иностраннѣхъ техниковъ въ настоящее время въ Германіи почти нѣть города, пощаженнаго домовомъ грибомъ и убытки, причиняемы имъ домовладѣльцамъ достигаютъ многихъ миллионовъ марокъ. Примѣрами грандіозныхъ и быстрыхъ разрушений, произведенныхъ Merulius'омъ могутъ служить совершенное истребленіе всѣхъ деревянныхъ потолочныхъ покрытий въ Мюнхенскомъ вокзалѣ Восточно-Баварской жел. дороги и разрушение балокъ въ домѣ Суворина въ Эртельевомъ переулкѣ (С.-Петербургѣ), вслѣдствіе чего имѣло мѣсто обрушеніе потолка въ одномъ залѣ.

Антигигієническое значеніе домового гриба. Многочисленные факты свидѣтельствуютъ объ огромномъ вредѣ, который причиняетъ домовый грибъ здоровью людей, обитающихъ въ помѣщеніяхъ, зараженныхъ

этимъ паразитомъ. Прежде всего въ помѣщеніяхъ развивается сырость и тяжелый запахъ. Мы уже замѣтили, что древесина, зараженная Merulius'омъ получаетъ способность легко всасывать, подобно губкѣ, воду. Испаряясь, эта вода и обусловливаетъ сырость комнатъ. Хотя въ здоровомъ состояніи Merulius имѣтъ пріятный запахъ и даже съѣдобенъ (Гартигъ), но при гніеніи отмершихъ плодоносцевъ развиваются газы гнилостнаго запаха, вызывающіе головную боль, тошноту и нервные припадки. Затѣмъ споры Merulius'a попадая въ ротъ и дыхательныя органы вызываютъ цѣлый рядъ заболѣваній, преимущественно слизистыхъ оболочекъ дыхательныхъ органовъ. Является затрудненное дыханіе, пораженіе глазъ, гортани и дыхательного горла (сходныя съ дифтеритомъ). Нерѣдко пораженіе организма Merulius'омъ столь серьезны, что оканчиваются смертью.

Мѣры противъ домового гриба. Было уже замѣчено, что въ хорошо освѣщенному, отапливаемому и вентилируемому помѣщеніи Merulius живеть и размножается не охотно. Но все эти средства (свѣтъ и хорошая вентиляція) несомнѣнно полезны, не уничтожаютъ однако самого источника заразы. Для умерщвленія зародышей гриба необходимо прибѣгнуть къ помощи химическихъ реагентовъ. Предложено весьма много средствъ противъ домового гриба. Однимъ составомъ дерево обливается, другими обмазывается. Средства эти еще не вполнѣ испытаны. Проф. Сорокинъ рекомендуетъ обливаніе дерева: 1) растрѣпами поваренной соли, мѣднаго купороса, карболовою кислотою; обмазываніе балокъ и нижней поверхности пола березовымъ дегтемъ. Гартигъ (извѣстный знатокъ „болѣзней дерева“) рекомендуетъ для этой цѣли креозотъ, собственно жидкость, извѣстную въ торговлѣ подъ именемъ „Карболи-неума“, главная составная часть котораго есть креозотное масло. Инженеръ Путей Сообщенія Герценштейнъ совѣтуетъ вводить креазотовое масло въ дерево въ парообразномъ состояніи, при помощи динамичекаго давленія. Наконецъ инженеръ Баумгартенъ рекомендуетъ „Микотанатонъ“ (грибная смерть: mykos—грибъ, thanatos—смерть) Миллера, представляющій смѣсь растворенныхъ въ водѣ глауберовой соли, хлорной извести, соляной кислоты и сулемы. Этимъ составомъ (холоднымъ) дерево обмазывается при помощи обыкновенной большой малярной кисти, послѣ чего надо дать дереву хорошо высохнуть, прежде чѣмъ закрывать его поры краской, штукатуркой и т. п. Это средство по свидѣтельству инженера Баумгартина употребляется у насъ, въ военно-инженерной практикѣ, уже около 15 лѣтъ и всегда съ большимъ успѣхомъ, если только приготовленіе и примѣненіе состава производится подъ строгимъ контролемъ. Стоимость обмазки микотанатономъ Миллера со включеніемъ работы, посуды и инструментовъ не болѣе 10 коп. на одну кв. сажень. Недостатокъ этого средства—его ядовитость. Дѣйствительно при дѣйствіи соляной кислоты на хлорную извѣсть выдѣляется свободный хлоръ — газъ чрезвычайно удушливый и ядовитый. Кромѣ того въ составъ микотанатона входитъ одинъ изъ сильнѣйшихъ

минеральныхъ ядовъ—сулема. Кромѣ названныхъ веществъ существуетъ еще цѣлый рядъ средствъ противъ Merulius'a (и гніеніе вообще), изъ которыхъ я укажу на Миксіонъ, Гудронитъ, Экссикаторъ и Антимеруліонъ.

Болѣзни живыхъ деревьевъ.

Гніеніе древесины можетъ начаться еще и при жизни дерева. По некоторымъ видимымъ признакамъ можно отличить больное дерево отъ здороваго. Такъ различаются: 1) *Суховершинность*. Какъ указываетъ само название, болѣзнь эта характеризуется усыханіемъ вершины дерева и обусловливается поврежденіемъ корней и гнилью сердцевины дерева. Возможность примѣненія подобного дерева для строительныхъ цѣлей зависитъ отъ размѣровъ болѣзни. 2) *Подпаръ* или дряблость нижней части дерева бываетъ у старыхъ деревьевъ, отъ перестоя на корнѣ (Деревья перестойныя). 3) *Сухоподстойными* называются деревья умершія на корнѣ естественно смертью. Подобные деревья по большей части совершенно не годны; въ нихъ обыкновенно замѣтно начало гнили. 4) *Ракъ* (*мокрослой, водянка*)—открытая рана въ комлевой части ствола, изъ которой выдѣляется древесный сокъ. Деревья съ водянкою безнадежны, ибо въ нихъ быстро развивается общій гнилостный процессъ.

Мѣры для увеличенія срока службы дерева.

Дерево какъ строительный матеріаль обладаетъ двумя существенными недостатками: оно съ большей или меньшей легкостью подвергается процессамъ гніенія и, кромѣ того, горюче. Разсмотримъ теперь различные средства, примѣняемыя и какъ противъ гніенія дерева, такъ и съ цѣлью сдѣлать его менѣе горючимъ.

МѢРЫ ПРОТИВЪ ГНІЕНІЯ. Намъ уже известно, что гніеніе является результатомъ жизнедѣятельности различныхъ организмовъ, начиная съ простѣйшихъ микроорганизмовъ—бактерій и кончая болѣе сложными—высшими грибами. Организмы эти обыкновенно проникаютъ во внутренность дерева черезъ поры и трещины, причемъ влажность является необходимымъ условиемъ для развитія грибковъ и микроорганизмовъ, а содержащіяся въ растительныхъ сокахъ белковыя вещества—наилучшимъ питательнымъ для нихъ матеріаломъ. Затѣмъ было упомянуто, что свернувшійся бѣлокъ не можетъ служить пищею для паразитныхъ грибовъ и пизомицетовъ. Изъ сказаннаго уже усматриваются мѣры для защиты дерева отъ скораго гніенія: нужно сдѣлать его съ

поверхности недоступнымъ какъ для упомянутыхъ организмовъ, такъ и для сырости; нужно удалить растительные соки или подвергнуть дерево такимъ операциемъ, при которыхъ бѣлковыя вещества свертываются.

Окраска. Простейшія мѣры для увеличенія срока службы дерева это окраска съ поверхности масляной краскою или просто горячей олифой, покрываніе лакомъ, обмазываніе газовой и древесной смолой и т. п. Необходимо дерево до покрытия указанными веществами предварительно хорошо просушить, ибо богатое соками дерево будучи окрашено или осмолено загниваетъ даже быстрѣе дерева съ неизмѣненною поверхностью. Иногда примѣняютъ для увеличенія прочности — обугливаніе дерева съ поверхности. Уголь представляеть среду неблагопріятную для развитія микроорганизмовъ. Обыкновенно подвергаютъ обугливанію концы стоекъ, телеграфныхъ столбовъ и т. п., закапываемыхъ въ землю. Благодаря своей гигроскопичности уголь сохраняетъ постоянно извѣстную влажность, и дерево находится какъ бы подъ водою.

Удаленіе растительныхъ соковъ. Однимъ изъ вѣрныхъ средствъ для увеличенія прочности дерева является удаленіе растительныхъ соковъ. Удаленіе соковъ достигается при помощи различныхъ пріемовъ: выщелачиваніемъ холодною водою, вывариваніемъ и пропариваніемъ.

Выщелачивание въ холодной водѣ. Лѣсъ связывается въ плота, послѣдніе нагружаются камнями и затапливаются. Или бревно располагаютъ отрубомъ внизъ по теченію рѣки. Естественное выщелачивание совершается также при сплавахъ лѣса. Для полнаго удаленія соковъ въ холодной водѣ нужно однако нѣсколько мѣсяцевъ.

Вываривание въ водѣ производятъ въ плотно сколоченномъ деревянномъ ящицѣ, въ которомъ налита вода, нагреваемая паромъ. По этому способу выщелачивание соковъ совершается въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. Но способъ этотъ удобенъ лишь при мелкомъ лѣсѣ. Крупный лѣсъ выщелачивается путемъ пропариванія въ желѣзныхъ цилиндрахъ, деревянныхъ ящикахъ и въ каменныхъ бассейнахъ подъ давлениемъ. Объ этой операции будетъ подробно изложено ниже, при описаніи способовъ консервированія дерева при помощи раствора хлористаго цинка.

Пропитываніе дерева антисептиками. Описанные способы, не сомнѣнно увеличивающіе до извѣстной степени долговѣчность дерева, оказываются однако недостаточными, когда дерево находится въ особенно неблагопріятныхъ условіяхъ, подобно тѣмъ, напр., въ какихъ находятся деревянныя желѣзнодорожныя шпалы. Въ этомъ случаѣ прибегаютъ къ пропитыванію дерева особыми противогнилостными веществами или антисептиками. Вещества эти должны удовлетворять слѣдующимъ требованіямъ: 1) свертывать бѣлковыя вещества, 2) убивать зародыши микроорганизмовъ, 3) не выщелачиваться изъ дерева водой. Уже съ давнихъ поръ консервированія дерева составляетъ предметъ изученія тѣхники. Много предложено для данной цѣли средствъ и способовъ, но ни одинъ изъ нихъ къ сожалѣнію не можетъ называться идеальнымъ.

Я опишу нѣкоторыя изъ нихъ, наиболѣе въ настоящее время употребительныя.

Кіанізациія. Способъ предложенный въ 1823 г. англичаниномъ Кіаномъ состоитъ въ вымачиваніи дерева въ растворѣ (0,5 — 1%) суплемы, т. е. двуххлористой ртути. Суплема представляетъ собою весьма сильное противугнилостное средство и слабо выщелачивается водою, поэтому, пронизанныя суплемою шпалы служатъ 15 — 20 лѣтъ. Способъ этотъ однако мало распространенъ главнымъ образомъ вслѣдствіе дороговизны и сильной ядовитости двуххлористой ртути.

Пропитываніе растворомъ мѣднаго купороса (способъ Бушери 1840). Растворъ мѣднаго купороса въ 1—2,5% вгоняется подъ небольшимъ давленіемъ въ комли бревенъ. Мѣдный купоросъ является весьма дѣйствительнымъ антисептическимъ средствомъ; образуетъ съ бѣлковыми веществами дерева нерастворимыя соединенія, но обладаетъ тѣмъ серьезнымъ недостаткомъ, что разрушительно дѣйствуетъ на рельсы и желѣзные кости: $CuSO_4 + Fe = FeSO_4 + Cu$. У насъ въ Россіи въ настоящее время для пропитыванія шпалъ и телеграфныхъ столбовъ примѣняется почти исключительно хлористый цинкъ.

Хлористый цинкъ былъ впервые предложенъ въ 1838 году англичаниномъ Бурнэттомъ. Растворъ употребляютъ плотностью въ 3° по Боме. Для введенія этого раствора въ дерево примѣняютъ такъ наз. „пневматический способъ“, состоящей въ томъ, что въ закрытыхъ желѣзныхъ цилиндрахъ пропитываютъ дерево растворомъ хлористаго цинка подъ давленіемъ нѣсколькихъ атмосферъ. Весь процессъ пропитыванія хлористымъ цинкомъ состоитъ изъ слѣдующихъ операций.

Въ желѣзныхъ закрытыхъ цилиндрахъ, пропариваются шпалы въ теченіе часа паромъ, упругостью въ $1\frac{1}{2}$ — 2 атмосферы. При этомъ древесные соки разжижаются, а ткани древесины размягчаются, вслѣдствіе чего должно облегчиться послѣдующее проникновеніе антисептическаго раствора. Во время пропаривания температура поднимается до 100° и разумѣется при этомъ бѣлковыя вещества свертываются. Операция эта, требуемая нашими техническими условіями приемки, многими техниками считается не только излишнею, но даже вредною. Нарушается связь между клѣточками дерева и сопротивленіе механическимъ усилиямъ падаетъ. Кроме того бѣлковыя вещества, свертываясь при t° пропаривания закупориваютъ древесныя поры и тѣмъ препятствуютъ послѣдующей пропиткѣ растворомъ хлористаго цинка.

Послѣ пропарки выпускаютъ выщелачившійся сокъ и сгущенный паръ изъ цилиндра и производить затѣмъ въ послѣднемъ вакуумъ для облегченія выхода остатковъ сока изъ древесины.

Теперь изъ резервуаровъ помощью особыхъ трубъ впускаютъ въ цилиндръ приготовленный заранѣе растворъ хлористаго цинка, и затѣмъ доводятъ давленіе *) до 6—8 атмосферъ, которое и поддерживаетъ

*) При помощи особаго насоса, накачивающаго въ цилиндръ растворъ хлористаго цинка.

1 до 2 часовъ. Послѣ этой операциі дерева считается пропитаннымъ. Шпалу впрочемъ можно употреблять въ дѣло лишь послѣдующей медленной просушки въ теченіи 2—4 мѣсяцевъ.

Стоимость пропитыванія хлористымъ цинкомъ одного кубического фута шпаль: дубовыхъ—5 коп., сосновыхъ—7 коп., еловыхъ—8 коп. (меньше всего поглощается растворъ древесиною дуба, затѣмъ сосны и на конецъ ели). Значительный недостатокъ излагаемаго способа заключается въ сравнительно легкой выщелачиваемости хлористаго цинка водою. Кромѣ того, самъ по себѣ, хлористый цинкъ обладаетъ сравнительно незначительною антисептическою способностью. Пропитанные хлористымъ цинкомъ шпалы служить около 8—12 лѣтъ, не пропитанныя—4 года.

Смолы и креазотовое масло. Давно извѣстно, что древесная смола обладаетъ антисептическими свойствами. Это зависитъ отъ присутствія въ ней креозота (сильно противогнилостнаго средства), а также парафина, обладающаго свойствомъ закупоривать поры дерева и препятствовать, следовательно, проникновенію влажности. Внослѣдствіе замѣтили, что и каменноугольный деготь (побочный продуктъ фабрикaciи свѣтильнаго газа изъ каменнаго угля) обладаетъ антисептическими свойствами вслѣдствіе содержанія фенола или корболовой кислоты (свертывающаго быковыя вещества и убивающаго микроорганизмы) и нафталина, закупоривающаго поры.

Въ настоящее время, впрочемъ, для пропитыванія дерева употребляются не самыя смолы, но нѣкоторые промежуточные продукты фракціонной перегонки, главнымъ образомъ каменноугольнаго дегтя, именно „тяжелыя масла“, перегоняющіяся между 180—270° С. Масла эти, зеленовато-желтаго цвѣта у. в. 1,07 содержать около 8% феноловъ и 16—30% нафталина и вовсе не содержать креозота, хотя въ техникѣ и известны подъ названіемъ „креазотовыхъ маселъ“ *). Самый способъ изведенія этихъ маселъ въ дерево и аппараты, служащіе для этого, тѣ же, что и при пропитываніи растворомъ хлористаго цинка; не примѣняется лишь операция пропариванія, ибо остающаяся въ деревѣ влага препятствуетъ прониканію масла. Напротивъ, дерево передъ пропиткою просушивается. Пропитываютъ подъ давленіемъ 8 атмосферъ въ теченіе 2—4 часовъ. Дабы облегчить проникновеніе въ дерево масла, послѣднее передъ впускомъ въ цилиндръ предварительно подогрѣвается до 40—70° С. Пропитываніе креазотомъ въ Россіи должно обойтись для дуба 8 коп., сосны 10 коп., єли 12 коп. за куб. футъ. Шпалы, пропитанные креазотнымъ масломъ, постоянно возобновляютъ въ теченіе мн-

* Впрочемъ „креазотное масло“—название условное. Это собственно смѣсь изъ различныхъ пропорціяхъ нафталина, феноловъ, антрацена и другихъ углеводородовъ. Такъ напр. отъ продажного креазота въ Германіи требуютъ, чтобы было 4—8% фенола, 5% нафталина и 15% зеленыхъ маселъ, растворившихся въ щелочку, а во Франціи находять достаточнымъ 3—4% фенола, но не 15—20% нафталина и т. п.

гихъ лѣтъ на своей поверхности нафталиновый налетъ. Пропитываніе этимъ масломъ было предложено англичаниномъ Johe Buthell въ 1840 г. У насъ этимъ аптисептикомъ почти не пропитываютъ, но въ Германии онъ въ большомъ распространеніи. Одна фирма Юліусъ Рюдгерса владѣетъ 34 пропиточными заводами. Вирочемъ, большинство изъ нихъ употребляютъ не чистое креозотное масло, а такъ наз. „эмульсію“— смѣсь хлористаго цинка съ креозотомъ.

Какъ было уже сказано, креозотированіе вообще лѣса и въ частности шпалъ у насъ къ сожалѣнію распространено мало и исключительно примѣняется способъ съ хлористымъ цинкомъ. Я сказалъ „къ сожалѣнію“, ибо креозотированіе имѣетъ несомнѣнныя преимущества передъ послѣднимъ способомъ (съ $ZnCl_2$). Преимущества эти слѣдующія: 1) болѣе интенсивное антисептическое дѣйствіе, 2) креозотъ съ трудомъ выщелачивается водою, 3) креозотъ не портитъ желѣзныхъ скрѣплений шпалъ, 4) не уменьшаетъ крѣпость древесины, 5) тогда какъ пропитка хлористымъ цинкомъ производится обыкновенно лѣтомъ, дабы шпалы могли затѣмъ до употребленія въ дѣло просохнуть, креозотированіе можетъ идти круглый годъ, ибо въ этомъ случаѣ просушка шпалъ излишня. Но креозотированіе не чуждо и недостатковъ, недопускающихъ примѣненія пропитанного этимъ способомъ дерева для жилыхъ помѣщеній. Именно креозотовыя масла сообщаютъ дереву большую горючность и непріятный запахъ. Къ этимъ недостаткамъ слѣдуетъ еще прибавить сравнительно большую стоимость кротозотированія, по крайней мѣрѣ въ настоящее время. Но эта дороговизна лишь кажущаяся, такъ какъ шпала, пропитанная креозотнымъ масломъ, служить значительно долѣе пропитанной хлористымъ цинкомъ.

Шпалы же, пропитанныя креозотомъ, сохраняются въ среднемъ:

Дубовая	18—20 лѣтъ.
Сосновая	15 "
Буковая	15—16 "

Особенно полезно креозотирование для бука, ибо не пропитанная буковая шпала служить не больше 3 лѣтъ.

Інші, менші употребительні, способи консервування дерева. Для пропитки дерева, крім упомянутыхъ антисептиковъ, предложено и нѣсколько іныхъ, напр. растворъ хлористаго алюминія, сѣрно-кислаго алюминія, алюмината натрія, нефть и нефтяные остатки. Большого вниманія заслуживаютъ способы „термокреозотированія“, и „вулканизації“ дерева.

Термокреозотированиe состоит въ веденіи тяжелыхъ масль въ дре-
весину въ смѣси съ перегрѣтымъ паромъ.

Вулканизація дерева. Этотъ пріемъ предложенъ Robbins'омъ въ 1880 г. и затѣмъ усовершенствованъ американцемъ Хаскинъмъ (1891 г.). Принципъ способа состоить въ слѣдующемъ. При пропитываніи дерева помошью напр. раствора хлористаго цинка, предварительно изъ него пропариваніемъ удаляется легко загнивающій древесный сокъ. Хаскинъ предполагаетъ, что этотъ сокъ можетъ быть въ самомъ же деревѣ превращенъ при помощи сухой перегонки въ антисептикъ, слѣдовательно нужно не извлекать соки изъ дерева, а препятствовать ихъ выходу. Послѣ превращенія соковъ въ антисептикъ, разумѣется, излишне становится дальнѣйшая пропитка посторонними противогнилостными веществами. Для достижения предполагаемой цѣли, Хаскинъ подвергаетъ дерево въ закрытыхъ стальнихъ цилиндрахъ дѣйствію перегрѣтаго пара. Перегрѣтымъ паромъ нагрѣваютъ дерево до 270° С. Дабы препятствовать выходу соковъ изъ дерева, дѣйствіе пара происходитъ въ атмосферѣ скатаго воздуха ($13\frac{1}{2}$ атм.). Сначала въ цилиндръ нагнетается воздухъ подъ давленіемъ $13\frac{1}{2}$ атм., а затѣмъ впускаютъ перегрѣтый паръ. При этихъ условіяхъ часть древесины и соки подвергаются какъ бы сухой перегонкѣ, и образующіеся фенолы, смолы и другіе продукты, пропитываются дерево. Послѣ вулканизаціи дерево по всему поперечному сѣченію приобрѣтаетъ болѣе темный цвѣтъ (этимъ обстоятельствомъ пользуются также для приданія дереву, идущему на изготовлениѣ мебели болѣе красиваго темнаго цвѣта). Крѣпость вулканизированного дерева будто бы при этомъ повышается, дерево становится тверже, но гибкость его уменьшается. Слѣдуетъ признать, что какъ о самомъ способѣ вулканизаціи, такъ и о вызываемыхъ имъ измѣненіяхъ въ древесинѣ, положительныхъ данныхъ въ настоящее время еще не имѣется, и мнѣнія специалистовъ на этотъ счетъ рѣзко расходятся.

Шпало-пропиточные заводы.

Заводы для пропитки шпалъ бываютъ передвижные и постоянные.

Подвижные пропиточные заводы. Они примѣняются, когда шпалы, предназначенные для пропитыванія сосредоточены не въ одномъ мѣстѣ, а въ нѣсколькихъ. Весь заводъ состоить собственно изъ двухъ платформъ: изъ платформы, на которой находится пропиточный цилиндръ, и платформы, на которой помѣщается паровая машина, паровой котель, насосы и прочія приспособленія. По мѣрѣ надобности эти платформы передвигаются по линіи отъ одного склада шпалъ до другого. Работа на подвижныхъ заводахъ ничѣмъ не отличается отъ пропитки на заводахъ постоянныхъ, а поэтому я ограничусь описаніемъ послѣднихъ.

Я опишу устройство и ходъ работы (въ общихъ чертахъ) посѣщенного мною постоянного завода Николаевской желѣзной дороги (см. приложение).

Мѣры для уменьшения воспламенности дерева.

Перейдемъ теперь къ описанію способовъ борьбы противъ другого опаснаго врага дерева—огня. До сихъ поръ еще не найденъ способъ сообщать дереву абсолютную несгораемость. Всѣ примѣняемые способы уменьшаютъ лишь способность дерева горѣть пламенемъ, даютъ такъ сказать „тлѣющее дерево“. Многочисленныя средства, съ этой цѣлью предложенные, можно раздѣлить на двѣ группы. Одними дерево покрывается съ поверхности, другими пропитывается. Вещества, служащія для покрытия поверхности дерева, должны: 1) хорошо держаться на поверхности дерева; 2) быть не горючими; 3) дурно проводить тепло. Изъ различныхъ, предложенныхъ для этой цѣли, средства наиболѣе употребительны слѣдующія: растворъ такъ наз. растворимаго стекла (фуксогового) въ смѣси съ глиной, мѣломъ, тяжелымъ шпатомъ. Къ этой категоріи относится и пресловутый составъ Бабаева. Удовлетворительные результаты даетъ покрытие также слѣдующимъ составомъ: 25 в. ч. измельченаго тяжелаго шпата, и 1 в. ч. цинковыхъ бѣлизъ смѣшиваются съ 25 в. ч. растворимаго стекла и 20 в. ч. воды. Этимъ составомъ покрываютъ дерево двукратно. Въ послѣднее время стали употреблять для данной цѣли также растворъ хлористаго кальція, къ которому примѣшана гашеная извѣстъ. Наконецъ примѣняютъ и смѣсь растворовъ квасцовъ и желѣзного купороса и др.

Дерево, покрываемое противопожарнымъ составомъ должно быть предварительно высушено (см. выше). Затѣмъ въ составъ предохранительныхъ веществъ не должна входить свободная щелочь, вредно дѣйствующая на прочность древесины. Лучше достигаетъ цѣли „пропитываніе дерева“ различными предохранительными составами. Составы эти при высокой температурѣ либо плавятся, напр. вольфрамонатріевая соль, либо выдѣляютъ газы, препятствующіе горѣнію напр. сѣроаммоніевая соль. Пропитываніе дерева съ цѣлью сдѣлать его болѣе безопаснаго въ пожарномъ отношеніи практикуется въ американскомъ и англійскомъ военныхъ флотахъ. По англійскимъ даннымъ хорошие результаты получаются при пропитываніи дерева смѣсью насыщенныхъ растворовъ сѣрнокислого аммонія и фосфорнокислого аммонія. Въ заключеніе замѣтимъ, что механическіе пріемы, сообщающіе дереву гладкую поверхность, также въ значительной степени уменьшаютъ способность его воспламеняться. Большинство изъ предложенныхъ составовъ для пропитыванія дерева дѣлаютъ его, къ сожалѣнію, пригоднымъ для примѣненія затѣмъ лишь въ помѣщеніяхъ крытыхъ, въ виду легкой выщелачиваемости дождемъ различныхъ входящихъ въ составъ смѣси солей.

Заготовка лѣсного материала.

Выбравъ въ лѣсу дерево, пригодное для данной цѣли, его валить. Существующіе способы валки дерева можно раздѣлить на двѣ группы: валка съ корнями (корчеваніе) и снятие дерева съ корня. При корчеваніи, корни дерева окапываются, нѣкоторые изъ нихъ подрубаются и ослабленное такимъ образомъ въ своемъ основаніи дерево валить на землю помощью веревки, привязанной къ его вершинѣ, помогая въ то же время его паденію рычагами, подводимыми подъ корни. Способъ этотъ примѣняется лишь въ тѣхъ случаяхъ когда желаютъ получить по возможности длинное дерево, или же желательно воспользоваться ближайшими къ стволу частями корней, (напр. при полученіи т. н. „ко-коры“—бревна съ частью корня, употребляемаго для постройки судовъ). Наиболѣе распространена у насъ рубка дерева топорами. Для этой цѣли, съ той стороны, куда должно упасть дерево, стволъ подрубается на глубину болѣе половины его диаметра; затѣмъ подрубаютъ его съ противоположной стороны, но нѣсколько выше первого надрѣза и во второй надрѣзъ вбиваются клинья. Валка такимъ образомъ подрѣзаннаго дерева производится обыкновенно, затѣмъ, при помощи веревки, привязанной къ его вершинѣ. Такимъ же образомъ поступаютъ и при примѣненіи пилы. Послѣдній способъ не такъ быстръ, какъ первый, но болѣе экономиченъ (можно рѣзать стволъ ближе къ землѣ и нѣть траты дерева на щепки). Въ большихъ лѣсныхъ хозяйствахъ употребляютъ для валки дерева особья машины, какъ корчевальныя, такъ и пильныя. Поваленное дерево для болѣе быстрой сушки оставляютъ иногда лежать въ листьяхъ до осени. Во всякомъ случаѣ дерево, освобожденное отъ сучьевъ и коры, должно быть по возможности скоро вывезено изъ лѣсу въ виду вреднаго влиянія лѣсной сырости.

Время валки дерева. Относительно времени валки, наивыгоднѣйшаго въ смыслѣ полученія дерева наилучшихъ техническихъ качествъ, существуютъ разногласія. Большинство однако считаютъ, что дерево зимней рубки лучше весенней или лѣтней (см. выше). Во всякомъ случаѣ рубить дерево во время сильныхъ морозовъ нельзя, ибо тогда дерево очень хрупко и легко можетъ при паденіи дать трещины. Для того, чтобы определить, срублено ли дерево зимою или лѣтомъ (также весною), служитъ обыкновенно т. н. „іодная проба“. Свѣжій разрѣзъ древесины смачиваютъ слабымъ растворомъ іода. Если дерево срублено зимою, то поверхность разрѣза окрасится въ болѣе или менѣе интенсивный синій цветъ. Способъ основанъ на свойствѣ крахмального клейстера окрашиваться растворомъ іода въ синій цветъ. Зимою же въ кѣткахъ древесины замѣчается запасъ свободнаго крахмала, ибо осенью листья вырабатываютъ болѣе крахмала, чѣмъ необходимо для образования новыхъ кѣтокъ въ теченіе зимы. Избытокъ крахмала и

отлагается, такъ сказать, на запасъ въ паренхематическихъ клѣточкахъ древесины.

Сорта лѣсныхъ материаловъ.

Круглый лѣсъ получается непосредственно послѣ освобожденія ствола отъ листьевъ, вѣтвей и коры путемъ раздѣленія его на части по длине. Пиленный лѣсъ получается изъ круглого путемъ распиловки ствола вдоль волоконъ, наконецъ колотый лѣсъ получается раскалываніемъ короткихъ бревенъ (кругляковъ) по радиусамъ. Затѣмъ въ зависимости отъ назначенія лѣсной материалъ раздѣляется еще на строевой лѣсъ—(крупный лѣсъ) и лѣсъ подѣлочный—(столярный, токарный, щепной и т. д.).

Круглый лѣсъ. Очищенный отъ коры древесный стволъ, представляющій собою болѣе или менѣе правильный цилиндръ, называется бревномъ. Къ вершинѣ основанія толщина бревна постепенно уменьшается. Тонкій конецъ бревна называется „отрубомъ“; толстый „комлемъ“. Утоненіе ствола не должно быть болѣе 1 вершка (обыкновенно для хвойныхъ породъ $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ вершка) на погонную сажень. При большемъ утоненіи бревно называется закомелистымъ и иногда бракуется. Длина бревенъ измѣряется саженями, а мѣрою толщины служить диаметръ его въ тонкомъ концѣ, т. е. у отруба, выраженный въ вершкахъ, причемъ дроби менѣе $\frac{1}{2}$ вершка отбрасываются, а болѣе $\frac{1}{2}$ вершка считаются за цѣлый вершокъ. Если диаметръ ствола въ отрубѣ менѣе 4 вершковъ, то онъ уже называется не бревномъ, а: 1) подвязникомъ—при толщинѣ въ 3—4 вершка; 2) накатникомъ при толщинѣ въ 2—3 вершка; 3) жердью, если диаметръ менѣе 2 вершковъ. Длина бревенъ бываетъ отъ 2 до 10 саж.; наиболѣе употребительные размѣры 2, 3, 4 саж.

Пиленный лѣсъ. Къ этому отдѣлу относятся слѣдующіе сорта.

- 1) *Пластинъ* (ф. 275) бревно, распиленное пополамъ вдоль волоконъ. Назначеніе: на стѣны нежилыхъ помѣщеній, на устройство черныхъ половъ, подземныхъ сточныхъ трубъ и т. д.
- 2) *Четвертина* (ф. 276) бревна распиленныя на 4 части.
- 3) *Горбыли* (ф. 277) части бревна менѣе пластины; обыкновенно остатки отъ распиловки бревенъ на доски. Назначеніе: для кровель и наѣсовъ.
- 3) *Лежни*—бревна у которыхъ опилены или отесаны два горбыля (ф. 278). Ихъ называютъ также брусьями, отесанными на два „канта“.
- 5) *Брусьями*, называются бревна, отесанныя на 4 канта, т. е. со снятыми 4 горбылями (ф. 279), причемъ размѣръ прямоугольного сѣченія вообще немного разнится между собою.

6) *Голландский брусъ* (ф. 280). Въ немъ сохранены „обливины“, т. е. части цилиндрической поверхности на продольныхъ кромкахъ бруса. Дѣлается это съ цѣлью полученія болѣе толстаго бруса, чѣмъ при чистыхъ кромкахъ, изъ того же бревна.

7) *Ванчусъ* (Wagnesschoss) (ф. 281). Служитъ для вышлифованія фанерокъ.

8) *Брусоцъ*. Брусоцъ или рѣшетникъ—брусъ малой толщины 2,5—3", обыкновенно квадратный, получаемый отъ продольной распиловки досокъ. Употребляется па обрѣшетку кровель и т. п.

9) *Доски*. Доски суть брусья, въ которыхъ одно изъ измѣреній поперечнаго сѣченія значительно менѣе другого. Длина доски бываютъ 3, 4 и 5 саженей. Различаютъ слѣдующія сорта досокъ.

По виѣнскому виду. 1) Чистыя или обрѣзныя (а) ф. 282. (Всѣ углы прямые; получаются путемъ распиловки бревенъ со снятыми горбылями или брусьевъ). 2) Полубрѣзныя (б) ф. 282. Имѣютъ лишь два прямыхъ угла, другіе же два угла закруглены. 3) Получистыя (с) ф. 282—не имѣютъ вовсе прямыхъ угловъ. Получаются онѣ путемъ распиловки бревенъ, безъ предварительного снятія горбылей. 4) Барочные доски—получаются при разборкѣ старыхъ барокъ. Въ нихъ много отверстій, забитыхъ деревянными нагелями. Идутъ напр. для устройства перегородокъ подъ штукатурку. 5) Бракъ—доски съ различными недостатками: неполной мѣрки, съ трещинами, сквозными сучьями и т. п.

Дѣленіе досокъ по толщинѣ. Толщина, а также и ширина досокъ выражается въ дюймахъ или вершкахъ. Доскамъ разной толщины присваиваются особыя названія и каждый сортъ имѣть въ строительномъ дѣлѣ свое опредѣленное значеніе. По толщинѣ доски дѣлятся на: 1) Мадрильныя или ларевыя. Это самыя толстыя доски (3—4"). Идутъ въ дѣло преимущественно для гидротехническихъ сооруженій. 2) Половыя ($2\frac{1}{2}$ "). Идутъ на устройство чистыхъ половъ, оконныхъ переплетовъ, чистыхъ перегородокъ и т. п. 3) Кровельные или тесовыя ($1\frac{1}{4}$ —1") на деревянныя кровли, на обшивку деревянныхъ стѣнъ и потолковъ подъ штукатурку. 4) Вагонникъ—доски толщиною отъ $\frac{1}{2}$ до 1" у которыхъ вдоль одной кромки вынутъ во всю длину пазъ, а другая кромка обдѣлана въ видѣ гребня. Служатъ для обшивки внутреннихъ поверхностей деревянныхъ стѣнъ. 5) Фанерка—доски въ $\frac{1}{4}$ и менѣе, изъ болѣе цѣнныхъ породъ, употребляемыя для обклейки мебели. Дубовыя тонкія доски, называемыя фанерами идутъ на паркетные полы. По ширинѣ различаютъ: батамсы 7", девятка—9", десятка—10", сортовка—11" (шириною).

Колотый лѣсъ. Сюда относятся: 1) Кровельная дрань—тонкія дощечки, служащи для устройства кровель (длиною около 8 вер., шириной

ною 4 вер. 2) Штукатурная дрань—дощечки длиною въ 1 саж., шириною—одиночная (1") полуторная $1\frac{1}{2}$ " и двойная 2"; толщиною $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ ". Продаётся тысячами, связанныя въ пучки. Идетъ подъ штукатурку деревянныхъ стѣнъ и потолковъ. 3) Гонтъ или деревянная черепица (ф. 283). Служитъ для устройства кровель. Короткія бревна-кругляки (1 ар.) раскалываются по радиусамъ и на выпуклой сторонѣ полученного клина вынимаютъ пазъ. 4) Клепка—доски, идущія на изготовление бочекъ.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Естественными каменными строительными материалами являются разнообразные горные породы. Горные породы суть неорганические части земной коры, въ большинствѣ случаевъ представляющія собою конгломераты различныхъ минераловъ. Драгоценнѣйшая техническія свойства каменныхъ материаловъ: крѣпость и прочность. Чѣмъ интенсивнѣе обнаруживаются эти свойства, т. е. чѣмъ больше сопротивляемость вибрационнымъ усиліямъ (крѣпость) и чѣмъ выше сопротивляемость различнымъ атмосфернымъ дѣятельямъ и рѣзкимъ колебаніямъ температуры (прочность), тѣмъ выше достоинство горной породы какъ строительного материала. Иногда отъ каменного материала требуется еще и определенный цветъ, болѣе или менѣе красивый вибронный видъ, известная способность къ обработкѣ и т. п. Техническія свойства горной породы, зависятъ, разумѣется, отъ физическихъ и химическихъ свойствъ отдѣльныхъ минералогическихъ индивидуумовъ, входящихъ въ ея составъ. Но знаніе свойствъ отдѣльныхъ минераловъ, входящихъ въ составъ горной породы, еще не достаточно для сужденія о пригодности ея въ качествѣ строительного камня. Отдельные минералы, составляющіе горную породу, могутъ вполнѣ удовлетворять вышеприведеннымъ требованіямъ, т. е. обладать достаточною крѣпостью и прочностью, но въ то же время могутъ быть склеены между собою такъ слабо, что достаточно незначительного механическаго усилія для ихъ разъединенія. Отсюда ясно, что для полученія полнаго представленія о качествѣ данной горной породы необходимо кромѣ знанія физико-химическихъ свойствъ отдѣльныхъ минераловъ знать еще, какова сила ихъ спѣленія между собою, характеръ ихъ взаимнаго расположения въ горной породѣ, т. е., другими словами, необходимо еще знать и структуру изучаемаго каменного материала. Мы поэтому прежде всего познакомимся съ важнѣйшими минералами входящими въ составъ горныхъ породъ, примѣняемыхъ для строительныхъ целей, а затѣмъ и съ структурою самыхъ горныхъ породъ.

Важнѣйшіе минералы, входящіе въ составъ наиболѣе употребительныхъ въ строительномъ дѣлѣ горныхъ породъ, и ихъ свойства.

Изъ физическихъ свойствъ минераловъ для строительныхъ цѣлей наиболѣе существенны: удѣльный вѣсъ, твердость, сопротивляемость механическимъ усилиямъ, пористость, теплопроводимость, расширяемость при нагреваніи, вязкость, слоистость и, наконецъ, внѣшній видъ (цвѣтъ, блескъ и т. п.).

Силикаты (соединенія кремневой кислоты).

Кремнекислота, SiO_2 встрѣчается въ природѣ въ двухъ видоизмененіяхъ: кристаллическомъ и аморфномъ.

Къ кристаллическому видоизмененію принадлежатъ напр. кварцъ и горный хрусталь.

Кварцъ составляетъ важнѣйшую составную часть многихъ горныхъ породъ: гранитовъ, гнейсовъ, порфировъ, кварцитовъ и др. Обладаетъ значительной твердостью (7 по шкалѣ Моса *) прочностью. Удѣльный вѣсъ 2,65. Размягчается лишь въ пламени гремучаго газа (свыше 2000° С.). Атмосферные дѣятели на кварцъ почти не дѣйствуютъ. Въ чистомъ видѣ безцвѣтенъ, но часто окрашенъ въ розовый, сѣрий, бурый или фиолетовый цвѣтъ отъ примѣсей незначительныхъ количествъ органическихъ веществъ, окиси желѣза и др. Спайностью **) почти не обладаетъ, а потому изломъ имѣть раковистый, часто съ жирнымъ, маслянистымъ блескомъ. Изъ кислотъ растворяющимъ образомъ на кварцъ дѣйствуетъ лишь плавиковая кислота. Съ щелочами при возвышенной t° образуетъ химическія соединенія, такъ наз. силикаты. Для насъ важно замѣтить значительную твердость кварца, его неизмѣняемость на воздухѣ, отсутствіе спайности и высокую огнеупорность. Коэффиціентъ кубического расширения кварца = $0,000039 - 0,000042$.

Къ аморфному видоизмененію кремневой кислоты принадлежать напр. опалъ, кремень и инфузорная земля. Удѣльный вѣсъ кремнія и опала — 2,2 — 2,8. Твердость 6.

Группа полевыхъ шпатовъ. Полевые шпаты по химическому составу являются соединеніями кремнезема съ окисью алюминія и щелочами или щелочными землями. Различаютъ ортоклазъ или калійный

*) Для опредѣленія степени твердости служить обыкновенно такъ наз. шкала Моса, въ которой минералы расположены въ порядке повышающейся твердости. Каждый изъ минераловъ этой шкалы проводить черту на поверхности предыдущаго.

- | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| 1) Талькъ. | 5) Апатитъ. | 9) Корундъ. |
| 2) Каменная соль (или гипсъ). | 6) Ортоклазъ. | 10) Алмазъ. |
| 3) Известковый шпатъ. | 7) Кварцъ. | |
| 4) Плавиковый шпатъ. | 8) Топазъ. | |

**) Спайностью минерала называется его способность раскалываться болѣе или менѣе правильно по кристаллическимъ плоскостямъ.

полевой шпатъ, состоящій изъ SiO_2 , Al_2O_3 и К (KAlSi_3O_8), альбитъ или натронный полевой шпатъ ($\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$) состоящій изъ кремнезема, глинозема и окиси натрія, аортитъ или известковый полевой шпатъ ($\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$); олигоклазъ и лобродоръ (натронно-известковые полевые шпаты). Альбитъ и аортитъ обозначаются также общимъ названіемъ плагіоклаза. Полевые шпаты отличаются отъ кварца меньшою твердостью, меньшимъ удѣльнымъ вѣсомъ, ясно выраженою спайностью *) и, что особенно важно замѣтить, съ теченіемъ времени подвергаются на воздухѣ процессу механическаго вывѣтриванія. Мы уже знаемъ, что результатомъ этого процесса являются глины. Особенно легко подвергаются процессу вывѣтриванія плагіоклазы. Твердость полевыхъ шпатовъ 6. Удѣльный вѣсъ отъ 2,56—2,76.

Группа слюды. Слюды представляютъ собою водные силикаты Al, K, Na и Mg, съ характернымъ листообразнымъ сложеніемъ и съ рѣзко выраженою спайностью по поверхности листочковъ. Твердость 2—3. Удѣльный вѣсъ 2,7—3,1. Обыкновенно различаютъ мусковитъ и бiotитъ.

Мусковиты — калійная слюда. Состоитъ изъ калія, глинозема и кремнезема. Эта слюда чаще безцвѣтна, иногда желтовата. Благодаря прозрачности иногда замѣняетъ стекло.

Biotitъ магнезіальная слюда содержащая также желѣзо. Состоитъ изъ магнезіи, калія, глинозема, окиси желѣза и кремнезема. Эта слюда черного цвѣта, въ тонкомъ шлифѣ коричневаго. Мусковитъ не вывѣтряется въ отличіе отъ бiotита. Вслѣдствіе сильно выраженной спайности, значительное содержаніе слюды увеличиваетъ способность камней раскаливаться и вообще уменьшаетъ его крѣпость.

Роговыя обмачки суть силикаты, содержащіе извѣсть, магнезію, желѣзо и глиноземъ. Различаютъ собственно роговую обманку или амфиболъ и авгитъ.

Минералы, содержащіе углекислоты, болѣе или менѣе легко отдаютъ углекислоту при дѣйствіи возвышенной температуры и кислотъ.

Углекислая извѣсть CaCO_3 въ видѣ известковаго шпата (кальцита) и его разновидности—аррагонита.

Извѣстковый шпатъ кристаллизуется въ ромбоэдрахъ, растворяется на холода въ HCl. Твердость 3; Удѣльный вѣсъ 2,6—2,8. Иногда безцвѣтенъ, иногда съ голубоватымъ, красноватымъ, черноватымъ и т. д. оттѣнкомъ. При накаливаніи выдѣляетъ CO_2 и остается окись кальція CaO. Неплавокъ.

Арагонитъ. Твердость 3,5—4. Удѣльный вѣсъ 2,9—3. Кристаллизуется въ ромбахъ. Неплавокъ.

Магнезитъ MgCO_3 . Твердость 4—4,5; удѣльный вѣсъ 2,9—3,1. Растворяется при нагреваніи въ HCl. Неплавокъ.

*) Калійный полевой шпатъ обладаетъ способностью раскаливаться по взаимно перпендикулярнымъ плоскостямъ. Плоскости спайности плагіоклазовъ наклонно расположены.

Доломитъ — смѣсь углекислой извести и магнезіи. Нормальный доломитъ $MgCO_3CaCO_3$ содержитъ указанныя соединенія въ эквивалентныхъ отношеніяхъ. Въ холодной HCl растворяется съ трудомъ, въ нагрѣтой легко. Твердость 3,5 — 4. Удѣльный вѣсъ 2,85 — 2,95. Не плавокъ.

Шпатовый желѣзнякъ или **сидеритъ** $FeCO_3$. Твердость 4. Удѣльный вѣсъ 3,8. При выѣтриваніи переходитъ въ бурый желѣзнякъ.

Минералы, содержащіе сѣрную кислоту.

Гіпсъ — $CaSO_4 + 2H_2O$ и его безводная разновидность ангидритъ ($CaSO_4$) будутъ подробно описаны ниже.

Сѣрный колчеданъ FeS_2 . Весьма вредною примѣсью каменныхъ строительныхъ материаловъ является сѣрный колчеданъ, FeS_2 или двусѣрнистое желѣзо, ибо оно подъ вліяніемъ влажности и кислорода воздуха легко окисляется въ основныя сѣрнокислые соли, значительно при этомъ увеличиваясь въ объемѣ и обусловливая разрыхленіе и даже разрывъ камней.

Классификація горныхъ породъ.

Всѣ существующія въ настоящее время горныя породы мы можемъ раздѣлить на три большихъ группы (см. Геология Иностранцева). 1) Простыя горныя породы, 2) сложные горныя породы, 3) обломочные горныя породы.

Простыя горныя породы представляютъ кристаллическіе агрегаты одного минерала; сложные — образованы нѣсколькими минералами, а обломочные горныя породы состоять изъ обломковъ горныхъ породъ и минераловъ.

Простыя горныя породы.

Изъ породъ относящихся къ этой группѣ чаще всего примѣняются въ строительномъ дѣлѣ слѣдующія.

Гипсъ (см. отдѣлъ „Гипсъ“).

Известнякъ. Известнякъ представляетъ кристаллическіе агрегаты или одного кальцита, или кальцита и арротонита, часто въ смѣси съ химическими и механическими примѣсями. Къ механическимъ примѣсямъ принадлежать глина, песокъ, силикаты извести и магнезіи, къ химическимъ углекислые соли заліси желѣса, магнія, марганца и т. п. изоморфныя съ углекислою известью. Различаютъ кристаллически зернистый известнякъ или мраморъ, обыкновенный или плотный, известнякъ, пористый известнякъ или туфъ, мѣль или землистый известнякъ и доломитовый известнякъ.

Мраморъ. Если углекислая известъ, входящая въ составъ горной породы, представляетъ кристаллическое видоизмѣненіе, т. е. если порода состоить изъ зеренъ известковаго шпата—кальцита, при чёмъ отдѣльные кристаллы непосредственно между собою спаяны безъ всякаго цементирующего вещества, то подобная порода называется мраморомъ. Мраморы бываютъ различныхъ цвѣтовъ и различной величины зернъ. Наиболѣе цѣнны бѣлые мраморы мелкаго зерна. Различные примѣси придаютъ мрамору тотъ или другой рисунокъ. Чѣмъ мельче зерна мрамора, тѣмъ лучше онъ полируется и обтесывается. Съ увеличенiemъ въ мраморѣ крупности зерна уменьшается также и ихъ сопротивленіе механическому и химическому вывѣтриванію. Особенно вредно дѣйствуетъ на мраморъ и вообще на известнякъ атмосфера большихъ фабричныхъ городовъ, вслѣдствіе содержанія сѣристаго газа, образующагося при горѣніи содержащихъ сѣру каменныхъ углей. Въ настоящее время весьма часто сооруженія изъ мраморовъ для предохраненія отъ вывѣтриванія — подвергаются операциіи „флюатированія“ (см. ниже). Драгоценнѣйшія свойства мрамора — это способность легко шлифоваться и полироваться. Наибольшою извѣстностью пользуется каррарскій мраморъ, добываемый въ окрестностяхъ города Каррара (Италия). Этотъ мраморъ бѣло-сѣтъяного цвѣта и весьма мелкаго зерна *). Менѣе цѣнны, но болѣе распространены пестрые мраморы. Хорошимъ сортомъ строительного мрамора считается флорентійскій мраморъ (баррильо). У насъ въ Россіи мраморы извѣстны во многихъ мѣстахъ, но по своимъ свойствамъ они не принадлежать къ скульптурнымъ, но къ строительнымъ сортамъ. Въ Алтайскихъ горахъ и по Иркуту найдены мѣсторожденія бѣлаго мрамора. Строительные сорта мраморовъ встрѣчаются въ Финляндіи, на Уралѣ, въ Сибири и въ Олонецкой губерніи. Для петербургскихъ сооруженій примѣняются главнымъ образомъ финляндскіе мраморы изъ Рускіалы. Рускіальскій мраморъ послужилъ для наружной отдѣлки Исаакіевскаго собора. Финляндскіе мраморы крайне разнообразны и нерѣдко содержатъ очень вредную примѣсь сѣриаго колчедана. Впрочемъ въ мѣсторожденіяхъ Рускіалы встрѣчаются и очень хорошия сорта мраморовъ, не уступающіе по своимъ строительнымъ качествамъ флорентійскому мрамору. Прекрасные сорта строительного мрамора встрѣчаются и среди „тивдійскихъ“ мраморовъ Олонецкой губерніи у села Бѣлой горы. Для мраморовъ, какъ и вообще для известковыхъ горныхъ породъ требуется сопротивленіе раздавливанію въ кил. на квадратный сантиметръ:

*) Воалъ Каррары существуетъ около 900 мраморныхъ каменоломень и ежегодно свыше 10000 рабочихъ добываютъ около 70000 куб. метр. мрамора, стоимостью въ 10 миллионовъ рублей. Изъ этой массы, впрочемъ лишь 50% представляютъ настоящій, бѣлосѣтъяный, статуйный мраморъ; 1 куб. метръ такого мрамора стоить до 800 руб.

По французскимъ нормамъ.

отъ 200—1200 кил.

По Германскимъ нормамъ.

отъ 500—1000 кил.

Въ среднемъ 700—800 килгр. на кв. сант.

Между мраморами различаютъ еще такъ наз. мраморовидные полукристаллические известняки, представляющіе собственно переходную ступень отъ настоящихъ мраморовъ къ плотнымъ известнякамъ. Въ нихъ кристаллы углекислой извести раздѣлены болѣе или менѣе аморфнымъ ея видоизмѣненіемъ. Къ подобнымъ полумраморамъ относятся весьма известный въ Петербургѣ эстляндскій или ревельскій мраморъ. По Лямину сопротивленіе его раздавливанію отъ 500 — 700 килгр. на кв. сант.

Обыкновенный или плотный известнякъ состоять отчасти также изъ крайне мелкихъ кристаллическихъ зернь известковаго шпата, но большею частью изъ обломковъ известковыхъ раковинъ и панцирей различныхъ организмовъ. Въ зависимости отъ примѣсей различаютъ глинистый известнякъ (примѣсь глины), песчанистый известнякъ (примѣсь песку), кремнистый известнякъ (цементировка зеренъ помошью кремневой кислоты), доломитизированный известнякъ (примѣсь доломита). Къ послѣднему виду известняковъ принадлежить такъ наз. „путиловская плита“, являющаяся весьма важнымъ строительнымъ материаломъ г. С.-Петербурга. Камень этотъ, представляющій собою доломитизированный глинистый известнякъ съ включеніемъ зеленоватыхъ зеренъ глауконита, имѣеть ясновыраженную слоистость. Примѣненіе путіловской плиты въ качествѣ строительного материала началось еще съ Петра Великаго („не жаль земли—жаль путіловской горы“—слова Петра Великаго). Этотъ камень разрабатывается у села Путилова и въ другихъ мѣстахъ вблизи канала Петра Великаго. Подобный же камень встрѣчается по рѣкамъ Волхову и Тоснѣ. По опытамъ механической лабораторіи Института инженеровъ путей сообщенія путіловская плита имѣеть среднее сопротивленіе раздавливанію 937 кил. на кв. сант., Волховская — 1062 кил. на кв. сант., Тосненская — 850 кил. на кв. сант. (Ляминъ). Путиловская плита употребляется на ступени, тротуары, цоколи и карнизы. Тосненская — для бученія фундаментовъ и выжиганія извести. Хорошій строительный материалъ представляетъ также севастопольскій известнякъ.

Пористый известнякъ или туфъ. Если подземные воды (ключи) содержать углекислоту, то они растворяютъ въ себѣ болѣе или менѣе значительное количество углекислой извести, которая въ водѣ, не содержащей CO_2 , какъ известно, не растворима. Подобные ключи, выходя на поверхность земли, выдѣляютъ CO_2 , и вслѣдствіе уменьшенія растворимости CaCO_3 , она осаждается, образуя горную породу подъ названіемъ известковаго туфа. Въ строительномъ мірѣ весьма извѣстенъ пудожскій туфъ (отъ рѣчки Пудости, Петербургской губерніи) и гатчинскій туфъ. Пористое видоизмѣненіе пудожскаго туфа служить обык-

новенно для садовыхъ украшений, а плотное видоизмѣненіе — для облицовки стѣнъ (плотнымъ пудожскимъ туфомъ облицованы стѣны и колонны Казанского собора). Пудожский туфъ хорошо противостоитъ атмосфернымъ дѣятельямъ и механическимъ усиленіямъ и легко обрабатывается.

Раковистый известнякъ, образованный изъ раковинъ, связанныхъ известковымъ цементомъ, отличается твердостью и значительной сопротивляемостью атмосфернымъ дѣятельямъ. Какъ строительный материалъ преимущественно употребляется на югѣ Россіи: въ Одессѣ изъ него построены почти все дома.

Мѣль—рыхлый и землистый известнякъ въ качествѣ строительного камня не употребляется, но служить для полученія жирной извести, для побѣлки и приготовленія замазки.

Мергель — смѣсь углекислой извести съ глиною служить главнымъ образомъ для приготовленія гидравлической извести и цементовъ.

Сложные горные породы.

Сложные горные породы являются агрегатами, образованными несколькими минералами. Ихъ иногда подраздѣляютъ на вулканическія и нептуническія согласно способу происхожденія. Подобную классификацію нельзя признать удачною, ибо для весьма многихъ горныхъ породъ способы происхожденія еще не доказаны. Мы раздѣлимъ сложные горные породы по ихъ строенію на два большихъ отдѣла: на породы массивные и слоистые.

Массивные сложные породы. Большинство ихъ произошло изъ расплавленныхъ огнено-жидкихъ массъ путемъ охлажденія; эти породы суть продукты вулканической дѣятельности. Къ нимъ относятся граниты, порфиры, сіениты, серпентины и др.

Гранитъ представляетъ собою кристаллически-зернистый агрегатъ полевого шпата (ортоклаза) *) кварца и слюды. Нерѣдко въ составъ гранита входитъ также и роговая обманка. Структура гранита характеризуется тѣмъ, что зерна отдѣльныхъ минераловъ, его составляющихъ, приблизительно равны по своей величинѣ. Отъ цвѣта ортоклаза (полевого шпата) обыкновенно зависитъ и самый цвѣтъ гранита. Кварцъ въ гранитахъ обыкновенно съроватаго цвѣта въ видѣ неправильныхъ обломочныхъ зеренъ, съ характерно-раковистымъ изломомъ. Слюда въ гранитахъ или магнезіальная, чернаго цвѣта (біотитъ), либо калевая — серебристо-блѣлаго цвѣта (мусковитъ). Если въ гранитахъ составляющіе ихъ минеральные элементы рас-

*) Ортоклазъ гранитовъ чаще розовато-блѣлаго, кирпично-краснаго, иногда сѣраго и рѣдко зеленаго (амазанскій камень) цвѣта.

положены безъ всякой правильности, то подобный гранитъ называется обыкновеннымъ; гнейсо-гранитомъ называется гранитъ, въ которомъ недѣлимыя слюды начинаютъ мѣстами принимать положеніе параллельное другъ другу, въ шаровомъ гранитѣ недѣлимыя ортоклазы принимаютъ шаровидную форму, въ порфировидномъ гранитѣ крупныя выдѣленія ортоклаза вкрашены въ массу обыкновенного гранита. Химический составъ нѣкоторыхъ сортовъ гранита.

	SiO_2	TiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	FeO	CaO	MgO	K_2O	Na_2O	H_2O	P_2O_5
1)	67,7	0,50	16,08	5,26	1,65	0,95	5,78	3,22	—	—	
2)	63,8	—	14,25	0,79	3,61	3,10	4,68	5,97	2,14	1,15	
3)	72,5	0,66	12,16	4,13	0,03	0,93	слѣды	6,46	2,19	0,70	
4)	72,2	—	14,88	1,91	—	1,81	0,22	4,17	3,11	0,56	0,49

1) Гранитъ биотитовый изъ Durbach'a (Шварцвальдъ); 2) биотитовый гранитъ съ роговою обманкою изъ Вогезъ; 3) мусковито-биотитовый гранитъ изъ Hautzenberg (Баварскій лѣсъ); 4) раппакивы изъ Пютерлака.

Техническія свойства гранитовъ: удѣльный вѣсъ 2,55—5,02. Твердость 6—7 и 7—8. Водопоглощаемость 0,61 (мелкозернистый гранитъ) — 0,45 (крупнозернистый гранитъ). Коэффиціентъ расширенія — 0,000026. Сопротивленіе раздавливанію: максимумъ 2700 кггр., минимумъ — 500 кггр. Для среднихъ сортовъ гранита сопротивленіе раздавливанію — 1300 кггр. Сопротивленіе разрыву около 30 кггр. на кв. см. Достоинство гранита, какъ строительного материала зависитъ: 1) отъ величины зеренъ минералогическихъ индивидуумовъ (выше цѣняются сорта съ средними размѣрами зеренъ); 2) отъ химико-минералогического состава. Граниты съ значительнымъ содержаніемъ кварца лучше противостоять атмосферному выѣтриванію гранитовъ полево-шпатныхъ; 3) отъ цвѣта и узора послѣ полировки. При процессѣ выѣтриванія полевой шпатъ гранитовъ превращается въ каолинъ, биотитъ и роговая обманка въ хлоритъ и серпентинъ. Кварцъ не подвергается химическому измѣненію и претерпѣваетъ лишь механическое разрушеніе. Сопротивляемость механическому выѣтриванію значительно возрастаетъ послѣшлифовки и полировки. Граниты принадлежать къ числу весьма распространенныхъ въ природѣ горныхъ породъ. Они образуютъ центральную массу большинства горъ. По своему распространенію во времени граниты принадлежать главнымъ образомъ къ древнѣйшимъ образованіямъ лаврентьевской системы, но встречаются и въ другихъ системахъ отъ силурійской до юрской включительно. Извѣстны граниты Альповъ, Гарца, Тюрингенского лѣса, Шварцвальда, Вогезъ. Весьма славятся шведские и норвежские сорта. Гранитъ съ острова Бернгольма отличается значительной крѣпостью и прочностью. Въ Россіи граниты пользуются также довольно значительнымъ распространеніемъ, главнымъ образомъ по окраинамъ. На югѣ гранитъ распространенъ въ Херсонской, Кіевской и

Волынской губерніяхъ и по прибрежьямъ Азовскаго моря. Главные мѣста выходовъ гранитовъ сосредоточены по рѣчнымъ долинамъ рѣкъ Днѣпра, Ингула, Буга, Тейса и др. Южные граниты краснаго и сѣраго цвѣта, почти всегда разбиты параллельно системою трещинъ, придающиихъ этой породѣ пластообразный характеръ (Иностранцевъ). Сильно распространенъ гранитъ также на Уралѣ, гдѣ онъ, начиная около 59° широты тянется почти по всему кряжу и получаетъ наибольшее развитіе въ южномъ Уралѣ. Цвѣтъ уральского гранита желтовато-сѣрий; встречаются и зеленоватые сорта (у д. Шайтанки).

На сѣверѣ Россіи известны граниты финляндскіе (выборгскій, сердобольскій, гангеудскій), олонецкіе (повѣнѣцкій уѣздъ) и архангельскій. Въ Петербургѣ весьма распространенъ выборгскій гранитъ или раппакивъ, главнѣйшая залежь котораго находится близъ Сеніо и Пютерлакса. Этотъ гранитъ имѣетъ крупно-зернистое сложеніе и довольно легко подвергается выѣтриванію (отсюда и финское название „раппакива“, что означаетъ „гнилой камень“). Сопротивленіе раздавливанію не велико: 580 кил. на 1 кв. сант. (Ляминъ). Раппакивъ состоитъ изъ крупныхъ кристалловъ краснаго ортоклаза, окруженного зеленою оболочкою оликовоглаза, черной слюды и сѣраго кварца. Изъ раппакива въ С.-Петербургѣ сооружены нѣскія набережныя, Александровская колонна и колонны Исаакіевскаго собора. Сооруженія эти требуютъ постояннаго ремонта. Значительную большую крѣпостью и твердостью отличаются гангеудскій гранитъ (добыываемый у города Ганге, Финляндія), сѣрий сердобольскій и красный валаамскій. Гангеудскій гранитъ бываетъ сѣраго, краснаго и темнозеленаго цвѣтовъ. Сопротивленіе его раздавливанію по опытамъ механической лабораторіи Института Инженеровъ Путей Сообщенія для храма Воскресенія (Ляминъ): сѣрий гранитъ 1184 кггр. на кв. сант., красный 1481 кггр. на кв. сант. Сѣрий сердобольскій гранитъ *) отличается весьма мелкимъ и однороднымъ зерномъ и вслѣдствіе этого значительнымъ сопротивленіемъ выѣтриванію и механическимъ усиліемъ: мелко-зернистый 1767 кггр. па кв. сант., средне-зернистый 1062 кггр. на кв. сант.

Валаамскій гранитъ, краснаго цвѣта, добывается изъ каменоломенъ острова Св. Германа на Ладожскомъ озерьѣ. Онъ мелко зернистъ и весьма проченъ и крѣпокъ. По опытамъ механической лабораторіи Института Инженеровъ Путей Сообщенія сопротивленіе раздавливанію валаамскаго гранита равно 2200 кггр. на кв. сант. и болѣе (Ляминъ). Этотъ гранитъ начинаетъ въ послѣднее время распространяться въ сооруженіяхъ С.-Петербурга (быки Троицкаго моста, пьедесталы для памятника Императору Александру III).

*) Изъ сердобольскаго гранита сдѣланы каріатиды Императорскаго армітажа.

Примѣненіе гранита въ строительномъ дѣлѣ довольно значительно. Изъ него часто устраиваютъ подножія памятниковъ, а если онъ мелко-зернистъ и однороденъ, какъ сердобольскій, то и самыя статуи. Гранитъ является превосходнымъ матеріаломъ для устройства фундаментовъ, цоколя, лѣстничныхъ ступеней, мостовыхъ быковъ и т. п., для мощенія улицъ, обшивки стѣнъ и карнизовъ; для колоннъ, надгробныхъ памятниковъ и пр.

Сіенітъ. Можно сказать, что сіенітъ — гранитъ, не содержащий кварца. Какъ и гранитъ, сіенітъ типичный кристаллическій зернистый агрегатъ, въ которомъ главную массу образуетъ красноватый или бѣловатый ортоклазъ. Въ этой массѣ разсѣяна въ видѣ короткихъ призмъ темно-зеленая или черная роговая обманка. Слюдя обыкновенно содержится въ видѣ біотита, темно-бураго или зеленовато-черного цвѣта. Удѣльный вѣсъ 2,7—2,9. Химіческій составъ сіенита изъ Плаузена.

SiO_2	TiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	FeO	MgO	CaO	Na_2O	K_2O	H_2O
59,83	—	16,85	—	7,01	2,61	4,43	2,44	6,57	1,29

Твердость сіенита 7—8. Сопротивленіе раздавливанію 1300—1400 кг/см². (максимумъ 1880 кг/см²). Очень устойчивъ по отношенію къ механическому выѣтриванію. Подобно граниту шлифуется и полируется. Примѣняется для тѣхъ же цѣлей, какъ и гранитъ. Сіениты принадлежать къ массивнымъ породамъ и встрѣчаются въ древнѣйшихъ геологическихъ образованіяхъ. Въ Россіи сіениты встрѣчаются въ Финляндіи, на Кавказѣ, Уралѣ и Сибири. Микрофот. снимокъ сіенита см. фиг.

Порфиръ. Кварцевый или фельзитовый порфиръ состоитъ изъ фельзитовой основной массы, въ которой порфировидно вкраплены кристаллы и зерна ортоклаза и кварца, иногда и слюды. Основная масса наичаше красновато-бураго цвѣта; вкраpленный ортоклазъ бѣлаго, желтоватаго или красноватаго цвѣта. Химіческій составъ порфира изъ Красноводска.

SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	MgO	CaO	Na_2O	K_2O	H_2O
75,14	14,33	3,00	0,20	1,52	3,46	—	2,26

Удѣльный вѣсъ 1,55—2,793. Сопротивленіе раздавливанію 1300 кг/см² на кв. сант. На воздухѣ измѣняется весьма мало. У насъ кварцевый порфиръ встречается на Кавказѣ и на Алтайѣ.

Ортоклазовый порфиръ. Основная масса весьма мелко-зернистая и состоитъ изъ полевого шпата буроватаго или темно-зеленоватаго цвѣта. Въ основной массѣ вкраплены крупные кристаллы ортоклаза. Встрѣчаются въ западной Европѣ, а въ Россіи на островѣ Гохландѣ и Алтайѣ. Сопротивленіе раздавливанію голландскаго порфира отъ 700 до 1700 кг/см² на кв. сант. (Ляминъ). Примѣненіе порфировъ тѣ же, что и гранита.

Серпентинъ или змѣевики. Основная порода тонко-зернистая, чаще зеленаго, рѣже бураго цвѣта, обыкновенно испещрена полосками

болѣе темнаго цвѣта (сходство рисунка съ кожею змѣи). Состоитъ изъ минерала серпентина съ примѣсями оливина, хрисотила, магнитнаго и хромистаго желѣзника и т. д. У насть серпентины часто встрѣчаются на Уралѣ. Химическій составъ серпентина съ Амосовой горы (Уралъ).

SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	FeO	MgO	CaO	K_2O
39,00	1,65	3,73	6,53	37,39	0,87	11,04

Удѣльный вѣсъ серпентина 2,5 — 2,9. Твердость 3—4. Сопротивленіе раздавливанію 840 кггр. Весьма устойчивъ относительно атмосферныхъ дѣятелей. Настоящій серпентинъ примѣняется для скульптурныхъ и орнаментныхъ издѣлій, менѣе чистый для колоннъ, облицовки стѣнъ, столовыхъ досокъ, ступеней и т. д.

Слоистыя сложныя породы. Гнейсъ. По минералогическому составу гнейсъ тождественъ съ гранитомъ, то есть является агрегатомъ ортоклаза (отчасти и плагіоклаза), кварца и слюды. Но отличительнымъ признакомъ гнейса является его слоистость, обусловленная взаимно параллельнымъ положеніемъ чешуйчатыхъ листочковъ слюды. Различаютъ красный и сѣрий гнейсъ. Ортоклазъ въ гнейсѣ мясо краснаго или сѣраго цвѣта, кварцъ — иногда дымчатаго цвѣта, иногда безцвѣтенъ; слюда встрѣчается какъ бѣлая, такъ и черная, причемъ оба эти вида иногда входятъ въ составъ одной и той же породы. Гнейсъ принадлежитъ къ древнѣйшимъ лаврентьевскимъ образованіямъ и развитъ въ Богеміи, центральныхъ Альпахъ, Скандинавіи, въ Рудныхъ горахъ, Шотландіи, въ Канадѣ, С. Шт. Сѣв. Америки и въ другихъ мѣстахъ. Въ Россіи гнейсъ извѣстенъ въ Днѣпровской полосѣ, на Уралѣ, Восточной Сибири; въ Финляндіи, въ губерніяхъ Архангельской и Олонецкой и на Кольскомъ полуостровѣ. Химическій составъ гнейса:

	SiO_2	TiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	FeO	MgO	CaO	K_2O	Na_2O
I.	68,03	1,33	15,17	1,15	3,17	1,31	1,86	4,23	2,92
II.	75,74	—	13,25	—	1,84	0,39	0,60	4,86	2,12

1) Сѣрий гнейсъ изъ Фрейберга, 2) красный гнейсъ изъ Фрейберга. Удѣльный вѣсъ гнейса 2,2 — 2,9. Твердость — гранина. Сопротивленіе раздавливанію около 1700 кггр. Сопротивленіе вывѣтриванію богатаго кварцемъ соотвѣтствуетъ граниту, сопротивленіе гнейса съ большимъ содержаніемъ слюды и желѣза — весьма незначительно. Вслѣдствіе слоистаго сложенія легко раскалывается на отдельныя плиты, которыя идутъ на троттуары, покрытие крышъ, облицовку стѣнъ, ступени и т. д. Гнейсъ часто употребляется также и для мощенія щоссе. Плохо полируется и вообще по строительнымъ качествамъ стоитъ ниже гранита.

Слюдянный сланецъ есть агрегатъ слюды и кварца, въ которомъ листочки слюды лежать параллельно другъ другу, чѣмъ и обуславливается сланцеватость породы. Встрѣчается во многихъ мѣстно-

стяхъ Западной Европы: въ Альпахъ, Баварії, Скандинавії, Рудныхъ горахъ. У насъ, въ Россіи въ Финляндіи, на Уралѣ и Алтаѣ, въ губерніяхъ Олонецкой и Архангельской. Химіческій составъ (съ острова Гохланда).

SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	MgO	CaO	Na_2O	K_2O	H_2O
55,61	17,67	11,98	4,60	2,27	1,60	3,10	2,27

Удѣльный в. 2,73; сопротивленіе раздавливанію 910 кгр. Если сланецъ богатъ кварцемъ, сопротивленіе его атмосфернымъ дѣятелямъ удовлетворительно. Слюдяній сланецъ легко раскалывается на отдѣльныя пластины и весьма огнеупоренъ, почему и примѣняется для внутренней футеровки металлургическихъ и иныхъ печей. Въ строительномъ дѣлѣ служитъ для мosaенія улицъ, для устройства троттуаровъ, для покрытия крышъ, оконныхъ наличниковъ и т. д.

Обломочные породы.

Проф. Иностранцевъ *) раздѣляетъ обломочные породы, т. прошедшія изъ вторичного отложенія обломковъ и частицъ механически измельченныхъ, вывѣтревшихся и разрушившихся болѣе древнихъ горныхъ породъ на слѣдующія группы: рыхлые, цементированные, глинистые породы и туфы.

Рыхлые породы. Къ рыхлымъ породамъ принадлежать песокъ, гравій, щебень, гальки, валуны. Песокъ состоитъ изъ отдѣльныхъ нецементированныхъ зеренъ обыкновенно кварца, но иногда также полевого шпата, роговой обманки, чешуекъ слюды и даже зеренъ углекислой извести. Пески различаются по формѣ зеренъ и по ихъ крупности. Валуны—продукты дѣятельности ледниково—суть обломки горныхъ породъ, слегка закругленные, иногда достигающіе громадныхъ размѣровъ. Гальки—округленныя, окатанные водою обломки горныхъ породъ, величиною до куриного яйца. Щебень—скопленія обломковъ горныхъ породъ, угловатой или округленной формы. О пескѣ было уже достаточно сообщено въ отдѣлахъ искусственныхъ строительныхъ камней и строительныхъ растворахъ. Все это были продукты механическаго измельченія водою. Въ природѣ встрѣчаются и рыхлые продукты вулканическихъ изверженій. Сюда относятся вулканический песокъ, пемзовый песокъ и т. п.

Пемзовый песокъ—сѣровато-блѣлая пористая масса, состоящая изъ скопленій болѣе или менѣе крупныхъ кусковъ пемзы. Встрѣчается въ Германіи возлѣ потухшихъ вулкановъ Лаахерского озера, у Марбурга и Гиссена. Вслѣдствіе пористости и малаго вѣса служить для приго-

*) См. Общий курсъ Геологии проф. Иностранцева.

товленія маловѣсныхъ кирпичей (съ известью) изоляціонныхъ плитъ п т. п. 1 куб. метръ пемзы вѣсить всего 500—800 кгр.

Инфузорная земля (кизельгуръ)—рыхлая масса, состоящая главнымъ образомъ изъ остатковъ кремневыхъ панцырей діатомовыхъ инфузорій. Главная составная часть—кремневая кислота, точнѣе ея растворимая модификація. Встрѣчается въ Богеміи, въ Венгрии, въ Норвегіи, Сѣверн. Америкѣ; въ Lüneburger'ѣ; у насъ въ Россії. Инфузорная земля есть матеріалъ весьма огнеупорный, обладающій плохою проводимостью тепла и незначительнымъ удѣльнымъ вѣсомъ (0,25—0,4). 1 кгр. кизельгура поглощаетъ 4 клгр. воды. Употребляется инфузорная земля для изготовлениія весьма легкихъ строительныхъ камней (плавающихъ на поверхности воды), въ качествѣ изолирующего матеріала, для приготовленія растворимаго стекла, замазокъ для камней, въ качествѣ отощающаго средства для глины, матеріала для водяныхъ фільтровъ, для приготовленія динамита и, наконецъ, какъ полирующее средство.

Глинистые породы (см. отдѣль искусственноыхъ строительныхъ камней).

Цементныя породы. *Песчаники.* Если песчинки или гальки будутъ связаны цементомъ, то образуются песчаники или конгломераты. Песчаникъ состоитъ изъ зеренъ кварца, соединенныхъ между собою какимъ-либо вяжущимъ веществомъ. Цементъ песчаниковъ крайне разнообразенъ, и отъ его состава зависятъ свойства песчаника (дѣйтъ, твердость и прочность) и его нагреваніе. Различаютъ песчаники кремнекислые, известковые, глинистые (сѣраго цвѣта), желѣзистыя (желто-бураго цвѣта), битюминозныя (темносѣраго цвѣта), глауканитовыя (зеленаго цвѣта). Для глинистаго песчаника цементомъ служить глина, для известковаго—углекислая извѣсть, для желѣзистаго—окись желѣза или гидратъ ея, вмѣстѣ съ глиной и извѣстью; для кремнистаго—кремневая кислота. Значительною крѣпостью и твердостью отличаются кремнистые песчаники. Извѣстковые песчаники легко разрушаются дѣйствиемъ соляной кислоты и сѣрнистаго ангидрида, а потому и не должны быть употребляемы для построекъ въ фабричныхъ центрахъ (дымовые газы по сжиганію каменнаго угля всегда содержать нѣкоторыя количества сѣрнистаго ангидрида. Удѣльный вѣсъ песчаниковъ—2,4—2,7. Сопротивленіе раздавливанію сильно варьируетъ: отъ 175 до 1800 кгр. на кв. см. Въ Петербургѣ примѣняютъ часто для разнаго рода сооруженій заграничные песчаники, оденвальдскіе, майнцкіе и др., а также радомскіе песчаники. Радомскіе песчаники содержать цементирующими веществомъ или углекислую извѣсть (шилловецкій камень) или глину (кутовскій камень). Сопротивленіе раздавливанію радомскихъ песчаниковъ отъ 600 до 1000 килогр. Эти песчаники послужили для облицовки многихъ монументальныхъ зданій С.-Петербурга. Очень твердые, кремнистые песчаники средней Россіи идутъ на жернова.

Кварцитъ отличается отъ песчаниковъ по структурѣ тѣмъ же, чѣмъ мраморы отъ плотныхъ известняковъ. Они состоятъ исключительно изъ зеренъ кварца, плотно связанныхъ кварцевымъ цементомъ. Значительная мѣсторожденія кварцита находятся въ Олонецкой губерніи. Эти кварциты доставляютъ строительный материалъ вѣсма высокаго качества и часто примѣняются въ строительной практикѣ С.-Петербурга. Цвѣтъ олонецкаго кварцита зеленовато-серый (каменосборскій), свѣтло-зеленый (брусенскій). Но особенно цѣнными строительными качествами и красивымъ краснымъ цвѣтомъ отличается т. н. „шоханъ“ или шокшинскій кварцитъ (отъ станціи Шокшинской на берегу Онежскаго озера). Этотъ кварцитъ, состоящій изъ зеренъ кварца, равномерно окруженныхъ красящимъ веществомъ солей окиси желѣза, прекрасно обрабатывается, полируется, крайне крѣпокъ и проченъ. Изъ шокшинскаго камня построенъ пьедесталъ памятника императора Николая I, въ С.-Петербургѣ, саркофагъ Наполеону I въ домѣ инвалидовъ въ Парижѣ, и значительныя его массы пошли на облицовку внутреннихъ стѣнъ храма Спасителя въ Москвѣ.

Если въ составѣ песчаника входятъ болѣе крупные обломки, то онъ называется „конгломератомъ“. „Брекчія“ состоятъ изъ угловатыхъ, острыхъ обломковъ какого-нибудь минерала или горной породы, плотно связанныхъ цементомъ. Въ природѣ встрѣчаются сорта брекчій и конгломератовъ вполнѣ пригодныхъ служить въ качествѣ строительныхъ камней. При хорошей окраскѣ служать также для орнаментальныхъ цѣлей. Бетонъ можно разсматривать, какъ искусственную брекчію.

Добываніе камней.

Способы добыванія камней различны въ зависимости отъ глубины залеганія породы отъ поверхности земли. Если порода залегаетъ вблизи земной поверхности, то, снявъ верхній слой наносной земли, добываютъ камни путемъ открытой разработки. При залеганіи породы на значительной глубинѣ, приходится задавать шахты, проводить штолни и вообще прибѣгать къ обычнымъ пріемамъ правильной горной разработки. Обыкновенно достоинство горной породы возрастаетъ съ глубиною залеганія и съ мощностью пласта наносной земли, но зато и добыча помошью подземныхъ камнеломенъ обходится значительно дороже открытой разработки. Развѣдку каменной породы, опредѣленіе мощности пласта и т. д. производятъ открытыми траншеями, шурфами,—если порода залегаетъ не глубоко отъ поверхности земли, въ противномъ случаѣ развѣдку ведутъ при помощи буренія. Для удаленія рыхлой, наносной земли употребляютъ различного рода лопаты (ф. 284—286). Глину и вообще нетвердые породы разрыхляютъ при помощи кирки, изображенной на ф. 287—288. Выѣтревшуюся породу разрыхляютъ помощью кирки, изображенной на ф. 289.

Выломка слоистыхъ породъ. Прежде всего снимаютъ верхній, наносный слой земли, затѣмъ вывѣтревшіеся верхніе слои породы, которые обыкновенно по снятіи разсыпаются на мелкие куски. Ломку собственно породы ведутъ уступами при помощи слѣдующихъ инструментовъ: кулака (большой тяжелый желѣзный молотъ (фиг. 290) и различныхъ ломовъ (ф. 291). Для болѣе твердыхъ породъ употребляютъ обыкновенный остроконечный ломъ, а для болѣе мягкихъ породъ ломъ дѣлается съ плоскимъ концомъ (ф. 292). На обнаженной поверхности камня вычерчиваютъ фигуру поперечнаго сѣченія, напр. будущей плиты, и затѣмъ при помощи кирки протесываютъ по контуру дорожку желаемой глубины, послѣ чего отдѣляютъ камень отъ остальной породы помощью лома, запустивъ его конецъ въ прослоекъ, подложивъ подъ ломъ камень, дѣйствуютъ имъ какъ рычагомъ первого рода. Иногда (если камень великъ) вставляютъ въ протесанные между слоями камня пазы желѣзные клинья и ударомъ кулака по послѣднимъ производятъ отдѣленіе камней.

Выломка сплошныхъ породъ затруднительнѣе по отсутствію правильной слоеватости и трещинъ. При породахъ съ весьма значительною силой сїпленія отдѣльныхъ частицъ, которая при порохострѣльныхъ работахъ обыкновенно разлетаются въ небольшіе куски и введенію твердыхъ и острыхъ инструментовъ представляютъ солидное противодѣйствіе (твердый гранитъ, кварцъ, базальтъ) иногда рекомендуется прибегнуть къ методу „накаливанія“. Поверхность камня накаливается и затѣмъ подвергается или внезапному охлажденію (холодной водою) или усиленнымъ ударамъ молота. Если растрескиваніе камня должно идти по опредѣленной линіи, то послѣ накаливанія камня натягиваются по линіи отдѣленія мокрый шнуръ. При выломкѣ камня путемъ порохострѣльной работы съ двухъ или трехъ сторонъ камня протесываются глубокія борозды съ ударами кайла или жеља (см. фиг. 293), а внизу по линіи отдѣленія просверливаются рядъ буровыхъ скважинъ (шнуровъ) ааа до 3 сантим. и болѣе въ діаметрѣ. Длина шнура а b должна быть по крайней мѣрѣ вдвое болѣе линіи наименьшаго сопротивленія b d. На ф. 294—297 показанъ цѣлый рядъ сверль, примѣняемыхъ для образования буровыхъ скважинъ. Это желѣзныя, діаметромъ отъ 1 до $2\frac{1}{2}$ дюйм. и длиною не болѣе 1 сажени штанги съ наваренными стальными концами. Форма концовъ находится въ зависимости отъ степени твердости каменной породы: для мягкихъ породъ—форму долота, для твердыхъ—форму пирамидки съ входящими углами (фиг. 298). Для самыхъ твердыхъ породъ примѣняютъ т. н. коронные сверла (ф. 299). При буреніи одинъ рабочій держитъ буръ, обернувъ его пенькой у отверстіе шнура, а другой ударяетъ по другому его концу кувалдою (тяжелымъ молотомъ въ 8—12 ф.), причемъ передъ каждымъ ударомъ буръ поворачивается на некоторую часть окружности для полученія скважинъ правильной цилиндрической формы. Чтобы сталь не могла „отжигаться“, нагрѣваясь ударами о ка-

мень, въ скважину наливается вода и образовавшееся тѣсто (вода съ измельченной породою) извлекается затѣмъ т. н. ложками. При большихъ работахъ примѣняютъ машинныя сверла. Различаютъ машинныя сверла, работающія быстрымъ вращеніемъ и работающія ударами, подражая ручному сверлению. Сверла, работающія вращеніемъ, представляютъ собою полый цилиндръ. На рабочемъ концѣ сверла иногда укрепляютъ алмазы, или же онъ дѣлается зубчатымъ изъ стали. Сверло второго рода представляетъ собою сверло непосредственно соединенное съ паровымъ цилиндромъ, устанавливаемымъ на треножникѣ. Паръ приводится по рукаву отъ локомобиля. Когда скважина готова, ее протираютъ на сухо паклей, надѣтой на конецъ палки и затѣмъ на дно скважины помѣщаютъ нѣкоторое количество сухой глины (подбой). Теперь въ сухую скважину насыпаютъ порохъ или же опускаютъ въ бумажной гильзѣ (картузѣ). Если нѣтъ возможности предварительно осушить скважину, то порохъ вводится въ жестяныхъ или резиновыхъ гильзахъ. Когда зарядъ введенъ, его забиваются глиною, пескомъ, или кирпичнымъ порошкомъ. При забивкѣ глиною на зарядъ предварительно кладутъ пыжъ, прокалываются его и картузъ мѣднымъ *) прутомъ (протравникомъ), который и остается въ шнурѣ во время забойки. Забивъ шнуръ вынимаютъ протравникъ и вкладываютъ фитиль. Простѣйшій фитиль—это толстая соломина, наполненная пороховою мякотью. „Бикфордъ фитиль“—состоитъ изъ начиненной пороховой мякотью гуттаперчевой трубки. При немъ употребляютъ песочную забивку. Длина шнура, разумѣется должна быть такова, чтобы рабочіе успѣли отойти отъ мѣста взрыва. Часто воспламеняютъ зарядъ также электрической искрой, закладывая одновременно съ набойкою проводникъ отъ батареи. Иногда производятъ забойку также водою или воздухомъ. При забивкѣ водою порохъ заключаютъ въ резиновыя гильзы и заполняютъ шпуръ водою. При подобныхъ взрывахъ, иной забойки, разумѣется, и не требуется.. При забивкѣ воздухомъ на зарядъ кладутъ пыжъ, а воздухъ, находящійся въ шпурѣ сжимаютъ, заколачивая наружное отверстіе деревянною, смоченою водою пробкою. По Эвалльду на отдѣленіе 1 куб. саж. краснаго финляндскаго гранита расходуется среднимъ числомъ, около 4 фунтовъ пороха, для сердобольскаго и болѣе твердымъ породъ—на 10% болѣе, вообще же около 0,0001 по вѣсу отдѣляемаго камня (см. В. Эвалльдъ, „Строительные материалы“). Вмѣсто обыкновенного пороха (механическая смѣсь угля, селитры и сѣры) употребляютъ часто и другія, изобрѣтенные въ сравнительно недавнее время взрывчатыя вещества, напр. препараты нитро-глицерина, пироксилинъ, литотритъ, хлопчатобумажный порохъ, бѣлый горный порохъ, ***) угольный порошокъ, смоченный жидкимъ поташемъ въ щелочной водѣ, а также порохъ изъ атласной ткани, обработанной азотомъ аммоніака*)

*) Желѣзный можетъ при ударѣ объ камень дать искру.

**) Бертолетовая соль обработанная нитробензоюльмъ.

кимъ воздухомъ и др. Нитроглицеринъ—маслянистая жидкость, желтоватаго цвета, (въ чистомъ видѣ безцвѣтная) получаемая при дѣйствіи азотной кислоты на глицеринъ. Составъ нитроглицерина: $C_3H_5(NO_2O)_3$. При зарядахъ его помѣщаются въ стекляные или жестяные картизы. Взрывчатая сила нитроглицерина превосходить силу пороха при одинаковомъ объемѣ въ 9 разъ, а при одинаковомъ вѣсѣ въ 6 разъ. Слѣдуетъ замѣтить, что какъ препараты нитроглицерина, такъ и другіе новѣйшія взрывчатыя вещества взрываются отъ удара. При работахъ съ нитроглицериномъ зимою не слѣдуетъ забывать, во избѣженіе катастрофъ, что онъ, будучи замороженъ, не взрывается. Болѣе удобенъ въ примѣненіи (менѣе чувствителенъ къ ударамъ, не столь мгновенно взрывается) т. н. динамитъ,—тѣстообразная, жирная на ощупь масса съровато-бураго цвета, состоящая изъ 25% инфузорной земли, пропитанной 75% нитроглицерина. Это т. н. динамитъ Nobel'a № 1; въ №№ 2, 3, 4 содержится менѣе нитроглицерина, который замѣщается древесною массою, пропитанною селитрою. При храненіи динамита необходимо слѣдить, чтобы онъ не нагревался выше 60° (начало разложенія нитроглицерина). Для отдѣленія камней отъ породы иногда пользуются также разрывающимъ дѣйствіемъ воды при ея замерзаніи. Вода, наполняющая скважины или трещины въ камняхъ, при превращеніи въ ледь увеличивается въ объемѣ (на $\frac{1}{11}$), производя при этомъ механическую работу въ 33,68 килограммовъ (по Braun'у). Иногда при разрывѣ камней пользуются также свойствомъ ёдкой извести при смачиваніи водою (гашеніи) сильно увеличиваться въ объемѣ. Жженную извѣсть прессуютъ подъ сильнымъ давленіемъ въ цилиндрики, которыя затѣмъ помѣщаются въ полотняныя гильзы. Помѣстивъ гильзы съ извѣстью въ скважины, дѣлаютъ забойку изъ глины. Вода проводится къ заряду при помощи узкой желѣзной трубки, одинъ конецъ которой снабженный многочисленными отверстіями входитъ въ извѣсть а другой, выходящій наружу изъ буровой скважины, соединенъ рукавомъ съ насосомъ. Способъ этотъ экономиченъ, безопасенъ и позволяетъ производить работы въ любое время года.

Послѣ отдѣленія камня отъ породы обыкновенно исправляютъ его форму, сбивая кувалдами наиболѣе выдающіяся части и т. д. Мягкіе породы: туфы, мраморы, иногда песчаники, часто распилюются при помощи особыхъ пилъ, ручныхъ и машинныхъ на огдѣльные доски. Формировка камней путемъ распилюванія сопровождается наименьшею потерей матеріала, а потому способъ этотъ особенно пригоденъ для дорогихъ породъ. Ручная пила вполнѣ схожа съ обыкновенною столярною, т. е. состоитъ изъ стальной полосы, натянутой на лучокъ. Разумѣется она дѣлается гораздо большихъ размѣровъ: Для твердыхъ породъ употребляется гладкая пила, безъ зубцовъ; для мягкихъ (напр. туфа)—съ зубцами. Во время распилюванія подъ пилу подсыпается нааждакъ или кварцевый песокъ. Для очень твердыхъ породъ употребляютъ нааждакъ, для мягкихъ вместо песку бе-

рутъ часто также стекляній порошокъ. Машинныя пилы раздѣляются на прямыя, круглыя и проволочныя (полоса замѣнена безконечною проволокою, движущеюся на шкивахъ). Иногда лезвіе машинныхъ пиль снабжаются также алмазными осколками, укрепленными на лезвіи при помощи особыхъ оправъ.

Обдѣлка камней.

Для обдѣлки камней, т. е. для сообщенія имъ формы и виѣшней поверхности требуемыхъ для даннаго примѣненія въ строительномъ дѣлѣ, ихъ подвергаютъ послѣдовательно слѣдующимъ операциямъ: *обтескѣ, шлифовкѣ и полировкѣ*. Помощью обтески камню придается желаемая форма, операція шлифовки служить для уничтоженія слѣдовъ инструментовъ, производившихъ обтеску, для приданія камню гладкой поверхности; наконецъ послѣ полировки камень приобрѣаетъ глянцевъ, зеркальную поверхность.

Обтеска камней. По степени тщательности работы различаютъ *грубую, получистую и чистую обтеску*, производимыя послѣдовательно.

Грубая обтеска состоитъ въ томъ, что съ камня скальваютъ сильно выдающіяся неровности, вообще всѣ лишнія части, сообразно той формѣ, которую онъ долженъ имѣть въ постройкѣ. Для этой работы примѣняютъ слѣдующіе инструменты: 1) тесовикъ (фиг. 300 въсомъ отъ 6 до 10 фунтовъ, (для удаленія сильно выдающихся неровностей), 2) долото (ф. 301—302) и кіанку (фиг. 303). По слѣдніе два инструмента служатъ для снятія кромки и угловъ. Употребленіе тесовика состоитъ въ томъ, что рабочій взявъ его за рукоятку ударяетъ имъ съ размаха по выдающимся частямъ камня и отдѣляетъ ихъ. При дѣйствіи долотомъ и кіанкою, рабочій держитъ долото въ лѣвой руцѣ и прикладывая его къ неровностямъ кромки, ударяетъ по нему кіанкою. Для гранита и т. п. твердыхъ породъ служить остроконечное долото (ф. 301) для известняковъ и т. п.— плоское долото (ф. 302). Эти инструменты, равно какъ и ниже-слѣдующіе, дѣлаются желѣзными съ наваренными сталью концами. Для рукоятокъ требуется вязкое дерево, напр. рябина.

Получистая теска. Послѣ этой операции поверхность камня получаетъ видъ плоскости, покрытой бороздками.

Чистая теска или ковка служитъ для удаленія бороздокъ съ поверхности камней. Послѣ этой операции получаются поверхности съ едва замѣтными на глазъ рельефами и углубленіями. Для двухъ послѣднихъ тесокъ примѣняютъ родъ тесовика—кіуръ (ф. 304), въсомъ 2—5 ф. и долота. Для относительно мягкихъ породъ (известнякъ, путиловская плита и т. д.) часто употребляютъ и т. н. кирку (ф. 305).

Для тески углубленій или входящихъ угловъ примѣняютъ широкое, плоское долото, наз. скарпелью (ф. 306). Для приданія камню матовой поверхности часто при обработкѣ мрамора и лабрадора, пользуются зубчатою киркою (зубчатка см. ф. 307), и кіуромъ съ насечками (см. ф. 308).

Правило. Для обработки хрупкихъ и мягкихъ породъ не слѣдуетъ пользоваться тяжелыми инструментами, такъ какъ при этомъ могутъ получиться незамѣтныя на глазъ трещины, уменьшающія сопротивляемость камня какъ механическимъ усилиямъ, такъ и механическому вывѣтриванію (дѣйствію мороза).

Примѣръ: Для примѣра я опишу обтеску камня: 1) имѣющаго видъ правильного параллелепипеда, 2) съ цилиндрическою и 3) съ конической поверхностью.

Обтеска параллелепипеда. Прежде всего каменотесъ проводитъ на поверхности камня вдоль одной кромки черту ab (см. ф. 309) при помощи деревянной линейки-правила (обтеска подъ правило). Затѣмъ при помощи тесовика вытесываютъ по этой чертѣ бороздку, шириной и глубиною около 1 дюйма. Необходимо, чтобы дно дорожки было нѣсколько ниже самыхъ большихъ углубленій на камнѣ и кромѣ того должно быть горизонтально. Послѣднее условіе провѣряется, укладывая правило на ребро, и наблюдая, нѣтъ ли подъ нимъ просвѣта. Послѣ этого вытесываютъ другую, такую же бороздку на противоположномъ ребрѣ (cd). Дно обѣихъ дорожекъ должно лежать въ одной плоскости. Это провѣряется посредствомъ правилъ положенныхъ плашмя, какъ показано на фиг. 310. [Смотрѣть черезъ верхъ одного правила]. Теперь остается снять выдающуюся часть камня и сбить всѣ неровности верхней грани, провѣряя работу правиломъ. Несмотря на всю тщательность работы, поверхность камня не получается гладкою, но съ мелкими бороздками. Для удаленія послѣднихъ камень проковываютъ. *Ковка* состоитъ въ томъ, что нѣсколько разъ проходятъ кіуромъ такъ, чтобы слѣды ударовъ были перпендикулярны къ слѣдамъ предыдущей тески. Послѣ этой операции поверхность камня дѣляется сравнительно гладкою (кованный камень). Углы при тескѣ провѣряются деревянными (см. ф. 311) или металлическими (ф. 312) наугольниками, называемыми малками.

Обтеска цилинровъ (см. фиг. 313). Сначала обтесываютъ двѣ противоположныя стороны камня ABCD и EFGH которыхъ должны соответствовать основаніямъ цилиндра и вычерчиваются на нихъ по шаблонамъ круги, диаметръ которыхъ соответствуетъ диаметру изготавляемаго цилиндра. Эти круги дѣлять на одинаковое число равныхъ частей и соответствующія точки соединяютъ затѣмъ дорожками aa' bb'. Теперь остается сбить тѣ части камня, которые остались между дорожками.

При обтескѣ конусовъ и пирамидъ сперва обтесываютъ основаніе, которое затѣмъ по предыдущему соединяется съ вершиною

дорожками. Теска камня въ видѣ *руста* или *сухаря* состоитъ въ томъ, что средину камня оставляютъ въ грубо-обтесанномъ видѣ и тщательно обдѣлываютъ лишь его кромки. Наконецъ, когда изъ камня долженъ быть вытесанъ предметъ, ограниченный поверхностями различного вида, прибѣгаютъ также къ помощи такъ наз. шаблоновъ, т. е. деревянныхъ или металлическихъ досокъ, вырѣзанныхъ соотвѣтственно наружной формѣ предмета.

Машинная обтеска камней. Кромъ ручной обдѣлки камней различаются еще обтеску при помощи специальныхъ камнетесныхъ машинъ. Различаются слѣдующіе главные типы камнетесныхъ машинъ. 1) Дѣйствующія ударами соотвѣтствующихъ инструментовъ на поверхности камней (машины, подражающія дѣйствіямъ долота и кирки). На фиг. 314 изображена камнетесная машина Girwood'a съ долотомъ м. 2) Дѣйствующія фрезерами или шарошками, т. е. рѣжущими инструментами въ видѣ тарелочекъ съ острыми краями. Сюда принадлежитъ камнетесная машина Mostodon ston dresser „Arderon'a“. 3) Дѣйствующіе фрезерами съ катящимися дисками. Сюда относится машина Brunton und Trier (London) изображенная на фиг. 315. Здѣсь и, наклонные подъ извѣстными углами диски изъ закаленного чугуна, приводятся въ движение коническою зубчатою передачею 22 со скоростью 900—1050 оборотовъ въ минуту. Вращающіеся диски дѣйствуютъ подобно клину и такъ какъ въ этой конструкціи избѣгнуты удары, то рѣжущій инструментъ не такъ быстро изнашивается. 4) Камнетески на подобіе станковъ для строганія желѣза (строгальные станки). 5) Алмазныя камнетески (алмазы укреплены на быстро вращающихся баранахъ).

Шлифовка. Для удаленія бороздокъ, оставшихся на поверхности камня послѣ предыдущей операции обтески, его подвергаютъ шлифовкѣ. При шлифовкѣ поверхность камня натирается другимъ камнемъ, болѣе твердымъ чѣмъ шлифуемый, часто совмѣстно съ порошкообразными веществами, частицы которыхъ имѣютъ острые углы и также болѣе тверды, нежели шлифуемый камень. Для шлифованія чаще всего примѣняютъ песчаникъ (съ мелкими, остроугольными, однообразными частицами, скрѣпленными не очень крѣпкими цементами) кварцевый песокъ, кремнистый сланецъ и для окончанія шлифованія—пемзу и паждакъ. Шлифованіе нужно начинать болѣе грубымъ шлифующимъ материаломъ и кончать болѣе нѣжнымъ, мелкозернистымъ. Различаютъ ручную и машинную шлифовку. При ручной шлифовкѣ (см. фиг. 316) призматической кусокъ песчаника заклиниваютъ въ деревянную рукоятку и натираютъ имъ поверхность шлифуемаго камня, предварительно посыпаннаго мелкимъ кварцевымъ пескомъ или инымъ материаломъ. Для удаленія песчаной пыли и охлажденія поверхности камня во время шлифованія смачивается водою. При машинной полировкѣ употребляютъ аппараты, сходные съ шлифовальнымъ кругомъ Баушингера. Когда послѣ шлифовки руки уже не въ состояніи обнаружить на поверхности камня

шероховатости, очищаютъ его отъ пыли и заполняютъ имѣющіеся въ немъ поры мастикою (обыкновенно смѣсь гарпіуса или стеарина съ скіпидаромъ и съ какимъ-либо красящимъ веществомъ подъ цвѣтъ самого камня). Для данной цѣли камень предварительно подогрѣвается горячими угольями, насыпаютъ на него мастику и водятъ горячимъ утюгомъ. Затѣмъ слѣдуетъ вторичная шлифовка пемзою и наконецъ полировка.

Полировка есть не что иное, какъ самая тончайшая шлифовка, послѣ которой камень получаетъ блестящую, зеркальную поверхность. Здѣсь также различаютъ ручной и машинный способъ. При ручномъ способѣ натираютъ поверхность камня при помощи деревянного или жељзного утюга, свинцовыхъ пластинъ, войлока, кожи, фланели однимъ изъ слѣдующихъ средствъ: 1) трепеломъ *), 2) наждакомъ **), отмученнымъ водою до желаемой тонины, 3) отмученою муміей ***), (иначе колькотарь, крокусъ) для гранита, 4) оловяною золою (для мрамора), 5) порошкомъ свинца, 6) тонко просѣянномъ мраморомъ, алебастромъ, известью и т. д., 7) сѣрнымъ цвѣтомъ.

При машинной полировкѣ указанныя вещества прижимаются къ поверхности полируемаго камня вращающимися стальнымъ, войлочнымъ и т. п. кругомъ.

При художественной отдѣлкѣ поверхность камней иногда подвергается окраскѣ, золоченію и нанесенію углубленныхъ рисунковъ. Для послѣдней цѣли можно примѣнять слѣдующіе пріемы. 1) путемъ ручной скульптурной работы (инструменты тѣ же, что и при отдѣлкѣ камней, но меньшихъ размѣровъ). 2) Помощью аппарата Tilgmann'a, работающаго сильною струею выбрасываемаго песка. 3) Вытравкою помощью кислотъ, защищающей остальную поверхность камня слоемъ воска съ канифолью и скіпидаромъ (на 6 ч. воска берутъ 2 ч. гарца, 2 ч. густого терпентина и 1 ч. ультрамарина). Когда защищающая оболочка высохнетъ, углубляютъ на ея поверхности рисунокъ помощью иглы и обводятъ контуръ камня валикомъ изъ воска. Теперь наливаютъ соотвѣтствующую кислоту высотою въ 1,5 сант., которую затѣмъ сливаютъ по прошествіи $1\frac{1}{2}$ — 2 часовъ. Для вытравки по мрамору и доломиту употребляютъ разбавленную сѣрную кислоту, соляную кислоту; по граниту, діориту, сіениту и т. п. концентрированную фтористо водородную (плавиковую) кислоту.

Свойства строительныхъ камней и ихъ испытанія.

Изъ различныхъ нижеуказываемыхъ свойствъ камней наиболѣе важными для строительной практики являются *крепость*, т. е. сопро-

*) Порошокъ, состоящій изъ мельчайшихъ остатковъ кремнистыхъ панцирей особыхъ діамотовыхъ водорослей.

**) Окись алюминія, окрашенная окисью жељза.

***) Главнымъ образомъ прокаленная окись жељза.

тивленіе виѣшнимъ механическимъ усиліямъ и прочность, т. е. сопротивленіе различнымъ атмосфернымъ дѣятелямъ и рѣзкимъ колебаніямъ температуры.

Удѣльный вѣсъ. Значеніе удѣльного и объемнаго вѣсовъ камней имѣетъ значеніе при обсужденіи расходовъ по перевозкѣ, при вычислении вѣса каменныхъ конструкцій, наконецъ при распределеніи камней для различныхъ частей зданія. Конечно, для оснований и стѣнъ нижнихъ этажей слѣдуетъ брать болѣе тяжелыя породы: гранитъ, доломитъ и т. п., болѣе легкія, какъ туфы, пемзу, лаву — для сводовъ, легкихъ перегородокъ и т. п. Таблица удѣльныхъ вѣсовъ важнѣйшихъ строительныхъ камней и земель.

Базальтъ	2,8—3,3	Кварц. порфиръ	2,7
Лава	0,7—2,6	Песокъ мелкій сухой . . .	1,4—1,6
Пемза	0,87—0,9	Песокъ „ сырой	1,9—2,0
Дюритъ	2,9	Песокъ грубый	1,4—1,5
Доломитъ	2,9	Песчаникъ	1,9—2,7
Фельзит. порфиръ	2,2—2,8	Хлоритовый шиферъ	2,9
Гнейсъ	2,65	Кровельный шиферъ	2,65
Гранитъ	2,55—3,0	Тальковый шиферъ	2,8
Гипсовый камень	1,8—2,9	Глиняный шиферъ	2,7—3,5
Известнякъ	1,5—3	Сerpентинъ	2,6
Мергель	2,5	Сиенитъ	2,5—3,0
Мѣль	1,8—2,6	Глина	1,8—2,6
Мраморъ	2,5—2,9	Торфъ	0,5—0,7
Каолинъ	2,2	Туфъ	1,5—2,5
Обсидіанъ	2,4	Растител. земля — тощая . . .	1,3
		" " — сухая	1,6

Опредѣляются объемные и удѣльные вѣса по прѣемамъ изложеннымъ выше (см. технологія строительныхъ растворовъ и искусственныхъ строительныхъ камней).

Пористость — важное свойство строительныхъ камней, ибо съ нимъ тѣсно связаны водопоглощаемость, воздухопроводность и теплопроводность. Пористость важнѣйшихъ строительныхъ камней по Hauenschild'у и Lang'у (въ % вѣса сухого вещества).

Каррара	0,22	Nebraer	25,5
Гранитъ	0,04—0,61	Keuper	16,94
Дюритъ	0,25	Welschufer Quader	15,4
Порфиръ	0,29—2,75	Кровельный шиферъ:	
Сerpентинъ	0,56	рейнскій	0,15
Базальтъ	1,28	франпузкій	0,045
Сиенитъ	1,38	англійскій	0,110
Песчаникъ:		Известковый туфъ (Sollinger)	
Solling	6,9		32,2

Определение пористости см. выше „Технологія искусственныхъ строительныхъ камней.

Теплопроводность камней уменьшается по мѣрѣ увеличенія пористости. Очень пористый камень — дурно проводить тепло; плотный, компактный — легко. Теплопроводность камней является весьма важнымъ свойствомъ въ случаѣ примѣненія ихъ для устройства жилыхъ помѣщений. Помѣщенія устроенные изъ породъ, обладающихъ малою пористостью (напр. граниты, базальты и т. п.), неудобны для жилья, ибо лѣтомъ слишкомъ нагреваются, а зимою, наоборотъ, черезчуръ охлаждаются. Отношеніе теплопроводности гранитовъ, мраморовъ, песчаниковъ, базальтовъ и т. п. къ теплопроводности глинистаго шифера и глины = (отъ 7,5 до 7) : 4,7 : 2,8. По Less'у, если напр. принять теплопроводность мрамора съ Пиринеевъ за 1000, то теплопроводность нѣкоторыхъ другихъ породъ выразится слѣдующими цифрами: карпара — 769; песчаникъ (изъ Strehlen'a) — 701; серпентинъ (саксонскій) — 676; глина — 275.

Коэффиціентъ расширения отъ тепла для камней вообще незначителенъ. Для устойчивости по отношенію къ возвышенной t° (напр. при пожарахъ) желательно, чтобы коэффиціенты расширения камня по различнымъ его направленіямъ не слишкомъ разнились другъ отъ друга. По Ranninc'у коэффиціентъ линейного расширения:

Для гранита	0,0008—0,0009
„ мрамора	0,00065—0,001
„ песчаника	0,0009—0,0012
— глинистаго шифера . .	0,00104

Звукопроводность камня измѣняется согласно съ его теплопроводностью.

Окраска камней зависитъ отъ цвѣта составляющихъ минераловъ, иногда и отъ присутствія нѣкоторыхъ постороннихъ примѣсей (органическія вещества, соединенія хрома, марганца, желѣза и др.). При примененіи камней для строительного дѣла не слѣдуетъ упускать изъ вниманія, что цвѣтъ весьма многихъ породъ съ теченіемъ времени на воздухѣ измѣняется. Иногда при этомъ окраска камней улучшается; она приобрѣтаетъ болѣе пріятный, темный тонъ (напр. желтый итальянскій известнякъ „Thavertine“), иногда же темная окраска камней обусловленная примѣсью органическихъ соединеній вслѣдствіе вліянія атмосферныхъ дѣятелей, слабѣтъ. Содержаніе въ камняхъ колчедана (FeS_2), засыпныхъ соединеній марганца и желѣза также служитъ причиной измѣненія окраски и притомъ часто неравномѣрнаго. Такъ напр. вслѣдствіе окисленія указанныхъ примѣсей кислородомъ воздуха на поверхности бѣлаго мрамора появляются желтые, коричневыя и черные пятна и полосы.

Воздухопроводность. Большая или меньшая проводимость воздуха камнями безусловно необходима при устройствѣ жилыхъ помѣщений, ибо обуславливаетъ естественный обмѣнъ воздуха черезъ стѣны

или вентиляцію. Камни, которые хорошо проводят тепло (гранитъ, базальтъ, мраморъ) — дурно проводят воздухъ и наоборотъ. Не слѣдуетъ упускать изъ вниманія, что содержаніе влаги въ порахъ камней значительно понижаетъ воздухопроводимость. Отсюда правило: 1) передъ кладкою камни должны быть предварительно подвергнуты воздушной сушки, 2) въ кладкѣ должны быть защищены отъ дѣйствія почвенной сырости.

Твердость отдельныхъ минераловъ опредѣляется, какъ извѣстно помошью шкалы твердости Моса, въ которой минералы расположены въ такой послѣдовательности, что каждымъ изъ нихъ можно провести черту на поверхности предыдущаго (въ порядкѣ увеличивающейся твердости).

Талькъ	1	Ортоклазъ	6
Гипсъ или каменная соль	2	Кварцъ	7
Известковый шпатъ	3	Топазъ	8
Плавиковый шпатъ	4	Корундъ	9
Апатитъ	5	Алмазъ	10

Предположимъ, что какой-нибудь минералъ получаетъ царапину отъ ортоклаза, но самъ оставляетъ слѣдъ на поверхности апатита, то твердость его между 5 — 6. При испытаніи твердости помошью шкалы Моса не слѣдуетъ упускать изъ вниманія, что одинъ и тотъ же минералъ можетъ иногда по различнымъ направленіямъ и въ различныхъ точкахъ поверхности обнаруживать различную твердость,

Твердость пористыхъ и изъ различныхъ минераловъ состоящихъ породъ не можетъ быть обнаружена помошью шкалы Моса. Въ этомъ случаѣ примѣняютъ одинъ изъ слѣдующихъ методовъ.

Шлифовальные круги Rondelet. Взвѣшенный камень прижимается къ горизонтальному, вращающемуся съ одинаковой скоростью стальному или чугунному кругу съ постояннымъ усилиемъ и по истеченіи опредѣленного времени опредѣляется путемъ вторичнаго взвѣшиванія камня его потеря. (Подробнѣе см. испытаніе портландъ-цемента).

Способы основанные на измѣреніи скорости прониканія въ камень вращающагося, или ударнаго сверла (машина Siebeneecher'a)

Барабанный приборъ Деваля. Этотъ аппаратъ служить для определенія сравнительной твердости щоссейнаго щебня (см. фиг. 317). Онъ состоитъ изъ двухъ наклонныхъ, вращающихся на горизонтальной оси желѣзныхъ барабановъ, снабженныхъ крышками. Для опыта въ одинъ изъ барабановъ всыпается 5 кгрг. изслѣдуемаго щебня, а въ другой такое же количество „нормальнаго щебня“, служащаго для сравненія. Какъ испытуемый щебень, такъ и „нормальный“ должны быть предварительно промыты. Послѣ извѣстнаго числа оборотовъ тотъ и другой щебень вновь промываются, высушиваются и взвѣшиваются.

Способность къ обработкѣ (сопротивленіе при обработкѣ) находится въ тѣсной зависимости отъ твердости, крѣпости, вязкости, хруп-

кости, пористости и структуры данной породы. Вообще съ увеличеніемъ твердости, крѣпости увеличивается также и сопротивленіе обработкѣ. Въ Парижѣ напр. известковая порода, по времени, которое долженъ употребить каменщикъ на обтеску одного квадратнаго метра поверхности, дѣлится на 8 классовъ (Кирпичевъ).

Классъ.	Время на обработку одного кв. метра.	Сопротивление раздавливанію.
8	2,8 часа	50—100
7	3,8 "	100—150
6	5,6 "	150—200
5	8,3 "	200—300
4	11,3 "	300—400
3	14,0 "	400—600
2	19,5 "	600—1000
1	22,5 "	1000—1800

Для оцѣнки способности данного камня къ обработкѣ, подвергаютъ его поверхность или ребра соотвѣтствующимъ манипуляціямъ и опредѣляютъ затѣмъ время и расходъ рабочихъ силъ для 1 кв. метра поверхности или 1 метра профиля. По отношенію къ сопротивляемости обработкѣ, различныя, примѣняемыя въ строительномъ дѣлѣ породы можно раздѣлить на слѣдующіе классы. 1) Легко обрабатываемыя. Настоящій мраморъ, алебастръ; серпентинъ, известнякъ и песчаникъ въ невысушенному состояніи. 2) Съ среднею сопротивляемостью обработкѣ. Известняки и песчаники послѣ воздушной сушки, нѣкоторые туфы и т. п. 3) Трудно обрабатываемыя. Роговая обманка, базальтъ, діоритъ, полевой шпатъ, сіенитъ и др.

Способность къ полировкѣ. Послѣ полировки интенсивнѣе обнаруживаются цвѣтъ, блескъ и др. виѣнніе признаки минераловъ, также возрастаетъ весьма часто и прочность *). Лучше всего полируются плотныя, компактныя (безъ поръ) мелкозернистя породы, однородныя, напр.

*) Вслѣдствіе закупорки поръ.

мраморъ, или представляющія когломераты минераловъ приблизительно одинаковой твердости: напр. граниты, бѣдные слюдою. Изъ породъ применяемыхъ въ строительномъ дѣлѣ хорошо полируются: многіе мраморы, граниты, сіениты, порфиры, діабазы, діориты, серпентины, алебастръ и т. д. Вообще не способны къ полировкѣ слѣдующіе сорта: песчаникъ, глинистые сланцы, глинистые известняки, трахитъ, лава. туфы и т. д. Способность къ полировкѣ опредѣляется пробою помошью шлифовального станка.

Огнестойкость строительныхъ камней зависитъ какъ отъ ихъ химического состава, такъ и отъ структуры и физическихъ свойствъ. Камни не горючи, но тѣмъ не менѣе они могутъ при дѣйствіи огня разрушиться: 1) вслѣдствіе химического разложенія при возвышенной температурѣ (напр. известняки при накаливаніи теряютъ углекислоту и превращаются въ Ѣдкую извѣсть, 2) вслѣдствіе различія въ коэффиціентахъ расширенія различныхъ составляющихъ породу отдѣльныхъ минералогическихъ индивидуумовъ (напр. крупнозернистый гранитъ при накаливаніи растрескивается), 3) вслѣдствіе плавкости (напр. базальты, долериты и др.).

Къ огнестойкимъ породамъ относятся: хлоритовые, слюдяные, тальковые и глиняные шифера, серпентинъ, гипсъ; трохитовые, базальтовые и пемзовые туфы; наконецъ песчаники и кварциты съ глинистымъ или кремнеземнымъ цементомъ. Изъ указанныхъ породъ возможно устраивать различные печи: химическія, металлургическія и др. Особенно хорошо сопротивляются накаливанію кварциты, которые иногда употребляются для внутренней обѣлки доменныхъ печей и т. п.

Къ породамъ *неогнестойкимъ* относятся вообще авгитовая породы, напр. базальтъ, долоритъ; всѣ породы содержащія углекислую извѣсть или магнезію (известняки, мраморы, доломиты, мергели), также песчаники съ мергелистымъ или известняковыми цементами, наконецъ пемза (вспучивается при накаливаніи). Остальная породы (граниты, сіениты и т. п.), также не могутъ быть причислены къ огнестойкимъ, ибо при накаливаніи даютъ трещины.

Не слѣдуетъ упускать изъ вниманія и того обстоятельства, что часто наиболѣе огнестойкія породы послѣ дѣйствія огня и во время его дѣйствія обнаруживаютъ сравнительно невысокую крѣпость. Для испытанія камней на огнестойкость, ихъ сильно накаливаютъ продолжительное время и затѣмъ медленно охлаждаютъ въ нагрѣтой печи. По Böhme камни въ теченіи двухъ часовъ накаливаются въ пламени газа (часто послѣ предварительного насыщенія водою) и затѣмъ погружаютъ въ воду.

Сопротивляемость механическимъ усиліямъ.

Сопротивляемость изнашиванію При выборѣ камней для мощенія улицъ, для устройства троттуаровъ, ступеней лѣстницъ, необходимо

имѣть въ распоряжении данные для сужденія о сопротивляемости истиранію. Это свойство зависитъ отъ твердости и хрупкости породы. Для устройства мостовыхъ необходимо выбирать камни съ значительной твердостью и вязкостью. Опредѣляется сопротивляемость истиранію при помощи шлифовального круга Баушингера по приемамъ, уже изложенными при испытаніяхъ цементовъ и искусственныхъ строительныхъ камней. Потерю при истираніи обыкновенно выражаютъ числомъ куб. сант. Слѣдующая таблица содержитъ среднія цифры, характеризующія сопротивляемость истиранію различныхъ каменныхъ породъ (опытныя данные испытательной станціи въ Шарлоттенбургѣ).

Потеря при истиравії.

1. Базальтъ	7,3	куб. сант.
2. Гранитъ	8,3	
3. Сѣрая вакка (родъ песчан.)	10,8	"
4. Известняки	36,0	"
5. Порфиры	6,8	"
6. Песчаники	61,7	"

Изъ этихъ и другихъ цифръ можно вывести заключеніе, что сопротивленіе истиранію не находится въ зависимости, ни отъ крѣпости камня, ни отъ степени пористости.

Крѣпость. (Сопротивляемость разрыву, изгибу, сжатію, срѣзыванію). При испытаніяхъ строительныхъ камней на крѣпость обыкновенно ограничиваются опредѣленіемъ сопротивленія сжатію, такъ какъ именно сжатію приходится обыкновенно подвергаться камнямъ въ различного рода постройкахъ.

Крѣпость камней зависитъ отъ многихъ причинъ: минералогического состава, структуры, пористости; въ цементированныхъ породахъ отъ рода цементирующего вещества (напр. въ песчаникахъ), способа обработки, степени вывѣтриваемости, степени влажности, способа приложения усилия, отношенія высоты камня къ его поперечному сѣченію. Свѣжевыломленные камни (въ состояніи каменноломенной влажности) значительно слабѣе, чѣмъ тѣ, которые уже успѣли совершенно высохнуть. Чѣмъ отношеніе высоты камня къ его поперечному сѣченію болѣе, тѣмъ меньше сопротивленіе сжатію. Обыкновенно сопротивленіе камня больше тогда, когда давленіе направлено нормально къ его природной постели. Неосторожная обработка камня инструментами, въ особенности тяжелыми, дѣйствуетъ неблагопрѣятно на крѣпость камней. Несмотря на огромное число испытаний, нѣтъ никакой возможности однако предсказать величину сопротивленія камней по ихъ физическимъ свойствамъ, составу, строенію, геологическому возрасту. Поэтому для опредѣленія механическихъ свойствъ необходимо прибегать къ непосредственному опыту. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, правда, значительный удѣльный вѣсъ, мелкозернистость, массивность могутъ служить указа-

ніемъ и на большую сопротивляемость механическимъ усилиямъ. При изслѣдованіи французскихъ известняковъ оказалось напр., что чѣмъ камень плотнѣе, тѣмъ больше его сопротивление Но съ другой стороны Böhme доказалъ, что во многихъ случаяхъ болѣе легкіе известняки и песчаники въ то же время и болѣе крѣпки.

Коэффициентъ прочности (отношеніе прочаго сопротивленія къ временному) при расчетахъ сооруженій принимаютъ

не свыше $\frac{1}{20}$ при обыкновенныхъ условіяхъ,

“ “ $\frac{1}{10}$ ” самыхъ благопріятныхъ условіяхъ,

около $\frac{1}{40}$ ” исключительныхъ условіяхъ: высокія колонны, возможность сотрясений.

По строительно-полицейскимъ правиламъ г. Берлина допускаются слѣдующія нагрузки.

Для базальта	75	клгр. на кв. сант.
” гранита	45	” ” ” ” ”
” бѣлаго песчаника	30	” ” ” ” ”
” раковистаго известняка	25	” ” ” ” ”
” мрамора	24	” ” ” ” ”
” краснаго песчаника	15	” ” ” ” ”
” туфа	6	” ” ” ” ”

Сопротивленіе камней разрыву. Сопротивленіе разрыву значительно менѣе сопротивленія раздавливанію и составляетъ по Баушингеру всего $\frac{1}{26}$ — $\frac{1}{30}$ сопротивленія раздавливанію. Для испытанія на разрывъ изготавливаютъ либо призматические бруски прямоугольного сѣченія, либо придаютъ пробамъ форму 8 (см. изготавленіе цементныхъ образцовъ на разрывъ). Въ первомъ случаѣ для разрыва часто употребляютъ универсальный аппаратъ Вердера, во второмъ случаѣ извѣстный уже намъ разрывной аппаратъ Михаэлиса. И въ рассматриваемомъ случаѣ, какъ и при испытаніяхъ на раздавливаніе, необходимо принимать во вниманіе форму, величину и степень влажности испытуемаго образца.

Сопротивленіе излому также значительно менѣе сопротивленія камней сжатію и по Баушингеру составляетъ отъ $\frac{1}{9}$ — $\frac{1}{6}$ послѣдней величины. Производится испытаніе на изгибъ по пріемамъ уже изложеннымъ выше при испытаніяхъ цементныхъ растворовъ. Часто изготавливаютъ образцы слѣдующихъ размѣровъ: $36 \times 5 \times 5$ сант.

Сопротивленіе скальванію среднимъ числомъ $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{14}$ сопротивленія сжатію. Расчетное прочное сопротивленіе этимъ усилиямъ слѣдуетъ принимать, какъ и для сжатія (см. выше), т. е. ни въ какомъ случаѣ не болѣе $\frac{1}{10}$ временнаго.

Для сравненія сопротивленій наиболѣе употребительныхъ строительныхъ камней различнымъ усилиямъ можетъ служить слѣдующая таблица.

	Среднія цифры въ килгр. на кв. сант.			
	Сжатію.	Разрыву.	Излому.	Скаль- ванію.
Базальтъ	2400	—	200	—
Діабозъ	2000	50	—	—
Діоритъ	1900	50	—	94
Доломитъ	870	20	120	76
Гранитъ	2000	30	140	80
Ізвестняки	a) мраморъ . . .	650	50	—
	b) плотный извест.	800	—	70
	c) раковистый известнякъ . . .	700	27	—
Сіенітъ	1300	—	—	165
Трахітъ	1200	—	118	28
Песчаники	620—1800	4—22	70	30—102

Также въ массивныхъ каменныхъ породахъ (граниты, ліабазы, діориты и т. д.) не замѣчается соотвѣтствія между удѣльнымъ вѣсомъ и сопротивляемостью. Осадочные породы (песчаники, известняки) обыкновенно слабѣе массивныхъ, но это не общее правило: есть известняки не уступающіе по крѣпости хорошимъ гранитамъ. Мелкозернистые камни обыкновенно прочнѣе крупнозернистыхъ той же породы. По французскимъ даннымъ сопротивленіе сжатію мелкозернистыхъ гранитовъ 1000—1500; а сопротивленіе сжатію крупнозернистыхъ гранитовъ 700—1000 килгр. на кв. сант. Но встрѣчаются и раковистые известняки весьма крѣпкие. Чѣмъ крѣпче данная порода, тѣмъ труднѣе ее обработать; камни для которыхъ сопротивление больше 1000 килгр., обрабатываются съ такимъ трудомъ, что это мѣшаетъ примѣненію ихъ въ строительномъ дѣлѣ (Кврпичевъ). Камни, поглощающіе болѣе воды, часто (но не всегда) обладаютъ меньшою

крепостью. Въ виду этого, испытание слѣдуетъ производить какъ надъ сухими, такъ и надъ насыщенными водою образцами.

Определение сопротивляемости раздавливанию. Такъ какъ на сопротивляемость камней оказываетъ вліяніе, какъ форма, такъ и размеры образца, то для получения сравнимыхъ результатовъ, обыкновенно выпиливаются (но не вытесываются) изъ породы кубики, сторона которыхъ для твердыхъ породъ 5—4 сант., для мягкихъ породъ 7,7—6 сант. Поверхности давленія, разумѣется должны быть совершенно правильныя, вполнѣ горизонтальныя. Для получения среднихъ цифръ приходится производить раздавливаніе надъ 8—15 пробами, высушеными при 50° С., а также надъ образцами, пропитанными водою. Для испытания камней на раздавливаніе чаще всего примѣняютъ уже описанный (см. технологію строительныхъ растворовъ) прессъ Амелеръ Ляффона.

Результаты многочисленныхъ опытовъ Шарлоттенбургской испытательной станціи приведены въ слѣдующей таблицѣ (среднія цифры изъ многочисленныхъ испытаний).

Название породы.	Число опытовъ	Сопротивленіе раздавливанію (въ кгп. на кв. сант.).			
		Въ состояніи воздуш- ной сухости.	Въ состояніи насы- щенномъ водою.	Послѣ однократ- наго заморажи- ванія.	На воздухѣ. Подъ водою.
Гранитъ	5530	2206	2078	2037	2037
Діобазъ, діоритъ и др. .	320	2757	2640	2566	2553
Порфиръ	1000	2631	2519	2491	2488
Базальтъ	680	3616	3513	3478	3458
Мраморъ	800	1028	972	955	932
Песчаники	3960	922	850	826	825
Сѣрий вакъ	600	2393	2301	2202	2148
Привожу еще величины временного сопротивления сжатию (т.е. нагрузки въ моментъ раздробленія) для нѣкоторыхъ породъ, опредѣленные въ механической лабораторіи Института Инженеровъ Путей Сообщенія (см. Эвалльдъ „Строительные материалы“ стр. 33) и Ляминъ „Строительные камни С.-Петербурга“.					

Название камней.	Въ килогр., на кв. сант.
Базальтъ Волынскій	2851
Гранитъ Гангуедскій	1184—1481
" Выборгскій (м. Сейніо)	580
" Сердобольскій	1062—1767
Песчаникъ Котельницкій № 2	1690
" Радомскій	600—1000
Известникъ Севастопольскій № 1	1217
" Ревельскій	499
" Гатчинскій	299
" Севастопольскій № 8	81
Мраморъ Ревельскій	500—700
Порфиръ Гохландскій	700—1700
Путиловская плита	937
Волховская	1068
Тосненская	850

Прочность. Подъ прочностью камней подразумѣваютъ сопротивленіе атмосфернымъ вліяніямъ и рѣзкимъ колебаніямъ температуры. Прочность находится въ зависимости, какъ отъ химического состава, такъ и отъ физическихъ свойствъ и структуры породы. Вообще можно замѣтить, что чѣмъ однороднѣе, тяжелѣе мелковзернистая порода, чѣмъ она содержитъ менѣе поръ, трещинъ, менѣе химическихъ соединеній, измѣняющихся на воздухѣ и въ водѣ, противостоитъ какъ механическому, такъ и химическому выѣтриванію.

Факторы, обусловливающіе разрушеніе каменныхъ породъ.

- 1) Рѣзкія перемѣнны температуры вызываютъ образованіе въ камняхъ трещинъ.
- 2) Вода, попадая въ образовавшіяся трещины и замерзая зимою можетъ слѣдствіе расширения при этомъ въ объемѣ обусловить разрушеніе камня. Разрыхленіе камня можетъ имѣть мѣсто также вслѣдствіе растворяющаго дѣйствія воды на нѣкоторыя соли, содержащіяся въ породѣ. Извѣстно, что если вода содержитъ въ растворѣ углекислоту, то она способна растворить углекислую извѣсть и углекислое желеzо, въ чистой водѣ не растворяющіяся.
- 3) Кислородъ воздуха оказываетъ значительное вліяніе на выѣтриваніе камней, вслѣдствіе окисленія часто встрѣчающихся въ послѣднихъ закиси желеzза, сѣрного колчедана, углекислаго желеzза и т. п. Колчеданъ напр. (FeS_2) при окисленіи кислородомъ воздуха переходитъ въ гидратъ окиси желеzза ($2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$), увеличиваясь при этомъ въ объемѣ. Одновременно при этомъ образуется желеzный купорось, также сѣрная кислота, дѣйствующіе разрушительнымъ образомъ на карбонаты съ образованіемъ напр. гипса ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$). Происходитъ слѣдова-

тельно цѣлый рядъ химическихъ превращеній составныхъ частей породы, могущихъ, разумѣется, въ худшемъ случаѣ обусловить и полное разрушеніе камня.

4) Углекислота воздуха совмѣстно съ водою можетъ, какъ было уже сказано, повести къ разрушенню породы вслѣдствіе растворенія FeCO_3 , CaCO_3 и т. п.

5) Въ каждомъ каменномъ углѣ всегда содержатся нѣсколько % сѣры въ видѣ желѣзного колчедана. При горѣніи угля въ топкахъ, сѣра окисляется въ сѣрнистый ангидридъ, распроспостраняющійся вмѣстѣ съ продуктами горѣнія въ наружную атмосферу. Въ большихъ фабричныхъ центрахъ содержаніе SO_2 въ 1 куб. метрѣ воздуха можетъ доходить до 3—4 мгр. Двуокись сѣры затѣмъ окисляется въ сѣрную кислоту, а послѣдняя, какъ извѣстно, дѣйствуетъ растворяющимъ образомъ на многія составныя части каменныхъ породъ (главнымъ образомъ на CaCO_3). Напр. куполъ собора св. Павла въ Лондонѣ, сдѣланый изъ портландскаго известняка, мѣстами покрытъ налетомъ сѣрно-кальціевой соли, толщиной болѣе 2 см.

6) Растительные организмы, произрастающіе на поверхности камней, могутъ также вызвать ихъ разрушеніе. Во-первыхъ, механическимъ дѣйствиемъ корней, проникающихъ въ расщелины камней, во-вторыхъ химическимъ дѣйствиемъ растительныхъ кислотъ (гумуса), растворяющихъ многія составныя части каменной породы.

Іспытаніе прочности строительныхъ камней.

Іспытаніе прочности строительныхъ камней состоитъ: 1) въ испытаніи „на морозъ“ (проба замораживаніемъ) и 2) въ опредѣленіи вредныхъ примѣсей.

1) Проба на замораживаніе (см. технологія строительныхъ растворовъ и искусственныхъ строительныхъ камней).

2) Определеніе вредныхъ примѣсей: а) растворимыхъ въ водѣ солей, 25 гр. тонко измельченной и просѣянной средней пробы вышелачиваются 250 куб. сант. воды. Послѣ часового кипѣнія, фильтруются, промываются осадокъ и, слабо прокаливъ его, взвѣшиваются; б) углекислой извести, гипса, колчедана и т. п. Испытуемый образецъ подвергается въ теченіе 3 часовъ въ папиновомъ котлѣ дѣйствію пара въ $1/4$ атмосферы и затѣмъ изслѣдуется поверхность на присутствіе трещинъ, отслоеній и т. п.

Консервированіе камней. (Предохраненіе камней отъ выѣтривания). Намъ уже извѣстно, что полировка и шлифовка является также средствомъ для увеличенія прочности камней. Для консервированія породъ неполирующихся предложено много средствъ и все они основаны на заполненіи поръ и трещинъ камней веществомъ въ водѣ нераствори-

ымъ и вообще устойчивымъ по отношению къ атмосфернымъ дѣятелямъ. Изъ многочисленныхъ для этой цѣли предложенныхъ средствъ (льняное масло, растворимое стекло, растворы многихъ солей и пр.) наилучшими повидимому оказались „Тесталинъ“ для песчаниковыхъ породъ и флюаты Кесслера (флюатированіе) для болѣе мягкихъ песчаниковъ, мраморовъ, известняковъ, гипса, туфа и др.

Флюаты Кесслера представляют растворы фтористыхъ металловъ (обыкновенно магнія, цинка, алюминія и свинца) въ кремневой кислотѣ. Проникая въ поры камня, флюаты переводятъ всѣ растворимыя соединенія въ нерастворимыя фтористо-кремнекислые; вступая въ двойное соединеніе напр. съ углекислою известью горной породы, они съ выдѣленіемъ CO_2 образуютъ весьма прочныя фтористыя соединенія, отлагающіяся въ массѣ камня на извѣстной глубинѣ. Въ настоящее время въ Парижѣ, столь богатомъ сооруженіями изъ известняка почти всѣ монументальныя сооруженія флюатируются. Флюатированіе примѣнено напр. также къ бѣлому Радомскому песчанику, употребленному на памятникъ Императору Александру II въ Москвѣ.

Тесталинъ Гартманна и Гауерса въ Ганноверѣ представляетъ собою двѣ жидкости, одна за другою наносимыя на поверхность камня. Сперва пропитываютъ камень (чаще всего песчаники) спиртовымъ растворомъ калійного мыла, а затѣмъ воднымъ растворомъ уксусно-кислого глинозема. Путемъ обмѣнного разложенія обоихъ соединеній образуется глиноземная соль жирной кислоты, отлагающаяся въ порахъ камня. Между прочимъ „тесталинъ“ съ большимъ успѣхомъ былъ примѣненъ для консервированія песчаниковой облицовки ратуши въ Гамбургѣ.

аквельной склонности и сопротивления разрушению асфальта, а также и физико-химических свойств, которые определяются химическим составом асфальта. Для этого асфальт подвергается различным испытаниям, включая определение его вязкости при различных температурах, измерение коэффициента теплопроводности, определение содержания водорода и кислорода, определение содержания углерода и азота, определение содержания серы и т. д. Важно отметить, что эти испытания проводятся для определения качества асфальта и его соответствия техническим требованиям.

АСФАЛЬТЪ.

Прежде чѣмъ перейти къ описанію этого строительного материала, необходимо точно установить различие въ терминахъ, примѣняемыхъ въ геологии и въ строительномъ дѣлѣ. Въ геологии асфальтомъ называется особое ископаемое смолистое вещество чернаго цвѣта, съ характернымъ запахомъ, на холodu хрупкое, при нагреваніи становящееся тягучимъ. Въ технике же такой чистый асфальтъ называется битумомъ (также горючюю смолою, или природнымъ гудрономъ). Въ чистомъ видѣ битумъ встрѣчается лишь въ немногихъ мѣстахъ земного шара, напр. по берегамъ Мертваго моря (иудейская смола). Здѣсь она отрывается отъ дна большими глыбами, вслѣдствіе меньшаго удѣльнаго вѣса сравнительно съ тяжелой горько-соленой водою Мертваго моря на поверхность послѣдняго и носится вѣтромъ пока ее не прибьетъ къ берегу. Значительную чистотою отличается также и перувианская битумъ изъ Кахитамбо. Если природный асфальтъ встрѣчается не въ видѣ твердыхъ при обыкновенной t° кусковъ, но въ видѣ болѣе или менѣе вязкой, тягучей смолы, то онъ носить название горнаго дегтя. Чистые битумы *) встрѣчаются въ природѣ весьма рѣдко, обыкновенно къ нимъ бывають примѣшаны землистыя или глинистыя породы, или же битумъ пропитываетъ природные песчаники и известняки. Известняки, пропитанные горючюю смолою, и называются обыкновенно въ строительной технике асфальтомъ, хотя правильнѣе было бы назвать ихъ асфальтовымъ камнемъ. Это бѣ настоящее время главный сырой материалъ асфальтовой промышленности. Для приготовленія изъ асфальта половъ, мостовыхъ и т. п. примѣняютъ два способа: способъ

*) Элементарный составъ (битума) асфальта до сихъ поръ не вполнѣ разъясненъ. По однимъ изслѣдованіямъ онъ состоитъ изъ углерода, кислорода и азота; по другимъ въ составъ асфальта не входитъ кислородъ, но сѣра. (Kayser).

прессованія (трамбованный асфальтъ) и способъ наливанія (литой асфальтъ). Для послѣдней цѣли примѣняютъ такъ называемую асфальтовую мастику, получаемую нагрѣваніемъ измельченного асфальтоваго камня съ битумомъ, извлеченнымъ изъ битумознаго песчаника или приготовленного изъ тринидадскаго битума и буреугольного масла. Эти смолистыя вещества, болѣе или менѣе чистыя, прибавляемыя также для облегченія расплавленія къ асфальтовой мастики на мѣстѣ производства асфальтовыхъ работъ, называются въ техникѣ гудронами. Итакъ, въ техникѣ различаютъ: 1) чистую горную смолу 2) асфальтовый камень (известнякъ, пропитанный битумозными веществами); 3) битумозный песчаникъ; 4) гудроны—болѣе или менѣе „чистые битумы“, играющіе какъ бы роль плавней для измельченныхъ частичекъ асфальтоваго камня, при фабрикаціи асфальтовой мастики; 5) асфальтовую мастику, представляющую смѣсь асфальтоваго камня съ гудрономъ. Послѣднюю обыкновенно называютъ также просто асфальтомъ.

Исторический обзоръ. Въ качествѣ строительнаго материала асфальтъ былъ уже известенъ въ самой глубокой древности. Нѣкоторыя выраженія въ книгѣ Бытія указываютъ на то, что асфальтъ уже примѣнялся при постройкѣ ковчега Ноя. Геродотъ, Пліній и другіе авторы упоминаютъ, что при сооруженіи вавилонской башни, примѣнялся асфальтъ въ качествѣ вяжущаго материала. На это примѣненіе асфальта въ строительной техникѣ древнихъ указываютъ также развалины Ниневіи и Вавилона. Древніе египтяне употребляли асфальтъ для бальзамированія труповъ. Съ паденіемъ древнѣйшей цивилизациіи асфальтъ, какъ строительный материалъ, былъ забытъ. Есть основанія полагать, что не были знакомы съ нимъ также древніе греки и римляне; по крайней мѣрѣ въ развалинахъ построекъ этихъ народовъ асфальтъ до сихъ поръ не найденъ. Лишь въ началѣ 18 столѣтія (1711) асфальтъ снова былъ случайно открытъ въ Швейцаріи (Вальде-Травертъ, кантонъ Невшатель) греческимъ докторомъ Эйринисомъ во время одной изъ его экскурсій. Сначала докторъ Эйринисъ примѣнялъ найденный имъ асфальтъ въ качествѣ лекарства отъ всевозможныхъ болѣзней, а затѣмъ и для приготовленія замазокъ, цементовъ. Послѣ его смерти примѣненіе асфальта вновь прекратилось и лишь спустя 50 лѣтъ, именно съ 1802 года, когда были открыты въ Seissel'ѣ (Франція) богатѣйшія залежи асфальта—онъ получаетъ уже весьма широкое примѣненіе въ строительномъ дѣлѣ: для устройства мостовыхъ, тротуаровъ, террасъ, для изоляціи стѣнъ отъ грунтовой сырости и т. п.

Асфальтовый камень.

Главнымъ материаломъ для асфальтовыхъ работъ является въ настоящее время асфальтовый камень. Какъ было уже сказано, асфальто-

вымъ камнемъ называется известнякъ (или доломитъ), пропитанный битумомъ (горюю смолою). Это родъ естественаго бетона, въ которомъ камневидная составляющая (зерна известняка) скементированы горюю смолою. Смола не проникаетъ внутрь этихъ зеренъ, но лишь заполняетъ промежутки между ними, въ чемъ легко убѣдиться, разрѣзъ камень ножемъ и осмотрѣвъ разрѣзъ. На коричневой поверхности разрѣза ясно обозначаются бѣлые частицы углекислого кальція. Относительно образования асфальтоваго камня существуетъ нѣсколько гипотезъ. По одной изъ нихъ онъ произошелъ вслѣдствіе пропитанія известняковъ парами нефти и послѣдующаго окисленія (осмоливанія) послѣднихъ на счетъ кислорода, заключающагося въ породѣ. Дѣйствительно, въ природѣ иногда встрѣчаются асфальтовыя руды, въ которыхъ вместо битума сохранилась жидкая нефть. Асфальтовый камень содержитъ обыкновенно 6—12% битума *) и въ зависимости отъ относительного содержанія послѣдняго окрашенъ въ коричневый или черный цвета; плотность асфальтоваго камня не велика: онъ легко чертится ногтемъ. Въ свѣжемъ изломѣ асфальтовый камень иногда издастъ смолистый запахъ (при болѣе значительномъ содержаніи горной смолы отъ 10—12%). Запахъ этотъ усиливается при нагреваніи. Удѣльный вѣсъ асфальта около 2,235; вѣсъ 1 куб. метра=2220 килогр. (1 куб. футъ вѣсить 3,8—4,2 пуда). Для извлечения битума изъ асфальтоваго камня можно воспользоваться обыкновенными растворителями горной смолы. Какъ извѣстно, послѣдняя почти нерастворима въ спиртѣ, мало въ эфирѣ и почти вполнѣ растворима въ сѣристомъ углеродѣ и терпентинѣ. Помощью вывариванія съ водою не удается изолировать битума отъ породы и этимъ асфальтовый камень существенно отличается отъ другой асфальтовой руды—гудроннаго камня, представляющаго изъ себя песчаникъ, пропитанный смолою (см. ниже). Хорошій асфальтовый камень долженъ состоять главнымъ образомъ изъ битума и известняка и по возможности менѣе содержать глины, сѣры и магнезіи. Чѣмъ мельче зерно известняка, послужившаго для образованія асфальтоваго камня, чѣмъ онъ равномѣрнѣе пропитанъ битумомъ, и, наконецъ, чѣмъ болѣе въ породѣ содержится послѣдняго, тѣмъ достоинство ея выше. Хорошая асфальтовая руда не должна содержать менѣе 7% битума. Асфальтовый камень, полежавшій долгое время на открытомъ воздухѣ пріобрѣтаетъ снаружи сѣроватый цветъ, вслѣдствіе улетучиванія части смолы. Но толщина этой выѣтревшейся коры не достигаетъ $1/2$ —1 миллиметра: кора эта способна затѣмъ въ теченіе тысячелѣтій сохранять внутреннюю массу отъ разрушающаго дѣйствія атмосферныхъ дѣятелей, такъ что асфальтъ слѣдуетъ причислить къ строительнымъ материаламъ, неспособнымъ къ выѣтреванію.

*) Рѣдко 20—30%. Окъдѣльная же пропитка камня смолою неизвѣстна.

Отиошениe асфальтоваго камня къ нагрѣванію. При постепенномъ повышении температуры, асфальтовый камень обнаруживаетъ нѣсколько характерныхъ свойствъ, имѣющихъ большое значеніе при примѣненіи его для строительныхъ цѣлей. Если нагрѣвать асфальтовый известнякъ, напр., на желѣзномъ листѣ, то при 50° С. онъ не расплываясь, разсыпается въ порошокъ: битумъ, связывающій частицы известняка размягчается, а слѣдовательно ослабѣваетъ и сила сцепленія между послѣдними. Полное распаденіе въ порошокъ возможно однако лишь при вполнѣ равномѣрномъ распределеніи смолы между частицами известняка; въ противномъ случаѣ подъ дѣйствиемъ тепла произойдетъ лишь растрескиваніе камня. Если теперь асфальтовый порошокъ (безразлично полученъ ли онъ дѣйствиемъ жара или путемъ механическаго измельченія) вновь нагрѣть до 150° (но не выше), то онъ приобрѣтаетъ способность формироваться въ сплошную массу подъ вліяніемъ сдавливанія или уколачиванія, и, что особенно важно, масса эта по охлажденіи приобрѣтаетъ твердость природнаго асфальта. На этомъ свойствѣ основано примѣненіе асфальта къ производству работъ такъ называемымъ *прессованнымъ* или *трамбованнмъ* способомъ (*asphalte comprimé*). При возвышениіи температуры выше 160°, асфальтъ уже начинаетъ разлагаться съ выдѣленіемъ паровъ и газовъ, но обратить его въ жидкое или полужидкое состояніе не удается, несмотря на продолжительное нагрѣваніе при весьма высокой t°. Но если теперь къ асфальту прибавить горнаго дегтя или вообще гудрона, то сравнительно ничтожное количество послѣдняго обусловлитъ переходъ въ расплавленное состояніе огромнаго количества асфальтоваго порошка. Полученная такимъ путемъ масса, способна отливаться въ формы и называется асфальтовой мастикой. Послѣдняя идеть на производство асфальтовыхъ работъ т. н. *наливнымъ* способомъ (*литой асфальтъ*, (*asph. coulé*)).

Мѣсторожденія асфальтоваго камня. Наиѣдѣльнѣе мѣсторожденія асфальтоваго камня находятся въ Заграничныхъ. Важнѣйшая заграничная мѣсторожденія асфальтоваго камня суть слѣдующіе: 1) Сейсельское (Seyssel, во Франціи) въ мѣстности, называемой Ruyimont, возлѣ станціи желѣзной дороги, соединяющей Ліонъ съ Женевою. Мощность залежей до 7 метровъ. Мѣсторожденіе принадлежитъ Compagnie Générale des Asphaltes de France. Анализъ Сейсельскаго асфальта *).

- | | |
|--|------|
| 1) Воды (выдѣляемой при 90° С.) | 1,90 |
| 2) Битума (веществъ, растворимыхъ въ сѣристомъ углеродѣ) | 8,00 |
| 3) Нераств. въ минеральныхъ кислотахъ остатка | 0,10 |

*) Анализъ сдѣланъ въ лабораторіи des Ponts et Ghaussées (Paris).

4) $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$	0,15
5) CaCO_3	89,55
6) MgCO_3	0,20
7) Неопред. веществъ и потеря	0,20
	100,00

2) Мѣсторожденіе въ Val de Travers (Швейцарія, кантонъ Невшатель). Эти знаменитыя залежи были открыты, какъ намъ уже извѣстно, д-ръ Эйринисомъ въ XVIII столѣтіи, но правильная разработка ихъ началась въ 1850 году. Асфальтъ весьма высокаго качества и особенно пригоденъ для устройства мостовыхъ прессованнымъ способомъ. Концессія на эти залежи принадлежитъ до 1907 г. англійской компаніи. Анализъ асфальта изъ Валь-де Траверс.

1) H_2O	0,50
2) Битума	10,10
3) Нераств. въ минер. кисл. остатка	0,45
4) $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$	0,25
5) CaCO_3	87,95
6) MgCO_3	0,30
7) Неорган. веществъ и потери	0,45

3) Рагузскія залежи на островѣ Сицилії близъ города Рагузы принадлежать къ однимъ изъ богатѣйшихъ въ свѣтѣ. Однако содержаніе битума довольно неравномѣрно и утилизируется собственно руда 2-хъ качествъ: одна съ содержаніемъ 14% битума, а другая подъ названіемъ „gerbina“ съ 7% битума. Хорошіе результаты при работахъ прессованнымъ способомъ даютъ смѣсь этихъ двухъ сортовъ.

4) Залежи въ Лиммерѣ близъ Ганновера. Асфальтовая руда состоитъ здѣсь изъ пористаго, раковиднаго известняка юрской формациіи съ значительнымъ содержаніемъ битума (въ среднемъ 17%). Эта руда идетъ преимущественно для приготовленія асфальтовой мастики. Весьма сходна съ лиммерскою рудою руда изъ Форволя (въ Брауншвейгѣ). Къ разряду доломитовыхъ асфальтовыхъ рудъ относится прекраснаго качества асфальтъ изъ Абруццкихъ залежей (Италія, Son Valentino) разрабатываемыхъ англійской компаніей Val de Travers для прессованныхъ работъ. Его составъ слѣдующій:

Битума	10,37%
CaCO_3	60,54%
MgCO_3	27,10
Остальн. веществъ	1,99

Русскія залежи асфальта. Наиболѣе важныя въ техническомъ отношеніи залежи асфальтоваго камня находятся въ Сызранскомъ уѣздѣ Симбирской губерніи. Эти мѣсторожденія были описаны еще въ 1772 г. извѣстнымъ Палласомъ. Разработка асфальта началось здѣсь съ 70 годовъ прошлаго столѣтія; первый асфальтовый заводъ былъ основанъ на правомъ берегу Волги при селѣ Печерскомъ О-мъ Сызранско-Печерской Асфальтовой и Горной Промышленности. На этомъ заводѣ фабрикуется асфальтовая мастика. Необходимый для этой фабрикаціи гудронъ получается на гудронномъ заводѣ того же т-ва (въ Жегулевскихъ горахъ, Сызранского уѣзда) изъ битумознаго песчаника, залежи котораго найдены также въ Сызранскомъ уѣздѣ. Какъ показываетъ нижеприведенный анализъ, сызранскій асфальтъ не уступаетъ асфальту лучшихъ иностраннѣхъ копей, а гудронъ, добываемый изъ битумознаго песчаника считается лучшимъ въ Европѣ. Анализъ асфальта сызранско-печерскаго о-ва (лабар. полит. институт. въ Ригѣ).

Битума	8,62%
CaCO ₃	46,19%
MgCO ₃	37,43%
Fe ₂ O ₃ + Al ₂ O ₃	7,36
SiO ₂	0,40

Изъ другихъ мѣсторожденій русскаго асфальта слѣдуетъ упомянуть о Сюккевскомъ (Казанская губернія вблизи г. Тетюшъ) и о Керченскомъ. Около города Керчи нѣсколько лѣтъ тому назадъ также организовался асфальтовый заводъ, доставляющій асфальтъ въ порты Черного и Азовскаго морей. Разработка асфальтоваго камня, смотря по характеру его залежей производится либо путемъ поверхностной разработки, либо подземными шахтами, штолнями и другихъ горнозаводскихъ приспособленій. Иногда приходится прибѣгать также къ порохострѣльной работе.

Испытаніе асфальтоваго камня.

Такъ какъ достоинство асфальта главнымъ образомъ зависитъ отъ %, содержанія битумозныхъ веществъ, то анализъ его обыкновенно состоитъ въ опредѣленіи общаго количества этихъ послѣднихъ. Для этой цѣли можно примѣнить два способа.

1) Высущенный при 120° измельченный въ порошокъ образецъ обрабатывается скрипидаромъ, или сѣрнистымъ углеродомъ до полнаго растворенія битумозныхъ веществъ. Если полученный растворъ оставить стоять въ открытомъ, сосудѣ, то растворитель быстро выпучивается и остается нелетучая при обыкновенной температурѣ, выпучая, коричневаго цвѣта масса. Этую массу взвѣшиваютъ и опредѣляютъ такимъ образомъ общее количество смоляныхъ веществъ. Послѣ

взвѣшиванія остатокъ нагрѣваютъ въ воздушномъ шкафѣ при 220—230° Ц. и опредѣляютъ по охлажденіи потерю въ вѣсѣ; чѣмъ она менѣе, тѣмъ битумъ лучше (болѣе 2%, потери не должно быть).

2) При другомъ способѣ анализа переводятъ въ растворъ не смолистую часть асфальтоваго камня, но известникъ, обрабатывая для этой цѣли высушенной при 120° С. порошокъ соляною кислотою. Карбонаты при этомъ переходятъ въ растворъ, а битумъ собирается въ отдельныя комья, которые собираются на взвѣшенный фильтръ, промываются, высушиваются и взвѣшиваются. Въ растворѣ можно опредѣлить извѣсть, осаждаю ее въ видѣ щавелевокальціевой соли. Мы знаемъ, что хороший асфальтовый камень долженъ быть также равномерно пропитанъ битумомъ; поэтому полезно изслѣдовать его еще подъ лупою или микроскопомъ.

Гудронъ.

Какъ намъ уже извѣстно, для производства работъ плавленнымъ или литымъ способомъ измельченный асфальтовый камень долженъ быть предварительно превращенъ въ такъ наз. асфальтовую мастику, представляющую смѣсь асфальтоваго камня съ гудрономъ. Гудрономъ мы называемъ вообще болѣе или менѣе чистые битумы естественнаго происхожденія или полученные путемъ нагрѣванія изъ битумозныхъ песчаниковъ, служащіе при производствѣ асфальтовыхъ работъ для облегченія расплавленія асфальта и для приданія асфальтовой мастики большей упругости. Выше было уже сказано, что самъ по себѣ безъ примѣси гудрона асфальтовый камень не плавокъ. Самый чистый природный гудронъ есть такъ наз. іудейская смола Мертваго моря; но по своей дороговизнѣ этотъ битумъ не употребляется для асфальтовыхъ работъ, а идетъ для фабрикаціи асфальтовыхъ лаковъ, сургуча и красокъ. Примѣняется также въ фотографіи, вслѣдствіе свойства терять послѣ дѣйствія свѣта способность растворяться въ терпентинѣ, CS_2 и др. Для полученія гудрона въ техникѣ примѣняютъ либо такъ наз. гудронный камень, представляющій собою песчаникъ, пропитанный битумомъ, либо тринидатскій битумъ. У насъ въ Россіи для полученія гудрона и притомъ весьма высокаго качества, главнымъ образомъ служатъ битумозные песчаники (гудронный камень), богатѣйшія залежи которыхъ находятся въ Симбирской губерніи, Сызранскомъ уѣздѣ, въ Бахиловской дачѣ и принадлежащей Сызранско-Печерскому О-ву Асфальтовой и Горной Промышленности. Составъ этого гудроннаго камня слѣдующій:

Битума 15,87% отъ алюминіо-алюминіево-железистого 1,03% отъ $Fe_2O_3 + Al_2O_3$, выдѣленъ и взятъ въ количествѣ SiO_2 и песка 83,10% отъ земли.

Для извлечения гудрона изъ этого камня, его измельчают въ порошок и вывариваютъ въ желѣзныхъ котлахъ съ водою. Битумъ растворяется, отдѣляется отъ породы и собирается на поверхность воды въ видѣ густой смолистой массы. Его счерпываютъ и для очистки подвергаютъ второй вываркѣ для удаленія воды и летучихъ веществъ. Анализъ гудрона 2-й выварки (по Когану):

Битума	90,98%
Углекислой извести . . .	1,22%
Кремнезема	7,36%

Кромѣ указанного мѣсторожденія въ Россіи известны еще слѣдующія залежи гудронаго камня: въ Озургетскомъ уѣздѣ, Кутаисской губ., 2) около крѣпости Грозной, 3) въ селѣ Верхняя Орлянка, Бугурусланскаго уѣзда, Самарской губ. Послѣдняя залежь эксплоатируется Орлянскимъ заводомъ инженера Михайловскаго. Вотъ анализы Орлянского песчаника и добытаго изъ него гудрона:

Асфальтовый песчаникъ.	Гудронъ.
Гудрона	22,02
Песку	74,94
Желѣзный колчед.	0,85
Раствор. минер. веществъ .	2,19
Битума	96,23
Глина и песокъ	3,77

Чистый гудронъ растворяется въ эфирѣ, терпентинѣ, сѣристомъ углеродѣ и хлороформѣ; цвѣтъ его черный съ розоватымъ отливомъ. Гудронъ обладаетъ пріятнымъ ароматическимъ запахомъ. Пары его въ противоположность парамъ газовой или древесной смолы — кашля не вызываютъ. Удѣльный вѣсъ 1,025 — 1,07. Гудронъ надлежащихъ качествъ должны быть твердымъ при 10°, до + 20 упругимъ и эластичнымъ; выше + 40 окончательно размягчается, а при 50° С. переходитъ въ жидкое состояніе. Въ виду того, что гудронные песчаники вообще рѣдко встрѣчаются, а въ Западной Европѣ они уже истощены, для приготовленія гудрона часто служить также такъ наз. тринидадскій битумъ. Этотъ материалъ образуетъ цѣлые асфальтовые рифы около острова Тринидата (изъ группы Антильскихъ острововъ) и представляетъ себѣ смѣсь чистаго битума съ глинистыми веществами: битума — 30%, глинистыхъ веществъ — 30%, воды — 36%. Для очищенія его нѣсколько разъ вывариваютъ съ водою и переплавляютъ, послѣ чего получаютъ такъ наз. Trinidad épuré. Самъ по себѣ тринидадъ великое превосходитъ при нормальной t° не пригоденъ для асфальтовыхъ работъ. Для этой цѣли употребляютъ материалъ, называемый „goudron saturé“, получаемый путемъ варки при 250° С. смѣси тринидада и тик-жаса (послѣ перегонки „нефти, или буруугольнаго масла (75% тринидада и 25% буруугольнаго масла). Эта гуд-

ронъ по качествамъ уступаетъ гудрону, извлеченному изъ гудронныхъ песчаниковъ *).

Асфальтовая мастика.

Какъ намъ уже известно, для производства асфальтовыхъ работъ литымъ способомъ (asphalt coulé) асфальтовую руду съ помощью гудрона превращаютъ въ плиты, называемыя асфальтовою мастикою или просто асфальтомъ. Для ея полученія асфальтовый камень, измельченный предварительно въ порошокъ, смѣшиваются въ цилиндрическихъ, снабженныхъ мѣшалками, котлахъ при t° около 180° С. съ надлежащимъ количествомъ гудрона. Когда масса совершенно расплавится и сдѣлается однородною, ее выливаютъ въ желѣзныя формы (смазанные внутри глиною, жиромъ или известковымъ молокомъ) и получаютъ плиты съ клеймомъ фирмы, вѣсомъ около 2,2 пуда. (Заграницею плиты вѣсять 20—25 кгр.). Хорошая мастика содержитъ около 18—20% чистаго битума. Анализъ асфальтовой мастики Сызранско-Печерского завода.

Битума	18,67%
CaCO ₃	33,86%
MgCO ₃	20,23%
Fe ₂ O ₃	5,43%
Кремнезема и песка . .	21,81%

Для полученія асфальтовой мастики надлежащихъ качествъ весьма важно, чтобы прибавляемый гудронъ былъ по своему химическому составу и геологическому происхожденію однороденъ съ битумомъ, заключеннымъ въ порахъ асфальтowego камня. Этому условію удовлетворяетъ напр. асфальтовая мастика Печерского завода, ибо гудронный песчаникъ, служащий для полученія гудрона находится вблизи залежей асфальтowego известняка. Хорошая асфальтовая мастика должна при нагреваніи плавится, но не распадается въ порошокъ. Она хорошо противодѣйствуетъ атмосфернымъ вліяніямъ, перемѣнамъ t° . Чѣмъ болѣе въ ней битума, тѣмъ она выше цѣнится, ибо тѣмъ болѣе можно добавлять гравія при варкѣ асфальта для работъ. Испытаніе асфальтовой мастики производится также какъ и асфальтового известняка.

Дороговизна природныхъ битумовъ давно уже вызывала желаніе замѣнить естественный асфальтъ искусственно приготовленнымъ. Такъ напр. известный специалистъ асфальтowego дѣла инженеръ L. Malb пробовалъ пропитывать известнякъ растворомъ битума въ сѣрнистомъ умеродѣ. CS₂ затѣмъ улетучивался, а въ порахъ известняка оставался битумъ. Также были сдѣланы попытки пропитыванія известняка чистымъ биту-

*) Ибо тринидадъ всегда содержитъ около 20—25% глины.

момъ подъ большимъ давлениемъ. Опыты эти не удались. У насъ въ Россіи въ большомъ количествѣ фабрикуется искусственный асфальтъ (Т-во Сызранского Асфальтоваго завода) изъ остатковъ, получаемыхъ какъ отбросъ при очищеніи нефтяныхъ маселъ кислотами. Эти остатки замѣняютъ при фабрикаціи мастики естественный гудронъ, употребляя все же въ качествѣ основного материала асфальтовый известнякъ. Но у насъ есть заводы, изготавляющія мастику прямо изъ строительнаго мусора (известковая мелочь), сваривая его съ сгущенными нефтяными остатками и лишь для окраски добавляется при этомъ незначительное количество асфальтоваго порошка. Подобный искусственный асфальтъ во многомъ уступаетъ по качествамъ настоящей мастики. Онъ значительно менѣе противодѣйствуетъ атмосфернымъ вліяніямъ, быстрѣе изнашивается, проникаемъ для воды и газовъ и опасенъ въ пожарномъ отношеніи. Асфальтовая мастика, приготовленная изъ природныхъ материаловъ, безопасна въ пожарномъ отношеніи, ибо, во 1-хъ, главнымъ образомъ состоитъ изъ известняка (около 80%), материала не горючаго, и кромѣ того при накаливаніи выдѣляющаго CO_2 , какъ извѣстно даже способствующую тушению пожара, а во 2-хъ, въ чистомъ битумѣ не содержится летучихъ маселъ, при нагрѣваніи онъ не воспламеняется, но выдѣляетъ густой дымъ. Между тѣмъ главная составная часть искусственныхъ асфальтовъ: нефтяные остатки, газовая смола и др. очень горючи. Была бы еще не такъ велика, если бы подобный искусственный асфальтъ продавался за таковой. Но къ сожалѣнію, у насъ, въ Россіи, онъ въ большинствѣ случаевъ сбивается за натуральный. Здѣсь мы уже имѣемъ дѣло съ фальсификацией. Въ послѣднее время она приняла столь значительные размѣры, что побудила различные техническія о-ва ходатайствовать передъ правительствомъ, о принужденіи гг. фабрикантовъ выпускать свои продукты въ продажу подъ соотвѣтствующимъ обозначеніемъ: „искусственный“ или „натуральный асфальтъ“. Присвоеніе же наименованія „натурального“ различнымъ его суррогатамъ преслѣдоваться, какъ мошенничество.

Отличить настоящую асфальтовую мастику отъ фальсифицированной можно: 1) по наружнымъ признакамъ, 2) по запаху и 3) по способу Hauenschild'a. Настоящая асфальтовая мастика въ свѣжемъ изломѣ землистаго вида, темно-шоколаднаго цвѣта съ ясно видными небольшими черными крапинками гудрона. Изломъ нефтяного асфальта поздревать и большей частью этихъ крапинокъ не видно. При нагрѣваніи настоящей мастики слышенъ довольно пріятный запахъ битума, не вызывающій кашля, какъ это имѣеть мѣсто при нагрѣваніи искусственного асфальта. Способъ Hauenschild'a основанъ на различной растворимости естественнаго асфальта и искусственнаго (содержащаго газовую смолу, нефтяные остатки) въ 80° спиртъ. Тогда какъ естественный асфальтъ почти нерастворимъ въ спиртѣ и при дигирированіи съ послѣднимъ сообщаетъ ему лишь слабо-желтый оттѣнокъ,—окраска отъ искусственнаго асфальта болѣе или менѣе темно-желтая, темно-бурая. Для произ-

водства опыта кусокъ асфальта нагрѣвается до 200° С. и по охлажденіи измельчается. 1 граммъ порошка обрабатывается въ пробиркѣ 5 куб. сант.крѣпкаго спирта (не слабѣе 80%). стряхнувъ нѣсколько разъ пробирку, даютъ жидкости отстояться. Уже при содержаніи лишь 2% нефти, газовой и т. п. смолы обнаруживается желтая окраска спирта и зеленовато-голубое флуоресцированіе жидкости. Приводимъ составъ немецкаго и французскаго искусственнаго асфальта:

1. Нѣмецкій.

2) Французскій.

12 килогр. канифоли. 15 частей асфальта.

18 " газовой смолы. 35 " песка.

56 " молотого мѣлу. 130 " порошк. известняка.

16,0 " сухого песку. 160 " песку мѣлкаго.

Способы производства асфальтовыхъ работъ.

Какъ было уже сообщено, въ настоящее время всѣ асфальтовыя работы производятся двумя способами: 1) литымъ или плавленнымъ и 2) прессованнымъ.

Литой или плавленный способъ (Gussasphalt, asphalt coulé).

Матеріалами для приготовленія плавленнаго асфальта служать: асфальтовая мастика, гудронъ и гравій. У насъ варка асфальта производится обыкновенно на мѣстѣ работы въ желѣзныхъ котлахъ, снабженныхъ топкою и дымовою трубою. Всѣмъ извѣстны недостатки этого способа: выдѣленіе густого дыма и загроможденіе улицъ. Поэтому за границею варка асфальта производится большою частью на заводахъ и готовую массу затѣмъ въ горячемъ состояніи въ особыхъ локомобиляхъ, снабженныхъ топкою и мѣшалкою доставляютъ на мѣсто работы. Варка асфальта требуетъ отъ рабочихъ большой опытности и внимательности. Обыкновенно въ котель кладутъ сначала кусокъ гудрона ($\frac{1}{2}$ всего количества). Остальная часть гудрона и гравія добавляется затѣмъ по частямъ при непрерывномъ перемѣшиваніи. Температуру поддерживаютъ около 150° и не свыше 170° С. Массу считаютъ готовою, когда погруженная въ нее лучина свободно вынимается изъ цея, безъ прилипшихъ частицъ массы. Гравій добавляютъ съ цѣлью увеличить твердость асфальта, устраниТЬ его размягченіе отъ дѣйствія солнечной теплоты и, наконецъ, по экономическимъ соображеніямъ. Гравій вѣдь значительно дешевле асфальта. Добавляемый при варкѣ асфальта гудронъ съ одной стороны облегчаютъ плавку, а съ другой возможна потеря нѣкоторой части битума, всегда имѣющую мѣсто при варкѣ. Гравій лучше всего рѣчной, величиною въ зерно гороха или боба; онъ долженъ быть хорошо перемытъ, не содержать землистыхъ и глинистыхъ частей и передъ примѣненіемъ высушенъ.

Пропорція сырыхъ матеріаловъ. Въ зависимости отъ чистоты гудрона, отъ назначения асфальта и отъ величины зеренъ гравія, количество добавляемаго гудрона варьируетъ отъ 7 до 12%, по вѣсу асфальтовой мастики. Относительное количество гравія зависитъ отъ климата и отъ назначения работы. Для климата средней Европы достаточно брать 50—60% гравія; для южныхъ же странъ, во избѣженіе размягченія солнцемъ—1:1. Для средняго климата на 1 куб. метръ асфальтовой массы, смотря по плотности материаловъ берутъ 1500—1600 килогр. асфальтовой мастики;

700—800 „ гравія;

100 „ гудрона.

Для производства плавленаго асфальта пригодны вообще всѣ природныя руды, лишь бы битумъ содержался въ достаточномъ количествѣ и не былъ летучъ при температурѣ варки.

Прессованный способъ. (Stampfaspahlt, asphalte comprimé). Какъ уже известно, способъ основанъ на свойствѣ порошка асфальтоваго известняка въ нагрѣтомъ состояніи (110°—140°) уплотняться и соединяться въ одну монолитную, твердую, непроницаемую для воды массу подъ ударами горячихъ трамбовокъ или подъ дѣйствиемъ нагрѣтыхъ вальцовъ. Не всѣ асфальтовыя руды пригодны для этого способа. Необходимо, чтобы онъ удовлетворяли слѣдующимъ условіямъ: 1) известнякъ долженъ быть мелковернистаго строенія, равномѣрно пропитанъ гудрономъ и не содержать болѣе 10% солей желѣза. 2) гудронъ, его пропитывающій, долженъ размягчаться при 20° и не долженъ становиться жидкимъ при 50°—60°. Этими условіямъ удовлетворяютъ весьма небольшое число изъ известныхъ асфальтовыхъ камней: Валь-де-Траверь, Сейссельскіе и некоторые Сицилійскіе. Пригодность для данной цѣли русскихъ асфальтовыхъ известняковъ еще не выяснена окончательно. Работа при прессованномъ способѣ производится слѣдующимъ образомъ. На соответствующимъ образомъ подготовленномъ основаніи разстилается ровнымъ слоемъ, нагрѣтый до 110°—140° С., асфальтовый порошокъ и спрессовывается затѣмъ ударами трамбовокъ (вѣсомъ 25—30 килогр.) или укатывается нагрѣтыми вальцами (300—900 килогр.) до тѣхъ поръ пока толщина слоя насыпанного порошка (въ 7 сант.) не уменьшится на 2 сант. Послѣ этого поверхность асфальтовой настилки утюжатъ нагрѣтымъ кускомъ желѣза. Прежде нагрѣваніе порошка производили въ желѣзныхъ сковородахъ на мѣстѣ работъ; но затѣмъ, замѣтивъ, что разъ нагрѣтый порошокъ при транспортировкѣ мало теряетъ теплоты (разумѣется, при сравнительно небольшихъ разстояніяхъ: 8—10 верстъ), стали нагрѣвать порошокъ на заводѣ. Необходимо замѣтить, что асфальтовая настилка, получаемая по прессованному способу, въ значительной степени превосходитъ по крѣпости и непроницаемости полученную по плавленному способу.

Примѣненія асфальта.

Наиболѣе важное примѣненіе асфальта для устройства мостовыхъ, троттуаровъ и половъ. Хорошая мостовая должна помимо дешевизны удовлетворять слѣдующимъ требованіямъ: 1) хорошо сопротивляться истирающимъ усиліямъ, 2) не должна развивать пыли и грязи, 3) должна быть непроницаема для жидкостей, 4) обладать извѣстною эластичностью и 5) представлять по возможности меньше сопротивленій ъзду. Всѣмъ этимъ требованиямъ удовлетворяетъ асфальтовая мостовая, но при соблюдении двухъ условій: 1) надлежащей подготовки основанія и 2) устройства мостовыхъ въ болѣе оживленныхъ частяхъ городовъ не изъ плавленаго асфальта, но изъ прессованнаго. Вслѣдствіе сравнительно незначительной крѣпости асфальта необходимо озаботиться объ устройствѣ надлежащаго основанія. Наилучшимъ образомъ приготовленный асфальтъ не можетъ быть долговѣчнымъ при плохомъ основаніи. Самымъ лучшимъ основаніемъ является бетонъ, но по своей сравнительной дороживизнѣ онъ у насть рѣдко употребляется, хотя при устройствѣ асфальтовыхъ мостовыхъ въ сырыхъ мѣстахъ необходимо для фундаментовъ примѣнить бетонъ, ибо помимо крѣпости и ровности, основаніе подъ асфальтъ должно быть также непроницаемо для влаги, что особенно важно при способѣ прессовки (влага, проникая въ асфальтовый слой разрушаетъ связь между частицами спрессованнаго порошка). Вслѣдствіе этой же причины и примѣняемый бетонъ долженъ быть совершенно сухимъ. Толщина бетоннаго слоя находится въ зависимости отъ величины движенія на данной улицѣ и колеблется отъ 15 до 25 сант. Въ Берлинѣ, гдѣ асфальтовая мостовая особенно хороши, толщина бетона дѣлается въ 20 сант. (на 170 кгр. цемента берутъ 1 куб. метр. гравія). Уклонъ асфальтовыхъ мостовыхъ въ виду ихъ скользкости не слѣдуетъ дѣлать свыше 1:60. У насть чаше всего устраиваютъ кирпичное основаніе для асфальтовыхъ мостовыхъ. Если асфальтовая настилки не будутъ впослѣдствіи подвергаться давленіямъ большихъ тяжестей, (напр. во дворахъ) можно примѣнить подъ асфальтъ грубый песокъ или щебень. Наконецъ для самыхъ неотвѣтственныхъ работъ и въ совершенно сухихъ мѣстахъ можно допустить примѣненіе глины въ качествѣ материала для основанія. Глина имѣеть свойство удерживать влагу и поглощать въ себѣ гудроны изъ асфальта. Въ настоящее время за границей всѣ асфальтовые мостовые дѣлаются изъ прессованнаго асфальта, такъ какъ мостовая изъ литого асфальта не выноситъ тяжелаго движенія, асфальтъ на нихъ скоро размягчается и дѣлается волнистымъ. Частыя неудачи при устройствѣ асфальтовыхъ мостовыхъ у насть въ Россіи главнымъ образомъ и обусловливались примѣненіемъ литого асфальта. Послѣдній слѣдуетъ употреблять какъ материалъ для настилки лишь дворовъ, переулковъ и т. п. Передъ клинкеровыми и гранитными мостовыми, асфальтовая имѣеть то преимущество,

что не вызывает значительного шума приъездѣ. Передъ деревянными преимущества асфальтовыхъ мостовыхъ заключается въ большей гигиеничности и въ большей безопасности отъ пожара. Асфальтова мостовая представляеть собою сплошную, непроницаемую настилку, между тѣмъ, какъ дерево, состоя изъ волоконъ, легко впитываетъ воду, нечистоты и затѣмъ гниетъ. Какъ мы уже видѣли асфальтъ не только не горитъ пламенемъ, но способствуетъ даже прекращенію пожара. Въ этомъ смыслѣ полы и мостовыя изъ асфальта вполнѣ безопасны; но это только при непремѣнномъ условіи примѣненія настоящаго асфальта. Искусственный асфальтъ, состоя изъ столь горючихъ матеріаловъ, какъ нефть и газовая смола, разумѣется, долженъ считаться однимъ изъ опаснѣйшихъ въ пожарномъ отношеніи матеріаловъ. Доказательство — грандіозный пожаръ въ Чикаго (1871 г.), при которомъ сгорѣлъ весь городъ, ибо горѣли также и мостовыя, въ составѣ которыхъ входили главнымъ образомъ легко летучія смолы, нефть и т. п.

Асфальтовыя плитки. Вместо устройства мостовыхъ, троттуаровъ, половъ и т. п. изъ сплошного асфальта иногда примѣняютъ готовыя плитки, изготавляемыя заводами подобно асфальту comprimé; т. е. порошокъ асфальтоваго известняка нагрѣвается до 110°—140° и прессуется затѣмъ въ формахъ подъ давленіемъ 500—600 килогр. на квадр. сант. Обыкновенная величина такихъ плитъ $1\frac{1}{2}$ —2 фута въ квадратѣ при толщинѣ $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ ". Подобныя плитки могутъ быть уложены обыкновенными каменьщиками на соотвѣтственно подготовленномъ основаніи. Укладываютъ ихъ по бетонному основанію отъ 8 до 10 сант. толщиною. На него насыпаютъ слой песка, утрамбовываютъ и, наконецъ, укладываютъ асфальтовыя плиты. Швы заливаются гудрономъ или чистымъ цементомъ. Для троттуаровъ и половъ плитки эти иногда дѣлаются съ рифленной поверхностью. Мостовая изъ подобныхъ плитъ, однако уступаетъ по крѣпости мостовой изъ сплошного монолитнаго асфальта и поэтому плиты слѣдуетъ примѣнять для замощенія улицъ при не особенно оживленномъ движеніи.

Асфальтовый бетонъ представляеть собою асфальтовую массу, въ которую втрамбованы и впрессованы куски щебня. Асфальтовую мастику хорошо вывариваютъ съ пескомъ и по горячему еще асфальту разбрасываютъ и затѣмъ впрессовываютъ чистый щебень, нагрѣтый предварительно на желѣзныхъ сковородахъ приблизительно до t° асфальтовой массы. Асфальтовый бетонъ можетъ служить для устройства мостовыхъ и для фундаментовъ подъ паровые, электрические и другие двигатели. Обладая достаточнouю крѣпостью, подобный фундаментъ кромѣ того слегка эластиченъ, вслѣдствіе чего смягчаются сотрясенія отъ движенія машинъ, часто производящія разрушенія въ фундаментахъ, а иногда не безопасны и для зданій. Кромѣ вышеизложенныхъ примѣненій, асфальтъ съ пользою можетъ служить еще въ

качествѣ изолирующего слоя, для предохраненія зданія отъ почвенной сырости. Когда фундаментъ готовъ до высоты цоколя, то весьма полезно наложить по всей его поверхности непрерывный слой жирнаго асфальта (много гудрона). Изъ асфальта, наконецъ, устраиваютъ террасы, крыши, бассейны, резервуары. Онъ нашелъ также примѣненіе въ фотографіи, для приготовленія огнеупорныхъ асфальтовыхъ лаковъ, для изоляціи укладываемыхъ въ землѣ электрическихъ проводовъ и т. д.

жесткими и неподатливыми, но при этом они обладают способностью к растворению в воде. Составы горючих гипсовых пород отличаются тем, что в них содержится вода в виде кристаллов или в виде гидратов. Гипсовые породы, как правило, состоят из гипса и других минералов, таких как кальцит, доломит, магнезит и т. д. Встречаются также гипсовые породы, в которых гипс является единственным минералом. Гипсовые породы широко распространены на территории России и в других странах мира. Гипсовые породы используются в строительстве, производстве цемента, в производстве кирпича и т. д.

Г И П С Ъ.

Въ минералогическомъ смыслѣ слова гипсъ есть сѣрнокислый кальцій съ двумя частицами конституціонной воды: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Химически чистый гипсъ содержитъ CaO : 32,56%; SO_3 : 46,51% и H_2O : 20,93%. Гипсъ весьма распространенъ въ природѣ и встречается или въ видѣ кристалловъ, или въ видѣ сплошной массы землистаго, чешуйчатаго (пѣнистый гипсъ) или волокнистаго сложенія. Чистыя гипсовыя породы бѣлаго цвѣта, но чаще встречаются породы, окрашенныя окислами желѣза въ различныя цвѣта отъ краснаго до сѣраго. Мелкозернистый, безцвѣтный и просвѣщающій гипсъ называется але-бастромъ. Алебастромъ называются также въ строительной техникѣ обожженный гипсъ. Въ природѣ встречается также безводный сѣрнокислый кальцій, обыкновенно сопровождающей залежи настоящаго гипса. Безводный гипсъ называется ангидритомъ (CaSO_4). Ангидритъ однако не имѣеть способности обожженного гипса отвердѣвать съ водою и поэтому въ строительной практикѣ значенія не имѣетъ. Иногда гипсъ образуетъ въ природѣ цѣлья горы, напр. въ Гарцѣ, около Нордгаузена. Въ Россіи известны богатыя залежи гипса по Волгѣ у Казани (казанскій гипсъ), по Западной Двинѣ (рижскій гипсъ), въ Подольской губ., въ Бахмутскомъ уѣздѣ Екатеринославской губ., на западномъ склонѣ Урала и въ другихъ мѣстахъ. Твердость гипса незначительна (1,5—2). Уд. в. 2,3. Гипсъ мало растворимъ въ водѣ: 1 часть гипса ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) растворяется при 18° С. въ 386 ч. воды. Легче гипсъ растворяется въ растворахъ нашатыря и весьма легко въ концентрированномъ растворѣ сѣрноватисто-натріевой соли.

Примѣненіе гипса. Важнѣйшія примѣненія гипса въ строительной практикѣ основаны на свойствахъ обожженного гипса при смѣшаніи съ водою давать тѣсто быстро твердѣющее на воздухѣ; безводный гипсъ, при этомъ, вновь присоединяетъ къ себѣ воду, увеличиваясь въ объемѣ. Примѣненіе гипса въ качествѣ строительного раствора, т. е. для связыванія камней и кирпича было известно еще въ глубокой

древности въ Египтѣ. Это доказываютъ изслѣдованія отвердѣвшихъ растворовъ, взятыхъ изъ Хеопсовой пирамиды. У насъ гипсовые строительные растворы мало распространены и употребляются исключительно при кладкѣ очень пологихъ сводовъ, *) не допускающихъ осадки (гипсовый растворъ весьма быстро отвердѣваетъ). Густой гипсовый растворъ получаютъ смѣшивая 8 ч. обожженаго гипса съ 5 ч. воды и жидкій—8 ч. гипса съ 11 ч. воды. Гипсовый растворъ необходимо употреблять въ дѣло до начала схватыванія, а такъ какъ онъ принадлежитъ къ материаламъ весьма быстро схватывающимся, **) то затворять гипсъ слѣдуетъ лишь небольшими порціями.

Обыкновенно гипсъ прибавляютъ къ известковымъ растворамъ, назначеннымъ для оштукатурки потолковъ и деревянныхъ перегородокъ, а также для тяги карнизовъ, ибо примѣсь гипса, ускоряя отвердѣванія растворовъ, увеличиваетъ еще ихъ сцепленіе съ деревомъ и придаетъ большую гладкость оштукатуренной поверхности. Растворъ изъ чистаго гипса служитъ для отливки орнаментовъ, статуэтокъ и другихъ декоративныхъ и лѣпныхъ украшеній, а также для отливки строительныхъ камней, служащихъ для устройства легкихъ переборокъ. Вслѣдствіе свойства расширяться при затвердѣваніи, гипсъ заполняетъ мельчайшія углубленія формы и потому точно передаетъ очертанія ея внутренней поверхности. Какъ намъ уже известно, гипсъ служить также для изготавленія формъ, примѣняемыхъ при фабрикаціи строительныхъ камней, фаянсовыхъ и фарфоровыхъ издѣлій и др. Легко изготавляемыя и изящные на видъ, гипсовые украшенія и издѣлія, не свободны однако и отъ недостатковъ. Гипсовые издѣлія нельзя мыть водою, ибо пыль при этомъ вмѣстѣ съ водою проникаетъ въ поры гипса. Для очистки гипсовыхъ украшеній отъ пыли, ихъ приходится обмазывать густымъ крахмальнымъ клейстеромъ. Послѣдній, высыхая, отваливается самъ собою, вмѣстѣ съ приставшимъ къ нему слоемъ грязи. Чтобы имѣть возможность мыть гипсовые издѣлія на ихъ поверхности образуютъ слой нерастворимой сѣрнобаріевой соли или кремнезема, покрывая ихъ въ первомъ случаѣ баритовою водою, а во второмъ растворомъ кремневой кислоты, полученнымъ путемъ діализа. Съ этою же цѣлью можно пролитывать гипсовые издѣлія также расплавленнымъ стеариномъ или парафиномъ. При этомъ гипсъ одновременно приобрѣаетъ болѣе теплый желтоватый тонъ, теряетъ свою прозрачность, хорошо принимаетъ политуру и труднѣе загрязняется. Вмѣсто того, чтобы пропитывать гипсовые издѣлія расплавленнымъ стеариномъ или парафиномъ, можно также примѣнять растворы подслѣднихъ тѣлъ въ нефтяномъ эфирѣ.

*) Также небольшихъ сводовъ безъ кружалъ.

**) Если объемъ воды менѣе объема алебастра, то растворъ отвердѣваетъ почти мгновенно, а если болѣе, то въ 5—10 минутъ.

Гипсовыя издѣлія отличаются вообще незначительною крѣпостью. По Тетмайеру сорта швейцарского гипса обнаружили слѣдующія сопротивленія разрыву спустя 7 дней по затворвнію—11,8 кгр.; спустя 28 дней—19,3 кгр. и спустя 84 дня—23,1 кгр. Сопротивленіе раздавливанію выразилось слѣдующими цифрами:

55,6	кгр.	на кв. см.	послѣ	7	дней,
83,2	"	"	"	28	дней,
12,7	"	"	"	84	дней.

Для увеличенія прочности и крѣпости гипса могутъ служить слѣдующія средства. Куски обожженного гипса пропитываютъ растворомъ квасцовъ (1:12), высушиваютъ и вновь обжигаютъ при красномъ каленіи, измельчаютъ и полученный порошокъ *) при отливкѣ разводятъ воднымъ растворомъ квасцовъ, вышеуказанной крѣпости. По отвердѣваніи получается фабрикатъ хорошо полирующейся и обладающей также значительною крѣпостью. Если вмѣсто раствора квасцовъ брать растворъ буры (1 : 9) и поступать по предъидущему, то получимъ т. н. цементъ-паріанъ.

Если затворить гипсъ на водѣ, въ которой распущенъ столярный клей—то скорость схватыванія гипса значительно замедляется; вмѣстѣ съ тѣмъ гипсовыя издѣлія приобрѣтаютъ большую твердость и наружный видъ, нѣсколько напоминающій мраморъ. Эти издѣлія и известны подъ названіемъ гипсоваго мрамора, или стюка. (Stucco). Стюкъ часто получаютъ также цвѣтнымъ, примѣшивая къ гипсу краски, напр. сажу, индиго, кольнотарь и т. п. Подобно столярному kleю, бура также замедляетъ отвердѣваніе гипса, а квасцы, наоборотъ, его ускоряютъ. Замедляетъ отвердѣваніе также присутствіе спирта въ водѣ, взятой для затворенія.

Скаgliоломъ (Scagliola) называютъ затворенную на kleевой водѣ гипсовую массу, полученную изъ смѣси обожженного гипса съ необожженнымъ (гипсовый шпатъ). Изъ этой массы изготавлиаютъ плиты, служащія для устройства легкихъ потолковъ и переборокъ.

Гипсовый бетонъ (Gyps pisébau) въ окрестностяхъ Парижа и на Гарцѣ служить не только для устройства внутреннихъ перегородокъ и т. п. внутреннихъ неотвѣтственныхъ построекъ, но изъ него сооружаютъ цѣлые дома, даже фабричныя дымовыя трубы. Камневидной составляющей для гипсоваго бетона служатъ остроугольный чистый песокъ, кирпичный щебень и т. п. При приготовленіи бетона, кладутъ сначала въ форму куски балласта и промежутки между по-

*) Извѣстный въ продажѣ подъ названіемъ цемента Кина (Keene).

следними заливаютъ затѣмъ растворомъ изъ 2 частей гипса, *) 1 ч песка и $1\frac{1}{2}$ частей воды. Стѣны изъ гипсоваго бетона необходимо тщательно изолировать отъ почвенной сырости—слоемъ цемента, гидравлической извести, или асфальта. Гипсовый бетонъ примѣняютъ также для изготовленія разнообразныхъ строительныхъ камней, отъ которыхъ не требуютъ значительной крѣпости и прочности.

Всѣ вышеизложенные примѣненія гипса въ строительномъ дѣлѣ— относятся къ обожженому гипсу. Въ необожженному видѣ гипсъ не имѣетъ примѣненія въ строительной техникѣ и служить или для удобренія полей (въ молотомъ видѣ), либо для изготовленія вазъ, статуэтокъ и т. (природный алебастръ и волокнистый гипсъ).

Фабрикація строительного гипса.

Фабрикація сттоительного гипса крайне несложна и состоитъ изъ обжига природнаго гипса и послѣдующей затѣмъ операций измалыванія въ порошокъ.

Обжигъ гипса является весьма отвѣтственною операцией. Такъ какъ послѣ этой операции природный гипсъ собственно и пріобрѣтаетъ необходимыя строительныя качества. Такъ какъ цѣль обжига состоить лишь въ удаленіи конституціонной воды, то t° при обжигѣ не превосходитъ 200° С. Чѣмъ ближе t° при обжигѣ приближалась къ этому предѣлу, тѣмъ менѣе отвердѣваетъ гипсовый растворъ. При t° около 300° С. получается продуктъ уже не способный, подобно природному ангидриту соединяться вновь съ водою. Это т. н. мертвѣо-обожженный гипсъ. Дабы избѣжать полученія подобнаго недѣятельнаго гипса обезвоживавіе его при обжигѣ не доводятъ до конца и обыкновенно оставляютъ въ гипсѣ около 3—5% воды. Пережечь гипсъ можно однако не только ведя обжигъ при температурѣ превышающей норму, но и продолжительнымъ нагреваніемъ при сравнительно низкой температурѣ. По Потылицыну существуютъ два изомерныхъ видоизмѣненія безводной сѣрнокальціевой соли, изъ которыхъ одно (α) имѣеть меньшій удѣльный вѣсъ и легче присоединеетъ воду, чѣмъ другое (β). Этого второго видоизмѣненія образуется тѣмъ больше, чѣмъ температура, при которой произведено обезвоживаніе была выше и чѣмъ медленнѣе было произведено самое обезвоживаніе. Такъ напр. при обезвоживаніи гипса при температурѣ 300° образуется главнымъ образомъ соль β . Тоже самое можетъ произойти, если обезвоживаніе было произведено при тем-

*) Гипсъ для приготовленія бетона въ этомъ случаѣ долженъ быть обожженъ сильнѣе обыкновенного. При болѣе возвышенной t° обжига (270 — 300° С.) гипсъ пріобрѣтаетъ отчасти гидравлическія свойства, а слѣдовательно и большую устойчивость относительно атмосферной влажности.

пературѣ 100 и 200°, но оно было продолжительно. „Наиболѣе пригоднымъ для практическихъ цѣлей (т. е. хорошо затвердѣвающій при гашеніи въ теченіе небольшого но и не черезчуръ короткаго промежутка времени) будетъ гипсъ, представляющій смысь α и β видоизмененій въ извѣстномъ количественномъ отношеніи, другими словами гипсъ, получающійся непродолжительномъ обжиганіемъ при нѣкоторой температурѣ, находящейся между 100° и 200—250°, какъ это давно и признано практикой“ (Потылицынъ). Для небольшихъ заготовокъ, гипсъ раздробленный въ мелкіе куски обжигаютъ въ чугунныхъ котлахъ или въ обыкновенныхъ русскихъ хлѣбопекарныхъ печахъ, предварительно нагрѣтыхъ до темно-краснаго каленія и очищенныхъ отъ золы. Для обжиганія большихъ количествъ гипса, для строительныхъ цѣлей, примѣняются шахтныя печи съ длиннымъ пламенемъ (дрова, хворость, каменный уголь). Печи съ короткимъ пламенемъ, т. е. въ которыхъ слой топлива чередуется со слоемъ обжигаемаго вещества въ данномъ случаѣ непримѣнимы, ибо гипсъ легко возстановляется при возвышенной температурѣ углемъ въ сѣрнистый кальцій. На фиг. 318 изображена периодического дѣйствія шахтная печь съ длиннымъ пламенемъ (дрова и хворость), служащая для обжига гипса. На подѣ 4-хъ угольной или круглой кирпичной камеры, покрытой сводомъ, устраиваютъ изъ крупныхъ кусковъ гипса нѣсколько продольныхъ очелковъ а. Въ этихъ очелкахъ разводятъ огонь и сверхъ ихъ загружаютъ слои болѣе мелкаго гипса. Обжигъ длится около 12 часовъ. Недостатокъ этого рода печей: неравномѣрность обжига и загрязненіе получаемаго гипса сажей и золою. Болѣе чистый продуктъ получается въ муфельныхъ камерныхъ печахъ, обогрѣваемыхъ снаружи продуктами горѣнія. Для непрерывнаго обжига гипса предложены вращающіяся горизонтальнаяя реторты, снабженныя мѣшалками, въ которыхъ обжигаемый гипсъ непрерывно входитъ съ одного конца и выходитъ съ другого или длинныя обогрѣваемыя извѣнѣ камеры, въ которыхъ обжигаемый гипсъ въ желѣзныхъ вагонеткахъ вкатывается въ одинъ конецъ печи и выходитъ уже обожженнымъ съ другого конца. Обожженный гипсъ сортируютъ, очищаютъ отъ копоти и сажи проволочными щетками, размалываютъ подѣ бѣгунами, если требуется—просѣиваютъ и затѣмъ укопориваютъ въ бочки или мѣшки. При храненіи гипса, его, разумѣется, необходимо предохранять отъ вліянія атмосферной сырости.

Іспытанія продажнаго обожженного гипса.

Такъ какъ пережженный гипсъ, характеризуется отсутствиемъ воды и большимъ удѣльнымъ вѣсомъ (2.926), чѣмъ нормально обожженный (у. в.=2.889), то прежде всего слѣдуетъ опредѣлить содержаніе въ гипсѣ воды и удѣльный вѣсъ. Въ нормально обожженномъ гипсѣ, должно содержаться отъ 3—5% воды. Воду опредѣляютъ по потерѣ въ

въсъ гипса, послѣ прокаливанія его въ тиглѣ. Чѣмъ чище гипсъ, тѣмъ лучше. Различныя примѣси: песокъ, глину, колчеданъ, углекислую извѣстъ и т. п. легко обнаружить, отмучивая измельченный порошокъ гипса съ водою. Примѣси эти въ водѣ нерастворимы. Хорошій гипсъ долженъ быть жиренъ на ощупь, образовать съ водою нѣжное тесто. Если отвердѣвшій гипсъ вновь растереть въ порошокъ и смѣшать съ водою, то онъ снова твердѣеть, хотя и не столь энергично, какъ въ первый разъ. Хорошіе сорта гипса допускаютъ повторять эту операцию 4—5 разъ.

Приложение, на которое дѣлаются ссылки въ курсѣ, выйдетъ отдельнымъ оттискомъ чертежей съ 191 по 200, 207 и 218 по 332 будутъ помѣщены въ приложении въ отдѣльѣ: „Химическій анализъ и изслѣдованіе микроструктуры“.

Приложение, на которое дѣлаются ссылки въ курсѣ, выйдетъ отдельнымъ оттискомъ чертежей съ 191 по 200, 207 и 218 по 332 будутъ помѣщены въ приложении въ отдѣльѣ: „Химическій анализъ и изслѣдованіе микроструктуры“.

Приложение, на которое дѣлаются ссылки въ курсѣ, выйдетъ отдельнымъ оттискомъ чертежей съ 191 по 200, 207 и 218 по 332 будутъ помѣщены въ приложении въ отдѣльѣ: „Химическій анализъ и изслѣдованіе микроструктуры“.

Приложение, на которое дѣлаются ссылки въ курсѣ, выйдетъ отдельнымъ оттискомъ чертежей съ 191 по 200, 207 и 218 по 332 будутъ помѣщены въ приложении въ отдѣльѣ: „Химическій анализъ и изслѣдованіе микроструктуры“.

Приложение, на которое дѣлаются ссылки въ курсѣ, выйдетъ отдельнымъ оттискомъ чертежей съ 191 по 200, 207 и 218 по 332 будутъ помѣщены въ приложении въ отдѣльѣ: „Химическій анализъ и изслѣдованіе микроструктуры“.

Приложение, на которое дѣлаются ссылки въ курсѣ, выйдетъ отдельнымъ оттискомъ чертежей съ 191 по 200, 207 и 218 по 332 будутъ помѣщены въ приложении въ отдѣльѣ: „Химическій анализъ и изслѣдованіе микроструктуры“.

Литература ко 2-й части Технології структурнихъ матеріаловъ.

Руководства общаго характера.

Эвальдъ. Строительные материалы. Krüger. Handbuch der Baustofflehre. Gottgetren. Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien. Glinzer. Kurzgefasstes Lehrbuch der Baustoffkunde.

Руководства специальная.

Желѣзо. Ledebur Eisen und Stahl in ihrer Anwendung. Ледебуръ. Желѣзо и сталь (перев. Краснова). De Vathaire. Устройство и ведение доменныхъ печей. Ledebur. Lehrbuch der mechanich.-metallurg. Technologie. Де-Билли. Производство грунта. Калакуцкій. Иаслѣдованія внутреннихъ напряженій въ чугунѣ и стали. Ледебуръ. Механическая технологія металловъ, пер. Боровичъ. Ледебуръ. Металлургія чугуна, желѣза и стали (пер. подъ редакціей проф. Іосса). Матвієвъ. Желѣзное дѣло въ Россіи. Сонгинъ. Сталь какъ материалъ для строительного дѣла. Юннер-фон-Іонсторфъ. Соотношеніе между химическимъ составомъ и физическими свойствами желѣза и стали. Ферстеръ. Металлическія конструкціи. Лаузенштейнъ. Желѣзныя части зданій. Ледебуръ. Руководство къ химическому изслѣдованию предметовъ желѣзного производства. Куклинъ. Руководство къ анализу чугуна, желѣза, стали. Веддингъ. Способы изслѣдованія желѣза. Ржевиноварскій. Микроскопическая изслѣдованія желѣза, стали и чугуна. Семенчиковъ-Дашковъ. Примѣненіе микроскопической металлографіи къ производству рельса и чугуна.

Дерево. Ариадѣнъ. Русский лѣсъ. Байгородовъ. Бесѣды о русскомъ лѣсе. Гарднеръ-Маккоу. Труды комиссіи по вопросу о предохраненіи дерева. Гарнисъ. Болѣзни дерева. Баллониенъ. Къ вопросу о средствахъ для предохраненія дерева. Földner. Mitteilung der Materialprüfungs-Anstalt. am Schweiz Platz. in Winter. Бурдамъ. Материалы для курса строительныхъ работъ: Дерево. Просто. Шпалы на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ. Палладинъ. Анатомія растеній.

Естѣственные камни. Глинка. Каменные строительные материалы. Beier. Der Granit. Иностранцевъ. Геология. Reinisch. Petrographisches Praktikum. Федоровъ. Основанія петрографія. Rinne Gesteinskunde.

Асфальтъ. Коганъ. Асфальтъ и его примѣненіе. Спорный. Асфальтъ и битумы и техническое ихъ приложеніе. Leep. Der Asphalt. Köhler. Die Chemie und Technologie der natürlichen Asphalt.

ВАЖНЬІЙШІЯ ОПЕЧАТКИ.

На стр. 25 пропущено обозначеніе чертежа печь Shofre'a.

На стр. 27 фиг. 23 не помѣщена въ атласѣ, за невозможн. достать оригиналъ чертежа (по независящимъ отъ издателя обстоятельствамъ).

Сучасні методи створення інформації збільшують обсяг інформації та змінюють її структуру. Важливим є використання інформації з метою підвищення ефективності роботи. Це може бути досягнуто за допомогою комп'ютерів та мереж. Комп'ютери дозволяють зберігати і обробляти велику кількість інформації, а мережі дозволяють швидко передавати цю інформацію між розташованими у різних місцях об'єктами. Це дозволяє здійснювати комплексне управління будівництвом та експлуатацією будівель.

Оглавленіе.

Часть I.

Технологія строительныхъ растворовъ.

ВВЕДЕНИЕ.

Общее понятие о строительныхъ растворахъ. Исторический ходъ развития техники строительныхъ растворовъ. Растворы воздушные искъ гидравлические. Мюнхенская классификация гидравлическихъ вяжу-щихъ веществъ

Воздушные растворы.

Извѣстъ. Теорія отвердѣванія воздушнаго раствора. Обжигъ извѣстніиевъ. Извѣстково-обжигательная печь. Напольныя печи. Постоянныя печи. Периодическая печь съ короткимъ пламенемъ. Пе-риодическая извѣстково-обжигательная печь для топлива съ длиннымъ пламенемъ. Непрерывно-дѣйствующая извѣстково-обжигательная печь съ короткимъ пламенемъ. Непрерывно-дѣйствующая печь съ длиннымъ пламенемъ. Газовая извѣстково-обжигательная печи. Сравни-тельная таблица расхода топлива въ различныхъ извѣстково-обжига-тельность печь. Сравненіе различныхъ типовъ извѣстково-обжига-тельность печей. Расчетъ шахтной извѣстково обжигательной печи непрерывного дѣйствія. Выходъ Ѣдкой извести. Гашеніе Ѣдкой изве-сти. Краснѣніе Ѣдной извести и пушонки

Составленіе воздушнаго раствора. Крѣпость воздушнаго раствора. Приготовленіе воздушныхъ растворовъ

Приемо-издѣліи фабрикаціи воздушнаго раствора. Из-слѣдованіе извѣстніиевъ. Аппаратъ Scheibler-Fröhling'a. Аппаратъ Lange-Mansfeld'sкаго Ѣдкой извести (кирѣлка). Контроль обжига. Га-шеніе извести (пушонка). Испытаніе воздушнаго раствора

Примененіе воздушнаго раствора

Главный разсмотр.

Гидравлические растворы.

Портландъ-цементъ. Гидравлический модуль

50

Общий ход фабрикации искусственного портландъ-цемента. Сырые материалы. Химико-техническое изслѣдованіе сырыхъ материаловъ. Вычисление пропорціи цементной смѣси на основаніи данныхъ химического анализа. Смѣшиваніе сырыхъ материаловъ. Формовка сырца. Сушка сырца Обжигъ сырца. Цементно-обжигательная печь. ПерIODически дѣйствующая шахтная печь. Непрерывно дѣйствующая этажная шахтная печь Dietsch'a. Непрерывно-дѣйствующая шахтная обжигательная печь системы Шефера. Кольцевая камерная печь Гофмана. Вращающаяся цементная печь. Сортировка клинкера. Измельченіе клинкера. Машины для раздробленія: Камне-дробилки. Дробильные вальцы. Бѣгуны. Механическая ступка. Жернова. Шаровая мельница. Трубчатые мельницы. Маятниковые мельницы. Отсеиваніе цемента. Магазинированіе цемента. Вспомогательные приборы при фабрикаціи цемента. Передаточные механизмы. Уловливатели пыли

57

Описаніе хода работъ на некоторыхъ типичныхъ заводахъ портландъ-цемента. Заводъ портландъ-цемента въ Willdegg'ѣ возлѣ Augau (Швейцарія). Заводъ портландъ-цемента въ Klagstorf'ѣ

85

Технический контроль производства портландъ-цемента. Физико-механическія свойства портландъ-цемента и методы ихъ опредѣленія. Внѣшній видъ. Удѣльный вѣсъ. Объемомѣръ Шумана. Объемомѣръ Лешателье-Кануло. Объемомѣръ Эдменгера-Манна. Объемомѣръ Зегера. Объемомѣръ Mayer-Malstatt'a. Опредѣленіе объемнаго вѣса портландъ-цементовъ. Тонкость помола. Скорость схватыванія портландъ-цемента. Приборъ Вика-Тетмайера. Условія постоянства объема. Проба на деформацію или на постоянство объема. Проба нагреваніемъ въ въ теплой или кипящей водѣ. Проба накаливаніемъ. Аппаратъ Баушингера. Пористость. Опредѣленіе водопроницаемости. Испытаніе портландъ-цемента на механическое выѣтривание. Испытаніе на морозъ. Отношеніе цемента къ механическимъ усиліямъ. Крѣпость цемента. Приготовленіе образцовъ изъ смѣси цемента съ нормальнымъ пескомъ. Испытаніе на разрывъ. Испытаніе на сжатіе. Испытаніе на изгибъ. Испытаніе на связываніе или на силу сцепленія съ посторонними тѣлами. Испытаніе на стирание

86

Химический анализъ портландъ-цемента

131

Строеніе и теорія твердѣнія портландъ-цементовъ

145

Примѣненіе портландъ-цементовъ. Приготовленіе гидравлическихъ строительныхъ растворовъ изъ портландъ-цементовъ. Песокъ Вода. Пропорція составныхъ частей раствора портландъ-цемента. Способъ приготовленія цементного раствора. Элементарные правила при употребленіи гидравлическихъ растворовъ. Смѣшанные цементно-известковые растворы. Примѣненіе портландъ-цемента для приготовленія цементныхъ половъ. Цементные плиты. Черепицы. Цементные трубы

155

Бетонъ. Составные части бетона и ихъ влияніе на его свойства.

Балластъ. Количество воды. Относительная пропорція цемента, песку и баласта. Выходъ бетона. Ручное производство бетона. Механическое приготовленіе бетона. Нѣкоторыя физическія свойства бетона, имѣющія важное значение въ техникѣ. Сопротивленіе бетона механическимъ усиліямъ. Сопротивленіе бетонныхъ трубъ. Примѣненіе бетона

166

Желѣзо бетонъ.

Краткій исторический очеркъ	175
Желѣзо-бетонныя системы. Желѣзо-бетонная система Неппенбіу'а. Плиты. Полы съ балками. Арки и своды. Желѣзо-бетонные столбы. Желѣзо-бетонная стѣна. Трубы	178
Матеріали для производства желѣзо-бетонныхъ конструкцій. Цементъ. Балластъ. Металлъ. Способы возведенія желѣзо-бетонныхъ сооруженій. Сопротивленіе желѣзо-бетона механическимъ усиліямъ. Испытаніе желѣзо-бетонной конструкціи при приемѣ. Разсчетъ желѣзо-бетонныхъ сооруженій. Дѣйствіе возвышенной температуры на бетонъ и желѣзо-бетонъ. Дѣйствіе морской воды на цементные растворы	182

Гидравлическія добавки.

Гидравлическія добавки естественного происхождения. Пуццоланы.— Трассъ — Санторинская земля Техническія свойства и испытанія гидравлическихъ добавокъ	192
Искусственная гидравлическая добавка или цементини. Шлаковый цементъ. Свойства и испытанія шлакового цемента. Примѣненія шлакового цемента. Приготовленіе шлакового цемента на заводахъ Carl-Emilie въ Hütte Königshofъ. Фабрикація шлакового цемента на чугунно плавильномъ заводѣ Kraft въ Kratzwickъ	197
Гидравлическая известь. Обжигъ мергеля. Гашеніе. Свойства гидравлическихъ известій и ихъ испытаніе	206
Романъ-цементъ. Свойство романъ-цемента	210
Доломитовый цементъ.— Песчаный цементъ	213

Литературные источники	214
Справочник	214

Технологія искусственныхъ строительныхъ камней.

Строительные материалы изъ глины.

Глина. Отношеніе глины къ возвышенной температурѣ. Классификація глинъ. Мѣстонахожденія глины. Испытаніе глины	216
Химический анализъ глины. Рациональный анализъ по Зегеру. Суммарный анализъ. Механический анализъ. Отмучивание. Определение степени пластичности глины. Определение степени усыханія глины. Определение огнеупорности глины. Определение водопоглощаемости. Определение цвѣта. Определение пористости. Определение удѣльного и объемного вѣса	229
Фабрикація глиняныхъ строительныхъ камней. Классификація глиняныхъ фабрикатовъ	244
Добываніе глины. Предварительная подготовка материала. Разрыхленіе. Вымачивание глины. Гноеніе глины. Очищеніе глины путемъ отмучивания. Смѣшиваніе. Измельченіе материала. Отжиганіе. Мятье глины	245

<i>Формовка глиняного фабриката</i>	Мокрый способъ.	Ручная формовка.	стр.
Машинная формовка.	Ленточные прессы.	Поршневые прессы.	
Улитковые прессы.	Вальцовыя формовочные машины.	Ящичные прессы.	
Револьверный черепичный прессъ	252		
<i>Сушика сырца.</i> Цѣль сушки. Нежелательная явленія при сушкѣ сырца. Сухая прессовка глиняныхъ издѣлій. Преимущество сухого прессованія	259		
<i>Обжигъ и обжигательные печи.</i> Периодическія печи. Напольная печь. Стѣнная печь. Голландская кирпичнообжигательная печь. Кассельская печь. Печи непрерывнаго дѣйствія. Колыцевая печь. Канальная или тунельная печь. Муфельная печь. Газовая печь. Печи Швандорфа и Мейдгейма. Контроль обжига	263		
<i>Описаніе хода работъ на кирпичнообжигательномъ заводѣ.</i> Описаніе кирпичнообжигательнаго завода, работающаго по мокрому способу. Описаніе кирпичнообжигательнаго завода, работающаго по сухому способу .	278		
Глиняные фабрикаты. Стѣнной кирпичъ. Обыкновенный кирпичъ. Гурдисъ. Пористый кирпичъ. Облицовочный кирпичъ. Лекальный или фасонный кирпичъ	280		
<i>Материалы для устройства кровель.</i> Черепица. Фабрикація черепицы. Формовки черепицы. Обжигъ черепицы. Конченіе. Ангобированіе. Глазурование	284		
<i>Клинкеръ.—Располитъ.—Гончарные плиты.—Изразцы.</i> Гончарные трубы. Формовка трубъ. Обжигъ трубъ	291		
Оgneупорные камни. Шамотные кирпичи.—Динасъ (кварцевый кирпичъ).—Бокситъ.—Основные кирпичи. Магнезитовый камень. Доломитовый камень. Нейтральные камни. Уралитъ	298		
<i>Испытаніе глиняныхъ строительныхъ материаловъ.</i> Испытаніе обыкновенного строительнаго кирпича. Испытаніе черепицы. Испытаніе плитъ и мостовыхъ клинкеровъ. Испытаніе гончарныхъ трубъ .	303		

Строительные материалы, въ составъ которыхъ не входить глина.

Ксиполитъ. Литоидъ. Шланковые камни. Легкіе камни.	стр.		
Строительные материалы изъ пробки	307		

Силикатный кирпичъ.

(Искусственный песчано-известковый камень).

Анализы песчано-известковаго камня. Сырые материалы фабрикаціи. Песокъ. Известь. Способъ фабрикаціи силикатнаго кирпича.			
Сравненіе песчано-известковаго кирпича съ глинянымъ	311		

Литературные источники.	320		
--------------------------------	-----	--	--

Часть II.

Желѣзо.

Исторический обзоръ. Химическое чистое желѣзо. Желѣзо и углеродъ. Желѣзо и кремний. Желѣзо и марганецъ. Желѣзо и фосфоръ. Желѣзо и сѣра. Видоизмененіе собственно желѣза или элементовъ структуры. Феритъ. Цементитъ. Перлитъ. Закалитъ или мартенситъ,			
---	--	--	--

горденситъ, тремнитъ. Формы углерода въ заводскомъ желѣзѣ. Классификація продажныхъ сортовъ заводскаго желѣза	стр. 321
Способы получения различныхъ сортовъ заводскаго желѣза.	
стр.	
Чугунъ. Сырые матеріалы производства. Магнитный желѣзнякъ. Безводная окись желѣза. Бурые желѣзняки. Шпатовый желѣзнякъ	335
Выплавка чугуна. Подготовительные работы. Доменные печи. Но- вѣйшая усовершенствованія въ устройствѣ доменныхъ печей. Общий ходъ работы въ доменной печи	339
Сорта чугуна и ихъ свойства Сѣрый чугунъ. Сорта бѣлаго чу- гугна. Строеніе и свойства литого чугуна. Механическія свойства чу- гугна. Коеффиціенты упругости. Сопротивленіе чугуна разрыву. Сопро- тивленіе чугуна изгибу. Сопротивленіе раздробленію. Отбѣливаніе чу- гугна. Закаливаніе чугуна. Ковкій чугунъ	348
Способы формовки чугуна. Переплавка чугуна въ тигляхъ. Пере- плавка чугуна въ пламенныхъ или отражательныхъ печахъ. Переиздѣлка чугуна въ вагранкахъ. Отливка чугуна. Общія правила для испытанія чугунныхъ издѣлій	357
Ковкое желѣзо. Полученіе изъ чугуна ковкаго желѣза. Крич- ный способъ. Пудлинговый способъ	361
Литой металль. Способъ Бессемера.—Способъ Томаса. Устрой- ство аппарата для бессемерованія. Ходъ работы въ конверторахъ. Ходъ работы при основномъ способѣ бессемерованія	366
Способъ Мартена. Печь Сименсъ-Мартена. Ходъ работы въ пе- чахъ Сименса-Мартена. Размѣры и производительность печей	373
Цементная и тигельная сталь. Способы формовки желѣза и стали. Отливаніе Ковка желѣза. Прокатка	376
Способы соединенія желѣзныхъ частей. Сварка. Пайка. Склени- ваніе	382
Строеніе и свойства ковкаго желѣза. Механическія свойства ков- каго желѣза. Законъ Робертса Остена. Зацаливаніе стали. Отжиганіе. Вліяніе механической обработки на свойства ковкаго желѣза. Вліяніе термической обработки на свойства стали (Теорія проф. Чернова)	383
Механическія испытанія желѣза. Испытанія желѣза на сопро- тивленіе разрыву, на пластичность	405
Торговые сорта желѣза и стали.	410
Примененіе чугуна, желѣза и стали въ строительномъ дѣлѣ	412
Отношеніе желѣза, какъ строительного матеріала, къ атмосфер- нымъ дѣятельямъ и къ высокой температурѣ при пожарахъ	414
<hr/>	
Дерево.	
стр.	
Строеніе дерева. Клѣтка. Размноженіе клѣтокъ. Ткани. Процессы питанія и роста дерева. Продолжительность жизни различныхъ де- ревьевъ. Описаніе главнѣйшихъ видовъ деревьевъ. Хвойныя деревья. Лиственныя деревья	416
Техническія свойства дерева. Влажность дерева. Удѣльный вѣсъ дерева. Крѣпость дерева. Гибкость. Колкость. Твердость дерева. Проч- ность дерева	439

Пороки дерева. Трещины. Неправильности въ расположениі волоконъ дерева. Ненормальности въ развитии иныхъ частей ствола. Сучковатость. Различного рода пораненія дерева. Поврежденіе дерева животными паразитами. Вліяніе влажности и мѣры противъ нея. Мѣра противъ появленія трещинъ и коробленія. Методы сушки дерева 448

Болѣзни дерева. Гніеніе. Домовый грибъ (*Merulius lacrimans*). Антигигиеническое значеніе домового грибка. Мѣры противъ домового грибка. Болѣзни живыхъ деревьевъ 456

Мѣры для увеличенія срока службы дерева. Мѣры противъ гніенія. Окраска. Удаленіе растительныхъ соковъ. Пропитываніе дерева антисептиками 462

Мѣры для уменьшенія воспламеняемости дерева. 468

Заготовка лѣсного материала. Время валки дерева 469

Сорта лѣсныхъ материаловъ 470

Естественные каменные материалы.

Важнѣйшіе материалы, входящіе въ составъ наиболѣе употребительныхъ въ строительномъ дѣлѣ горныхъ породъ, и ихъ свойства. Силикаты. Группа полевыхъ шпатовъ. Группа слюды. Роговыя обманки. Минералы, содержащіе углекислоту. Минералы, содержащіе сѣрную кислоту. Классификація горныхъ породъ 473

Простыя горныя породы. Гипсъ. Известняки 476

Сложныя горныя породы. Массивныя сложныя породы Гранитъ. Сиенитъ. Порфиръ. Серпентингъ. Слоистыя сложныя породы: Гнейсъ. Слюдянной сланецъ 479

Обломочные породы. Рыхлые породы. Глинистые породы. Цементные породы 484

Добываніе камней. Выломка слоистыхъ породъ. Выломка сплошныхъ породъ 486

Обдѣлка камней. Обтеска камней. Машинная обтеска камней. Шлифовка. Полировка 490

Свойства строительныхъ камней и ихъ испытанія. Удѣльный вѣсъ. Пористость. Теплопроводность. Коэффиціентъ расширенія. Звукопроводность. Окраска камней. Воздухопроводность. Твердость. Способность къ полировкѣ. Огнестойкость 493

Сопротивляемость механическимъ усиліямъ. Сопротивляемость изнашиванію. Крѣпость. Коэффиціентъ прочности 498

Факторы, обусловливающіе разрушение каменныхъ породъ 503

Консервированіе камней 504

Асфальтъ.

Исторический обзоръ. 506

Асфальтовый камень. Мѣсторожденія асфальтоваго камня. Испытаніе асфальтоваго камня 507

Гудронъ 512

Асфальтовая мастика 514

<i>Способы производства асфальтовыхъ работъ.</i> Литой или плавлен-	стр
ный способъ. Прессованный способъ. Примѣненія асфальта. Асфальто-	
вые щитки. Асфальтовый бетонъ	516

Гипсъ.

<i>Примѣненіе гипса.</i> Скагліола. Гипсовый бетонъ	521
<i>Фабрикація строительного гипса.</i> Обжигъ гипса	524
<i>Испытанія продажного обожженного гипса</i>	525

Литературные источники ко 2-ой части	527
---	-----

Приложеніе, на которое дѣлаются ссылки въ курсѣ, выйдетъ отдельнымъ оттискомъ.

Чертежи съ 191 по 200, 207 и съ 318 по 332 будутъ помѣщены въ приложении въ отдѣлѣ: „химическій анализъ и изслѣдованіе микроструктуры“.

жизни или бытия. Такова же сущность иной биологии, в которой
существо, являющееся предметом изучения, не имеет никакого
смысла.

Логика

Логика — это наука о методах мышления и языке как среде выражения
мысли. Важнейшие разделы логики — это логика языка, логика мышления и логика
знания.

Следует отметить, что логика не является наукой о мышлении, а лишь методом изучения мышления.

Виды речи и языка

Язык может быть разделен на 2 вида: 1) языки, 2) языки.

Языки — это языки, которые используются для общения между людьми, а также языки, которые используются для общения между животными.

Языки — это языки, которые используются для общения между людьми, а также языки, которые используются для общения между животными.

Языки — это языки, которые используются для общения между людьми, а также языки, которые используются для общения между животными.

Языки — это языки, которые используются для общения между людьми, а также языки, которые используются для общения между животными.

Языки — это языки, которые используются для общения между людьми, а также языки, которые используются для общения между животными.

Цѣна курса съ атласомъ **5** рублей.