

Міністерство освіти і науки України  
Національний університет водного  
господарства та природокористування

Кафедра автомобілів та автомобільного господарства



**02-03-141М**

### **МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

«Граничні відхилення в системі валу»  
до виконання практичних робіт  
з навчальної дисципліни

«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»  
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  
за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»  
спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»  
денної та заочної форм навчання

Рекомендовано науково-  
методичною  
радою з якості ННМІ  
Протокол № 6 від 23 січня 2024 р.

Рівне – 2024

Методичні вказівки «Граничні відхилення в системі вала» до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання [Електронне видання] / Пахаренко В. Л. – Рівне : НУВГП, 2024. – 32 с.

Укладач: Пахаренко В. Л., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

Відповідальний за випуск: Стадник О. С., к.т.н., доцент, в.о.завідувача кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

Керівник групи забезпечення спеціальності  
274 «Автомобільний транспорт»

Марчук М. М.

© В. Л. Пахаренко, 2024  
© НУВГП, 2024

## ЗМІСТ

|  |    |
|--|----|
| Передмова.....   | 4  |
| 1. Граничні відхилення в системі вала при розмірах до 500мм.....                                 | 5  |
| 1.1. Система вала. Граничні відхилення основних валів при розмірах до 500мм.....                 | 5  |
| 1.2. Система вала. Граничні відхилення для посадок з зазором при розмірах до 500мм.....          | 7  |
| 1.3. Система вала. Граничні відхилення отворів для перехідних посадок при розмірах до 500мм..... | 20 |
| 1.4. Система вала. Граничні відхилення отворів для посадок з натягом при розмірах до 500мм.....  | 24 |
| Список використаних джерел.....  | 32 |

## *ПЕРЕДМОВА*

Однією із основних задач конструктора в процесі проектування нових і удосконалення старих виробів є підготовка креслень та іншої документації для забезпечення необхідної технологічності і високої якості виробів. Рішення цієї задачі зв'язано з вибором необхідної точності виготовлення виробів, розрахунком розмірних ланцюгів, вибором шорсткості поверхні, а також вибором відхилення від геометричної форми та розміщення поверхонь.

Важливим заходом, який допоможе упорядкувати та забезпечити роботу конструкторів буде знання «Єдиної системи допусків і посадок».

Метою дисципліни є освоєння студентами знань і практичних навиків використання і додержання вимог комплексних систем загально технічних стандартів, отримання точних розрахунків і метрологічного забезпечення при виробництві, експлуатації та ремонті техніки.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні положення «Єдиної системи допусків і посадок» та визначення в області стандартизації; державну систему стандартизації її роль в розвитку науково-технічного прогресу і інтенсифікації виробництва, підвищення якості техніки та її економічної ефективності.

Знати основу теорії взаємозамінності та технічних вимірювань, стандарти єдиної системи допусків і посадок; правила визначення та позначення норм точності при виготовленні конструкторської та технологічної документації; методики розрахунку та вибору стандартних посадок типових з'єднань деталей машин та механізмів; розрахунок розмірних ланцюгів; будову та призначення засобів вимірювання, їх налагодження, правила експлуатації і методику вибору.

Вміти забезпечувати норми точності в складальних робочих кресленнях, практично нормувати точність геометричних параметрів деталей, вибрати по точності вимірювальні засоби та користуватись ними.

**1. Граничні відхилення в системі вала при розмірах до 500мм**  
**Таблиця 1**  
**1.1. Система вала. Граничні відхилення основних валів при розмірах до 500мм**

| Номінальні розміри, мм | Поля допусків основних валів        |     |     |     |     |      |      |
|------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                        | Граничні відхилення( $es,ei$ ), мкм |     |     |     |     |      |      |
|                        | h4                                  | h5  | h6  | h7  | h8  | h9   | h10  |
| До1                    | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -3                                  | -4  | -6  | -10 | -14 | -25  | -40  |
| Від 1 до 3             | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -3                                  | -4  | -6  | -10 | -14 | -25  | -40  |
| Біл. 3 до 6            | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -4                                  | -5  | -8  | -12 | -18 | -30  | -48  |
| Біл. 6 до 10           | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -4                                  | -6  | -9  | -15 | -22 | -36  | -58  |
| Біл. 10 до 18          | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -5                                  | -8  | -11 | -18 | -27 | -43  | -70  |
| Біл. 18 до 30          | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -6                                  | -9  | -13 | -21 | -33 | -52  | -84  |
| Біл. 30 до 50          | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -7                                  | -11 | -16 | -25 | -39 | -62  | -100 |
| Біл. 50 до 80          | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -8                                  | -13 | -19 | -30 | -46 | -74  | -122 |
| Біл. 80 до 120         | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -10                                 | -15 | -22 | -35 | -54 | -87  | -140 |
| Біл.120 до 180         | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -12                                 | -18 | -25 | -40 | -63 | -109 | -160 |
| Біл.180 до 250         | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -14                                 | -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | -185 |
| Біл.250 до 315         | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -16                                 | -23 | -32 | -52 | -81 | -130 | -210 |
| Біл.315 до 400         | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -18                                 | -25 | -36 | -57 | -89 | -140 | -230 |
| Біл.400 до 500         | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
|                        | -20                                 | -27 | -40 | -63 | -97 | -155 | -250 |

Продовження таблиці 1

| Номинальні<br>розміри,<br>мм | Поля допусків основних валів    |      |      |       |       |       |       |
|------------------------------|---------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|                              | Граничні відхилення(es,ei), мкм |      |      |       |       |       |       |
|                              | h11                             | h12  | h13  | h14   | h15   | h16   | h17   |
| До1                          | 0                               | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
|                              | -60                             |      |      |       |       |       |       |
| Від 1 до 3                   | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -60                             | -100 | -140 | -250  | -400  | -600  | -1000 |
| Біл. 3 до 6                  | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -75                             | -120 | -180 | -300  | -480  | -750  | -1200 |
| Біл. 6 до 10                 | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -90                             | -150 | -220 | -360  | -580  | -900  | -1500 |
| Біл. 10 до<br>18             | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -110                            | -180 | -270 | -430  | -700  | -1100 | -1800 |
| Біл. 18 до<br>30             | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -130                            | -210 | -330 | -520  | -840  | -1300 | -2100 |
| Біл. 30 до<br>50             | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -160                            | -250 | -390 | -620  | -1000 | -1600 | -2500 |
| Біл. 50 до<br>80             | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -190                            | -300 | -460 | -740  | -1200 | -1900 | -3000 |
| Біл. 80 до<br>120            | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -220                            | -350 | -540 | -870  | -1400 | -2200 | -3500 |
| Біл.120 до<br>180            | 0                               | 0    | 0    | +0    | 0     | 0     | 0     |
|                              | -250                            | -400 | -630 | -1000 | -1600 | -2500 | -4000 |
| Біл.180 до<br>250            | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -290                            | -460 | -720 | -1150 | -1850 | -2900 | -4500 |
| Біл.250 до<br>315            | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -320                            | -520 | -810 | -1300 | -2100 | -3200 | -5200 |
| Біл.315 до<br>400            | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -360                            | -570 | -890 | -1400 | -2300 | -3600 | -5700 |
| Біл.400 до<br>500            | 0                               | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                              | -400                            | -630 | -970 | -1550 | -2500 | -4000 | -6300 |

Таблиця 2

**1.2. Система вала. Граничні відхилення отворів для посадок з зазором при розмірах до 500мм**

| Номінальні розміри, мм | Квалітети                       |     |    |    |      |     |     |     |     |     |
|------------------------|---------------------------------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        | 4                               |     |    |    |      | 5   |     |     |     |     |
|                        | Поля допусків отворів           |     |    |    |      |     |     |     |     |     |
|                        | F4                              | FG4 | G4 | H4 | E5   | EF5 | F5  | FG5 | G5  | H5  |
|                        | Граничні відхилення (ES,EI),мкм |     |    |    |      |     |     |     |     |     |
| До1                    | +9                              | +7  | +5 | +3 | +18  | +14 | +10 | +8  | +6  | +4  |
|                        | +6                              | +4  | +2 | 0  | +14  | +10 | +6  | +4  | +2  | 0   |
| Від 1 до 3             | -                               | -   | -  | -  | +18  | +14 | +10 | +8  | +6  | +4  |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +14  | +10 | +6  | +4  | +2  | 0   |
| Біл. 3 до 6            | -                               | -   | -  | -  | +25  | +19 | +15 | +11 | +9  | +4  |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +20  | +14 | +10 | +6  | +4  | 0   |
| Біл. 6 до 10           | -                               | -   | -  | -  | +31  | +24 | +19 | +14 | +11 | +5  |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +25  | +18 | +13 | +8  | +5  | 0   |
| Біл. 10 до 18          | -                               | -   | -  | -  | +40  | -   | +24 | -   | +14 | +8  |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +32  | -   | +16 | -   | +6  | 0   |
| Біл. 18 до 30          | -                               | -   | -  | -  | +49  | -   | +29 | -   | +16 | +9  |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +40  | -   | +20 | -   | +7  | 0   |
| Біл. 30 до 50          | -                               | -   | -  | -  | +61  | -   | +36 | -   | +20 | +11 |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +50  | -   | +25 | -   | +9  | 0   |
| Біл. 50 до 80          | -                               | -   | -  | -  | +73  | -   | +43 | -   | +23 | +13 |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +60  | -   | +30 | -   | +10 | 0   |
| Біл. 80 до 120         | -                               | -   | -  | -  | +87  | -   | +51 | -   | +27 | +15 |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +72  | -   | +36 | -   | +12 | 0   |
| Біл.120 до 180         | -                               | -   | -  | -  | +103 | -   | +61 | -   | +32 | +18 |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +85  | -   | +43 | -   | +14 | 0   |
| Біл.180 до 250         | -                               | -   | -  | -  | +120 | -   | +70 | -   | +35 | +20 |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +100 | -   | +50 | -   | +15 | 0   |
| Біл.250 до 315         | -                               | -   | -  | -  | +133 | -   | +79 | -   | +40 | +23 |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +110 | -   | +56 | -   | +17 | 0   |
| Біл.315 до 400         | -                               | -   | -  | -  | +150 | -   | +87 | -   | +43 | +25 |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +125 | -   | +62 | -   | +18 | 0   |
| Біл.400 до 500         | -                               | -   | -  | -  | +162 | -   | +95 | -   | +47 | +27 |
|                        | -                               | -   | -  | -  | +135 | -   | +68 | -   | +20 | 0   |

## Продовження таблиці 2

| Номінальні розміри, мм | Квалітет 6                      |      |     |      |     |     |     |
|------------------------|---------------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                        | Поля допусків отворів           |      |     |      |     |     |     |
|                        | D6                              | E6   | EF6 | F6   | FG6 | G6  | H6  |
|                        | Граничні відхилення (ES,EI),мкм |      |     |      |     |     |     |
| До1                    | +26                             | +20  | +16 | +12  | +10 | +8  | +6  |
|                        | +20                             | +14  | +10 | +6   | +4  | +2  | 0   |
| Від 1 до 3             | +26                             | +20  | +16 | +12  | +10 | +8  | +6  |
|                        | +20                             | +14  | +10 | +6   | +4  | +2  | 0   |
| Біл. 3 до 6            | +38                             | +28  | +22 | +18  | +14 | +12 | +8  |
|                        | +30                             | +20  | +14 | +10  | +6  | +4  | 0   |
| Біл. 6 до 10           | +49                             | +34  | +27 | +22  | +17 | +14 | +9  |
|                        | +40                             | +25  | +18 | +13  | +8  | +5  | 0   |
| Біл. 10 до 18          | +61                             | +43  | -   | +27  | -   | +17 | +11 |
|                        | +50                             | +32  |     | +16  |     | +6  | 0   |
| Біл. 18 до 30          | +78                             | +53  | -   | +33  | -   | +20 | +13 |
|                        | +65                             | +40  |     | +20  |     | +7  | 0   |
| Біл. 30 до 50          | +96                             | +66  | -   | +41  | -   | +25 | +16 |
|                        | +80                             | +50  |     | +25  |     | +9  | 0   |
| Біл. 50 до 80          | +119                            | +79  | -   | +49  | -   | +29 | +19 |
|                        | +100                            | +60  |     | +30  |     | +10 | 0   |
| Біл. 80 до 120         | +142                            | +94  | -   | +58  | -   | +34 | +22 |
|                        | +120                            | +72  |     | +36  |     | +12 | 0   |
| Біл.120 до 180         | +170                            | +110 | -   | +68  | -   | +39 | +25 |
|                        | +145                            | +85  |     | +43  |     | +14 | 0   |
| Біл.180 до 250         | +199                            | +129 | -   | +79  | -   | +44 | +29 |
|                        | +170                            | +100 |     | +50  |     | +15 | 0   |
| Біл.250 до 315         | +222                            | +142 | -   | +88  | -   | +49 | +32 |
|                        | +190                            | +110 |     | +56  |     | +17 | 0   |
| Біл.315 до 400         | +246                            | +161 | -   | +98  | -   | +54 | +36 |
|                        | +210                            | +125 |     | +62  |     | +18 | 0   |
| Біл.400 до 500         | +270                            | +175 | -   | +108 | -   | +60 | +40 |
|                        | +230                            | +135 |     | +68  |     | +20 | 0   |



## Продовження таблиці 2

| Номінальні розміри, мм | Квалітет 7                        |              |              |            |             |           |            |          |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|----------|
|                        | Поля допусків отворів             |              |              |            |             |           |            |          |
|                        | CD7                               | D7           | E7           | EF7        | F7          | FG7       | G7         | H7       |
|                        | Граничні відхилення (ES, EI), мкм |              |              |            |             |           |            |          |
| До1                    | +44<br>+34                        | +30<br>+20   | +24<br>+14   | +20<br>+10 | +16<br>+6   | +14<br>+4 | -          | +10<br>0 |
| Від 1 до 3             | -                                 | +30<br>+20   | +24<br>+14   | +20<br>+10 | +16<br>+6   | -         | +12<br>+2  | +10<br>0 |
| Біл. 3 до 6            | -                                 | +42<br>+30   | +32<br>+20   | +26<br>+14 | +22<br>+10  | -         | +16<br>+4  | +12<br>0 |
| Біл. 6 до 10           | -                                 | +55<br>+40   | +40<br>+25   | +33<br>+18 | +28<br>+13  | -         | +20<br>+5  | +15<br>0 |
| Біл. 10 до 18          | -                                 | +68<br>+50   | +50<br>+32   | -          | +34<br>+16  | -         | +24<br>+6  | +18<br>0 |
| Біл. 18 до 30          | -                                 | +86<br>+65   | +61<br>+40   | -          | +41<br>+20  | -         | +28<br>+7  | +21<br>0 |
| Біл. 30 до 50          | -                                 | +105<br>+80  | +75<br>+50   | -          | +50<br>+25  | -         | +34<br>+9  | +25<br>0 |
| Біл. 50 до 80          | -                                 | +130<br>+100 | +90<br>+60   | -          | +60<br>+30  | -         | +40<br>+10 | +30<br>0 |
| Біл. 80 до 120         | -                                 | +155<br>+120 | +107<br>+72  | -          | +71<br>+36  | -         | +47<br>+12 | +35<br>0 |
| Біл. 120 до 180        | -                                 | +185<br>+145 | +125<br>+85  | -          | +83<br>+43  | -         | +54<br>+14 | +40<br>0 |
| Біл. 180 до 250        | -                                 | +216<br>+170 | +146<br>+100 | -          | +96<br>+50  | -         | +61<br>+15 | +46<br>0 |
| Біл. 250 до 315        | -                                 | +242<br>+190 | +162<br>+110 | -          | +108<br>+56 | -         | +69<br>+17 | +52<br>0 |
| Біл. 315 до 400        | -                                 | +267<br>+210 | +182<br>+125 | -          | +119<br>+62 | -         | +75<br>+18 | +57<br>0 |
| Біл. 400 до 500        | -                                 | +293<br>+230 | +198<br>+135 | -          | +131<br>+68 | -         | +83<br>+20 | +63<br>0 |

## Продовження таблиці 2

| Номінальні розміри, мм | Квалітет 8                       |            |              |             |            |             |          |
|------------------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------|
|                        | Поля допусків отворів            |            |              |             |            |             |          |
|                        | C8                               | CD8        | D8           | E8          | EF8        | F8          | H8       |
|                        | Граничні відхилення (ES,EI), мкм |            |              |             |            |             |          |
| 1                      | 2                                | 3          | 4            | 5           | 6          | 7           | 8        |
| До1                    | -                                | +48<br>+34 | +34<br>+20   | +28<br>+14  | +24<br>+10 | +20<br>+6   | +14<br>0 |
| Від 1 до 3             | +74<br>+60                       | -          | +34<br>+20   | +28<br>+14  | +24<br>+10 | +20<br>+6   | +14<br>0 |
| Біл. 3 до 6            | +80<br>+70                       | -          | +48<br>+30   | +38<br>+20  | +32<br>+14 | +28<br>+10  | +18<br>0 |
| Біл. 6 до 10           | +102<br>+80                      | -          | +62<br>+40   | +47<br>+25  | +40<br>+18 | +35<br>+13  | +22<br>0 |
| Біл. 10 до 18          | +122<br>+95                      | -          | +77<br>+50   | +59<br>+32  | -          | +43<br>+16  | +27<br>0 |
| Біл. 18 до 30          | +143<br>+110                     | -          | +98<br>+65   | +73<br>+40  | -          | +53<br>+20  | +33<br>0 |
| Біл. 30 до 40          | +159<br>+120                     | -          | +119<br>+80  | +89<br>+50  | -          | +64<br>+25  | +39<br>0 |
| Біл. 40 до 50          | +169<br>+130                     | -          | +119<br>+80  | +89<br>+50  | -          | +64<br>+25  | +39<br>0 |
| Біл. 50 до 65          | +186<br>+140                     | -          | +146<br>+100 | +106<br>+60 | -          | +76<br>+30  | +46<br>0 |
| Біл. 65 до 80          | +196<br>+150                     | -          | +146<br>+100 | +106<br>+80 | -          | +76<br>+30  | +46<br>0 |
| Біл. 80 до 100         | +224<br>+170                     | -          | +174<br>+100 | +126<br>+72 | -          | +90<br>+36  | +54<br>0 |
| Біл. 100 до 120        | +234<br>+180                     | -          | +174<br>+120 | +126<br>+72 | -          | +90<br>+36  | +54<br>0 |
| Біл.120 до 140         | +263<br>+200                     | -          | +108<br>+145 | +148<br>+85 | -          | +106<br>+43 | +63<br>0 |
| Біл.140 до 160         | +273<br>+210                     | -          | +208<br>+145 | +148<br>+85 | -          | +106<br>+43 | +63<br>0 |

Продовження таблиці 2

| 1                 | 2            | 3 | 4            | 5            | 6 | 7           | 8        |
|-------------------|--------------|---|--------------|--------------|---|-------------|----------|
| Біл.160<br>до 180 | +293<br>+230 | - | +208<br>+145 | +148<br>+85  | - | +106<br>+43 | +63<br>0 |
| Біл.180<br>до 200 | +312<br>+240 | - | +242<br>+170 | +172<br>+100 | - | +122<br>+50 | +72<br>0 |
| Біл.200<br>до 225 | +332<br>+260 | - | +242<br>+170 | +172<br>+100 | - | +122<br>+50 | +72<br>0 |
| Біл.225<br>до 250 | +352<br>+280 | - | +242<br>+170 | +172<br>+100 | - | +122<br>+50 | +72<br>0 |
| Біл.250<br>до 280 | +381<br>+300 | - | +271<br>+190 | +191<br>+110 | - | +137<br>+55 | +81<br>0 |
| Біл.280<br>до 315 | +411<br>+330 | - | +271<br>+190 | +191<br>+110 | - | +137<br>+56 | +81<br>0 |
| Біл.315<br>до 355 | +449<br>+360 | - | +299<br>+210 | +214<br>+125 | - | +151<br>+62 | +89<br>0 |
| Біл.355<br>до 400 | +489<br>+400 | - | +299<br>+210 | +214<br>+125 | - | +151<br>+62 | +89<br>0 |
| Біл.400<br>до 450 | +537<br>+440 | - | +327<br>+230 | +232<br>+135 | - | +165<br>+68 | +97<br>0 |
| Біл.450<br>до 500 | +577<br>+480 | - | +327<br>+230 | +232<br>+135 | - | +165<br>+68 | +97<br>0 |

## Продовження таблиці 2

| Номінальні розміри, мм | Квалітет 9                        |              |              |            |              |             |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                        | Поля допусків отворів             |              |              |            |              |             |
|                        | A9                                | B9           | C9           | CD9        | D9           | E9          |
|                        | Граничні відхилення (ES, EI), мкм |              |              |            |              |             |
| 1                      | 2                                 | 3            | 4            | 5          | 6            | 7           |
| До1                    | -                                 | -            | -            | +59<br>+34 | +45<br>+20   | +39<br>+14  |
| Від 1 до 3             | +295<br>+270                      | +165<br>+140 | +85<br>+60   | +59<br>+34 | +45<br>+20   | +39<br>+14  |
| Біл. 3 до 6            | +300<br>+270                      | +170<br>+140 | +100<br>+70  | +76<br>+46 | +60<br>+30   | +50<br>+20  |
| Біл. 6 до 10           | +315<br>+280                      | +186<br>+150 | +116<br>+80  | +92<br>+56 | +75<br>+40   | +61<br>+25  |
| Біл. 10 до 18          | +333<br>+290                      | +193<br>+150 | +138<br>+95  | -          | +93<br>+50   | +75<br>+32  |
| Біл. 18 до 30          | +352<br>+300                      | +212<br>+160 | +162<br>+110 | -          | +117<br>+65  | +92<br>+40  |
| Біл. 30 до 40          | +372<br>+310                      | +232<br>+170 | +182<br>+120 | -          | +142<br>+80  | +112<br>+50 |
| Біл. 40 до 50          | +382<br>+320                      | +242<br>+180 | +192<br>+130 | -          | +142<br>+80  | +112<br>+50 |
| Біл. 50 до 65          | +414<br>+340                      | +264<br>+190 | +214<br>+140 | -          | +174<br>+100 | +134<br>+60 |
| Біл. 65 до 80          | +434<br>+360                      | +274<br>+200 | +224<br>+150 | -          | +174<br>+100 | +134<br>+60 |
| Біл. 80 до 100         | +476<br>+380                      | +307<br>+220 | +257<br>+170 | -          | +207<br>+120 | +159<br>+72 |
| Біл. 100 до 120        | +497<br>+410                      | +327<br>+240 | +267<br>+180 | -          | +207<br>+120 | +159<br>+72 |
| Біл. 120 до 140        | +560<br>+450                      | +360<br>+260 | +300<br>+200 | -          | +245<br>+145 | +185<br>+85 |
| Біл. 140 до 160        | +620<br>+520                      | +380<br>+280 | +310<br>+210 | -          | +245<br>+145 | +185<br>+85 |

| Продовження таблиці 2 |       |      |      |   |      |      |
|-----------------------|-------|------|------|---|------|------|
| 1                     | 2     | 3    | 4    | 5 | 6    | 7    |
| Біл. 160              | +680  | +410 | +330 | - | +245 | +185 |
| до 180                | +580  | +310 | +230 |   | +145 | +85  |
| Біл. 180              | +775  | +455 | +355 | - | +285 | +215 |
| до 200                | +660  | +340 | +240 |   | +170 | +100 |
| Біл. 200              | +855  | +495 | +375 | - | +285 | +215 |
| до 225                | +740  | +380 | +260 |   | +170 | +100 |
| Біл. 225              | +935  | +535 | +395 | - | +285 | +215 |
| до 250                | +820  | +420 | +280 |   | +170 | +100 |
| Біл. 250              | +1050 | +610 | +430 | - | +320 | +240 |
| до 280                | +920  | +480 | +300 |   | +190 | +110 |
| Біл. 280              | +1180 | +670 | +460 | - | +320 | +240 |
| до 315                | +1050 | +540 | +330 |   | +190 | +110 |
| Біл.315               | +1340 | +740 | +500 | - | +350 | +265 |
| до 355                | +1200 | +600 | +360 |   | +210 | +125 |
| Біл.355               | +1490 | +820 | +540 | - | +350 | +265 |
| до 400                | +1350 | +680 | +400 |   | +210 | +125 |
| Біл.400               | +1655 | +915 | +595 | - | +385 | +290 |
| до 450                | +1500 | +760 | +440 |   | +230 | +135 |
| Біл.450               | +1805 | +995 | +635 | - | +385 | +290 |
| до 500                | +1650 | +840 | +480 |   | +230 | +135 |

## Продовження таблиці 2

| Номіна-<br>льні<br>розміри,<br>мм | Квалітет 10                      |              |             |           |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|
|                                   | Поля допусків отворів            |              |             |           |
|                                   | CD10                             | D10          | E10         | H10       |
|                                   | Граничні відхилення (ES,EI), мкм |              |             |           |
| 1                                 | 2                                | 3            | 4           | 5         |
| До1                               | +74<br>+34                       | +50<br>+20   | -           | +40<br>0  |
| Від 1 до<br>3                     | -                                | +60<br>+20   | +54<br>+14  | +40<br>0  |
| Біл. 3 до<br>6                    | -                                | +78<br>+30   | +68<br>+20  | +48<br>0  |
| Біл. 6 до<br>10                   | -                                | +98<br>+40   | +83<br>+25  | +58<br>0  |
| Біл. 10<br>до 18                  | -                                | +120<br>+50  | +102<br>+32 | +70<br>0  |
| Біл. 18<br>до 30                  | -                                | +149<br>+65  | +124<br>+40 | +84<br>0  |
| Біл. 30<br>до 40                  | -                                | +180<br>+80  | +150<br>+50 | +100<br>0 |
| Біл. 40<br>до 50                  | -                                | +180<br>+80  | +150<br>+50 | +100<br>0 |
| Біл. 50<br>до 65                  | -                                | +220<br>+100 | +180<br>+60 | +120<br>0 |
| Біл. 65<br>до 80                  | -                                | +220<br>+100 | +180<br>+60 | +120<br>0 |
| Біл. 80<br>до 100                 | -                                | +260<br>+120 | +212<br>+72 | +140<br>0 |
| Біл. 100<br>до 120                | -                                | +260<br>+120 | +212<br>+72 | +140<br>0 |
| Біл. 120<br>до 140                | -                                | +305<br>+145 | +245<br>+85 | +160<br>0 |
| Біл. 140<br>до 160                | -                                | +305<br>+145 | +245<br>+85 | +160<br>0 |

| Продовження таблиці 2 |   |              |              |           |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|
| 1                     | 2 | 3            | 4            | 5         |
| Біл. 160<br>до 180    | - | +305<br>+145 | +245<br>+85  | +160<br>0 |
| Біл. 180<br>до 200    | - | +255<br>+170 | +285<br>+100 | +185<br>0 |
| Біл. 200<br>до 225    | - | +255<br>+170 | +285<br>+100 | +185<br>0 |
| Біл. 225<br>до 250    | - | +255<br>+170 | +285<br>+100 | +185<br>0 |
| Біл. 250<br>до 280    | - | +400<br>+190 | +320<br>+110 | +210<br>0 |
| Біл. 280<br>до 315    | - | +400<br>+190 | +320<br>+110 | +210<br>0 |
| Біл.315<br>до 355     | - | +440<br>+210 | +355<br>+125 | +230<br>0 |
| Біл.355<br>до 400     | - | +440<br>+210 | +355<br>+125 | +230<br>0 |
| Біл.400<br>до 450     | - | +480<br>+230 | +385<br>+135 | +250<br>0 |
| Біл.450<br>до 500     | - | +480<br>+230 | +385<br>+135 | +250<br>0 |

## Продовження таблиці 2

| Номінальні розміри, мм | Квалітет І1                       |              |              |              |           |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                        | Поля допусків отворів             |              |              |              |           |
|                        | A11                               | B11          | C11          | D11          | H11       |
|                        | Граничні відхилення (ES, EI), мкм |              |              |              |           |
| 1                      | 2                                 | 3            | 4            | 5            | 6         |
| До1                    | -                                 | -            | -            | -            | +60<br>0  |
| Від 1 до 3             | +330<br>+270                      | +200<br>+140 | +120<br>+60  | +80<br>+20   | +60<br>0  |
| Біл. 3 до 6            | +345<br>+270                      | +215<br>+140 | +145<br>+70  | +105<br>+30  | +75<br>0  |
| Біл. 6 до 10           | +370<br>+280                      | +240<br>+150 | +170<br>+80  | +130<br>+40  | +80<br>0  |
| Біл. 10 до 18          | +400<br>+290                      | +260<br>+150 | +105<br>+95  | +160<br>+50  | +110<br>0 |
| Біл. 18 до 30          | +430<br>+300                      | +290<br>+160 | +240<br>+110 | +196<br>+65  | +130<br>0 |
| Біл. 30 до 40          | +480<br>+310                      | +340<br>+170 | +290<br>+120 | +240<br>+80  | +160<br>0 |
| Біл. 40 до 50          | +480<br>+320                      | +340<br>+180 | +290<br>+130 | +240<br>+80  | +160<br>0 |
| Біл. 50 до 65          | +530<br>+340                      | +380<br>+190 | +330<br>+140 | +290<br>+100 | +160<br>0 |
| Біл. 65 до 80          | +550<br>+360                      | +390<br>+200 | +340<br>+150 | +290<br>+100 | +190<br>0 |
| Біл. 80 до 100         | +600<br>+380                      | +440<br>+220 | +390<br>+170 | +340<br>+120 | +220<br>0 |
| Біл. 100 до 120        | +630<br>+410                      | +460<br>+240 | +400<br>+180 | +340<br>+130 | +220<br>0 |
| Біл. 120 до 140        | +710<br>+460                      | +510<br>+260 | +430<br>+200 | +395<br>+143 | +250<br>0 |
| Біл. 140 до 160        | +770<br>+520                      | +530<br>+280 | +460<br>+210 | +395<br>+145 | +250<br>0 |



| Продовження таблиці 2 |       |       |      |      |      |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|
| 1                     | 2     | 3     | 4    | 5    | 6    |
| Біл. 160              | +830  | +560  | +480 | +395 | +250 |
| до 180                | +580  | +310  | +230 | +145 | 0    |
| Біл. 180              | +950  | +630  | +530 | +460 | +290 |
| до 200                | +660  | +340  | +240 | +170 | 0    |
| Біл. 200              | +1030 | +670  | +550 | +460 | +290 |
| до 225                | +740  | +380  | +260 | +170 | 0    |
| Біл. 225              | +1110 | +710  | +570 | +460 | +290 |
| до 250                | +820  | +420  | +290 | +170 | 0    |
| Біл. 250              | +1240 | +800  | +620 | +510 | +320 |
| до 280                | +920  | +480  | +300 | +190 | 0    |
| Біл. 280              | +1370 | +860  | +650 | +510 | +320 |
| до 315                | +1050 | +540  | +330 | +190 | 0    |
| Біл.315               | +1560 | +960  | +720 | +570 | +360 |
| до 355                | +1200 | +600  | +360 | +210 | 0    |
| Біл.355               | +1710 | +1040 | +760 | +570 | +360 |
| до 400                | +1350 | +680  | +400 | +210 | 0    |
| Біл.400               | +1900 | +1160 | +840 | +630 | +400 |
| до 450                | +1500 | +760  | +440 | +230 | 0    |
| Біл.450               | +2050 | +1240 | +880 | +630 | +400 |
| до 500                | +1650 | +840  | +480 | +230 | 0    |

## Продовження таблиці 2

| Номінальні розміри, мм | Квалітет                         |           |           |            |            |            |            |
|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 12                               | 13        | 14        | 15         | 16         | 17         |            |
|                        | Поля допусків отворів            |           |           |            |            |            |            |
|                        | B12                              | H12       | H13       | H14        | H15        | H16        | H17        |
|                        | Граничні відхилення (ES,EI), мкм |           |           |            |            |            |            |
| 1                      | 2                                | 3         | 4         | 5          | 6          | 7          | 8          |
| Від 1 до 3             | +240<br>+140                     | +100<br>0 | +140<br>0 | +250<br>0  | +400<br>0  | +600<br>0  | +1000<br>0 |
| Біл. 3 до 6            | +250<br>+140                     | +120<br>0 | +180<br>0 | +300<br>0  | +480<br>0  | +750<br>0  | +1200<br>0 |
| Біл. 6 до 10           | +300<br>+150                     | +150<br>0 | +220<br>0 | +360<br>0  | +580<br>0  | +900<br>0  | +1500<br>0 |
| Біл. 10 до 18          | +330<br>+150                     | +180<br>0 | +270<br>0 | +430<br>0  | +700<br>0  | +1100<br>0 | +1800<br>0 |
| Біл. 18 до 30          | +370<br>+160                     | +210<br>0 | +330<br>0 | +520<br>0  | +840<br>0  | +1300<br>0 | +2100<br>0 |
| Біл. 30 до 40          | +420<br>+170                     | +250<br>0 | +390<br>0 | +620<br>0  | +1000<br>0 | +1600<br>0 | +2500<br>0 |
| Біл. 40 до 50          | +430<br>+180                     | +250<br>0 | +390<br>0 | +620<br>0  | +1000<br>0 | +1600<br>0 | +2500<br>0 |
| Біл. 50 до 65          | +490<br>+190                     | +300<br>0 | +460<br>0 | +740<br>0  | +1200<br>0 | +1900<br>0 | +3000<br>0 |
| Біл. 65 до 80          | +500<br>+200                     | +300<br>0 | +460<br>0 | +740<br>0  | +1200<br>0 | +1900<br>0 | +3000<br>0 |
| Біл. 80 до 100         | +570<br>+220                     | +350<br>0 | +540<br>0 | +870<br>0  | +1400<br>0 | +2200<br>0 | +3500<br>0 |
| Біл. 100 до 120        | +590<br>+240                     | +350<br>0 | +540<br>0 | +870<br>0  | +1400<br>0 | +2200<br>0 | +3500<br>0 |
| Біл. 120 до 140        | +660<br>+260                     | +400<br>0 | +630<br>0 | +1000<br>0 | +1600<br>0 | +2500<br>0 | +4000<br>0 |
| Біл. 140 до 160        | +680<br>+280                     | +400<br>0 | +630<br>0 | +1000<br>0 | +1600<br>0 | +2500<br>0 | +4000<br>0 |
| Біл. 160 до 180        | +710<br>+310                     | +400<br>0 | +630<br>0 | +1000<br>0 | +1600<br>0 | +2500<br>0 | +4000<br>0 |

| Продовження таблиці 2 |               |           |           |            |            |            |            |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1                     | 2             | 3         | 4         | 5          | 6          | 7          | 8          |
| Біл. 180<br>до 200    | +800<br>+340  | +460<br>0 | +720<br>0 | +1150<br>0 | +1850<br>0 | +2900<br>0 | +4600<br>0 |
| Біл. 200<br>до 225    | +840<br>+380  | +460<br>0 | +720<br>0 | +1150<br>0 | +1850<br>0 | +2900<br>0 | +4600<br>0 |
| Біл. 225<br>до 250    | +880<br>+420  | +460<br>0 | +720<br>0 | +1150<br>0 | +1850<br>0 | +2900<br>0 | +4600<br>0 |
| Біл. 250<br>до 280    | +1000<br>+480 | +520<br>0 | +810<br>0 | +1300<br>0 | +2100<br>0 | +3200<br>0 | +5200<br>0 |
| Біл. 280<br>до 315    | +1060<br>+540 | +520<br>0 | +810<br>0 | +1300<br>0 | +2100<br>0 | +3200<br>0 | +5200<br>0 |
| Біл.315<br>до 355     | +1170<br>+600 | +570<br>0 | +890<br>0 | +1400<br>0 | +2300<br>0 | +3600<br>0 | +5700<br>0 |
| Біл.355<br>до 400     | +1250<br>+680 | +570<br>0 | +890<br>0 | +1400<br>0 | +2300<br>0 | +3600<br>0 | +5700<br>0 |
| Біл.400<br>до 450     | +1390<br>+760 | +630<br>0 | +970<br>0 | +1550<br>0 | +2500<br>0 | +4000<br>0 | +6300<br>0 |
| Біл.450<br>до 500     | +1470<br>+840 | +630<br>0 | +970<br>0 | +1550<br>0 | +2500<br>0 | +4000<br>0 | +6300<br>0 |

Таблиця 3

### 1.3. Система вала. Граничні відхилення отворів для перехідних посадок при розмірах до 500мм

| Номинальні розміри, мм | Квалітети                         |    |    |                  |     |     |     |
|------------------------|-----------------------------------|----|----|------------------|-----|-----|-----|
|                        | 4                                 |    |    | 5                |     |     |     |
|                        | Поля допусків отворів             |    |    |                  |     |     |     |
|                        | J <sub>s</sub> 4                  | K4 | M4 | J <sub>s</sub> 5 | K5  | M5  | N5  |
|                        | Граничні відхилення (ES, EI), мкм |    |    |                  |     |     |     |
| 1                      | 2                                 | 3  | 4  | 5                | 6   | 7   | 8   |
| До1                    | +1,5                              | 0  | -2 | +2,0             | 0   | -2  | -4  |
|                        | -1,5                              | -3 | -5 | -2,0             | -4  | -6  | -8  |
| Від 1 до 3             | -                                 | -  | -  | +2,0             | 0   | -2  | -4  |
|                        |                                   |    |    | -2,0             | -4  | -6  | -8  |
| Біл. 3 до 6            | -                                 | -  | -  | +2,5             | 0   | -3  | -7  |
|                        |                                   |    |    | -2,5             | -5  | -6  | -12 |
| Біл. 6 до 10           | -                                 | -  | -  | +3,0             | +1  | -4  | -8  |
|                        |                                   |    |    | -3,0             | -5  | -10 | -14 |
| Біл. 10 до 18          | -                                 | -  | -  | +4,0             | +1  | -4  | -9  |
|                        |                                   |    |    | -4,0             | -6  | -12 | -17 |
| Біл. 18 до 30          | -                                 | -  | -  | +4,5             | +1  | -5  | -12 |
|                        |                                   |    |    | -4,5             | -8  | -14 | -21 |
| Біл. 30 до 50          | -                                 | -  | -  | +5,5             | +2  | -5  | -13 |
|                        |                                   |    |    | -5,5             | -9  | -16 | -24 |
| Біл. 50 до 80          | -                                 | -  | -  | +6,5             | +3  | -6  | -15 |
|                        |                                   |    |    | -6,5             | -10 | -19 | -28 |
| Біл. 80 до 120         | -                                 | -  | -  | +7,5             | +2  | -5  | -18 |
|                        |                                   |    |    | -7,5             | -9  | -16 | -33 |
| Біл. 120 до 180        | -                                 | -  | -  | +9,0             | +3  | -9  | -21 |
|                        |                                   |    |    | -9,              | -15 | -27 | -39 |
| Біл. 180 до 250        | -                                 | -  | -  | +10,0            | +2  | -11 | -25 |
|                        |                                   |    |    | -10,0            | -18 | -31 | -45 |
| Біл. 250 до 315        | -                                 | -  | -  | +11,5            | +3  | -13 | -27 |
|                        |                                   |    |    | -11,5            | -20 | -36 | -50 |
| Біл. 315 до 400        | -                                 | -  | -  | +12,5            | +3  | -14 | -30 |
|                        |                                   |    |    | -12,5            | -22 | -39 | -55 |

| Продовження таблиці 3 |   |   |   |                |           |            |            |
|-----------------------|---|---|---|----------------|-----------|------------|------------|
| 1                     | 2 | 3 | 4 | 5              | 6         | 7          | 8          |
| Біл.400<br>до 500     | - | - | - | +13,5<br>-13,5 | +3<br>-25 | -16<br>-43 | -33<br>-60 |

| Продовження таблиці 3                  |                                 |                  |           |           |            |            |                  |            |          |            |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|------------|----------|------------|
| Номі-<br>нальні<br>роз-<br>міри,<br>мм | Квалітети                       |                  |           |           |            |            |                  |            |          |            |
|  | 6                               |                  |           |           |            | 7          |                  |            |          |            |
|  | Поля допусків отворів           |                  |           |           |            |            |                  |            |          |            |
|  | J6                              | J <sub>s</sub> 6 | K6        | M6        | N6         | J7         | J <sub>s</sub> 7 | K7         | M7       | N7         |
|  | Граничні відхилення (ES,EI),мкм |                  |           |           |            |            |                  |            |          |            |
| 1                                      | 2                               | 3                | 4         | 5         | 6          | 7          | 8                | 9          | 10       | 11         |
| До1                                    | -                               | +3,0<br>-3,0     | 0<br>-6   | -         | -4<br>-10  | -          | +5<br>-5         | 0<br>-10   | -        | -          |
| Від 1 до<br>3                          | +2<br>-4                        | +3,0<br>-3,0     | 0<br>-6   | -2<br>-6  | -4<br>-10  | +4<br>-6   | +5<br>-5         | 0<br>-10   | 0<br>-12 | -4<br>-14  |
| Біл. 3 до<br>6                         | +5<br>-4                        | +4,0<br>-4,0     | +2<br>-6  | -2<br>-9  | -5<br>-13  | +6<br>-6   | +5<br>-6         | +3<br>-10  | 0<br>-12 | -4<br>-16  |
| Біл. 6 до<br>10                        | +5<br>-4                        | +4,5<br>-4,5     | +2<br>-7  | -3<br>-12 | -7<br>-16  | +8<br>-7   | +7<br>-7         | +5<br>-10  | 0<br>-15 | -4<br>-19  |
| Біл. 10<br>до 18                       | +6<br>-5                        | +5,5<br>-5,5     | +2<br>-9  | -4<br>-15 | -9<br>-20  | +10<br>-8  | +9<br>-9         | +6<br>-13  | 0<br>-18 | -5<br>-23  |
| Біл. 18<br>до 30                       | +8<br>-5                        | +6,5<br>-6,5     | +2<br>-11 | -4<br>-17 | -11<br>-24 | +12<br>-9  | +10<br>-10       | +6<br>-15  | 0<br>-21 | -7<br>-28  |
| Біл. 30<br>до 50                       | +10<br>-6                       | +8,0<br>-8,0     | +3<br>-13 | -4<br>-20 | -12<br>-28 | +14<br>-11 | +12<br>-12       | +7<br>-18  | 0<br>-25 | -8<br>-33  |
| Біл. 50<br>до 80                       | +13<br>-6                       | +9,5<br>-9,5     | +4<br>-15 | -5<br>-24 | -14<br>-33 | +18<br>-12 | +15<br>-15       | +9<br>-21  | 0<br>-30 | -9<br>-39  |
| Біл. 80<br>до 120                      | +16<br>-6                       | +11,0<br>-11,0   | +4<br>-18 | -6<br>-28 | -16<br>-38 | +22<br>-13 | +17<br>-17       | +10<br>-25 | 0<br>-35 | -10<br>-45 |
| Біл.120<br>до 180                      | +18<br>-7                       | +12,5<br>-12,5   | +4<br>-21 | -8<br>-33 | -20<br>-45 | +25<br>-14 | +20<br>-20       | +12<br>-28 | 0<br>-40 | -12<br>-52 |
| Біл.180<br>до 250                      | +22<br>-7                       | +14,5<br>-14,5   | +5<br>-24 | -8<br>-37 | -22<br>-51 | +30<br>-16 | +23<br>-23       | +13<br>-33 | 0<br>-43 | -14<br>-60 |

| Продовження таблиці 3 |           |                |           |            |            |            |            |            |          |            |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 1                     | 2         | 3              | 4         | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10       | 11         |
| Біл.250<br>до 315     | +25<br>-7 | +16,0<br>-16,0 | +5<br>-27 | -9<br>-41  | -25<br>-57 | +36<br>-16 | +26<br>-26 | +16<br>-36 | 0<br>-52 | -14<br>-65 |
| Біл.315<br>до 400     | +29<br>-7 | +18,0<br>-18,0 | +7<br>-29 | -10<br>-46 | -26<br>-62 | +39<br>-18 | +28<br>-28 | +17<br>-40 | 0<br>-57 | -15<br>-72 |
| Біл.400<br>до 500     | +33<br>-7 | +20,0<br>-20,0 | +8<br>-32 | -10<br>-50 | -27<br>-67 | +43<br>-20 | +31<br>-31 | +18<br>-45 | 0<br>-63 | -17<br>-80 |

Продовження таблиці 3

| Номіна-<br>льні<br>розміри,<br>мм | Квалітети                       |                  |            |           |           |          |             |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|------------------|
|                                   | 8                               |                  |            |           | 9         |          |             |                  |
|                                   | Поля допусків отворів           |                  |            |           |           |          |             |                  |
|                                   | J8                              | J <sub>s</sub> 8 | K8         | M8        | N8        | N9       | P9          | J <sub>s</sub> 9 |
|                                   | Граничні відхилення (ES,EI),мкм |                  |            |           |           |          |             |                  |
| 1                                 | 2                               | 3                | 4          | 5         | 6         | 7        | 8           | 9                |
| До1                               | -                               | +7<br>-7         | 0<br>-13   | -         | -         | -        | -           | -                |
| Від 1 до<br>3                     | +6<br>-8                        | +7<br>-7         | 0<br>-14   | -         | -2<br>-18 | 0<br>-29 | -6<br>-31   | +12<br>-12       |
| Біл. 3 до<br>6                    | +10<br>-8                       | +9<br>-9         | +5<br>-14  | +2<br>-16 | -2<br>-20 | 0<br>-30 | -12<br>-42  | +15<br>-15       |
| Біл. 6 до<br>10                   | +12<br>-10                      | +11<br>-11       | +6<br>-16  | +2<br>-21 | -3<br>-25 | 0<br>-35 | -15<br>-51  | +18<br>-18       |
| Біл. 10<br>до 18                  | +15<br>-12                      | +13<br>-13       | +8<br>-19  | +2<br>-25 | -3<br>-30 | 0<br>-43 | -18<br>-61  | +21<br>-21       |
| Біл. 18<br>до 30                  | +20<br>-13                      | +16<br>-16       | +10<br>-23 | +4<br>-29 | -3<br>-36 | 0<br>-52 | -22<br>-74  | +25<br>-25       |
| Біл. 30<br>до 50                  | +24<br>-15                      | +19<br>-19       | +12<br>-27 | +5<br>-34 | -3<br>-42 | 0<br>-62 | -26<br>-88  | +31<br>-31       |
| Біл. 50<br>до 80                  | +28<br>-18                      | +23<br>-23       | +14<br>-32 | +5<br>-41 | -4<br>-50 | 0<br>-74 | -32<br>-105 | +37<br>-37       |
| Біл. 80<br>до 120                 | +34<br>-20                      | +27<br>-27       | +16<br>-38 | +6<br>-48 | -4<br>-58 | 0<br>-87 | -37<br>-124 | +43<br>-43       |

| Продовження таблиці 3 |            |            |            |            |            |           |             |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 1                     | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7         | 8           | 9          |
| Біл.120<br>до 180     | +41<br>-22 | +31<br>-31 | +20<br>-43 | +8<br>-55  | -4<br>-67  | 0<br>-100 | -43<br>-143 | +50<br>-50 |
| Біл.180<br>до 250     | +47<br>-25 | +36<br>-36 | +22<br>-50 | +9<br>-63  | -5<br>-77  | 0<br>-115 | -50<br>-165 | +57<br>-57 |
| Біл.250<br>до 315     | +55<br>-26 | +40<br>-40 | +25<br>-56 | +9<br>-72  | -5<br>-86  | 0<br>-130 | -56<br>-186 | +65<br>-65 |
| Біл.315<br>до 400     | +60<br>-29 | +44<br>-44 | +28<br>-61 | +11<br>-78 | -5<br>-94  | 0<br>-140 | -62<br>-202 | +70<br>-70 |
| Біл.400<br>до 500     | +66<br>-31 | +48<br>-48 | +29<br>-68 | +11<br>-86 | -6<br>-103 | 0<br>-155 | -68<br>-223 | +77<br>-77 |

| Продовження таблиці 3             |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Номіна-<br>льні<br>розміри,<br>мм | Квалітети                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | 10                              | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                | 17                |
|                                   | Поля допусків отворів           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | J <sub>s</sub> 10               | J <sub>s</sub> 11 | J <sub>s</sub> 12 | J <sub>s</sub> 13 | J <sub>s</sub> 14 | J <sub>s</sub> 15 | J <sub>s</sub> 16 | J <sub>s</sub> 17 |
|                                   | Граничні відхилення (ES,EI),мкм |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | 2                               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| Від 1 до<br>3                     | +20                             | +30               | +50               | +70               | +125              | +200              | +300              | +500              |
|                                   | -20                             | -30               | -50               | -70               | -125              | -200              | -300              | -500              |
| Біл. 3 до<br>6                    | +24                             | +37               | +60               | +90               | +150              | +240              | +375              | +600              |
|                                   | -24                             | -37               | -60               | -90               | -150              | -240              | -375              | -600              |
| Біл. 6 до<br>10                   | +29                             | +45               | +75               | +110              | +180              | +290              | +450              | +750              |
|                                   | -29                             | -45               | -75               | -110              | -180              | -290              | -450              | -750              |
| Біл. 10<br>до 18                  | +35                             | +55               | +90               | +135              | +215              | +350              | +550              | +900              |
|                                   | -35                             | -55               | -90               | -135              | -215              | -350              | -550              | -900              |
| Біл. 18<br>до 30                  | +42                             | +65               | +105              | +165              | +260              | +420              | +650              | +1050             |
|                                   | -42                             | -65               | -105              | -165              | -260              | -420              | -650              | -1050             |
| Біл. 30<br>до 50                  | +50                             | +80               | +125              | +195              | +310              | +500              | +800              | +1250             |
|                                   | -50                             | -80               | -125              | -195              | -310              | -500              | -800              | -1250             |
| Біл. 50<br>до 80                  | +60                             | +95               | +150              | +230              | +370              | +600              | +950              | +1500             |
|                                   | -60                             | -95               | -150              | -230              | -370              | -600              | -950              | -1500             |

| Продовження таблиці 3 |              |              |              |              |              |                |                |                |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                     | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7              | 8              | 9              |
| Біл. 80<br>до 120     | +70<br>-70   | +110<br>-110 | +175<br>-175 | +270<br>-270 | +435<br>-435 | +700<br>-700   | +1100<br>-1100 | +1500<br>-1500 |
| Біл.120<br>до 180     | +80<br>-80   | +125<br>-125 | +200<br>-200 | +315<br>-315 | +500<br>-500 | +800<br>-800   | +1250<br>-1250 | +2000<br>-2000 |
| Біл.180<br>до 250     | +92<br>-92   | +145<br>-145 | +230<br>-230 | +360<br>-360 | +575<br>-575 | +925<br>-925   | +1450<br>-1450 | +2300<br>-2300 |
| Біл.250<br>до 315     | +105<br>-105 | +160<br>-160 | +250<br>-250 | +405<br>-405 | +650<br>-650 | +1050<br>-1050 | +1600<br>-1600 | +2600<br>-2600 |
| Біл.315<br>до 400     | +115<br>-115 | +180<br>-180 | +285<br>-285 | +445<br>-445 | +700<br>-700 | +1150<br>-1150 | +1800<br>-1800 | +2850<br>-2850 |
| Біл.400<br>до 500     | +125<br>-125 | +200<br>-200 | +315<br>-315 | +485<br>-485 | +775<br>-775 | +1250<br>-1250 | +2000<br>-2000 | +3150<br>-3150 |

**Таблиця 4**

**1.4. Система вала. Граничні відхилення отворів для посадок з натягом при розмірах до 500мм**

| Номінальні розміри, мм | Квалітети                       |    |     |     |     |     |
|------------------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
|                        | 4                               |    |     | 5   |     |     |
|                        | Поля допусків отворів           |    |     |     |     |     |
|                        | N4                              | P4 | N5  | P5  | R5  | S5  |
|                        | Граничні відхилення (ES,EI),мкм |    |     |     |     |     |
| 1                      | 2                               | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   |
| До1                    | -4                              | -6 | -   | -6  | -10 | -14 |
|                        | -7                              | -9 | -   | -10 | -14 | -18 |
| Від 1 до 3             | -                               | -  | -4  | -6  | -   | -   |
|                        | -                               | -  | -8  | -10 | -   | -   |
| Біл. 3 до 6            | -                               | -  | -7  | -11 | -   | -   |
|                        | -                               | -  | -12 | -16 | -   | -   |
| Біл. 6 до 10           | -                               | -  | -8  | -13 | -   | -   |
|                        | -                               | -  | -14 | -19 | -   | -   |
| Біл. 10 до 18          | -                               | -  | -9  | -15 | -   | -   |
|                        | -                               | -  | -17 | -23 | -   | -   |



| Продовження таблиці 4 |   |   |            |            |   |   |
|-----------------------|---|---|------------|------------|---|---|
| 1                     | 2 | 3 | 4          | 5          | 6 | 7 |
| Біл. 18 до<br>24      | - | - | -12<br>-21 | -19<br>-28 | - | - |
| Біл. 24 до<br>30      | - | - | -12<br>-21 | -19<br>-28 | - | - |
| Біл. 30 до<br>50      | - | - | -13<br>-24 | -22<br>-33 | - | - |
| Біл. 50 до<br>80      | - | - | -15<br>-28 | -27<br>-40 | - | - |
| Біл. 80 до<br>120     | - | - | -18<br>-33 | -32<br>-47 | - | - |
| Біл.120<br>до 180     | - | - | -21<br>-39 | -37<br>-55 | - | - |
| Біл.180<br>до 250     | - | - | -25<br>-45 | -44<br>-54 | - | - |
| Біл.250<br>до 315     | - | - | -27<br>-50 | -49<br>-72 | - | - |
| Біл.315<br>до 400     | - | - | -30<br>-55 | -55<br>-80 | - | - |
| Біл.400<br>до 500     | - | - | -33<br>-60 | -61<br>-88 | - | - |

## Продовження таблиці 4

| Номінальні розміри, мм | Квалітет                        |     |      |      |     |
|------------------------|---------------------------------|-----|------|------|-----|
|                        | 6                               |     |      |      |     |
|                        | Поля допусків отворів           |     |      |      |     |
|                        | P6                              | R6  | S6   | T6   | U6  |
|                        | Граничні відхилення (ES,EI),мкм |     |      |      |     |
| 1                      | 2                               | 3   | 4    | 5    | 6   |
| До1                    | -6                              | -10 | -14  | -    | -18 |
|                        | -12                             | -16 | -20  | -    | -24 |
| Від 1 до 3             | -6                              | -10 | -14  | -    | -   |
|                        | -12                             | -16 | -20  | -    | -   |
| Біл. 3 до 6            | -9                              | -12 | -16  | -    | -   |
|                        | -17                             | -20 | -24  | -    | -   |
| Біл. 6 до 10           | -12                             | -16 | -20  | -    | -   |
|                        | -21                             | -25 | -29  | -    | -   |
| Біл. 10 до 18          | -15                             | -20 | -25  | -    | -   |
|                        | -26                             | -31 | -36  | -    | -   |
| Біл. 18 до 24          | -18                             | -24 | -31  | -    | -   |
|                        | -31                             | -37 | -44  | -    | -   |
| Біл. 24 до 30          | -18                             | -24 | -31  | -37  | -   |
|                        | -31                             | -37 | -44  | -50  | -   |
| Біл. 30 до 40          | -21                             | -29 | -38  | -43  | -   |
|                        | -37                             | -45 | -54  | -59  | -   |
| Біл. 40 до 50          | -21                             | -29 | -38  | -49  | -   |
|                        | -37                             | -45 | -54  | -65  | -   |
| Біл. 50 до 65          | -26                             | -35 | -47  | -60  | -   |
|                        | -45                             | -54 | -56  | -79  | -   |
| Біл. 65 до 80          | -26                             | -35 | -53  | -69  | -   |
|                        | -45                             | -54 | -72  | -83  | -   |
| Біл. 80 до 100         | -30                             | -44 | -64  | -84  | -   |
|                        | -52                             | -66 | -86  | -105 | -   |
| Біл.100 до 120         | -30                             | -47 | -72  | -97  | -   |
|                        | -52                             | -69 | -94  | -119 | -   |
| Біл.120 до 140         | -36                             | -56 | -85  | -115 | -   |
|                        | -61                             | -81 | -110 | -140 | -   |

| Продовження таблиці 4 |            |              |              |              |   |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 1                     | 2          | 3            | 4            | 5            | 6 |
| Біл.140<br>до 160     | -36<br>-61 | -58<br>-83   | -93<br>-118  | -127<br>-152 | - |
| Біл.160<br>до 180     | -36<br>-61 | -61<br>-86   | -101<br>-126 | -139<br>-164 | - |
| Біл.180<br>до 200     | -41<br>-70 | -68<br>-97   | -113<br>-142 | -157<br>-186 | - |
| Біл.200<br>до 225     | -41<br>-70 | -71<br>-100  | -121<br>-150 | -171<br>-200 | - |
| Біл.225<br>до 250     | -41<br>-70 | -75<br>-104  | -131<br>-160 | -187<br>-215 | - |
| Біл.250<br>до 280     | -47<br>-79 | -85<br>-117  | -149<br>-181 | -209<br>-241 | - |
| Біл.280<br>до 315     | -47<br>-79 | -89<br>-121  | -161<br>-193 | -231<br>-263 | - |
| Біл.315<br>до 355     | -51<br>-87 | -97<br>-133  | -179<br>-215 | -257<br>-293 | - |
| Біл.355<br>до 400     | -51<br>-87 | -103<br>-139 | -197<br>-233 | -283<br>-319 | - |
| Біл.400<br>до 450     | -55<br>-95 | -113<br>-153 | -219<br>-259 | -317<br>-357 | - |
| Біл.450<br>до 500     | -55<br>-95 | -119<br>-159 | -239<br>-279 | -347<br>-387 | - |

## Продовження таблиці 4

| Номінальні розміри, мм | Квалітет                        |            |             |              |              |            |            |
|------------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                        | 7                               |            |             |              |              |            |            |
|                        | Поля допусків отворів           |            |             |              |              |            |            |
|                        | P7                              | R7         | S7          | T7           | U7           | X7         | Z7         |
|                        | Граничні відхилення (ES,EI),мкм |            |             |              |              |            |            |
| 1                      | 2                               | 3          | 4           | 5            | 6            | 7          | 8          |
| До1                    | -                               | -          | -14<br>-24  | -            | -            | -20<br>-30 | -26<br>-36 |
| Від 1 до 3             | -6<br>-16                       | -10<br>-20 | -14<br>-24  | -            | -18<br>-28   | -          | -          |
| Біл. 3 до 6            | -8<br>-20                       | -11<br>-23 | -15<br>-27  | -            | -19<br>-31   | -          | -          |
| Біл. 6 до 10           | -9<br>-24                       | -13<br>-28 | -17<br>-32  | -            | -22<br>-37   | -          | -          |
| Біл. 10 до 18          | -11<br>-29                      | -16<br>-34 | -21<br>-39  | -            | -25<br>-44   | -          | -          |
| Біл. 18 до 24          | -14<br>-31                      | -20<br>-41 | -27<br>-48  | -            | -33<br>-54   | -          | -          |
| Біл. 24 до 30          | -14<br>-35                      | -20<br>-41 | -27<br>-48  | -33<br>-54   | -40<br>-61   | -          | -          |
| Біл. 30 до 40          | -17<br>-42                      | -25<br>-50 | -34<br>-59  | -39<br>-64   | -51<br>-76   | -          | -          |
| Біл. 40 до 50          | -17<br>-42                      | -25<br>-50 | -34<br>-59  | -45<br>-70   | -61<br>-86   | -          | -          |
| Біл. 50 до 65          | -21<br>-51                      | -30<br>-60 | -42<br>-72  | -55<br>-85   | -76<br>-106  | -          | -          |
| Біл. 65 до 80          | -21<br>-51                      | -32<br>-62 | -48<br>-78  | -64<br>-94   | -91<br>-121  | -          | -          |
| Біл. 80 до 100         | -24<br>-59                      | -38<br>-73 | -58<br>-93  | -78<br>-113  | -111<br>-146 | -          | -          |
| Біл.100 до 120         | -24<br>-59                      | -41<br>-76 | -66<br>-101 | -91<br>-126  | -131<br>-166 | -          | -          |
| Біл.120 до 140         | -28<br>-68                      | -48<br>-88 | -77<br>-117 | -107<br>-147 | -155<br>-195 | -          | -          |

| Продовження таблиці 4 |             |              |              |              |              |   |   |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 1                     | 2           | 3            | 4            | 5            | 6            | 7 | 8 |
| Біл.140<br>до 160     | -28<br>-68  | -50<br>-90   | -85<br>-125  | -119<br>-159 | -175<br>-215 | - | - |
| Біл.160<br>до 180     | -28<br>-68  | -53<br>-93   | -93<br>-133  | -131<br>-171 | -195<br>-235 | - | - |
| Біл.180<br>до 200     | -33<br>-79  | -60<br>-105  | -105<br>-151 | -149<br>-195 | -219<br>-265 | - | - |
| Біл.200<br>до 225     | -33<br>-79  | -63<br>-109  | -113<br>-159 | -163<br>-209 | -241<br>-287 | - | - |
| Біл.225<br>до 250     | -33<br>-79  | -67<br>-113  | -123<br>-169 | -179<br>-225 | -267<br>-313 | - | - |
| Біл.250<br>до 280     | -36<br>-88  | -74<br>-126  | -138<br>-190 | -198<br>-250 | -295<br>-347 | - | - |
| Біл.280<br>до 315     | -36<br>-88  | -78<br>-130  | -150<br>-202 | -220<br>-272 | -330<br>-362 | - | - |
| Біл.315<br>до 355     | -41<br>-98  | -87<br>-144  | -169<br>-226 | -247<br>-304 | -369<br>-426 | - | - |
| Біл.355<br>до 400     | -41<br>-98  | -93<br>-150  | -187<br>-244 | -273<br>-330 | -414<br>-471 | - | - |
| Біл.400<br>до 450     | -45<br>-108 | -103<br>-166 | -209<br>-272 | -307<br>-370 | -467<br>-530 | - | - |
| Біл.450<br>до 500     | -45<br>-108 | -109<br>-172 | -229<br>-292 | -337<br>-400 | -517<br>-580 | - | - |

## Продовження таблиці 4

| Номінальні розміри, мм | Квалітет                        |             |              |            |            |
|------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|
|                        | 8                               |             |              |            |            |
|                        | Поля допусків отворів           |             |              |            |            |
|                        | P8                              | R8          | U8           | X8         | Z8         |
|                        | Граничні відхилення (ES,EI),мкм |             |              |            |            |
| 1                      | 2                               | 3           | 4            | 5          | 6          |
| До1                    | -                               | -           | -            | -20<br>-34 | -26<br>-40 |
| Від 1 до 3             | -6<br>-20                       | -10<br>-24  | -18<br>-32   | -          | -26<br>-42 |
| Біл. 3 до 6            | -12<br>-30                      | -15<br>-33  | -23<br>-41   | -          | -35<br>-53 |
| Біл. 6 до 10           | -15<br>-37                      | -19<br>-41  | -28<br>-50   | -          | -42<br>-64 |
| Біл. 10 до 14          | -18<br>-45                      | -23<br>-50  | -33<br>-60   | -          | -50<br>-74 |
| Біл. 14 до 18          | -18<br>-45                      | -23<br>-50  | -33<br>-60   | -          | -60<br>-87 |
| Біл. 18 до 24          | -22<br>-55                      | -28<br>-61  | -41<br>-74   | -          | -          |
| Біл. 24 до 30          | -22<br>-55                      | -28<br>-61  | -48<br>-81   | -          | -          |
| Біл. 30 до 40          | -26<br>-65                      | -34<br>-73  | -60<br>-99   | -          | -          |
| Біл. 40 до 50          | -26<br>-65                      | -34<br>-73  | -70<br>-109  | -          | -          |
| Біл. 50 до 65          | -32<br>-78                      | -41<br>-87  | -87<br>-133  | -          | -          |
| Біл. 65 до 80          | -32<br>-78                      | -43<br>-89  | -102<br>-148 | -          | -          |
| Біл. 80 до 100         | -37<br>-91                      | -51<br>-105 | -124<br>-178 | -          | -          |
| Біл.100 до 120         | -37<br>-91                      | -54<br>-108 | -144<br>-198 | -          | -          |

| Продовження таблиці 4 |             |              |              |   |   |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|---|---|
| 1                     | 2           | 3            | 4            | 5 | 6 |
| Біл.120<br>до 140     | -43<br>-106 | -63<br>-126  | -170<br>-233 | - | - |
| Біл.140<br>до 160     | -43<br>-106 | -65<br>-128  | -190<br>-253 | - | - |
| Біл.160<br>до 180     | -43<br>-106 | -68<br>-131  | -210<br>-273 | - | - |
| Біл.180<br>до 200     | -50<br>-122 | -77<br>-149  | -236<br>-309 | - | - |
| Біл.200<br>до 225     | -50<br>-122 | -80<br>-152  | -258<br>-330 | - | - |
| Біл.225<br>до 250     | -50<br>-122 | -84<br>-156  | -284<br>-356 | - | - |
| Біл.250<br>до 280     | -56<br>-137 | -94<br>-175  | -315<br>-396 | - | - |
| Біл.280<br>до 315     | -56<br>-137 | -98<br>-179  | -350<br>-431 | - | - |
| Біл.315<br>до 355     | -62<br>-151 | -108<br>-197 | -390<br>-479 | - | - |
| Біл.355<br>до 400     | -62<br>-151 | -114<br>-203 | -435<br>-524 | - | - |
| Біл.400<br>до 450     | -68<br>-165 | -125<br>-223 | -490<br>-587 | - | - |
| Біл.450<br>до 500     | -68<br>-165 | -132<br>-229 | -540<br>-637 | - | - |

### Список використаних джерел

1. Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання : навчальний посібник / Пахаренко В. Л., Марчук М. М., Глінчук В. М., Ігнатюк Р. М. Пахаренко О. В., Івасюк П. І. Рівне. 2014 198 с.
2. Пахаренко В. Л. Основи взаємозаміни : навчальний посібник. Рівне, 2001. 100 с
3. Пахаренко В. Л., Марчук М. М., Івасюк П. І. Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання. Лабораторний практикум. Рівне, 2012. 196 с.
4. Серый И. С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М. : Агропромиздат, 1987. 366 с.
5. Васильев А. С. Основы метрологии и технические измерения. М. : Машиностроение, 1988. 240 с.
6. Мягков В. Д. Допуски и посадки. Справочник. В 2-х частях. Часть 1. Л. : Машиностроение, 1978. 540 с.
7. Мягков В. Д. Допуски и посадки. Справочник. В 2-х частях. Часть 2. Л. : Машиностроение, 1979. 1032 с.
8. Палей М. А. Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении. Справочник том 1. М. : Издательство стандартов, 1989. 260 с.
9. Палей М. А. Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении. Справочник том 2. М. : Издательство стандартов, 1989. 208 с.